

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|--|
| SQL: | 116.250.0028-5; 116.250.0029-3; 116.250.0030-7; 116.250.0031-5; 116.250.0036-1; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Endereço: | Avenida Dom Azeredo Coutinho, nºs 531,547 e 549 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 03470-030 | Contaminante: | Metais |
| Distrito: | Aricanduva | Restrição: | - |
| Subpref.: | Aricanduva / Formosa / Carrão - SPAF | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 344.638 E | 7.392.950 N | 2 | 344.634 E | 7.392.956 N |
| 3 | 344.688 E | 7.393.043 N | 4 | 344.743 E | 7.393.008 N |
| 5 | 344.638 E | 7.392.950 N | | | |

| | | | |
|------------------|---|-----------------------|--|
| SQL: | 116.320.0058-9; | Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar de Proteção Ambiental (ZCP-p) |
| Endereço: | R. Engenheiro Guilherme Cristiano Frender, nº 926 e 948 | Classificação: | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| CEP: | 03477-000 | Contaminante: | Metais TPH |
| Distrito: | Aricanduva | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Aricanduva / Formosa / Carrão - SPAF | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 345.698 E | 7.392.906 N | 2 | 345.684 E | 7.392.892 N |
| 3 | 345.700 E | 7.392.875 N | 4 | 345.643 E | 7.392.818 N |
| 5 | 345.572 E | 7.392.890 N | 6 | 345.622 E | 7.392.939 N |
| 7 | 345.636 E | 7.392.926 N | 8 | 345.657 E | 7.392.946 N |
| 9 | 345.698 E | 7.392.906 N | | | |

| | | | |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 056.082.0038-1; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - b (ZM-3b) |
| Endereço: | Av. Conselheiro Carrão, nº 950 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 03402-000 | Contaminante: | Solventes Aromáticos |
| Distrito: | Carrão | Restrição: | - |
| Subpref.: | Aricanduva / Formosa / Carrão - SPAF | Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 341.845 E | 7.395.752 N | 2 | 341.834 E | 7.395.738 N |
| 3 | 341.829 E | 7.395.764 N | 4 | 341.845 E | 7.395.752 N |

| | | | |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 056.177.0038-3; | Zoneamento: | Zona Mista de Média Densidade (ZM-2) |
| Endereço: | R. Carlos Silva, nº 395 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 03405-040 | Contaminante: | Metais PAH's |
| Distrito: | Carrão | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Aricanduva / Formosa / Carrão - SPAF | Intervenção: | Monitoramento ambiental Remoção de solo/resíduo |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 342.089 E | 7.396.099 N | 2 | 341.925 E | 7.396.058 N |
| 3 | 341.886 E | 7.396.101 N | 4 | 342.052 E | 7.396.140 N |
| 5 | 342.089 E | 7.396.099 N | | | |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|---|
| SQL: | 056.199.0111-4; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - b (ZM-3b) |
| Endereço: | R.s José Tabacow, nº 131 e Boa Esperança, nº 229 | Classificação: | Reabilitada |
| CEP: | 03409-020 | Contaminante: | Outros Solventes Halogenados TPH |
| Distrito: | Carrão | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Aricanduva / Formosa / Carrão - SPAF | Intervenção: | Parede Diafragma Remoção de solo/resíduo |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 341.778 E | 7.395.304 N | 2 | 341.541 E | 7.395.347 N |
| 3 | 341.573 E | 7.395.496 N | 4 | 341.651 E | 7.395.478 N |
| 5 | 341.809 E | 7.395.405 N | 6 | 341.799 E | 7.395.322 N |
| 7 | 341.783 E | 7.395.326 N | 8 | 341.778 E | 7.395.304 N |

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|--|
| SQL: | 056.204.0021-2; 056.204.0022-0; 056.204.0023-9; 056.204.0161-8; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Endereço: | Rua Aralu, 176 | Classificação: | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| CEP: | 03319-001 | Contaminante: | PAH's Solventes Aromáticos Solventes Aromáticos Halogenados TPH |
| Distrito: | Carrão | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Aricanduva / Formosa / Carrão - SPAF | Intervenção: | Oxidação/redução química |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 341.305 E | 7.395.512 N | 2 | 341.239 E | 7.395.497 N |
| 3 | 341.216 E | 7.395.514 N | 4 | 341.236 E | 7.395.532 N |
| 5 | 341.242 E | 7.395.528 N | 6 | 341.264 E | 7.395.557 N |
| 7 | 341.264 E | 7.395.559 N | 8 | 341.271 E | 7.395.562 N |
| 9 | 341.292 E | 7.395.566 N | 10 | 341.305 E | 7.395.512 N |

| | | | |
|------------------|---------------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 101.101.0033-5; 101.101.0083-1; | Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - a (ZCP-a) |
| Endereço: | Praça Isai Leiner, nº 195 | Classificação: | Reabilitada |
| CEP: | 05588-000 | Contaminante: | Solventes Aromáticos |
| Distrito: | Butantã | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Butantã - SPBT | Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 322.226 E | 7.391.575 N | 2 | 322.220 E | 7.391.583 N |
| 3 | 322.227 E | 7.391.589 N | 4 | 322.211 E | 7.391.609 N |
| 5 | 322.229 E | 7.391.624 N | 6 | 322.252 E | 7.391.595 N |
| 7 | 322.226 E | 7.391.575 N | | | |

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|---|
| SQL: | 084.030.0007-3; | Zoneamento: | Zona Exclusivamente Residencial Baixa Densidade (ZER-1) |
| Endereço: | Av. Lineu de Paula Machado, nº 1.459 esquina com a R. Dr. José Augusto de Queiroz | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 05601-001 | Contaminante: | TPH |
| Distrito: | Morumbi | Restrição: | - |
| Subpref.: | Butantã - SPBT | Intervenção: | Monitoramento ambiental |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 326.764 E | 7.390.739 N | 2 | 326.743 E | 7.390.730 N |
| 3 | 326.736 E | 7.390.753 N | 4 | 326.748 E | 7.390.763 N |
| 5 | 326.766 E | 7.390.762 N | 6 | 326.764 E | 7.390.739 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | | | |
|------------------|------------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 185.001.0012-4; | Zoneamento: | Zona Predominantemente Industrial (ZPI) |
| Endereço: | R. Adherbal Stresser, nº 212 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 05566-000 | Contaminante: | Metais Solventes Aromáticos Solventes Clorados Solventes Halogenados TPH |
| Distrito: | Raposo Tavares | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Butantã - SPBT | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 317.000 E | 7.390.030 N | 2 | 317.088 E | 7.389.832 N |
| 3 | 316.995 E | 7.389.792 N | 4 | 316.925 E | 7.389.993 N |
| 5 | 317.000 E | 7.390.030 N | | | |

| | | | |
|------------------|---|-----------------------|---|
| SQL: | 185.003.0048-4; 185.003.0081-6; | Zoneamento: | Zona Mista de Proteção Ambiental (ZM-p) |
| Endereço: | Rua Major Walter Carlson - N° 596, 610, 612, 618 e 622. | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 05565-210 | Contaminante: | Metais |
| Distrito: | Raposo Tavares | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Butantã - SPBT | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 317.473 E | 7.389.776 N | 2 | 317.433 E | 7.389.784 N |
| 3 | 317.450 E | 7.389.811 N | 4 | 317.476 E | 7.389.783 N |
| 5 | 317.478 E | 7.389.778 N | 6 | 317.473 E | 7.389.776 N |

| | | | |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|
| SQL: | 185.054.0064-9; 185.054.0082-7; | Zoneamento: | Zona Mista de Proteção Ambiental (ZM-p) |
| Endereço: | R. João Moreira Salles, nº 130 e 292 | Classificação: | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| CEP: | 05548-900 | Contaminante: | Fenóis Metais PAH's Solventes Aromáticos |
| Distrito: | Raposo Tavares | Restrição: | - |
| Subpref.: | Butantã - SPBT | Intervenção: | Monitoramento ambiental Monitoramento do índice de explosividade |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 319.043 E | 7.390.439 N | 2 | 318.906 E | 7.390.353 N |
| 3 | 318.873 E | 7.390.497 N | 4 | 318.912 E | 7.390.490 N |
| 5 | 318.873 E | 7.390.816 N | 6 | 319.076 E | 7.390.833 N |
| 7 | 319.134 E | 7.390.826 N | 8 | 319.154 E | 7.390.794 N |
| 9 | 319.151 E | 7.390.673 N | 10 | 319.043 E | 7.390.439 N |

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|---|
| SQL: | 185.160.0095-7; | Zoneamento: | Zona Predominantemente Industrial (ZPI) |
| Endereço: | Rodovia Raposo Tavares, nº 8.311 - Km 18,5 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 05577-000 | Contaminante: | Solventes Aromáticos |
| Distrito: | Raposo Tavares | Restrição: | Escavações |
| Subpref.: | Butantã - SPBT | Intervenção: | Bombeamento e tratamento Extração de vapores do solo (SVE) Monitoramento do índice de explosividade |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 317.132 E | 7.390.286 N | 2 | 317.282 E | 7.390.384 N |
| 3 | 317.655 E | 7.390.065 N | 4 | 317.542 E | 7.389.918 N |
| 5 | 317.132 E | 7.390.286 N | | | |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | |
|------------------|-----------------------------|
| SQL: | 186.002.0012-0; |
| Endereço: | Rod. Raposo Tavares Km 18,5 |
| CEP: | 05577-300 |
| Distrito: | Raposo Tavares |
| Subpref.: | Butantã - SPBT |

| | |
|-----------------------|---|
| Zoneamento: | Zona Mista de Proteção Ambiental (ZM-p) |
| Classificação: | Contaminada |
| Contaminante: | Metais |
| Restrição: | Água Subterrânea |
| Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 316.843 E | 7.390.169 N | 2 | 316.064 E | 7.390.747 N |
| 3 | 316.143 E | 7.390.799 N | 4 | 316.221 E | 7.390.790 N |
| 5 | 316.369 E | 7.390.803 N | 6 | 316.569 E | 7.390.855 N |
| 7 | 316.701 E | 7.390.878 N | 8 | 316.839 E | 7.390.890 N |
| 9 | 316.899 E | 7.390.860 N | 10 | 317.048 E | 7.390.718 N |
| 11 | 317.054 E | 7.390.646 N | 12 | 317.117 E | 7.390.419 N |
| 13 | 317.127 E | 7.390.416 N | 14 | 317.114 E | 7.390.377 N |
| 15 | 317.145 E | 7.390.357 N | 16 | 317.125 E | 7.390.340 N |
| 17 | 317.125 E | 7.390.355 N | 18 | 317.047 E | 7.390.411 N |
| 19 | 316.948 E | 7.390.366 N | 20 | 316.955 E | 7.390.237 N |
| 21 | 316.843 E | 7.390.169 N | | | |

| | |
|------------------|----------------------------|
| SQL: | 101.580.0150-7; |
| Endereço: | Av. do Rio Pequeno, nº 865 |
| CEP: | 05379-000 |
| Distrito: | Rio Pequeno |
| Subpref.: | Butantã - SPBT |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - a (ZCP-a) |
| Classificação: | Contaminada |
| Contaminante: | PAH's Solventes Aromáticos |
| Restrição: | Água Subterrânea |
| Intervenção: | Extração multifásica Monitoramento ambiental Remoção de solo/resíduo |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 321.046 E | 7.392.658 N | 2 | 321.044 E | 7.392.684 N |
| 3 | 321.076 E | 7.392.689 N | 4 | 321.082 E | 7.392.661 N |
| 5 | 321.046 E | 7.392.658 N | | | |

| | |
|------------------|----------------------------------|
| SQL: | 160.277.0048-2; |
| Endereço: | Av. Escola Politécnica, nº 5.950 |
| CEP: | 05350-000 |
| Distrito: | Rio Pequeno |
| Subpref.: | Butantã - SPBT |

| | |
|-----------------------|---|
| Zoneamento: | Zona Exclusivamente Residencial Média Densidade (ZER-2) |
| Classificação: | Reabilitada |
| Contaminante: | Metais Solventes Halogenados |
| Restrição: | Água Subterrânea |
| Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 319.114 E | 7.391.130 N | 2 | 319.117 E | 7.391.310 N |
| 3 | 319.341 E | 7.391.301 N | 4 | 319.433 E | 7.391.253 N |
| 5 | 319.270 E | 7.391.100 N | 6 | 319.240 E | 7.391.107 N |
| 7 | 319.231 E | 7.391.068 N | 8 | 319.178 E | 7.391.063 N |
| 9 | 319.138 E | 7.391.135 N | 10 | 319.114 E | 7.391.130 N |

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| SQL: | 123.010.0001-9; |
| Endereço: | Av. Prof. Francisco Morato, nº 4591 |
| CEP: | 05521-200 |
| Distrito: | Vila Sônia |
| Subpref.: | Butantã - SPBT |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - b (ZM-3b) |
| Classificação: | Contaminada |
| Contaminante: | PAH's Solventes Aromáticos TPH |
| Restrição: | - |
| Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 322.583 E | 7.389.381 N | 2 | 322.545 E | 7.389.407 N |
| 3 | 322.563 E | 7.389.435 N | 4 | 322.601 E | 7.389.410 N |
| 5 | 322.583 E | 7.389.381 N | | | |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | | | |
|------------------|------------------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 123.010.0026-4; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - b (ZM-3b) |
| Endereço: | Av. Professor Gióia Martins, nº 84 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 05632-020 | Contaminante: | PAH's Solventes Aromáticos TPH |
| Distrito: | Vila Sônia | Restrição: | - |
| Subpref.: | Butantã - SPBT | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 322.545 E | 7.389.321 N | 2 | 322.583 E | 7.389.381 N |
| 3 | 322.601 E | 7.389.410 N | 4 | 322.618 E | 7.389.399 N |
| 5 | 322.616 E | 7.389.392 N | 6 | 322.624 E | 7.389.384 N |
| 7 | 322.629 E | 7.389.392 N | 8 | 322.644 E | 7.389.379 N |
| 9 | 322.589 E | 7.389.291 N | 10 | 322.545 E | 7.389.321 N |

| | | | |
|------------------|-------------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 159.162.0001-2; | Zoneamento: | Zona Mista de Proteção Ambiental (ZM-p) |
| Endereço: | R. Caminho do Engenho, nº 800 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 05524-000 | Contaminante: | Metais PAH's TPH |
| Distrito: | Vila Sônia | Restrição: | - |
| Subpref.: | Butantã - SPBT | Intervenção: | Monitoramento do índice de explosividade |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 321.780 E | 7.389.517 N | 2 | 321.712 E | 7.389.513 N |
| 3 | 321.607 E | 7.389.487 N | 4 | 321.586 E | 7.389.490 N |
| 5 | 321.563 E | 7.389.515 N | 6 | 321.582 E | 7.389.521 N |
| 7 | 321.601 E | 7.389.553 N | 8 | 321.612 E | 7.389.623 N |
| 9 | 321.614 E | 7.389.877 N | 10 | 321.633 E | 7.389.938 N |
| 11 | 321.737 E | 7.389.911 N | 12 | 321.780 E | 7.389.517 N |

| | | | |
|------------------|------------------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 171.021.0221-5; | Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - a (ZCP-a) |
| Endereço: | Av. Giovanni Gronchi, nº 3000/3108 | Classificação: | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| CEP: | 05651-002 | Contaminante: | Solventes Aromáticos |
| Distrito: | Vila Sônia | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Butantã - SPBT | Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 323.939 E | 7.388.133 N | 2 | 323.936 E | 7.388.099 N |
| 3 | 323.927 E | 7.388.084 N | 4 | 323.925 E | 7.388.083 N |
| 5 | 323.910 E | 7.388.084 N | 6 | 323.911 E | 7.388.087 N |
| 7 | 323.893 E | 7.388.089 N | 8 | 323.901 E | 7.388.186 N |
| 9 | 323.945 E | 7.388.181 N | 10 | 323.945 E | 7.388.184 N |
| 11 | 323.977 E | 7.388.182 N | 12 | 323.979 E | 7.388.179 N |
| 13 | 323.955 E | 7.388.131 N | 14 | 323.939 E | 7.388.133 N |

| | | | |
|------------------|---|-----------------------|--|
| SQL: | 171.027.0002-3; 171.027.0003-1; 171.027.0005-8; 171.027.0009-0; 171.027.0011-2; 171.027.0015-5; 171.027.0017-1; | Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - a (ZCP-a) |
| Endereço: | R. das Goiabeiras, Lote 11 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 05651-008 | Contaminante: | PAH's Solventes Aromáticos |
| Distrito: | Vila Sônia | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Butantã - SPBT | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 323.816 E | 7.387.895 N | 2 | 323.770 E | 7.387.900 N |
| 3 | 323.778 E | 7.387.978 N | 4 | 323.861 E | 7.387.971 N |
| 5 | 323.816 E | 7.387.895 N | | | |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | |
|------------------|---------------------------|
| SQL: | 171.263.0024-6; |
| Endereço: | R. Dr Luiz Migliano, s/nº |
| CEP: | 05711-000 |
| Distrito: | Vila Sônia |
| Subpref.: | Butantã - SPBT |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - a (ZCP-a) |
| Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| Contaminante: | Metais |
| Restrição: | Água Subterrânea |
| Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 1 | 321.829 E | 7.388.193 N |
| 3 | 321.801 E | 7.388.197 N |
| 5 | 321.743 E | 7.388.222 N |
| 7 | 321.780 E | 7.388.231 N |
| 9 | 321.749 E | 7.388.285 N |
| 11 | 321.844 E | 7.388.297 N |
| 13 | 321.901 E | 7.388.233 N |
| 15 | 321.951 E | 7.388.210 N |
| 17 | 321.834 E | 7.388.130 N |
| 19 | 321.802 E | 7.388.164 N |
| 21 | 321.829 E | 7.388.193 N |

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 2 | 321.817 E | 7.388.204 N |
| 4 | 321.743 E | 7.388.218 N |
| 6 | 321.762 E | 7.388.216 N |
| 8 | 321.743 E | 7.388.249 N |
| 10 | 321.792 E | 7.388.244 N |
| 12 | 321.883 E | 7.388.264 N |
| 14 | 321.921 E | 7.388.243 N |
| 16 | 321.929 E | 7.388.188 N |
| 18 | 321.813 E | 7.388.170 N |
| 20 | 321.797 E | 7.388.174 N |

| | |
|------------------|--------------------------------|
| SQL: | 112.004.0054-2; |
| Endereço: | Av. Giovanni Gronchi, nº 7.020 |
| CEP: | 05724-006 |
| Distrito: | Vila Andrade |
| Subpref.: | Campo Limpo - SPCL |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - a (ZCP-a) |
| Classificação: | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| Contaminante: | Metais Solventes Aromáticos |
| Restrição: | Água Subterrânea Solo |
| Intervenção: | Monitoramento ambiental |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 322.897 E | 7.384.335 N |
| 3 | 322.679 E | 7.384.699 N |
| 5 | 322.863 E | 7.384.504 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 322.852 E | 7.384.332 N |
| 4 | 322.758 E | 7.384.712 N |
| 6 | 322.897 E | 7.384.335 N |

| | |
|------------------|--|
| SQL: | 301.020.0002-3; 301.020.0006-8; 301.020.0331-6; 301.020.0332-4; 301.070.0001-3; 301.070.0002-1; |
| Endereço: | Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha, altura do nº 14.000 |
| CEP: | 05693-000 |
| Distrito: | Vila Andrade |
| Subpref.: | Campo Limpo - SPCL |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona Mista de Média Densidade (ZM-2) |
| Classificação: | Contaminada |
| Contaminante: | Metais PAH's PCB's |
| Restrição: | Água Subterrânea Escavações Subsolo |
| Intervenção: | Extração de vapores do solo (SVE) Recobrimento de Solo/Resíduo com solo |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 1 | 325.217 E | 7.386.125 N |
| 3 | 325.018 E | 7.386.207 N |
| 5 | 324.872 E | 7.386.318 N |
| 7 | 324.991 E | 7.386.435 N |
| 9 | 325.158 E | 7.386.476 N |
| 11 | 325.369 E | 7.386.288 N |

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 2 | 325.014 E | 7.385.877 N |
| 4 | 324.901 E | 7.386.209 N |
| 6 | 324.934 E | 7.386.416 N |
| 8 | 325.134 E | 7.386.611 N |
| 10 | 325.255 E | 7.386.427 N |
| 12 | 325.217 E | 7.386.125 N |

| | |
|------------------|--|
| SQL: | 162.036.0006-6; |
| Endereço: | Praça Automóvel Clube Paulista, nº 963 (R. Herbert Frazer, nº 1) |
| CEP: | 04815-260 |
| Distrito: | Cidade Dutra |
| Subpref.: | Capela do Socorro - SPCS |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Classificação: | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| Contaminante: | Metais Solventes Halogenados |
| Restrição: | Água Subterrânea |
| Intervenção: | Monitoramento ambiental |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 327.836 E | 7.377.841 N |
| 3 | 327.982 E | 7.377.784 N |
| 5 | 327.987 E | 7.377.665 N |
| 7 | 327.836 E | 7.377.841 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 327.923 E | 7.377.878 N |
| 4 | 328.010 E | 7.377.756 N |
| 6 | 327.949 E | 7.377.702 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | | | |
|------------------|---|-----------------------|---|
| SQL: | 163.167.0004-1; 163.167.0005-8; 163.167.0017-1; | Zoneamento: | Zona Mista de Proteção Ambiental (ZM-p) |
| Endereço: | R. Dinazar Ferraz de Camargo (Lote 04 e 05 Quadra 05) | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 04810-000 | Contaminante: | Solventes Aromáticos |
| Distrito: | Cidade Dutra | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Capela do Socorro - SPCS | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 326.961 E | 7.376.490 N | 2 | 326.939 E | 7.376.448 N |
| 3 | 326.897 E | 7.376.467 N | 4 | 326.903 E | 7.376.534 N |
| 5 | 326.961 E | 7.376.490 N | | | |

| | | | |
|------------------|----------------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 6383580073075; 6386585086671 | Zoneamento: | Zona Especial de Interesse Social (ZEIS-4) |
| Endereço: | Estrada do Barro Branco, nº 1500 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 04852-025 | Contaminante: | Outros Outros Inorgânicos |
| Distrito: | Grajaú | Restrição: | - |
| Subpref.: | Capela do Socorro - SPCS | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 329.023 E | 7.370.809 N | 2 | 329.107 E | 7.370.588 N |
| 3 | 329.043 E | 7.370.512 N | 4 | 328.998 E | 7.370.611 N |
| 5 | 328.977 E | 7.370.630 N | 6 | 328.901 E | 7.370.628 N |
| 7 | 328.856 E | 7.370.643 N | 8 | 328.845 E | 7.370.635 N |
| 9 | 328.708 E | 7.370.600 N | 10 | 328.639 E | 7.370.715 N |
| 11 | 328.782 E | 7.370.992 N | 12 | 328.805 E | 7.371.010 N |
| 13 | 328.871 E | 7.371.107 N | 14 | 328.888 E | 7.371.112 N |
| 15 | 328.973 E | 7.371.194 N | 16 | 329.072 E | 7.371.022 N |
| 17 | 329.031 E | 7.370.904 N | 18 | 329.043 E | 7.370.874 N |
| 19 | 329.020 E | 7.370.865 N | 20 | 329.023 E | 7.370.809 N |

| | | | |
|------------------|---------------------------------------|-----------------------|---|
| SQL: | 093.100.0001-5; | Zoneamento: | Zona Predominantemente Industrial (ZPI) |
| Endereço: | R. Augusto Ferreira de Moraes, nº 282 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 04763-000 | Contaminante: | Solventes Aromáticos |
| Distrito: | Socorro | Restrição: | - |
| Subpref.: | Capela do Socorro - SPCS | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 325.232 E | 7.381.699 N | 2 | 325.215 E | 7.381.716 N |
| 3 | 325.202 E | 7.381.709 N | 4 | 325.188 E | 7.381.724 N |
| 5 | 325.212 E | 7.381.739 N | 6 | 325.246 E | 7.381.706 N |
| 7 | 325.232 E | 7.381.699 N | | | |

| | | | |
|------------------|--------------------------|-----------------------|---|
| SQL: | 093.100.0056-2; | Zoneamento: | Zona Predominantemente Industrial (ZPI) |
| Endereço: | Av. Guarapiranga, nº 291 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 04763-000 | Contaminante: | Metais Solventes Aromáticos |
| Distrito: | Socorro | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Capela do Socorro - SPCS | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 325.208 E | 7.381.684 N | 2 | 325.184 E | 7.381.668 N |
| 3 | 325.145 E | 7.381.707 N | 4 | 325.165 E | 7.381.727 N |
| 5 | 325.208 E | 7.381.684 N | | | |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | |
|------------------|-----------------------------|
| SQL: | 093.126.0016-8; |
| Endereço: | R. Domingos Jorge, nº 1.100 |
| CEP: | 04761-000 |
| Distrito: | Socorro |
| Subpref.: | Capela do Socorro - SPCS |

| | |
|-----------------------|---|
| Zoneamento: | Zona Predominantemente Industrial (ZPI) |
| Classificação: | Contaminada |
| Contaminante: | Metais Solventes Aromáticos Solventes Halogenados |
| Restrição: | - |
| Intervenção: | Remoção de solo/resíduo |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 325.141 E | 7.382.239 N | 2 | 325.195 E | 7.382.189 N |
| 3 | 325.142 E | 7.382.137 N | 4 | 324.945 E | 7.382.335 N |
| 5 | 324.867 E | 7.382.258 N | 6 | 324.789 E | 7.382.322 N |
| 7 | 324.718 E | 7.382.252 N | 8 | 324.484 E | 7.382.488 N |
| 9 | 324.467 E | 7.382.526 N | 10 | 324.485 E | 7.382.603 N |
| 11 | 324.547 E | 7.382.650 N | 12 | 325.141 E | 7.382.239 N |

| | |
|------------------|--------------------------|
| SQL: | 095.309.0036-8; |
| Endereço: | Av. do Rio Bonito, 1440 |
| CEP: | 04776-002 |
| Distrito: | Socorro |
| Subpref.: | Capela do Socorro - SPCS |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona de Centralidade Linear de Proteção Ambiental (ZCLp) |
| Classificação: | Reabilitada |
| Contaminante: | Metais Solventes Halogenados |
| Restrição: | Água Subterrânea |
| Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 326.310 E | 7.379.557 N | 2 | 326.267 E | 7.379.662 N |
| 3 | 326.326 E | 7.379.697 N | 4 | 326.348 E | 7.379.649 N |
| 5 | 326.398 E | 7.379.670 N | 6 | 326.411 E | 7.379.636 N |
| 7 | 326.310 E | 7.379.557 N | | | |

| | |
|------------------|----------------------------------|
| SQL: | 305.051.0209-6; |
| Endereço: | Av. Parada Pinto, nº 417 |
| CEP: | 02611-000 |
| Distrito: | Cachoeirinha |
| Subpref.: | Casa Verde / Cachoeirinha - SPCV |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - a (ZCP-a) |
| Classificação: | Reabilitada |
| Contaminante: | PAH's Solventes Aromáticos |
| Restrição: | - |
| Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 329.908 E | 7.403.477 N | 2 | 329.918 E | 7.403.500 N |
| 3 | 329.940 E | 7.403.478 N | 4 | 329.928 E | 7.403.458 N |
| 5 | 329.908 E | 7.403.477 N | | | |

| | |
|------------------|---|
| SQL: | 073.290.0001-9; |
| Endereço: | Rua Desembargador Euclides da Silveira, nº 232 esq com Avenida Braz Leme |
| CEP: | 02511-010 |
| Distrito: | Casa Verde |
| Subpref.: | Casa Verde / Cachoeirinha - SPCV |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - b (ZCP-b) |
| Classificação: | Contaminada |
| Contaminante: | Combustíveis Líquidos PAH's Solventes Aromáticos |
| Restrição: | Água Subterrânea Solo |
| Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 331.396 E | 7.399.208 N | 2 | 331.397 E | 7.399.254 N |
| 3 | 331.404 E | 7.399.264 N | 4 | 331.458 E | 7.399.301 N |
| 5 | 331.513 E | 7.399.321 N | 6 | 331.597 E | 7.399.342 N |
| 7 | 331.623 E | 7.399.301 N | 8 | 331.674 E | 7.399.285 N |
| 9 | 331.559 E | 7.399.225 N | 10 | 331.512 E | 7.399.286 N |
| 11 | 331.397 E | 7.399.201 N | 12 | 331.396 E | 7.399.208 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | | | |
|------------------|----------------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 073.290.0003-5; | Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - b (ZCP-b) |
| Endereço: | R. Cônego Amaral Mello, nº 28 | Classificação: | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| CEP: | 02513-030 | Contaminante: | Metais PAH's Solventes Aromáticos TPH |
| Distrito: | Casa Verde | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Casa Verde / Cachoeirinha - SPCV | Intervenção: | Bombeamento e tratamento Extração multifásica Monitoramento ambiental Oxidação/redução química Parede Diafragma Recobrimento de Solo/Resíduo com solo |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 331.397 E | 7.399.201 N |
| 3 | 331.559 E | 7.399.225 N |
| 5 | 331.527 E | 7.399.120 N |
| 7 | 331.397 E | 7.399.201 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 331.512 E | 7.399.286 N |
| 4 | 331.632 E | 7.399.129 N |
| 6 | 331.400 E | 7.399.194 N |

| | | | |
|------------------|---|-----------------------|--|
| SQL: | 073.305.0037-2; | Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - b (ZCP-b) |
| Endereço: | R. Dr. Melo Nogueira, nº 105; R. Anita Malfati, s/n, 263, 273, 275 e 305 e R. Prof. Serpa Lopes, s/nº – Vila Baruel | Classificação: | Reabilitada |
| CEP: | 02510-040 | Contaminante: | PAH's |
| Distrito: | Casa Verde | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Casa Verde / Cachoeirinha - SPCV | Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 331.377 E | 7.398.713 N |
| 3 | 331.344 E | 7.398.687 N |
| 5 | 331.322 E | 7.398.760 N |
| 7 | 331.353 E | 7.398.764 N |
| 9 | 331.377 E | 7.398.713 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 331.347 E | 7.398.717 N |
| 4 | 331.316 E | 7.398.689 N |
| 6 | 331.352 E | 7.398.756 N |
| 8 | 331.383 E | 7.398.761 N |

| | | | |
|------------------|---|-----------------------|--|
| SQL: | 073.310.0027-6; | Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - b (ZCP-b) |
| Endereço: | Av. Olavo Fontoura, nº 2220 x R. Luciando Prata, nº 230 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 02510-110 | Contaminante: | PAH's |
| Distrito: | Casa Verde | Restrição: | - |
| Subpref.: | Casa Verde / Cachoeirinha - SPCV | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 331.445 E | 7.398.484 N |
| 3 | 331.459 E | 7.398.534 N |
| 5 | 331.527 E | 7.398.587 N |
| 7 | 331.523 E | 7.398.537 N |
| 9 | 331.445 E | 7.398.484 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 331.444 E | 7.398.534 N |
| 4 | 331.457 E | 7.398.584 N |
| 6 | 331.529 E | 7.398.537 N |
| 8 | 331.525 E | 7.398.487 N |

| | | | |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|
| SQL: | 074.342.0010-3; | Zoneamento: | Zona Predominantemente Industrial (ZPI) |
| Endereço: | R. Maestro Gabriel Migliori, nº 410 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 02712-140 | Contaminante: | Metais |
| Distrito: | Limão | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Casa Verde / Cachoeirinha - SPCV | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 328.631 E | 7.399.408 N |
| 3 | 328.510 E | 7.399.517 N |
| 5 | 328.631 E | 7.399.408 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 328.506 E | 7.399.413 N |
| 4 | 328.649 E | 7.399.512 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | | | |
|------------------|---|-----------------------|--|
| SQL: | 074.382.0005-1; 074.382.0006-1; 074.382.0007-8; | Zoneamento: | Zona Predominantemente Industrial (ZPI) |
| Endereço: | R. Coronel Euclides Machado, nº 785 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 02713-000 | Contaminante: | Gases Metais Solventes Halogenados |
| Distrito: | Limão | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Casa Verde / Cachoeirinha - SPCV | Intervenção: | Extração de vapores do solo (SVE) |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 327.952 E | 7.399.472 N |
| 3 | 327.973 E | 7.399.387 N |
| 5 | 327.849 E | 7.399.481 N |
| 7 | 327.952 E | 7.399.472 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 327.979 E | 7.399.464 N |
| 4 | 327.818 E | 7.399.417 N |
| 6 | 327.921 E | 7.399.529 N |

| | | | |
|------------------|---|-----------------------|---|
| SQL: | 074.382.0008-6; 074.382.0009-4; | Zoneamento: | Zona Predominantemente Industrial (ZPI) |
| Endereço: | Rua Coronel Euclides Machado, nºs 657 e 687 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 02713-000 | Contaminante: | Metais PAH's |
| Distrito: | Limão | Restrição: | Água Subterrânea Escavações |
| Subpref.: | Casa Verde / Cachoeirinha - SPCV | Intervenção: | Remoção de solo/resíduo |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 327.981 E | 7.399.465 N |
| 3 | 327.952 E | 7.399.472 N |
| 5 | 327.988 E | 7.399.567 N |
| 7 | 328.010 E | 7.399.463 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 327.979 E | 7.399.464 N |
| 4 | 327.921 E | 7.399.529 N |
| 6 | 328.015 E | 7.399.519 N |
| 8 | 327.981 E | 7.399.465 N |

| | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 120.034.0152-1; | Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - b (ZCP-b) |
| Endereço: | Av. Cupecê, nº 1708 e 1730 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 04366-000 | Contaminante: | Metais |
| Distrito: | Cidade Ademar | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Cidade Ademar - CPAD | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 330.116 E | 7.382.574 N |
| 3 | 330.006 E | 7.382.550 N |
| 5 | 330.093 E | 7.382.591 N |
| 7 | 330.116 E | 7.382.574 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 330.040 E | 7.382.514 N |
| 4 | 330.079 E | 7.382.609 N |
| 6 | 330.098 E | 7.382.595 N |

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|---|
| SQL: | 172.231.0105-7; | Zoneamento: | Zona Mista de Proteção Ambiental (ZM-p) |
| Endereço: | Rua Padre Antônio Gouveia, nº 217 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 04416-200 | Contaminante: | Metais |
| Distrito: | Cidade Ademar | Restrição: | - |
| Subpref.: | Cidade Ademar - CPAD | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 332.932 E | 7.380.485 N |
| 3 | 332.917 E | 7.380.469 N |
| 5 | 332.914 E | 7.380.537 N |
| 7 | 332.939 E | 7.380.509 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 332.922 E | 7.380.488 N |
| 4 | 332.896 E | 7.380.475 N |
| 6 | 332.919 E | 7.380.539 N |
| 8 | 332.932 E | 7.380.485 N |

| | | | |
|------------------|--------------------------------|-----------------------|---|
| SQL: | 161.110.0042-9; | Zoneamento: | Zona Mista de Proteção Ambiental (ZM-p) |
| Endereço: | Estrada do Alvarenga, nº 5.071 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 04474-340 | Contaminante: | Metais |
| Distrito: | Pedreira | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Cidade Ademar - CPAD | Intervenção: | Bombeamento e tratamento Monitoramento ambiental |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 333.340 E | 7.376.688 N |
| 3 | 333.304 E | 7.376.660 N |
| 5 | 333.337 E | 7.376.741 N |
| 7 | 333.340 E | 7.376.688 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 333.333 E | 7.376.695 N |
| 4 | 333.283 E | 7.376.677 N |
| 6 | 333.367 E | 7.376.717 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| SQL: | 162.004.0001-5; |
| Endereço: | Av. Nossa Senhora do Sabará, nº 5.312 |
| CEP: | 04447-011 |
| Distrito: | Pedreira |
| Subpref.: | Cidade Ademar - CPAD |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona de Ocupação Especial (ZOE) |
| Classificação: | Contaminada |
| Contaminante: | Metais PAH's PCB's Solventes Aromáticos Halogenados |
| Restrição: | - |
| Intervenção: | Monitoramento ambiental Remoção de solo/resíduo |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 328.579 E | 7.378.174 N |
| 3 | 328.546 E | 7.377.941 N |
| 5 | 328.579 E | 7.378.174 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 328.691 E | 7.378.078 N |
| 4 | 328.502 E | 7.377.957 N |

| | |
|------------------|---------------------------|
| SQL: | 111.282.0029-4; |
| Endereço: | Av. São Miguel, nº 4.681 |
| CEP: | 03870-100 |
| Distrito: | Ermelino Matarazzo |
| Subpref.: | Ermelino Matarazzo - SPEM |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - b (ZCP-b) |
| Classificação: | Contaminada |
| Contaminante: | Combustíveis Líquidos |
| Restrição: | - |
| Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 348.115 E | 7.399.586 N |
| 3 | 348.074 E | 7.399.617 N |
| 5 | 348.090 E | 7.399.622 N |
| 7 | 348.111 E | 7.399.592 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 348.099 E | 7.399.587 N |
| 4 | 348.090 E | 7.399.618 N |
| 6 | 348.108 E | 7.399.624 N |
| 8 | 348.115 E | 7.399.586 N |

| | |
|------------------|----------------------------------|
| SQL: | 111.548.0001-5; |
| Endereço: | Av. São Miguel, nº 7.117 e 7.119 |
| CEP: | 08070-001 |
| Distrito: | Ermelino Matarazzo |
| Subpref.: | Ermelino Matarazzo - SPEM |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - b (ZCP-b) |
| Classificação: | Contaminada |
| Contaminante: | Combustíveis Líquidos PAH's Solventes Aromáticos |
| Restrição: | Água Subterrânea |
| Intervenção: | Atenuação natural monitorada Remoção de fase livre |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 350.146 E | 7.400.645 N |
| 3 | 350.160 E | 7.400.508 N |
| 5 | 350.118 E | 7.400.486 N |
| 7 | 350.146 E | 7.400.645 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 350.166 E | 7.400.541 N |
| 4 | 350.122 E | 7.400.482 N |
| 6 | 350.144 E | 7.400.570 N |

| | |
|------------------|---------------------------|
| SQL: | 129.008.0006-3; |
| Endereço: | R. Arlindo Betio, nº 989 |
| CEP: | 03828-000 |
| Distrito: | Ermelino Matarazzo |
| Subpref.: | Ermelino Matarazzo - SPEM |

| | |
|-----------------------|---|
| Zoneamento: | Zona Predominantemente Industrial (ZPI) |
| Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| Contaminante: | Anilinas Fenóis Metais |
| Restrição: | Água Subterrânea Trabalhador de Obra |
| Intervenção: | Remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.) |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 1 | 348.101 E | 7.402.083 N |
| 3 | 348.071 E | 7.402.107 N |
| 5 | 348.038 E | 7.402.333 N |
| 7 | 347.977 E | 7.402.436 N |
| 9 | 347.997 E | 7.402.494 N |
| 11 | 348.087 E | 7.402.462 N |
| 13 | 348.123 E | 7.402.363 N |
| 15 | 348.230 E | 7.402.308 N |
| 17 | 348.331 E | 7.402.030 N |

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 2 | 348.102 E | 7.402.104 N |
| 4 | 348.025 E | 7.402.133 N |
| 6 | 348.015 E | 7.402.382 N |
| 8 | 347.977 E | 7.402.472 N |
| 10 | 348.027 E | 7.402.496 N |
| 12 | 348.104 E | 7.402.438 N |
| 14 | 348.209 E | 7.402.352 N |
| 16 | 348.217 E | 7.402.300 N |
| 18 | 348.101 E | 7.402.083 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | | | |
|------------------|---|-----------------------|--|
| SQL: | 129.008.0025-1; 129.008.0026-8; 129.008.0027-6; | Zoneamento: | Zona Especial de Interesse Social (ZEIS-1) |
| Endereço: | R. Arlindo Bettio, s/n | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 03828-000 | Contaminante: | Biocidas Metais |
| Distrito: | Ermelino Matarazzo | Restrição: | Água Subterrânea Subsolo |
| Subpref.: | Ermelino Matarazzo - SPEM | Intervenção: | Remoção de solo/resíduo |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 347.498 E | 7.402.305 N | 2 | 347.455 E | 7.402.429 N |
| 3 | 347.559 E | 7.402.539 N | 4 | 347.647 E | 7.402.448 N |
| 5 | 347.687 E | 7.402.453 N | 6 | 347.748 E | 7.402.512 N |
| 7 | 347.764 E | 7.402.521 N | 8 | 347.788 E | 7.402.521 N |
| 9 | 347.816 E | 7.402.507 N | 10 | 347.854 E | 7.402.427 N |
| 11 | 347.923 E | 7.402.334 N | 12 | 347.953 E | 7.402.298 N |
| 13 | 347.977 E | 7.402.293 N | 14 | 348.009 E | 7.402.308 N |
| 15 | 348.006 E | 7.402.350 N | 16 | 347.993 E | 7.402.370 N |
| 17 | 348.015 E | 7.402.382 N | 18 | 348.038 E | 7.402.333 N |
| 19 | 348.025 E | 7.402.133 N | 20 | 348.025 E | 7.402.118 N |
| 21 | 347.738 E | 7.402.299 N | 22 | 347.686 E | 7.402.315 N |
| 23 | 347.572 E | 7.402.321 N | 24 | 347.498 E | 7.402.305 N |

| | | | |
|------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|
| SQL: | 127.077.0003-6; 127.077.0004-4; | Zoneamento: | Zona Mista de Baixa Densidade (ZM-1) |
| Endereço: | Av. General Penha Brasil, nº 16 e R. São Gonçalo do Abaeté, nº 16 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 02673-000 | Contaminante: | PAH's Solventes Aromáticos |
| Distrito: | Brasilândia | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Freguesia do Ó / Brasilândia - SPFO | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 328.965 E | 7.404.672 N | 2 | 328.986 E | 7.404.686 N |
| 3 | 328.998 E | 7.404.666 N | 4 | 328.978 E | 7.404.653 N |
| 5 | 328.965 E | 7.404.672 N | | | |

| | | | |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 104.187.0008-6; 104.187.0009-4; | Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - a (ZCP-a) |
| Endereço: | Av. Santa Marina, 2.239 e 2.247 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 07270-020 | Contaminante: | Metais TPH |
| Distrito: | Freguesia do Ó | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Freguesia do Ó / Brasilândia - SPFO | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 327.103 E | 7.399.566 N | 2 | 327.055 E | 7.399.558 N |
| 3 | 327.055 E | 7.399.576 N | 4 | 327.097 E | 7.399.583 N |
| 5 | 327.098 E | 7.399.580 N | 6 | 327.102 E | 7.399.581 N |
| 7 | 327.103 E | 7.399.566 N | | | |

| | | | |
|------------------|--------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 138.221.0002-0; | Zoneamento: | Zona Mista de Baixa Densidade (ZM-1) |
| Endereço: | R. Santa Etelvina, nº 82 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 08430-020 | Contaminante: | Metais Solventes Aromáticos Solventes Aromáticos Halogenados Solventes Clorados Solventes Halogenados TPH |
| Distrito: | Lajeado | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Guaianases - SPG | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 354.309 E | 7.397.713 N | 2 | 354.385 E | 7.397.807 N |
| 3 | 354.436 E | 7.397.769 N | 4 | 354.442 E | 7.397.779 N |
| 5 | 354.484 E | 7.397.762 N | 6 | 354.571 E | 7.397.766 N |
| 7 | 354.487 E | 7.397.688 N | 8 | 354.492 E | 7.397.637 N |
| 9 | 354.576 E | 7.397.645 N | 10 | 354.718 E | 7.397.513 N |
| 11 | 354.589 E | 7.397.441 N | 12 | 354.520 E | 7.397.464 N |
| 13 | 354.372 E | 7.397.582 N | 14 | 354.317 E | 7.397.605 N |
| 15 | 354.339 E | 7.397.650 N | 16 | 354.321 E | 7.397.658 N |
| 17 | 354.298 E | 7.397.613 N | 18 | 354.247 E | 7.397.629 N |
| 19 | 354.309 E | 7.397.713 N | | | |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

SQL: 138.221.0004-7; 138.256.0004-0;
Endereço: R. Santa Etelvina, nº 4
CEP: 08430-020
Distrito: Lajeado
Subpref.: Guaianases - SPG

Zoneamento: Zona Mista de Baixa Densidade (ZM-1)
Classificação: Contaminada Sob Investigação
Contaminante: Metais
 Solventes Aromáticos
 Solventes Aromáticos Halogenados
 Solventes Halogenados
 TPH
Restrição: Água Subterrânea
 Solo
Intervenção: -

Vértices*:

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 1 | 354.366 E | 7.397.573 N |
| 3 | 354.566 E | 7.397.431 N |
| 5 | 354.732 E | 7.397.506 N |
| 7 | 354.579 E | 7.397.344 N |
| 9 | 354.482 E | 7.397.332 N |
| 11 | 354.341 E | 7.397.464 N |
| 13 | 354.366 E | 7.397.573 N |

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 2 | 354.499 E | 7.397.462 N |
| 4 | 354.633 E | 7.397.450 N |
| 6 | 354.758 E | 7.397.484 N |
| 8 | 354.541 E | 7.397.319 N |
| 10 | 354.405 E | 7.397.293 N |
| 12 | 354.234 E | 7.397.620 N |

SQL: 046.096.0149-4; 046.096.0529-5;
Endereço: R. Assungui, nº 717 e 753
CEP: 04131-001
Distrito: Cursino
Subpref.: Ipiranga - SPIP

Zoneamento: Zona Mista de Média Densidade (ZM-2)
Classificação: Em Processo de Monitoramento para Reabilitação
Contaminante: Metais
 Solventes Halogenados
 TPH
Restrição: Água Subterrânea
Intervenção: -

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 334.984 E | 7.388.102 N |
| 3 | 334.951 E | 7.388.181 N |
| 5 | 334.973 E | 7.388.180 N |
| 7 | 334.984 E | 7.388.102 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 334.932 E | 7.388.103 N |
| 4 | 334.972 E | 7.388.177 N |
| 6 | 335.001 E | 7.388.174 N |

SQL: 049.286.0034-7; 049.286.0533-0;
Endereço: R. do Boqueirão, nº 367 e 383
CEP: 04293-000
Distrito: Cursino
Subpref.: Ipiranga - SPIP

Zoneamento: Zona Mista de Média Densidade (ZM-2)
Classificação: Reabilitada
Contaminante: Metais
 Solventes Halogenados
Restrição: Água Subterrânea
Intervenção: -

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 335.269 E | 7.386.816 N |
| 3 | 335.172 E | 7.386.792 N |
| 5 | 335.292 E | 7.386.889 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 335.255 E | 7.386.774 N |
| 4 | 335.209 E | 7.386.904 N |
| 6 | 335.269 E | 7.386.816 N |

SQL: 032.117.0001-3;
Endereço: Av. Presidente Wilson, nº 3.095/3.113
CEP: 04220-000
Distrito: Ipiranga
Subpref.: Ipiranga - SPIP

Zoneamento: Zona Predominantemente Industrial (ZPI)
Classificação: Contaminada Sob Investigação
Contaminante: Metais
 TPH
Restrição: Água Subterrânea
Intervenção: -

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 336.894 E | 7.391.589 N |
| 3 | 336.977 E | 7.391.212 N |
| 5 | 336.898 E | 7.391.426 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 337.028 E | 7.391.234 N |
| 4 | 336.881 E | 7.391.418 N |
| 6 | 336.894 E | 7.391.589 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | | | |
|------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 032.196.0003-4; | Zoneamento: | Zona Especial de Interesse Social (ZEIS-3) |
| Endereço: | Av. Presidente Wilson, nº 1786 e 1866 | Classificação: | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| CEP: | 03107-001 | Contaminante: | Fenóis Metais Solventes Aromáticos Solventes Aromáticos Halogenados |
| Distrito: | Ipiranga | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Ipiranga - SPIP | Intervenção: | Bombeamento e tratamento |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 336.312 E | 7.392.599 N | 2 | 336.388 E | 7.392.436 N |
| 3 | 336.350 E | 7.392.417 N | 4 | 336.333 E | 7.392.436 N |
| 5 | 336.313 E | 7.392.436 N | 6 | 336.280 E | 7.392.468 N |
| 7 | 336.282 E | 7.392.484 N | 8 | 336.267 E | 7.392.522 N |
| 9 | 336.222 E | 7.392.557 N | 10 | 336.312 E | 7.392.599 N |

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|--|
| SQL: | 035.073.0012-5; 035.073.0013-3; 035.073.0025-7; 035.073.0026-5; 035.073.0033-8; 035.073.0035-4; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - b (ZM-3b) |
| Endereço: | R. Agostinho Gomes, nº 457, 463/469, 477, 477- fundos, 485 e 495/497 | Classificação: | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| CEP: | 04206-000 | Contaminante: | Solventes Clorados |
| Distrito: | Ipiranga | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Ipiranga - SPIP | Intervenção: | Monitoramento ambiental |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 336.280 E | 7.392.021 N | 2 | 336.275 E | 7.392.021 N |
| 3 | 336.276 E | 7.392.014 N | 4 | 336.228 E | 7.392.010 N |
| 5 | 336.224 E | 7.392.051 N | 6 | 336.276 E | 7.392.056 N |
| 7 | 336.280 E | 7.392.021 N | | | |

| | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 035.082.0018-8; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - b (ZM-3b) |
| Endereço: | Rua Cipriano Barata, nº 779 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | | Contaminante: | Metais |
| Distrito: | Ipiranga | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Ipiranga - SPIP | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 336.163 E | 7.391.830 N | 2 | 336.162 E | 7.391.848 N |
| 3 | 336.190 E | 7.391.851 N | 4 | 336.193 E | 7.391.821 N |
| 5 | 336.165 E | 7.391.819 N | 6 | 336.166 E | 7.391.801 N |
| 7 | 336.127 E | 7.391.797 N | 8 | 336.124 E | 7.391.825 N |
| 9 | 336.163 E | 7.391.830 N | | | |

| | | | |
|------------------|---|-----------------------|--|
| SQL: | 035.083.0041-2; 035.083.0042-0; 035.083.0043-9; 035.083.0046-8; 035.083.0047-1; 035.083.0262-8; 035.083.0263-6; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - b (ZM-3b) |
| Endereço: | R. Tabor, nº 607 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 04202-021 | Contaminante: | Metais |
| Distrito: | Ipiranga | Restrição: | Água Subterrânea Plantio e Consumo de Alimentos |
| Subpref.: | Ipiranga - SPIP | Intervenção: | Recobrimento de Solo/Resíduo com solo Remoção de solo/resíduo |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 336.466 E | 7.391.774 N | 2 | 336.281 E | 7.391.754 N |
| 3 | 336.270 E | 7.391.859 N | 4 | 336.293 E | 7.391.861 N |
| 5 | 336.289 E | 7.391.909 N | 6 | 336.419 E | 7.391.922 N |
| 7 | 336.466 E | 7.391.774 N | | | |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | | | |
|------------------|-------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 040.040.0062-9; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Endereço: | Praça Nomi Jafet, nº 44 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 04205-050 | Contaminante: | Metais |
| Distrito: | Ipiranga | Restrição: | - |
| Subpref.: | Ipiranga - SPIP | Intervenção: | Remoção de solo/resíduo |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 1 | 336.151 E | 7.391.361 N |
| 3 | 336.110 E | 7.391.339 N |
| 5 | 336.083 E | 7.391.368 N |
| 7 | 336.064 E | 7.391.370 N |
| 9 | 336.106 E | 7.391.377 N |
| 11 | 336.151 E | 7.391.361 N |

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 2 | 336.108 E | 7.391.357 N |
| 4 | 336.086 E | 7.391.336 N |
| 6 | 336.064 E | 7.391.366 N |
| 8 | 336.106 E | 7.391.374 N |
| 10 | 336.149 E | 7.391.381 N |

| | | | |
|------------------|---------------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 040.107.0032-7; 040.107.0043-2; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - b (ZM-3b) |
| Endereço: | Rua Dom Luis Lasanha, nº 437 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 04266-030 | Contaminante: | TPH |
| Distrito: | Ipiranga | Restrição: | - |
| Subpref.: | Ipiranga - SPIP | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 335.905 E | 7.390.272 N |
| 3 | 335.853 E | 7.390.227 N |
| 5 | 335.841 E | 7.390.289 N |
| 7 | 335.947 E | 7.390.276 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 335.909 E | 7.390.232 N |
| 4 | 335.847 E | 7.390.231 N |
| 6 | 335.943 E | 7.390.301 N |
| 8 | 335.905 E | 7.390.272 N |

| | | | |
|------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|
| SQL: | 040.180.0023-5; 040.180.0073-1; | Zoneamento: | Zona Mista de Média Densidade (ZM-2) |
| Endereço: | R. Arcipreste Ezequias, nº 130 e R. Dr. Mario Vicente, nº 246, fundos nº 252 e 256. | Classificação: | Reabilitada |
| CEP: | 04271-060 | Contaminante: | Metais |
| Distrito: | Ipiranga | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Ipiranga - SPIP | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 335.130 E | 7.390.564 N |
| 3 | 335.119 E | 7.390.620 N |
| 5 | 335.121 E | 7.390.604 N |
| 7 | 335.130 E | 7.390.564 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 335.097 E | 7.390.592 N |
| 4 | 335.128 E | 7.390.612 N |
| 6 | 335.146 E | 7.390.584 N |

| | | | |
|------------------|---------------------------------|-----------------------|---|
| SQL: | 043.051.0057-6; 043.051.0063-0; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - b (ZM-3b) |
| Endereço: | R. Bom Pastor, nº 2.224 | Classificação: | Reabilitada |
| CEP: | 04203-002 | Contaminante: | PAH's Solventes Aromáticos TPH |
| Distrito: | Ipiranga | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Ipiranga - SPIP | Intervenção: | Extração multifásica Monitoramento ambiental |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 336.158 E | 7.389.580 N |
| 3 | 336.106 E | 7.389.615 N |
| 5 | 336.158 E | 7.389.580 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 336.112 E | 7.389.579 N |
| 4 | 336.142 E | 7.389.619 N |

| | | | |
|------------------|-------------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 050.024.0040-1; | Zoneamento: | Zona Mista de Média Densidade (ZM-2) |
| Endereço: | Rua Antônio Frederico, nº 267 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 04224-030 | Contaminante: | Metais PCB's |
| Distrito: | Ipiranga | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Ipiranga - SPIP | Intervenção: | Recobrimento de Solo/Resíduo com solo Remoção de solo/resíduo |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 337.416 E | 7.389.505 N |
| 3 | 337.453 E | 7.389.532 N |
| 5 | 337.432 E | 7.389.399 N |
| 7 | 337.435 E | 7.389.481 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 337.450 E | 7.389.532 N |
| 4 | 337.507 E | 7.389.464 N |
| 6 | 337.393 E | 7.389.447 N |
| 8 | 337.416 E | 7.389.505 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | | | |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 050.036.0053-4; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - b (ZM-3b) |
| Endereço: | Av. Carioca, nº 745, nº 735 e nº 739 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 04225-000 | Contaminante: | PAH's Solventes Aromáticos Solventes Halogenados TPH |
| Distrito: | Ipiranga | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Ipiranga - SPIP | Intervenção: | Monitoramento ambiental Monitoramento do índice de explosividade Oxidação/redução química Remoção de fase livre |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 338.303 E | 7.389.110 N |
| 3 | 338.217 E | 7.389.162 N |
| 5 | 338.303 E | 7.389.110 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 338.252 E | 7.389.087 N |
| 4 | 338.273 E | 7.389.183 N |

| | | | |
|------------------|---------------------------------|-----------------------|---|
| SQL: | 050.037.0018-0; | Zoneamento: | Zona Predominantemente Industrial (ZPI) |
| Endereço: | Av. Presidente Wilson, nº 6.351 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 04222-002 | Contaminante: | Metais PAH's PCB's Solventes Aromáticos Solventes Halogenados TPH |
| Distrito: | Ipiranga | Restrição: | Água Subterrânea Escavações Plantio e Consumo de Alimentos Solo |
| Subpref.: | Ipiranga - SPIP | Intervenção: | Barreira hidráulica Extração multifásica Isolamento da área (proibição de acesso) Monitoramento ambiental Remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.) |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 338.653 E | 7.388.975 N |
| 3 | 338.660 E | 7.388.779 N |
| 5 | 338.653 E | 7.388.975 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 338.766 E | 7.388.832 N |
| 4 | 338.556 E | 7.388.931 N |

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|--|
| SQL: | 050.050.0011-9; 050.050.0014-3; 050.050.0018-6; 050.050.0019-4; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - b (ZM-3b) |
| Endereço: | Rua Dois de Julho, 740 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 04215-000 | Contaminante: | Metais PAH's Solventes Aromáticos |
| Distrito: | Ipiranga | Restrição: | Água Subterrânea Água Superficial Construção de Espaços Confinados Escavações Interceptação do Lençol Freático Plantio e Consumo de Alimentos Subsolo Trabalhador de Obra |
| Subpref.: | Ipiranga - SPIP | Intervenção: | Oxidação/redução química |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 336.943 E | 7.389.629 N |
| 3 | 336.884 E | 7.389.557 N |
| 5 | 336.864 E | 7.389.603 N |
| 7 | 336.835 E | 7.389.653 N |
| 9 | 336.940 E | 7.389.662 N |

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 2 | 336.878 E | 7.389.622 N |
| 4 | 336.868 E | 7.389.555 N |
| 6 | 336.840 E | 7.389.601 N |
| 8 | 336.938 E | 7.389.664 N |
| 10 | 336.943 E | 7.389.629 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | |
|------------------|---|
| SQL: | 050.059.0092-6; 050.059.0115-9; |
| Endereço: | Av. Carioca, nº 477 e Tv. Custódio de Oliveira Lima, nº 8 |
| CEP: | 04225-001 |
| Distrito: | Ipiranga |
| Subpref.: | Ipiranga - SPIP |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - b (ZM-3b) |
| Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| Contaminante: | Metais PAH's Solventes Halogenados |
| Restrição: | - |
| Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 337.950 E | 7.389.057 N |
| 3 | 337.938 E | 7.389.063 N |
| 5 | 337.963 E | 7.389.062 N |
| 7 | 338.028 E | 7.388.986 N |
| 9 | 337.950 E | 7.389.057 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 337.942 E | 7.389.053 N |
| 4 | 337.959 E | 7.389.072 N |
| 6 | 337.988 E | 7.389.072 N |
| 8 | 337.991 E | 7.388.969 N |

| | |
|------------------|---------------------|
| SQL: | 050.060.0241-7; |
| Endereço: | Av. Carioca, nº 340 |
| CEP: | 04225-000 |
| Distrito: | Ipiranga |
| Subpref.: | Ipiranga - SPIP |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona Predominantemente Industrial (ZPI) |
| Classificação: | Contaminada |
| Contaminante: | Metais PAH's Solventes Aromáticos Solventes Halogenados |
| Restrição: | Água Subterrânea |
| Intervenção: | Bombeamento e tratamento Monitoramento ambiental Remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.) |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 337.936 E | 7.388.814 N |
| 3 | 337.913 E | 7.388.917 N |
| 5 | 337.936 E | 7.388.814 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 337.894 E | 7.388.908 N |
| 4 | 337.954 E | 7.388.823 N |

| | |
|------------------|------------------------|
| SQL: | 050.220.0144-6; |
| Endereço: | R. Auriverde, nº 2.028 |
| CEP: | 04222-002 |
| Distrito: | Ipiranga |
| Subpref.: | Ipiranga - SPIP |

| | |
|-----------------------|---|
| Zoneamento: | Zona Predominantemente Industrial (ZPI) |
| Classificação: | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| Contaminante: | Metais PAH's PCB's Solventes Aromáticos Solventes Halogenados TPH |
| Restrição: | Água Subterrânea Solo |
| Intervenção: | Barreira hidráulica Bombeamento e tratamento Recobrimento de Solo/Resíduo com solo Remoção de solo/resíduo |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 338.120 E | 7.388.527 N |
| 3 | 338.541 E | 7.388.918 N |
| 5 | 338.120 E | 7.388.527 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 337.892 E | 7.388.634 N |
| 4 | 338.650 E | 7.388.759 N |

| | |
|------------------|-----------------------------|
| SQL: | 050.222.0504-1; |
| Endereço: | R. Clemente Pereira, nº 746 |
| CEP: | 04216-060 |
| Distrito: | Ipiranga |
| Subpref.: | Ipiranga - SPIP |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - a (ZCP-a) |
| Classificação: | Contaminada |
| Contaminante: | Metais TPH |
| Restrição: | Água Subterrânea |
| Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 337.047 E | 7.389.380 N |
| 3 | 336.990 E | 7.389.331 N |
| 5 | 337.053 E | 7.389.434 N |
| 7 | 337.054 E | 7.389.411 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 337.034 E | 7.389.336 N |
| 4 | 336.981 E | 7.389.426 N |
| 6 | 337.050 E | 7.389.417 N |
| 8 | 337.047 E | 7.389.380 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | | | |
|------------------|-------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 302.028.0004-8; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Endereço: | Rua Amadis, nº 61 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | | Contaminante: | Metais TPH |
| Distrito: | Ipiranga | Restrição: | - |
| Subpref.: | Ipiranga - SPIP | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 337.299 E | 7.390.091 N |
| 3 | 337.351 E | 7.390.029 N |
| 5 | 337.285 E | 7.389.973 N |
| 7 | 337.299 E | 7.390.091 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 337.301 E | 7.390.092 N |
| 4 | 337.351 E | 7.390.026 N |
| 6 | 337.283 E | 7.389.974 N |

| | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 049.052.0022-9; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - b (ZM-3b) |
| Endereço: | R. Salvador Pedroso, nº 231 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 04249-100 | Contaminante: | Metais |
| Distrito: | Sacomã | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Ipiranga - SPIP | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 337.130 E | 7.387.205 N |
| 3 | 337.132 E | 7.387.243 N |
| 5 | 337.130 E | 7.387.205 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 337.124 E | 7.387.242 N |
| 4 | 337.138 E | 7.387.205 N |

| | | | |
|------------------|------------------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 049.056.0058-8; | Zoneamento: | Zona Mista de Média Densidade (ZM-2) |
| Endereço: | R. Nossa Senhora das Mercês, nº 29 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 04165-010 | Contaminante: | Ftalatos PAH's Solventes Clorados TPH |
| Distrito: | Sacomã | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Ipiranga - SPIP | Intervenção: | Monitoramento ambiental Oxidação/redução química Remoção de solo/resíduo |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 335.883 E | 7.387.128 N |
| 3 | 335.826 E | 7.387.203 N |
| 5 | 335.899 E | 7.387.256 N |
| 7 | 335.883 E | 7.387.128 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 335.826 E | 7.387.186 N |
| 4 | 335.833 E | 7.387.214 N |
| 6 | 335.954 E | 7.387.172 N |

| | | | |
|------------------|---|-----------------------|--|
| SQL: | 049.119.0026-1; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - b (ZM-3b) |
| Endereço: | R. Santo Albano, esquina com a R. Descampado e a R. Antonio Bezerra | Classificação: | Reabilitada |
| CEP: | 04296-090 | Contaminante: | Metais |
| Distrito: | Sacomã | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Ipiranga - SPIP | Intervenção: | Remoção de solo/resíduo |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 336.419 E | 7.386.759 N |
| 3 | 336.386 E | 7.386.796 N |
| 5 | 336.415 E | 7.386.879 N |
| 7 | 336.419 E | 7.386.759 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 336.394 E | 7.386.800 N |
| 4 | 336.354 E | 7.386.840 N |
| 6 | 336.470 E | 7.386.792 N |

| | | | |
|------------------|---------------------------------|-----------------------|---|
| SQL: | 049.212.0026-2; 049.212.0027-0; | Zoneamento: | Zona Predominantemente Industrial (ZPI) |
| Endereço: | R. Padre Arlindo Vieira, nº 575 | Classificação: | Reabilitada |
| CEP: | 04297-000 | Contaminante: | Metais |
| Distrito: | Sacomã | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Ipiranga - SPIP | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 336.697 E | 7.386.171 N |
| 3 | 336.772 E | 7.386.134 N |
| 5 | 336.697 E | 7.386.171 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 336.763 E | 7.386.184 N |
| 4 | 336.705 E | 7.386.122 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | | | |
|------------------|----------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 050.164.0073-3; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - b (ZM-3b) |
| Endereço: | R. Viena, nº 50 / 97 | Classificação: | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| CEP: | 04248-060 | Contaminante: | Metais TPH |
| Distrito: | Sacomã | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Ipiranga - SPIP | Intervenção: | Monitoramento ambiental |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 336.863 E | 7.387.752 N | 2 | 336.856 E | 7.387.721 N |
| 3 | 336.771 E | 7.387.740 N | 4 | 336.801 E | 7.387.842 N |
| 5 | 336.841 E | 7.387.833 N | 6 | 336.839 E | 7.387.802 N |
| 7 | 336.856 E | 7.387.793 N | 8 | 336.863 E | 7.387.752 N |

| | | | |
|------------------|---------------------------------|-----------------------|---|
| SQL: | 119.085.0002-5; 119.085.0003-3; | Zoneamento: | Zona Predominantemente Industrial (ZPI) |
| Endereço: | R. Góis Raposo, nº 1.550 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 04182-000 | Contaminante: | Ftalatos Metais Solventes Halogenados |
| Distrito: | Sacomã | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Ipiranga - SPIP | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 337.763 E | 7.384.747 N | 2 | 337.819 E | 7.384.702 N |
| 3 | 337.534 E | 7.384.513 N | 4 | 337.440 E | 7.384.657 N |
| 5 | 337.644 E | 7.384.774 N | 6 | 337.763 E | 7.384.747 N |

| | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 119.098.0017-1; | Zoneamento: | Zona Predominantemente Industrial (ZPI) |
| Endereço: | Rua Eugênio Belloto, nº 200 | Classificação: | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| CEP: | 04185-160 | Contaminante: | Solventes Clorados Solventes Halogenados TPH |
| Distrito: | Sacomã | Restrição: | Água Subterrânea Subsolo |
| Subpref.: | Ipiranga - SPIP | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 338.318 E | 7.384.299 N | 2 | 338.374 E | 7.384.254 N |
| 3 | 338.373 E | 7.384.242 N | 4 | 338.407 E | 7.384.204 N |
| 5 | 338.273 E | 7.384.099 N | 6 | 338.257 E | 7.384.116 N |
| 7 | 338.249 E | 7.384.117 N | 8 | 338.189 E | 7.384.192 N |
| 9 | 338.318 E | 7.384.299 N | | | |

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|---|
| SQL: | 119.111.0015-1; | Zoneamento: | Zona Predominantemente Industrial (ZPI) |
| Endereço: | Av. Abrahão Gonçalves Braga, nº 4 | Classificação: | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| CEP: | 04186-220 | Contaminante: | Combustíveis Líquidos PAH's Solventes Halogenados |
| Distrito: | Sacomã | Restrição: | - |
| Subpref.: | Ipiranga - SPIP | Intervenção: | Bombeamento e tratamento Extração multifásica Remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.) |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 338.386 E | 7.384.830 N | 2 | 338.159 E | 7.384.659 N |
| 3 | 338.065 E | 7.384.718 N | 4 | 338.230 E | 7.384.836 N |
| 5 | 338.224 E | 7.384.844 N | 6 | 338.241 E | 7.384.856 N |
| 7 | 338.204 E | 7.384.905 N | 8 | 338.342 E | 7.385.009 N |
| 9 | 338.363 E | 7.384.919 N | 10 | 338.431 E | 7.384.962 N |
| 11 | 338.459 E | 7.384.884 N | 12 | 338.386 E | 7.384.830 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | | | |
|------------------|-----------------|-----------------------|--|
| SQL: | 119.112.0001-0; | Zoneamento: | Zona Predominantemente Industrial (ZPI) |
| Endereço: | R. Epiacaba, 90 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 04257-170 | Contaminante: | Metais Outros Inorgânicos Solventes Halogenados |
| Distrito: | Sacomã | Restrição: | Água Subterrânea Construção de Qualquer Edificação Trabalhador de Obra |
| Subpref.: | Ipiranga - SPIP | Intervenção: | Remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.) Remoção de solo/resíduo |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 337.509 E | 7.385.099 N |
| 3 | 337.706 E | 7.385.284 N |
| 5 | 337.742 E | 7.385.134 N |
| 7 | 337.556 E | 7.385.057 N |
| 9 | 337.509 E | 7.385.099 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 337.577 E | 7.385.186 N |
| 4 | 337.775 E | 7.385.269 N |
| 6 | 337.724 E | 7.385.119 N |
| 8 | 337.537 E | 7.385.059 N |

| | | | |
|------------------|-------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 157.095.0001-0; | Zoneamento: | Zona Mista de Média Densidade (ZM-2) |
| Endereço: | Av. Do Cursino, nº 5797 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 04538-133 | Contaminante: | Combustíveis Líquidos PAH's Solventes Aromáticos |
| Distrito: | Sacomã | Restrição: | - |
| Subpref.: | Ipiranga - SPIP | Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 1 | 335.656 E | 7.383.664 N |
| 3 | 335.619 E | 7.383.463 N |
| 5 | 335.582 E | 7.383.474 N |
| 7 | 335.488 E | 7.383.499 N |
| 9 | 335.412 E | 7.383.547 N |
| 11 | 335.454 E | 7.383.618 N |
| 13 | 335.551 E | 7.383.631 N |
| 15 | 335.656 E | 7.383.664 N |

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 2 | 335.638 E | 7.383.466 N |
| 4 | 335.612 E | 7.383.469 N |
| 6 | 335.525 E | 7.383.471 N |
| 8 | 335.484 E | 7.383.530 N |
| 10 | 335.440 E | 7.383.618 N |
| 12 | 335.455 E | 7.383.633 N |
| 14 | 335.555 E | 7.383.671 N |

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|--|
| SQL: | 157.130.0009-4; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Endereço: | R. Prof. Arnaldo João Semeraro, nº 485 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 04184-000 | Contaminante: | Metais Solventes Aromáticos |
| Distrito: | Sacomã | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Ipiranga - SPIP | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 336.987 E | 7.383.720 N |
| 3 | 337.099 E | 7.384.001 N |
| 5 | 337.170 E | 7.383.951 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 336.924 E | 7.383.770 N |
| 4 | 337.179 E | 7.383.974 N |
| 6 | 336.987 E | 7.383.720 N |

| | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------|---|
| SQL: | 133.239.0001-3; | Zoneamento: | Zona Predominantemente Industrial (ZPI) |
| Endereço: | Av. Marechal Tito, nº 6765 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 08115-100 | Contaminante: | Metais |
| Distrito: | Itaim Paulista | Restrição: | - |
| Subpref.: | Itaim Paulista - SPIT | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 358.409 E | 7.402.060 N |
| 3 | 358.687 E | 7.401.838 N |
| 5 | 358.409 E | 7.402.060 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 358.524 E | 7.402.125 N |
| 4 | 358.566 E | 7.401.738 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 132.386.0090-6; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - b (ZM-3b) |
| Endereço: | Av. Marechal Tito, nº 3.795 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 08115-000 | Contaminante: | TPH |
| Distrito: | Vila Curuçá | Restrição: | - |
| Subpref.: | Itaim Paulista - SPIT | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 356.014 E | 7.401.147 N | 2 | 356.118 E | 7.401.137 N |
| 3 | 356.117 E | 7.401.035 N | 4 | 355.999 E | 7.401.031 N |
| 5 | 356.000 E | 7.401.147 N | 6 | 356.014 E | 7.401.147 N |

| | | | |
|------------------|-------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 147.329.0025-8; | Zoneamento: | Zona Mista de Baixa Densidade (ZM-1) |
| Endereço: | R. Marino Silvani, s/nº | Classificação: | Reabilitada |
| CEP: | 08280-700 | Contaminante: | Fenóis Gases Metais Outros Inorgânicos PAH's Solventes Aromáticos |
| Distrito: | Cidade Líder | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Itaquera - SPIQ | Intervenção: | Atenuação natural monitorada |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 348.828 E | 7.393.892 N | 2 | 348.851 E | 7.393.895 N |
| 3 | 348.851 E | 7.393.895 N | 4 | 348.852 E | 7.393.885 N |
| 5 | 348.827 E | 7.393.885 N | 6 | 348.828 E | 7.393.892 N |

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|--|
| SQL: | 147.330.0008-0; 147.330.0009-9; 147.330.0010-2; 147.330.0011-0; 147.330.0012-9; 147.330.0053-6; 147.330.0054-4; 147.330.0055-2; 147.330.0056-0; 147.330.0057-9; 147.330.0064-1; | Zoneamento: | Zona Mista de Baixa Densidade (ZM-1) |
| Endereço: | Rua Angelo Arlotti, nº 200 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 08280-690 | Contaminante: | Gases Metais TPH |
| Distrito: | Cidade Líder | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Itaquera - SPIQ | Intervenção: | Monitoramento do índice de explosividade |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 348.873 E | 7.393.794 N | 2 | 348.880 E | 7.393.823 N |
| 3 | 348.929 E | 7.393.811 N | 4 | 348.922 E | 7.393.782 N |
| 5 | 348.873 E | 7.393.794 N | | | |

| | | | |
|------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| SQL: | 147.330.0040-4; | Zoneamento: | Zona Mista de Baixa Densidade (ZM-1) |
| Endereço: | R. Adolfo Lima de Barros, s/nº | Classificação: | Reabilitada |
| CEP: | 08280-690 | Contaminante: | Metais Outros Inorgânicos |
| Distrito: | Cidade Líder | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Itaquera - SPIQ | Intervenção: | Atenuação natural monitorada |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 348.947 E | 7.393.880 N | 2 | 348.922 E | 7.393.887 N |
| 3 | 348.920 E | 7.393.893 N | 4 | 348.948 E | 7.393.886 N |
| 5 | 348.947 E | 7.393.881 N | 6 | 348.947 E | 7.393.880 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|
| SQL: | 147.330.0060-9; | Zoneamento: | Zona Mista de Baixa Densidade (ZM-1) |
| Endereço: | R. Adolfo Lima Barros, nº 61 - Quadra 05 Lote 60 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 08280-690 | Contaminante: | Metais Outros |
| Distrito: | Cidade Líder | Restrição: | Água Subterrânea Solo |
| Subpref.: | Itaquera - SPIQ | Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 348.919 E | 7.393.770 N |
| 3 | 348.893 E | 7.393.770 N |
| 5 | 348.919 E | 7.393.770 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 348.917 E | 7.393.764 N |
| 4 | 348.895 E | 7.393.776 N |

| | | | |
|------------------|---------------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 147.331.0087-5; 147.332.0050-0; | Zoneamento: | Zona Mista de Baixa Densidade (ZM-1) |
| Endereço: | Rua Orlando Pellici, S/Nº | Classificação: | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| CEP: | 08280-020 | Contaminante: | Fenóis Gases Metais Outros Inorgânicos PAH's Solventes Aromáticos |
| Distrito: | Cidade Líder | Restrição: | Água Subterrânea Construção de Espaços Confinados |
| Subpref.: | Itaquera - SPIQ | Intervenção: | Monitoramento ambiental Monitoramento do índice de explosividade Ventilação/exaustão de espaços confinados |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 349.178 E | 7.394.013 N |
| 3 | 349.188 E | 7.393.990 N |
| 5 | 349.178 E | 7.394.013 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 349.198 E | 7.394.016 N |
| 4 | 349.182 E | 7.393.990 N |

| | | | |
|------------------|---|-----------------------|--|
| SQL: | 114.061.0092-6; | Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - a (ZCP-a) |
| Endereço: | R. Augusto Carlos Baumann, nº 327, 349, 361 e 363 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 08210-590 | Contaminante: | PAH's Solventes Aromáticos |
| Distrito: | Itaquera | Restrição: | Água Subterrânea Solo |
| Subpref.: | Itaquera - SPIQ | Intervenção: | Extração multifásica |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 351.877 E | 7.396.627 N |
| 3 | 351.917 E | 7.396.612 N |
| 5 | 351.877 E | 7.396.627 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 351.898 E | 7.396.641 N |
| 4 | 351.897 E | 7.396.598 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | | | |
|------------------|------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 114.258.0006-7; | Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - a (ZCP-a) |
| Endereço: | Rua Pires do Rio, 4615 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 08240-002 | Contaminante: | Metais Outros Solventes Clorados |
| Distrito: | Itaquera | Restrição: | Água Subterrânea Escavações Interceptação do Lençol Freático Plantio e Consumo de Alimentos Solo Subsolo Trabalhador de Obra |
| Subpref.: | Itaquera - SPIQ | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 1 | 351.808 E | 7.396.798 N |
| 3 | 351.785 E | 7.396.744 N |
| 5 | 351.671 E | 7.396.615 N |
| 7 | 351.625 E | 7.396.661 N |
| 9 | 351.635 E | 7.396.730 N |
| 11 | 351.694 E | 7.396.797 N |
| 13 | 351.732 E | 7.396.804 N |
| 15 | 351.808 E | 7.396.798 N |

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 2 | 351.821 E | 7.396.767 N |
| 4 | 351.801 E | 7.396.708 N |
| 6 | 351.638 E | 7.396.655 N |
| 8 | 351.605 E | 7.396.682 N |
| 10 | 351.659 E | 7.396.797 N |
| 12 | 351.698 E | 7.396.808 N |
| 14 | 351.750 E | 7.396.846 N |

| | | | |
|------------------|----------------------------------|-----------------------|---|
| SQL: | 140.262.0006-9; | Zoneamento: | Zona Mista de Baixa Densidade (ZM-1) |
| Endereço: | Rua Virginia de Miranda, 489/491 | Classificação: | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| CEP: | | Contaminante: | Metais PAH's PCB's |
| Distrito: | Itaquera | Restrição: | Água Subterrânea Escavações Plantio e Consumo de Alimentos |
| Subpref.: | Itaquera - SPIQ | Intervenção: | Impermeabilização de Solo/Resíduo Recobrimento de Solo/Resíduo com solo Remoção de solo/resíduo |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 351.947 E | 7.397.659 N |
| 3 | 351.972 E | 7.397.745 N |
| 5 | 352.046 E | 7.397.729 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 351.946 E | 7.397.671 N |
| 4 | 352.078 E | 7.397.826 N |
| 6 | 351.947 E | 7.397.659 N |

| | | | |
|------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| SQL: | 234.008.0001-3; | Zoneamento: | Zona Mista de Média Densidade (ZM-2) |
| Endereço: | Rua Agrimensor Sugaya, nº 391 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 08260-030 | Contaminante: | Metais Solventes Aromáticos |
| Distrito: | José Bonifácio | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Itaquera - SPIQ | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 1 | 353.001 E | 7.394.160 N |
| 3 | 352.969 E | 7.394.109 N |
| 5 | 352.949 E | 7.393.999 N |
| 7 | 352.790 E | 7.394.035 N |
| 9 | 352.736 E | 7.394.047 N |
| 11 | 352.742 E | 7.394.138 N |
| 13 | 352.742 E | 7.394.179 N |
| 15 | 352.853 E | 7.394.200 N |
| 17 | 352.884 E | 7.394.192 N |
| 19 | 352.924 E | 7.394.177 N |
| 21 | 352.958 E | 7.394.174 N |
| 23 | 353.003 E | 7.394.164 N |

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 2 | 352.979 E | 7.394.123 N |
| 4 | 352.952 E | 7.394.091 N |
| 6 | 352.811 E | 7.394.030 N |
| 8 | 352.752 E | 7.394.044 N |
| 10 | 352.730 E | 7.394.048 N |
| 12 | 352.736 E | 7.394.137 N |
| 14 | 352.819 E | 7.394.195 N |
| 16 | 352.862 E | 7.394.199 N |
| 18 | 352.899 E | 7.394.189 N |
| 20 | 352.943 E | 7.394.172 N |
| 22 | 352.970 E | 7.394.167 N |
| 24 | 353.001 E | 7.394.160 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | |
|------------------|------------------------|
| SQL: | 242.001.0001-9; |
| Endereço: | Av. Jacu Pêssogo, 2630 |
| CEP: | 08260-001 |
| Distrito: | Parque do Carmo |
| Subpref.: | Itaquera - SPIQ |

| | |
|-----------------------|---|
| Zoneamento: | Zona Predominantemente Industrial (ZPI) |
| Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| Contaminante: | Metais Solventes Clorados |
| Restrição: | - |
| Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 1 | 352.291 E | 7.391.684 N |
| 3 | 352.756 E | 7.391.750 N |
| 5 | 352.799 E | 7.391.586 N |
| 7 | 352.598 E | 7.391.349 N |
| 9 | 352.246 E | 7.391.422 N |
| 11 | 352.291 E | 7.391.684 N |

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 2 | 352.721 E | 7.391.837 N |
| 4 | 352.766 E | 7.391.721 N |
| 6 | 352.551 E | 7.391.508 N |
| 8 | 352.197 E | 7.391.364 N |
| 10 | 352.266 E | 7.391.460 N |

| | |
|------------------|--------------------------|
| SQL: | 089.239.0030-3; |
| Endereço: | Av. Santa Catarina, 2276 |
| CEP: | 04378-200 |
| Distrito: | Jabaquara |
| Subpref.: | Jabaquara - SPJA |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona Mista de Baixa Densidade (ZM-1) |
| Classificação: | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| Contaminante: | Combustíveis Líquidos Solventes Aromáticos |
| Restrição: | - |
| Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 330.991 E | 7.383.132 N |
| 3 | 331.005 E | 7.383.172 N |
| 5 | 330.991 E | 7.383.132 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 330.977 E | 7.383.147 N |
| 4 | 331.018 E | 7.383.157 N |

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| SQL: | 091.045.0036-7; |
| Endereço: | Av. Engenheiro George Corbisier, 1800 |
| CEP: | 04345-001 |
| Distrito: | Jabaquara |
| Subpref.: | Jabaquara - SPJA |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona Mista de Baixa Densidade (ZM-1) |
| Classificação: | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| Contaminante: | Combustíveis Líquidos Solventes Aromáticos |
| Restrição: | - |
| Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 331.925 E | 7.383.358 N |
| 3 | 331.905 E | 7.383.373 N |
| 5 | 331.947 E | 7.383.414 N |
| 7 | 331.951 E | 7.383.410 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 331.904 E | 7.383.372 N |
| 4 | 331.896 E | 7.383.397 N |
| 6 | 331.951 E | 7.383.413 N |
| 8 | 331.925 E | 7.383.358 N |

| | |
|------------------|----------------------------|
| SQL: | 091.045.0068-0; |
| Endereço: | Rua Genaro de Carvalho, 65 |
| CEP: | 04377-220 |
| Distrito: | Jabaquara |
| Subpref.: | Jabaquara - SPJA |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona Mista de Baixa Densidade (ZM-1) |
| Classificação: | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| Contaminante: | Combustíveis Líquidos |
| Restrição: | - |
| Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 1 | 331.756 E | 7.383.384 N |
| 3 | 331.706 E | 7.383.364 N |
| 5 | 331.674 E | 7.383.378 N |
| 7 | 331.588 E | 7.383.368 N |
| 9 | 331.529 E | 7.383.416 N |
| 11 | 331.667 E | 7.383.466 N |

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 2 | 331.721 E | 7.383.352 N |
| 4 | 331.704 E | 7.383.361 N |
| 6 | 331.638 E | 7.383.338 N |
| 8 | 331.529 E | 7.383.409 N |
| 10 | 331.634 E | 7.383.494 N |
| 12 | 331.756 E | 7.383.384 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | | | |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 091.260.0019-9; | Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - a (ZCP-a) |
| Endereço: | R. Professor Azevedo Antunes, nº 140 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 04384-070 | Contaminante: | PAH's Solventes Aromáticos TPH |
| Distrito: | Jabaquara | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Jabaquara - SPJA | Intervenção: | Extração multifásica |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 330.438 E | 7.382.452 N | 2 | 330.477 E | 7.382.453 N |
| 3 | 330.486 E | 7.382.436 N | 4 | 330.446 E | 7.382.411 N |
| 5 | 330.438 E | 7.382.452 N | | | |

| | | | |
|------------------|------------------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 091.411.0017-4; | Zoneamento: | Zona Especial de Interesse Social (ZEIS-2) |
| Endereço: | R. Brasilina Fonseca, nº 320 e 366 | Classificação: | Reabilitada |
| CEP: | 04331-020 | Contaminante: | Metais |
| Distrito: | Jabaquara | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Jabaquara - SPJA | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 331.681 E | 7.382.801 N | 2 | 331.709 E | 7.382.844 N |
| 3 | 331.744 E | 7.382.818 N | 4 | 331.745 E | 7.382.811 N |
| 5 | 331.719 E | 7.382.774 N | 6 | 331.681 E | 7.382.801 N |

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|--|
| SQL: | 310.028.0020-7; 310.028.0021-5; 310.028.0026-6; 310.028.0027-4; 310.028.0028-2; 310.028.0138-6; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - b (ZM-3b) |
| Endereço: | Rua Maracá, nº 165 à 251 e Av. Leonardo da Vinci, 192 e 204 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 04313-210 | Contaminante: | Metais TPH |
| Distrito: | Jabaquara | Restrição: | Água Superficial |
| Subpref.: | Jabaquara - SPJA | Intervenção: | Monitoramento ambiental Remoção de solo/resíduo |

Vértices*:

| | | | | | |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 332.968 E | 7.385.310 N | 2 | 332.975 E | 7.385.317 N |
| 3 | 332.995 E | 7.385.291 N | 4 | 332.972 E | 7.385.258 N |
| 5 | 332.964 E | 7.385.240 N | 6 | 332.928 E | 7.385.259 N |
| 7 | 332.921 E | 7.385.245 N | 8 | 332.881 E | 7.385.266 N |
| 9 | 332.900 E | 7.385.292 N | 10 | 332.942 E | 7.385.335 N |
| 11 | 332.968 E | 7.385.310 N | | | |

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|-------------------------------|
| SQL: | INCRA | Zoneamento: | Zona de Lazer e Turismo (ZLT) |
| Endereço: | Av. Coronel Sezefredo Fagundes, altura do nº 7.555 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 02367-075 | Contaminante: | Metais |
| Distrito: | Tremembé | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Jaçanã / Tremembé - SPJT | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 337.613 E | 7.408.741 N | 2 | 337.471 E | 7.408.578 N |
| 3 | 337.425 E | 7.408.610 N | 4 | 337.470 E | 7.408.684 N |
| 5 | 337.436 E | 7.408.707 N | 6 | 337.540 E | 7.408.867 N |
| 7 | 337.647 E | 7.408.801 N | 8 | 337.613 E | 7.408.741 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | |
|------------------|----------------------------------|
| SQL: | 070.352.0046-0; |
| Endereço: | Av. Cel Sezefredo Fagundes, 1855 |
| CEP: | 02306-000 |
| Distrito: | Tremembé |
| Subpref.: | Jaçanã / Tremembé - SPJT |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona Mista de Baixa Densidade (ZM-1) |
| Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| Contaminante: | Combustíveis Líquidos PAH's Solventes Aromáticos |
| Restrição: | - |
| Intervenção: | Monitoramento do índice de explosividade |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 336.283 E | 7.404.385 N | 2 | 336.273 E | 7.404.362 N |
| 3 | 336.140 E | 7.404.437 N | 4 | 336.113 E | 7.404.464 N |
| 5 | 336.136 E | 7.404.510 N | 6 | 336.156 E | 7.404.535 N |
| 7 | 336.184 E | 7.404.505 N | 8 | 336.209 E | 7.404.460 N |
| 9 | 336.266 E | 7.404.406 N | 10 | 336.283 E | 7.404.385 N |

| | |
|------------------|---------------------------------|
| SQL: | 021.004.0090-8; |
| Endereço: | Av. Francisco Matarazzo, nº 530 |
| CEP: | 05001-100 |
| Distrito: | Barra Funda |
| Subpref.: | Lapa - SPLA |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - b (ZM-3b) |
| Classificação: | Contaminada |
| Contaminante: | Metais PCB's Solventes Aromáticos |
| Restrição: | Água Subterrânea Subsolo |
| Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 329.676 E | 7.397.032 N | 2 | 329.657 E | 7.397.047 N |
| 3 | 329.695 E | 7.397.149 N | 4 | 329.740 E | 7.397.134 N |
| 5 | 329.738 E | 7.397.130 N | 6 | 329.807 E | 7.397.105 N |
| 7 | 329.808 E | 7.397.110 N | 8 | 329.821 E | 7.397.106 N |
| 9 | 329.783 E | 7.397.010 N | 10 | 329.764 E | 7.396.970 N |
| 11 | 329.756 E | 7.396.964 N | 12 | 329.746 E | 7.396.937 N |
| 13 | 329.730 E | 7.396.946 N | 14 | 329.747 E | 7.396.976 N |
| 15 | 329.747 E | 7.396.999 N | 16 | 329.676 E | 7.397.032 N |

| | |
|------------------|--|
| SQL: | 021.007.0145-2; 021.007.0149-5; |
| Endereço: | R. Alfredo de Castro, nº 182 / 190 e 200 |
| CEP: | 01155-060 |
| Distrito: | Barra Funda |
| Subpref.: | Lapa - SPLA |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - b (ZM-3b) |
| Classificação: | Reabilitada |
| Contaminante: | Metais |
| Restrição: | Água Subterrânea |
| Intervenção: | Monitoramento ambiental |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 330.224 E | 7.397.026 N | 2 | 330.216 E | 7.397.018 N |
| 3 | 330.176 E | 7.397.051 N | 4 | 330.183 E | 7.397.059 N |
| 5 | 330.224 E | 7.397.026 N | | | |

| | |
|------------------|--------------------------|
| SQL: | 022.005.0042-4; |
| Endereço: | R. Carlos Vicari, nº 340 |
| CEP: | 05033-070 |
| Distrito: | Barra Funda |
| Subpref.: | Lapa - SPLA |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| Contaminante: | Metais Solventes Halogenados |
| Restrição: | Água Subterrânea |
| Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 327.957 E | 7.397.581 N | 2 | 327.974 E | 7.397.599 N |
| 3 | 328.088 E | 7.397.591 N | 4 | 328.051 E | 7.397.521 N |
| 5 | 327.957 E | 7.397.581 N | | | |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | | | |
|------------------|---|-----------------------|--|
| SQL: | 022.006.0714-8; 022.006.0715-6; 022.006.0716-4; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Endereço: | Av. Francisco Matarazzo, nº 1096 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 05001-100 | Contaminante: | Metais PAH's TPH |
| Distrito: | Barra Funda | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Lapa - SPLA | Intervenção: | Remoção de solo/resíduo |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 329.141 E | 7.397.288 N | 2 | 329.025 E | 7.397.300 N |
| 3 | 329.031 E | 7.397.364 N | 4 | 329.202 E | 7.397.352 N |
| 5 | 329.195 E | 7.397.259 N | 6 | 329.141 E | 7.397.288 N |

| | | | |
|------------------|---------------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 197.001.0105-2; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Endereço: | Av. Santa Marina nº 1.544/1.588 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 05036-001 | Contaminante: | Metais Solventes Halogenados |
| Distrito: | Barra Funda | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Lapa - SPLA | Intervenção: | Ozone Sparging |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 327.307 E | 7.398.912 N | 2 | 327.201 E | 7.398.871 N |
| 3 | 327.168 E | 7.398.931 N | 4 | 327.275 E | 7.398.996 N |
| 5 | 327.307 E | 7.398.912 N | | | |

| | | | |
|------------------|---|-----------------------|---|
| SQL: | 197.006.0151-9; 197.006.0152-7; | Zoneamento: | Zona Especial de Interesse Social (ZEIS-3) |
| Endereço: | R. Francisco Luiz de Souza Junior, nº 198, esquina com Av. Marquês de São Vicente | Classificação: | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| CEP: | 05037-001 | Contaminante: | Metais PAH's TPH |
| Distrito: | Barra Funda | Restrição: | Água Subterrânea Interceptação do Lençol Freático |
| Subpref.: | Lapa - SPLA | Intervenção: | Impermeabilização de Solo/Resíduo Monitoramento ambiental Remoção de solo/resíduo |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 327.783 E | 7.398.623 N | 2 | 327.819 E | 7.398.569 N |
| 3 | 327.732 E | 7.398.438 N | 4 | 327.689 E | 7.398.451 N |
| 5 | 327.652 E | 7.398.512 N | 6 | 327.788 E | 7.398.575 N |
| 7 | 327.750 E | 7.398.657 N | 8 | 327.663 E | 7.398.616 N |
| 9 | 327.644 E | 7.398.657 N | 10 | 327.595 E | 7.398.635 N |
| 11 | 327.557 E | 7.398.716 N | 12 | 327.756 E | 7.398.810 N |
| 13 | 327.749 E | 7.398.710 N | 14 | 327.783 E | 7.398.623 N |

| | | | |
|------------------|---|-----------------------|--|
| SQL: | 197.006.0153-5; | Zoneamento: | Zona Especial de Interesse Social (ZEIS-3) |
| Endereço: | R. Francisco Luiz de Souza Junior nº 198 x Av. Marquês de São Vicente | Classificação: | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| CEP: | 05036-040 | Contaminante: | Metais PAH's |
| Distrito: | Barra Funda | Restrição: | - |
| Subpref.: | Lapa - SPLA | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 327.873 E | 7.398.522 N | 2 | 327.870 E | 7.398.433 N |
| 3 | 327.877 E | 7.398.407 N | 4 | 327.869 E | 7.398.398 N |
| 5 | 327.732 E | 7.398.438 N | 6 | 327.819 E | 7.398.569 N |
| 7 | 327.844 E | 7.398.540 N | 8 | 327.873 E | 7.398.522 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | | | |
|------------------|---------------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 197.019.0018-8; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Endereço: | Rua Dr. Rubens Meirelles, nº 99 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 01141-000 | Contaminante: | Ftalatos Metais |
| Distrito: | Barra Funda | Restrição: | - |
| Subpref.: | Lapa - SPLA | Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 329.956 E | 7.397.879 N |
| 3 | 329.909 E | 7.397.906 N |
| 5 | 329.861 E | 7.397.932 N |
| 7 | 329.956 E | 7.397.879 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 329.906 E | 7.397.885 N |
| 4 | 329.859 E | 7.397.912 N |
| 6 | 329.961 E | 7.397.919 N |

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|--|
| SQL: | 197.021.0003-7; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Endereço: | Av. Marquês de São Vicente nº 546, 576 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 01139-000 | Contaminante: | PAH's Solventes Aromáticos |
| Distrito: | Barra Funda | Restrição: | - |
| Subpref.: | Lapa - SPLA | Intervenção: | Extração multifásica |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 330.048 E | 7.397.882 N |
| 3 | 330.018 E | 7.397.806 N |
| 5 | 330.048 E | 7.397.882 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 330.037 E | 7.397.803 N |
| 4 | 330.028 E | 7.397.884 N |

| | | | |
|------------------|-------------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 197.024.0020-0; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Endereço: | Rua José Gomes Falcão, nº 129 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 01139-010 | Contaminante: | Metais PAH's |
| Distrito: | Barra Funda | Restrição: | - |
| Subpref.: | Lapa - SPLA | Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 330.572 E | 7.397.713 N |
| 3 | 330.440 E | 7.397.838 N |
| 5 | 330.534 E | 7.397.774 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 330.451 E | 7.397.732 N |
| 4 | 330.474 E | 7.397.825 N |
| 6 | 330.572 E | 7.397.713 N |

| | | | |
|------------------|---|-----------------------|--|
| SQL: | 197.034.0024-7; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Endereço: | Av. Marques de São Vicente, nº 2.353 (esquina com a Av. Nicolas Boer) | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 05036-040 | Contaminante: | Metais PAH's |
| Distrito: | Barra Funda | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Lapa - SPLA | Intervenção: | Monitoramento ambiental |

Vértices*:

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 1 | 328.509 E | 7.397.664 N |
| 3 | 328.240 E | 7.397.804 N |
| 5 | 328.054 E | 7.397.834 N |
| 7 | 328.461 E | 7.398.191 N |
| 9 | 328.587 E | 7.398.032 N |
| 11 | 328.581 E | 7.397.901 N |
| 13 | 328.538 E | 7.397.677 N |

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 2 | 328.301 E | 7.397.735 N |
| 4 | 328.216 E | 7.397.785 N |
| 6 | 328.055 E | 7.398.308 N |
| 8 | 328.575 E | 7.398.091 N |
| 10 | 328.561 E | 7.397.942 N |
| 12 | 328.556 E | 7.397.736 N |
| 14 | 328.509 E | 7.397.664 N |

| | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 197.039.0066-5; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Endereço: | R. Inocêncio Tobias, nº 251 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 01144-000 | Contaminante: | Metais PAH's |
| Distrito: | Barra Funda | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Lapa - SPLA | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 329.199 E | 7.397.702 N |
| 3 | 329.114 E | 7.397.650 N |
| 5 | 329.146 E | 7.397.745 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 329.150 E | 7.397.643 N |
| 4 | 329.120 E | 7.397.746 N |
| 6 | 329.199 E | 7.397.702 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | | | |
|------------------|---|-----------------------|---|
| SQL: | 197.041.0014-1; 197.041.0015-8; 197.041.0016-6; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Endereço: | Rua Robert Bosch, nº 45, 67 e 235 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | | Contaminante: | Metais Solventes Aromáticos |
| Distrito: | Barra Funda | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Lapa - SPLA | Intervenção: | Monitoramento ambiental Parede Diafragma |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 329.269 E | 7.397.959 N | 2 | 329.231 E | 7.397.882 N |
| 3 | 329.109 E | 7.397.982 N | 4 | 329.124 E | 7.397.999 N |
| 5 | 329.269 E | 7.397.959 N | | | |

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|--|
| SQL: | 197.048.0008-7; 197.048.0026-5; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - b (ZM-3b) |
| Endereço: | Avenida Marquês de São Vicente, nº 377 e Rua do Bosque, nº 192 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 01139-001 | Contaminante: | Metais |
| Distrito: | Barra Funda | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Lapa - SPLA | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 330.204 E | 7.397.694 N | 2 | 330.197 E | 7.397.655 N |
| 3 | 330.174 E | 7.397.661 N | 4 | 330.180 E | 7.397.698 N |
| 5 | 330.190 E | 7.397.697 N | 6 | 330.196 E | 7.397.737 N |
| 7 | 330.216 E | 7.397.733 N | 8 | 330.209 E | 7.397.693 N |
| 9 | 330.204 E | 7.397.694 N | | | |

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|--|
| SQL: | 197.048.0091-5; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - b (ZM-3b) |
| Endereço: | R. do Bosque, 1630 e 1636 / Av. Marquês de São Vicente, nº 401 e 405 / R. Quirino, 260 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 01139-002 | Contaminante: | Metais Outros PAH's Solventes Aromáticos TPH |
| Distrito: | Barra Funda | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Lapa - SPLA | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 330.180 E | 7.397.698 N | 2 | 330.174 E | 7.397.661 N |
| 3 | 330.150 E | 7.397.665 N | 4 | 330.156 E | 7.397.699 N |
| 5 | 330.122 E | 7.397.704 N | 6 | 330.123 E | 7.397.712 N |
| 7 | 330.158 E | 7.397.706 N | 8 | 330.164 E | 7.397.742 N |
| 9 | 330.196 E | 7.397.737 N | 10 | 330.190 E | 7.397.697 N |
| 11 | 330.180 E | 7.397.698 N | | | |

| | | | |
|------------------|---------------------------------|-----------------------|---|
| SQL: | 079.073.0005-3; 079.073.0015-0; | Zoneamento: | Zona Predominantemente Industrial (ZPI) |
| Endereço: | R. Andries Both, nº 249 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 05320-010 | Contaminante: | Metais |
| Distrito: | Jaguará | Restrição: | - |
| Subpref.: | Lapa - SPLA | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 321.297 E | 7.396.832 N | 2 | 321.310 E | 7.396.726 N |
| 3 | 321.175 E | 7.396.747 N | 4 | 321.135 E | 7.396.761 N |
| 5 | 321.146 E | 7.396.785 N | 6 | 320.977 E | 7.396.872 N |
| 7 | 321.062 E | 7.396.971 N | 8 | 321.083 E | 7.396.950 N |
| 9 | 321.107 E | 7.396.912 N | 10 | 321.120 E | 7.396.888 N |
| 11 | 321.135 E | 7.396.866 N | 12 | 321.189 E | 7.396.821 N |
| 13 | 321.208 E | 7.396.811 N | 14 | 321.297 E | 7.396.832 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | |
|------------------|-------------------------------|
| SQL: | 079.202.0001-6; |
| Endereço: | Av. Presidente Altino, nº 427 |
| CEP: | 05323-000 |
| Distrito: | Jaguapé |
| Subpref.: | Lapa - SPLA |

| | |
|-----------------------|---|
| Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - b (ZM-3b) |
| Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| Contaminante: | Solventes Aromáticos |
| Restrição: | Água Subterrânea |
| Intervenção: | Extração multifásica Monitoramento ambiental |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 321.498 E | 7.394.359 N |
| 3 | 321.406 E | 7.394.383 N |
| 5 | 321.498 E | 7.394.359 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 321.475 E | 7.394.326 N |
| 4 | 321.452 E | 7.394.402 N |

| | |
|------------------|---|
| SQL: | 082.226.0001-1; 082.226.0003-6; 082.226.0005-2; |
| Endereço: | Av. Gonçalves, nº 100, 126, 134, 139 e 170 |
| CEP: | 05348-000 |
| Distrito: | Jaguapé |
| Subpref.: | Lapa - SPLA |

| | |
|-----------------------|---|
| Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| Contaminante: | Metais Solventes Aromáticos Solventes Aromáticos Halogenados Solventes Clorados Solventes Halogenados |
| Restrição: | Água Subterrânea |
| Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 322.791 E | 7.395.069 N |
| 3 | 322.812 E | 7.395.037 N |
| 5 | 322.813 E | 7.394.935 N |
| 7 | 322.786 E | 7.394.915 N |
| 9 | 322.737 E | 7.395.120 N |

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 2 | 322.804 E | 7.395.056 N |
| 4 | 322.816 E | 7.394.939 N |
| 6 | 322.799 E | 7.394.927 N |
| 8 | 322.659 E | 7.395.034 N |
| 10 | 322.791 E | 7.395.069 N |

| | |
|------------------|-------------------------------|
| SQL: | 082.226.0006-0; |
| Endereço: | Av. Gonçalves Madeira, nº 220 |
| CEP: | 05348-000 |
| Distrito: | Jaguapé |
| Subpref.: | Lapa - SPLA |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| Contaminante: | Metais Outros Inorgânicos PAH's Solventes Aromáticos Solventes Halogenados |
| Restrição: | Água Subterrânea Trabalhador de Obra |
| Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 322.737 E | 7.395.120 N |
| 3 | 322.612 E | 7.395.079 N |
| 5 | 322.737 E | 7.395.120 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 322.659 E | 7.395.034 N |
| 4 | 322.690 E | 7.395.164 N |

| | |
|------------------|---|
| SQL: | 082.230.0036-9; 082.230.0041-5; 082.230.0042-3; |
| Endereço: | Av. Engenheiro Billings s/nº |
| CEP: | 05321-010 |
| Distrito: | Jaguapé |
| Subpref.: | Lapa - SPLA |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| Contaminante: | Metais Solventes Aromáticos Solventes Halogenados TPH |
| Restrição: | - |
| Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 322.976 E | 7.394.573 N |
| 3 | 322.982 E | 7.394.730 N |
| 5 | 323.046 E | 7.394.825 N |
| 7 | 322.973 E | 7.394.537 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 322.991 E | 7.394.726 N |
| 4 | 323.017 E | 7.394.849 N |
| 6 | 323.007 E | 7.394.503 N |
| 8 | 322.976 E | 7.394.573 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | | | |
|------------------|-------------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 082.230.0056-3; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Endereço: | Av. Torres de oliveira nº 330 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 05347-020 | Contaminante: | Metais Radionuclídeos |
| Distrito: | Jaguará | Restrição: | - |
| Subpref.: | Lapa - SPLA | Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 322.937 E | 7.394.571 N |
| 3 | 322.948 E | 7.394.375 N |
| 5 | 322.920 E | 7.394.311 N |
| 7 | 322.937 E | 7.394.571 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 322.967 E | 7.394.542 N |
| 4 | 322.936 E | 7.394.337 N |
| 6 | 322.800 E | 7.394.424 N |

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 082.230.0072-5; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Endereço: | Av. Marechal Mário Guedes, nº 220 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 05348-010 | Contaminante: | Metais Solventes Aromáticos Solventes Halogenados TPH |
| Distrito: | Jaguará | Restrição: | - |
| Subpref.: | Lapa - SPLA | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 322.894 E | 7.394.652 N |
| 3 | 322.982 E | 7.394.730 N |
| 5 | 322.976 E | 7.394.573 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 322.922 E | 7.394.653 N |
| 4 | 322.991 E | 7.394.726 N |
| 6 | 322.894 E | 7.394.652 N |

| | | | |
|------------------|---------------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 082.232.0014-7; 082.232.0030-9; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Endereço: | Av. Kenkiti Simomoto, nº 728 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 05347-010 | Contaminante: | PAH's Solventes Aromáticos |
| Distrito: | Jaguará | Restrição: | - |
| Subpref.: | Lapa - SPLA | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 1 | 322.603 E | 7.394.174 N |
| 3 | 322.486 E | 7.394.143 N |
| 5 | 322.474 E | 7.394.231 N |
| 7 | 322.543 E | 7.394.234 N |
| 9 | 322.658 E | 7.394.194 N |
| 11 | 322.603 E | 7.394.174 N |

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 2 | 322.568 E | 7.394.137 N |
| 4 | 322.393 E | 7.394.237 N |
| 6 | 322.530 E | 7.394.248 N |
| 8 | 322.590 E | 7.394.260 N |
| 10 | 322.621 E | 7.394.161 N |

| | | | |
|------------------|---------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 082.458.0006-6; | Zoneamento: | Zona Mista de Baixa Densidade (ZM-1) |
| Endereço: | Av. Jaguará, nº 575 | Classificação: | Reabilitada |
| CEP: | 05346-000 | Contaminante: | Combustíveis Líquidos PAH's Solventes Aromáticos |
| Distrito: | Jaguará | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Lapa - SPLA | Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 322.062 E | 7.393.987 N |
| 3 | 322.079 E | 7.394.067 N |
| 5 | 322.086 E | 7.394.063 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 322.018 E | 7.394.001 N |
| 4 | 322.083 E | 7.394.067 N |
| 6 | 322.062 E | 7.393.987 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | |
|------------------|--|
| SQL: | 214.026.0002-8; |
| Endereço: | Av. Raimundo Pereira de Magalhães, nº 11.773 |
| CEP: | 02938-000 |
| Distrito: | Jaraguá |
| Subpref.: | Lapa - SPLA |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona Mista de Baixa Densidade (ZM-1) |
| Classificação: | Contaminada |
| Contaminante: | Fenóis Metais Outros Inorgânicos |
| Restrição: | Água Subterrânea Escavações Solo |
| Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 324.190 E | 7.406.789 N |
| 3 | 324.083 E | 7.406.795 N |
| 5 | 324.186 E | 7.406.842 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 324.100 E | 7.406.774 N |
| 4 | 324.078 E | 7.406.824 N |
| 6 | 324.190 E | 7.406.789 N |

| | |
|------------------|--------------------|
| SQL: | 023.032.0013-1; |
| Endereço: | R. Aurélia, nº 292 |
| CEP: | 05046-000 |
| Distrito: | Lapa |
| Subpref.: | Lapa - SPLA |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Classificação: | Reabilitada |
| Contaminante: | PAH's Solventes Aromáticos |
| Restrição: | Água Subterrânea |
| Intervenção: | Air Sparging Extração de vapores do solo (SVE) Extração multifásica Monitoramento ambiental Remoção de fase livre Remoção de solo/resíduo |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 326.709 E | 7.397.418 N |
| 3 | 326.650 E | 7.397.498 N |
| 5 | 326.709 E | 7.397.418 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 326.651 E | 7.397.418 N |
| 4 | 326.708 E | 7.397.497 N |

| | |
|------------------|---|
| SQL: | 023.051.0028-0; |
| Endereço: | Rua Montino de Melo nº 497 X Rua Coriolano, nº 1773 |
| CEP: | 05050-000 |
| Distrito: | Lapa |
| Subpref.: | Lapa - SPLA |

| | |
|-----------------------|---|
| Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - b (ZM-3b) |
| Classificação: | Contaminada |
| Contaminante: | Combustíveis Líquidos Solventes Aromáticos |
| Restrição: | - |
| Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 326.214 E | 7.397.283 N |
| 3 | 326.185 E | 7.397.265 N |
| 5 | 326.189 E | 7.397.284 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 326.211 E | 7.397.259 N |
| 4 | 326.187 E | 7.397.281 N |
| 6 | 326.214 E | 7.397.283 N |

| | |
|------------------|--|
| SQL: | 023.053.0028-1; 023.053.0029-8; 023.053.0088-3; |
| Endereço: | Rua Catão, nº 626 636 e Rua Coreolano, nº 1609/1611/1613 e 1615. |
| CEP: | 05049-000 |
| Distrito: | Lapa |
| Subpref.: | Lapa - SPLA |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| Contaminante: | Metais Solventes Aromáticos Solventes Clorados |
| Restrição: | Água Subterrânea |
| Intervenção: | Extração de vapores do solo (SVE) Monitoramento ambiental |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 326.414 E | 7.397.185 N |
| 3 | 326.357 E | 7.397.269 N |
| 5 | 326.376 E | 7.397.220 N |
| 7 | 326.414 E | 7.397.185 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 326.354 E | 7.397.187 N |
| 4 | 326.377 E | 7.397.269 N |
| 6 | 326.416 E | 7.397.219 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | | | |
|------------------|---|-----------------------|--|
| SQL: | 024.061.0039-1; 024.061.0040-5; 024.061.0041-3; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Endereço: | R. Tonelero, nº 1503, 1511 e 1521 | Classificação: | Reabilitada |
| CEP: | 05056-001 | Contaminante: | Metais |
| Distrito: | Lapa | Restrição: | - |
| Subpref.: | Lapa - SPLA | Intervenção: | Remoção de solo/resíduo |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 325.943 E | 7.395.853 N |
| 3 | 325.913 E | 7.395.871 N |
| 5 | 325.927 E | 7.395.907 N |
| 7 | 325.943 E | 7.395.853 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 325.918 E | 7.395.847 N |
| 4 | 325.903 E | 7.395.893 N |
| 6 | 325.942 E | 7.395.871 N |

| | | | |
|------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| SQL: | 024.079.0006-5; 024.079.0063-4; | Zoneamento: | Zona Mista de Média Densidade (ZM-2) |
| Endereço: | R. Aurélia, nº 1.280 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 05046-001 | Contaminante: | PAH's Solventes Aromáticos TPH |
| Distrito: | Lapa | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Lapa - SPLA | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 326.662 E | 7.396.503 N |
| 3 | 326.683 E | 7.396.469 N |
| 5 | 326.655 E | 7.396.499 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 326.683 E | 7.396.503 N |
| 4 | 326.666 E | 7.396.469 N |
| 6 | 326.662 E | 7.396.503 N |

| | | | |
|------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|
| SQL: | 080.106.0003-2; 080.106.0004-0; 080.106.0005-9; 080.106.0006-7; 080.106.0007-5; 080.106.0008-3; 080.106.0028-8; 080.106.0036-9; 080.106.0078-4; 080.106.0079-2; 080.106.0090-3; 080.106.0092-1; 080.106.0093-8; | Zoneamento: | Zona Mista de Média Densidade (ZM-2) |
| Endereço: | R. Dr. José Elias, nº 552A, 552, 544, 536, 524 e R. Jorge Americano, nº 516, 462, 456, 432, 442 e 443 e R. Sales, nº 507 | Classificação: | Reabilitada |
| CEP: | 05083-030 | Contaminante: | Metais |
| Distrito: | Lapa | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Lapa - SPLA | Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 1 | 324.663 E | 7.396.587 N |
| 3 | 324.607 E | 7.396.559 N |
| 5 | 324.615 E | 7.396.588 N |
| 7 | 324.594 E | 7.396.564 N |
| 9 | 324.635 E | 7.396.599 N |
| 11 | 324.664 E | 7.396.631 N |
| 13 | 324.682 E | 7.396.601 N |

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 2 | 324.641 E | 7.396.543 N |
| 4 | 324.619 E | 7.396.586 N |
| 6 | 324.602 E | 7.396.561 N |
| 8 | 324.612 E | 7.396.606 N |
| 10 | 324.655 E | 7.396.635 N |
| 12 | 324.656 E | 7.396.613 N |
| 14 | 324.663 E | 7.396.587 N |

| | | | |
|------------------|---|-----------------------|--|
| SQL: | 098.011.0009-5; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Endereço: | Av. Raimundo Pereira de Magalhães, nº 817 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 05092-040 | Contaminante: | Metais PAH's Solventes Aromáticos TPH |
| Distrito: | Lapa | Restrição: | Água Subterrânea Interceptação do Lençol Freático Trabalhador de Obra |
| Subpref.: | Lapa - SPLA | Intervenção: | Bombeamento e tratamento Oxidação/redução química Remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.) Remoção de solo/resíduo |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 324.896 E | 7.398.758 N |
| 3 | 325.046 E | 7.398.679 N |
| 5 | 324.956 E | 7.398.678 N |
| 7 | 324.896 E | 7.398.758 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 325.011 E | 7.398.794 N |
| 4 | 324.969 E | 7.398.653 N |
| 6 | 324.913 E | 7.398.731 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | | | |
|------------------|---|-----------------------|---|
| SQL: | 098.011.0014-1; 098.011.0015-1; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Endereço: | Rua Campos Vergueiro nº 19, 31, 57, 71 e 85 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 05095-020 | Contaminante: | Metais Solventes Clorados |
| Distrito: | Lapa | Restrição: | Água Subterrânea Interceptação do Lençol Freático Trabalhador de Obra |
| Subpref.: | Lapa - SPLA | Intervenção: | Bombeamento e tratamento Monitoramento ambiental Oxidação/redução química Remoção de fase livre Remoção de solo/resíduo |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 324.875 E | 7.398.821 N | 2 | 324.989 E | 7.398.856 N |
| 3 | 325.011 E | 7.398.794 N | 4 | 324.896 E | 7.398.758 N |
| 5 | 324.875 E | 7.398.821 N | | | |

| | | | |
|------------------|---------------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 098.026.0075-1; 098.026.0082-2; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - b (ZM-3b) |
| Endereço: | Rua Corados, 29 e 43 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 05092-020 | Contaminante: | Metais TPH |
| Distrito: | Lapa | Restrição: | - |
| Subpref.: | Lapa - SPLA | Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 324.588 E | 7.398.203 N | 2 | 324.570 E | 7.398.209 N |
| 3 | 324.562 E | 7.398.231 N | 4 | 324.510 E | 7.398.252 N |
| 5 | 324.523 E | 7.398.285 N | 6 | 324.605 E | 7.398.251 N |
| 7 | 324.606 E | 7.398.247 N | 8 | 324.588 E | 7.398.203 N |

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|--|
| SQL: | 098.030.0025-1; 098.030.0026-8; 098.030.0027-6; 098.030.0028-4; 098.030.0029-2; 098.030.0030-6; 098.030.0031-4; 098.030.0032-2; 098.030.0033-0; 098.030.0034-9; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - b (ZM-3b) |
| Endereço: | Avenida Raimundo Pereira Magalhães nº 431, 487, 555, 561, 581, 301, 627, 655, 691/699 e Rua Bartolomeu Pais, 43. | Classificação: | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| CEP: | | Contaminante: | Metais Solventes Aromáticos Solventes Clorados |
| Distrito: | Lapa | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Lapa - SPLA | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 325.146 E | 7.398.362 N | 2 | 325.184 E | 7.398.245 N |
| 3 | 325.148 E | 7.398.257 N | 4 | 325.118 E | 7.398.277 N |
| 5 | 325.086 E | 7.398.323 N | 6 | 325.077 E | 7.398.340 N |
| 7 | 325.017 E | 7.398.523 N | 8 | 325.086 E | 7.398.545 N |
| 9 | 325.089 E | 7.398.543 N | 10 | 325.146 E | 7.398.362 N |

| | | | |
|------------------|---------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 098.041.0020-7; | Zoneamento: | Zona Especial de Preservação Cultural (ZEPEC) |
| Endereço: | Rua João Tibiriçá, nº 705 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 05077-000 | Contaminante: | Combustíveis Líquidos PAH's Solventes Aromáticos |
| Distrito: | Lapa | Restrição: | - |
| Subpref.: | Lapa - SPLA | Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 324.154 E | 7.397.961 N | 2 | 324.161 E | 7.397.965 N |
| 3 | 324.186 E | 7.397.964 N | 4 | 324.185 E | 7.397.937 N |
| 5 | 324.176 E | 7.397.940 N | 6 | 324.160 E | 7.397.947 N |
| 7 | 324.154 E | 7.397.961 N | | | |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | |
|------------------|---------------------------------|
| SQL: | 099.001.0007-7; 099.001.0008-5; |
| Endereço: | R. Werner Von Siemens, nº 111 |
| CEP: | 05069-010 |
| Distrito: | Lapa |
| Subpref.: | Lapa - SPLA |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| Contaminante: | Metais PCB's Solventes Aromáticos Solventes Clorados TPH |
| Restrição: | Água Subterrânea |
| Intervenção: | Barreira hidráulica Parede Diafragma Remoção de solo/resíduo |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 325.449 E | 7.398.941 N |
| 3 | 325.549 E | 7.399.062 N |
| 5 | 325.643 E | 7.399.021 N |
| 7 | 325.593 E | 7.398.848 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 325.498 E | 7.399.018 N |
| 4 | 325.601 E | 7.399.062 N |
| 6 | 325.648 E | 7.398.967 N |
| 8 | 325.449 E | 7.398.941 N |

| | |
|------------------|-----------------------|
| SQL: | 099.010.0019-1; |
| Endereço: | R. Mateo Forte, nº 85 |
| CEP: | 05038-160 |
| Distrito: | Lapa |
| Subpref.: | Lapa - SPLA |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| Contaminante: | TPH |
| Restrição: | Água Subterrânea |
| Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 326.684 E | 7.398.617 N |
| 3 | 326.654 E | 7.398.713 N |
| 5 | 326.684 E | 7.398.617 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 326.665 E | 7.398.613 N |
| 4 | 326.674 E | 7.398.715 N |

| | |
|------------------|--------------------------|
| SQL: | 099.054.0005-2; |
| Endereço: | R. Emilio Goeldi, nº 545 |
| CEP: | 05065-110 |
| Distrito: | Lapa |
| Subpref.: | Lapa - SPLA |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Classificação: | Reabilitada |
| Contaminante: | Metais |
| Restrição: | Água Subterrânea |
| Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 327.142 E | 7.398.061 N |
| 3 | 327.046 E | 7.398.055 N |
| 5 | 327.002 E | 7.398.168 N |
| 7 | 327.142 E | 7.398.061 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 327.050 E | 7.398.041 N |
| 4 | 327.023 E | 7.398.048 N |
| 6 | 327.112 E | 7.398.192 N |

| | |
|------------------|--|
| SQL: | 022.013.0056-9; 022.013.0057-7; 022.013.0083-6; 022.013.0114-1; 022.013.0136-0; 022.013.0139-5; |
| Endereço: | R. Clelia, nº 122 |
| CEP: | 05033-070 |
| Distrito: | Perdizes |
| Subpref.: | Lapa - SPLA |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Classificação: | Reabilitada |
| Contaminante: | Metais Outros Inorgânicos Solventes Halogenados TPH |
| Restrição: | Água Subterrânea |
| Intervenção: | Monitoramento ambiental |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 328.165 E | 7.397.392 N |
| 3 | 328.127 E | 7.397.423 N |
| 5 | 328.232 E | 7.397.416 N |
| 7 | 328.268 E | 7.397.351 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 328.127 E | 7.397.400 N |
| 4 | 328.149 E | 7.397.466 N |
| 6 | 328.268 E | 7.397.371 N |
| 8 | 328.165 E | 7.397.392 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | | | |
|------------------|------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 097.002.0010-8; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Endereço: | Av. Mofarrej, nº 1.130 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 05311-000 | Contaminante: | Metais |
| Distrito: | Vila Leopoldina | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Lapa - SPLA | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 321.929 E | 7.396.596 N |
| 3 | 321.873 E | 7.396.505 N |
| 5 | 321.929 E | 7.396.596 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 321.953 E | 7.396.532 N |
| 4 | 321.851 E | 7.396.591 N |

| | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 097.002.0013-2; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Endereço: | Av. Mofarrej, nº 780 e 800 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 05311-000 | Contaminante: | Metais |
| Distrito: | Vila Leopoldina | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Lapa - SPLA | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 322.169 E | 7.396.911 N |
| 3 | 321.988 E | 7.396.873 N |
| 5 | 322.169 E | 7.396.911 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 322.046 E | 7.396.805 N |
| 4 | 322.110 E | 7.396.980 N |

| | | | |
|------------------|------------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 097.002.0014-0; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - b (ZM-3b) |
| Endereço: | Av. Mofarrej, 684, 706 e 710 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 05311-000 | Contaminante: | PAH's PCB's Solventes Halogenados |
| Distrito: | Vila Leopoldina | Restrição: | - |
| Subpref.: | Lapa - SPLA | Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 322.110 E | 7.396.980 N |
| 3 | 322.202 E | 7.396.939 N |
| 5 | 322.110 E | 7.396.980 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 322.144 E | 7.397.008 N |
| 4 | 322.169 E | 7.396.911 N |

| | | | |
|------------------|------------------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 097.006.0003-3; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Endereço: | Av. Doutor Gastão Vidigal, nº 1132 | Classificação: | Reabilitada |
| CEP: | 05314-000 | Contaminante: | Metais Solventes Halogenados |
| Distrito: | Vila Leopoldina | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Lapa - SPLA | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 322.322 E | 7.396.769 N |
| 3 | 322.428 E | 7.396.953 N |
| 5 | 322.322 E | 7.396.769 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 322.270 E | 7.396.833 N |
| 4 | 322.474 E | 7.396.904 N |

| | | | |
|------------------|----------------------|-----------------------|---|
| SQL: | 097.007.0031-3; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Endereço: | Av. Mofarrej, nº 275 | Classificação: | Reabilitada |
| CEP: | 05311-000 | Contaminante: | Gases |
| Distrito: | Vila Leopoldina | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Lapa - SPLA | Intervenção: | Extração de vapores do solo (SVE) Monitoramento do índice de explosividade |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 322.533 E | 7.397.202 N |
| 3 | 322.555 E | 7.397.019 N |
| 5 | 322.533 E | 7.397.202 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 322.634 E | 7.397.096 N |
| 4 | 322.452 E | 7.397.126 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | | | |
|------------------|------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 097.009.0001-0; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Endereço: | Av. Mofarrej, nº 1.500 | Classificação: | Reabilitada |
| CEP: | 05311-000 | Contaminante: | Metais TPH |
| Distrito: | Vila Leopoldina | Restrição: | Água Subterrânea Escavações Interceptação do Lençol Freático Solo |
| Subpref.: | Lapa - SPLA | Intervenção: | Monitoramento ambiental |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 321.988 E | 7.396.193 N | 2 | 321.949 E | 7.396.300 N |
| 3 | 322.009 E | 7.396.354 N | 4 | 322.050 E | 7.396.246 N |
| 5 | 321.988 E | 7.396.193 N | | | |

| | | | |
|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 097.011.0005-0; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Endereço: | R. Bruno Bauer, nº 66 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 05314-020 | Contaminante: | Metais |
| Distrito: | Vila Leopoldina | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Lapa - SPLA | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 322.511 E | 7.396.657 N | 2 | 322.436 E | 7.396.590 N |
| 3 | 322.369 E | 7.396.667 N | 4 | 322.442 E | 7.396.731 N |
| 5 | 322.511 E | 7.396.657 N | | | |

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 097.032.0001-1; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Endereço: | Av. Imperatriz Leopoldina, nº 928 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 05305-001 | Contaminante: | Combustíveis Líquidos |
| Distrito: | Vila Leopoldina | Restrição: | - |
| Subpref.: | Lapa - SPLA | Intervenção: | Monitoramento ambiental |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 323.228 E | 7.396.797 N | 2 | 323.293 E | 7.396.726 N |
| 3 | 323.069 E | 7.396.525 N | 4 | 323.003 E | 7.396.601 N |
| 5 | 323.228 E | 7.396.797 N | | | |

| | | | |
|------------------|--------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 097.044.0001-2; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Endereço: | R. Potsdam, nº 403 | Classificação: | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| CEP: | 05318-030 | Contaminante: | Metais PAH's Solventes Aromáticos TPH |
| Distrito: | Vila Leopoldina | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Lapa - SPLA | Intervenção: | Bombeamento e tratamento Monitoramento ambiental Remoção de solo/resíduo |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 323.408 E | 7.396.107 N | 2 | 323.476 E | 7.396.036 N |
| 3 | 323.361 E | 7.395.932 N | 4 | 323.295 E | 7.396.003 N |
| 5 | 323.408 E | 7.396.107 N | | | |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | | | |
|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| SQL: | 097.049.0001-5; | Zoneamento: | Zona Mista de Média Densidade (ZM-2) |
| Endereço: | Rua Lauro Muller, nº 354 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 05302-060 | Contaminante: | PAH's TPH |
| Distrito: | Vila Leopoldina | Restrição: | - |
| Subpref.: | Lapa - SPLA | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 323.999 E | 7.396.557 N | 2 | 323.999 E | 7.396.561 N |
| 3 | 323.994 E | 7.396.567 N | 4 | 323.991 E | 7.396.567 N |
| 5 | 323.985 E | 7.396.573 N | 6 | 324.032 E | 7.396.613 N |
| 7 | 324.054 E | 7.396.576 N | 8 | 324.052 E | 7.396.575 N |
| 9 | 324.055 E | 7.396.569 N | 10 | 324.022 E | 7.396.535 N |
| 11 | 324.018 E | 7.396.536 N | 12 | 323.999 E | 7.396.557 N |

| | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 097.051.0016-0; | Zoneamento: | Zona Predominantemente Industrial (ZPI) |
| Endereço: | Av. Manuel Bandeira, nº 291 | Classificação: | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| CEP: | 05317-020 | Contaminante: | Metais |
| Distrito: | Vila Leopoldina | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Lapa - SPLA | Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 323.146 E | 7.395.648 N | 2 | 323.205 E | 7.395.598 N |
| 3 | 323.038 E | 7.395.421 N | 4 | 322.983 E | 7.395.474 N |
| 5 | 323.146 E | 7.395.648 N | | | |

| | | | |
|------------------|---------------------------|-----------------------|---|
| SQL: | 097.114.0005-7; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Endereço: | R. Major Paladino, nº 275 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 05307-000 | Contaminante: | Biocidas Metais PAH's Solventes Aromáticos |
| Distrito: | Vila Leopoldina | Restrição: | - |
| Subpref.: | Lapa - SPLA | Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 322.408 E | 7.397.568 N | 2 | 322.352 E | 7.397.496 N |
| 3 | 322.319 E | 7.397.522 N | 4 | 322.320 E | 7.397.559 N |
| 5 | 322.351 E | 7.397.589 N | 6 | 322.408 E | 7.397.568 N |

| | | | |
|------------------|------------------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 097.126.0016-5; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Endereço: | Av. Imperatriz Leopoldina, nº 1248 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 05305-002 | Contaminante: | Metais |
| Distrito: | Vila Leopoldina | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Lapa - SPLA | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 323.406 E | 7.396.466 N | 2 | 323.383 E | 7.396.493 N |
| 3 | 323.447 E | 7.396.549 N | 4 | 323.470 E | 7.396.524 N |
| 5 | 323.406 E | 7.396.466 N | | | |

| | | | |
|------------------|--------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 098.018.0060-7; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Endereço: | Av. Ernesto Igel nº. 283 | Classificação: | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| CEP: | 05077-010 | Contaminante: | Solventes Clorados Solventes Halogenados |
| Distrito: | Vila Leopoldina | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Lapa - SPLA | Intervenção: | Monitoramento ambiental |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 323.441 E | 7.398.068 N | 2 | 323.568 E | 7.398.123 N |
| 3 | 323.576 E | 7.397.971 N | 4 | 323.471 E | 7.397.967 N |
| 5 | 323.441 E | 7.398.068 N | | | |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | | | |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|
| SQL: | 098.031.0003-3; 098.031.0004-1; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Endereço: | R. Laureano Fernandes Júnior, nº 10 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 05089-070 | Contaminante: | Metais Solventes Clorados |
| Distrito: | Vila Leopoldina | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Lapa - SPLA | Intervenção: | Barreira hidráulica Oxidação/redução química |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 323.189 E | 7.397.924 N | 2 | 323.280 E | 7.397.948 N |
| 3 | 323.602 E | 7.397.954 N | 4 | 323.605 E | 7.397.893 N |
| 5 | 323.218 E | 7.397.878 N | 6 | 323.189 E | 7.397.924 N |

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|--|
| SQL: | 166.249.0139-9; | Zoneamento: | Zona Especial de Interesse Social (ZEIS-2) |
| Endereço: | R. Comendador Antunes dos Santos, nº 1.600 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 05861-260 | Contaminante: | Solventes Aromáticos TPH |
| Distrito: | Jardim Ângela | Restrição: | - |
| Subpref.: | M'Boi Mirim - SPMB | Intervenção: | Remoção de solo/resíduo |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 320.631 E | 7.380.820 N | 2 | 320.549 E | 7.380.852 N |
| 3 | 320.526 E | 7.380.791 N | 4 | 320.317 E | 7.380.869 N |
| 5 | 320.397 E | 7.380.976 N | 6 | 320.536 E | 7.380.966 N |
| 7 | 320.575 E | 7.380.949 N | 8 | 320.631 E | 7.380.820 N |

| | | | |
|------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| SQL: | 093.104.0004-8; 093.104.0010-2; | Zoneamento: | Zona de Lazer e Turismo (ZLT) |
| Endereço: | Av. Guarapiranga, 540 e 590 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 04762-001 | Contaminante: | PAH's Solventes Aromáticos |
| Distrito: | Jardim São Luís | Restrição: | - |
| Subpref.: | M'Boi Mirim - SPMB | Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 324.926 E | 7.381.728 N | 2 | 324.871 E | 7.381.721 N |
| 3 | 324.863 E | 7.381.726 N | 4 | 324.862 E | 7.381.720 N |
| 5 | 324.803 E | 7.381.713 N | 6 | 324.872 E | 7.381.783 N |
| 7 | 324.926 E | 7.381.728 N | | | |

| | | | |
|------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| SQL: | 103.025.0142-7; | Zoneamento: | Zona Mista de Média Densidade (ZM-2) |
| Endereço: | R. Acéδιο José Fontanete, nº 507 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 05814-100 | Contaminante: | Metais Solventes Halogenados |
| Distrito: | Jardim São Luís | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | M'Boi Mirim - SPMB | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 323.501 E | 7.382.004 N | 2 | 323.497 E | 7.382.003 N |
| 3 | 323.419 E | 7.382.094 N | 4 | 323.450 E | 7.382.130 N |
| 5 | 323.439 E | 7.382.176 N | 6 | 323.554 E | 7.382.164 N |
| 7 | 323.558 E | 7.382.150 N | 8 | 323.568 E | 7.382.152 N |
| 9 | 323.600 E | 7.382.042 N | 10 | 323.501 E | 7.382.004 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | | | |
|------------------|-------------------------------|-----------------------|---|
| SQL: | 103.025.0239-3; | Zoneamento: | Zona de Centralidade Linear - a (ZCL-a) |
| Endereço: | Avenida Guarapiranga, nº 1460 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 04901-020 | Contaminante: | Outros Solventes Clorados TPH |
| Distrito: | Jardim São Luís | Restrição: | - |
| Subpref.: | M'Boi Mirim - SPMB | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 323.852 E | 7.381.602 N |
| 3 | 323.798 E | 7.381.695 N |
| 5 | 323.885 E | 7.381.629 N |
| 7 | 323.852 E | 7.381.602 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 323.800 E | 7.381.596 N |
| 4 | 323.901 E | 7.381.692 N |
| 6 | 323.873 E | 7.381.614 N |

| | | | |
|------------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 168.328.0001-1; | Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - a (ZCP-a) |
| Endereço: | Estrada do Campo Limpo, nº 434 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 05777-000 | Contaminante: | TPH |
| Distrito: | Jardim São Luís | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | M'Boi Mirim - SPMB | Intervenção: | Extração multifásica |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 320.767 E | 7.383.634 N |
| 3 | 320.736 E | 7.383.707 N |
| 5 | 320.767 E | 7.383.634 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 320.716 E | 7.383.634 N |
| 4 | 320.765 E | 7.383.707 N |

| | | | |
|------------------|--------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 032.006.0037-3; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Endereço: | Rua Fernanda Falcão, 881 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | | Contaminante: | Metais Outros |
| Distrito: | Agua Rasa | Restrição: | - |
| Subpref.: | Mooca - SPMO | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 1 | 338.036 E | 7.393.489 N |
| 3 | 338.092 E | 7.393.462 N |
| 5 | 338.089 E | 7.393.455 N |
| 7 | 338.021 E | 7.393.483 N |
| 9 | 338.020 E | 7.393.496 N |
| 11 | 338.036 E | 7.393.489 N |

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 2 | 338.088 E | 7.393.464 N |
| 4 | 338.089 E | 7.393.455 N |
| 6 | 338.088 E | 7.393.452 N |
| 8 | 338.016 E | 7.393.486 N |
| 10 | 338.027 E | 7.393.493 N |

| | | | |
|------------------|-------------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 032.008.0060-7; | Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - b (ZCP-b) |
| Endereço: | R. da Mooca, nº 4.214 e 4.218 | Classificação: | Reabilitada |
| CEP: | 03165-002 | Contaminante: | Metais |
| Distrito: | Agua Rasa | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Mooca - SPMO | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 338.257 E | 7.393.543 N |
| 3 | 338.233 E | 7.393.500 N |
| 5 | 338.202 E | 7.393.513 N |
| 7 | 338.224 E | 7.393.522 N |
| 9 | 338.257 E | 7.393.543 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 338.252 E | 7.393.498 N |
| 4 | 338.232 E | 7.393.510 N |
| 6 | 338.204 E | 7.393.530 N |
| 8 | 338.236 E | 7.393.553 N |

| | | | |
|------------------|------------------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 032.020.0018-7; 032.020.0019-5; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Endereço: | R. Fernando Falcão, nº 1109 e 1137 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 03180-003 | Contaminante: | Metais PCB's Solventes Aromáticos |
| Distrito: | Agua Rasa | Restrição: | - |
| Subpref.: | Mooca - SPMO | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 337.976 E | 7.393.209 N |
| 3 | 337.922 E | 7.393.288 N |
| 5 | 337.985 E | 7.393.208 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 337.901 E | 7.393.245 N |
| 4 | 338.004 E | 7.393.248 N |
| 6 | 337.976 E | 7.393.209 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | | | |
|------------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 052.019.0062-3; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Endereço: | Av. Salim Farah Maluf, nº 3400 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 03076-000 | Contaminante: | TPH |
| Distrito: | Agua Rasa | Restrição: | - |
| Subpref.: | Mooca - SPMO | Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 339.031 E | 7.393.607 N |
| 3 | 339.015 E | 7.393.741 N |
| 5 | 339.068 E | 7.393.666 N |
| 7 | 339.071 E | 7.393.584 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 339.041 E | 7.393.621 N |
| 4 | 339.034 E | 7.393.736 N |
| 6 | 339.087 E | 7.393.606 N |
| 8 | 339.031 E | 7.393.607 N |

| | | | |
|------------------|---|-----------------------|--|
| SQL: | 052.035.0015-0; 052.035.0018-5; 052.035.0111-4; 052.035.0112-2; 052.035.0113-0; 052.035.0114-9; 052.035.0115-7; 052.035.0116-5; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Endereço: | R. Avaí nº 357, 365, 369, 379, 385, 387, 393 e 395 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 03188-020 | Contaminante: | Metais Solventes Halogenados |
| Distrito: | Agua Rasa | Restrição: | - |
| Subpref.: | Mooca - SPMO | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 338.810 E | 7.393.280 N |
| 3 | 338.804 E | 7.393.341 N |
| 5 | 338.810 E | 7.393.280 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 338.778 E | 7.393.301 N |
| 4 | 338.837 E | 7.393.320 N |

| | | | |
|------------------|------------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 052.045.0015-4; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Endereço: | R. Araribá, nº 268, 272, 306 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 03347-020 | Contaminante: | Ftalatos Metais Solventes Aromáticos TPH |
| Distrito: | Agua Rasa | Restrição: | - |
| Subpref.: | Mooca - SPMO | Intervenção: | Extração multifásica Monitoramento ambiental Remoção de solo/resíduo |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 339.996 E | 7.393.409 N |
| 3 | 340.048 E | 7.393.295 N |
| 5 | 339.996 E | 7.393.409 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 340.078 E | 7.393.331 N |
| 4 | 339.961 E | 7.393.370 N |

| | | | |
|------------------|---|-----------------------|--|
| SQL: | 052.062.0025-5; 052.062.0026-3; 052.062.0049-2; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Endereço: | Rua Florianópolis, 535, 559 e 575/ Rua Teresina, 632/ Rua Manaus, 202, 216 e 226 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | | Contaminante: | Metais |
| Distrito: | Agua Rasa | Restrição: | - |
| Subpref.: | Mooca - SPMO | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 338.340 E | 7.393.033 N |
| 3 | 338.404 E | 7.393.080 N |
| 5 | 338.434 E | 7.393.116 N |
| 7 | 338.432 E | 7.393.057 N |
| 9 | 338.385 E | 7.393.030 N |

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 2 | 338.344 E | 7.393.086 N |
| 4 | 338.407 E | 7.393.118 N |
| 6 | 338.436 E | 7.393.114 N |
| 8 | 338.387 E | 7.393.061 N |
| 10 | 338.340 E | 7.393.033 N |

| | | | |
|------------------|---|-----------------------|--|
| SQL: | 052.067.0078-9; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - b (ZM-3b) |
| Endereço: | R. Campo Largo, nº 369 e R. Natal, nº 859 | Classificação: | Reabilitada |
| CEP: | 03186-030 | Contaminante: | Metais TPH |
| Distrito: | Agua Rasa | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Mooca - SPMO | Intervenção: | Remoção de solo/resíduo |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 338.574 E | 7.392.887 N |
| 3 | 338.555 E | 7.392.899 N |
| 5 | 338.600 E | 7.392.835 N |
| 7 | 338.574 E | 7.392.887 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 338.554 E | 7.392.889 N |
| 4 | 338.605 E | 7.392.895 N |
| 6 | 338.570 E | 7.392.837 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | | | |
|------------------|---------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 052.071.0016-5; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Endereço: | R. Ourinhos, nº 372 e 374 | Classificação: | Reabilitada |
| CEP: | 03186-040 | Contaminante: | Metais |
| Distrito: | Água Rasa | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Mooca - SPMO | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 338.910 E | 7.392.943 N |
| 3 | 338.898 E | 7.392.898 N |
| 5 | 338.910 E | 7.392.943 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 338.908 E | 7.392.898 N |
| 4 | 338.900 E | 7.392.943 N |

| | | | |
|------------------|---------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 052.081.0117-3; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - b (ZM-3b) |
| Endereço: | R. Barretos, nº 799 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 03184-080 | Contaminante: | PAH's PCB's Solventes Aromáticos Solventes Halogenados TPH |
| Distrito: | Água Rasa | Restrição: | - |
| Subpref.: | Mooca - SPMO | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 338.227 E | 7.392.709 N |
| 3 | 338.222 E | 7.392.821 N |
| 5 | 338.241 E | 7.392.743 N |
| 7 | 338.262 E | 7.392.707 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 338.205 E | 7.392.720 N |
| 4 | 338.250 E | 7.392.822 N |
| 6 | 338.265 E | 7.392.744 N |
| 8 | 338.227 E | 7.392.709 N |

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|--|
| SQL: | 054.093.0093-9; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Endereço: | R. Marechal Barbacena, nº 385 esquina com R. Dante Pellacani | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 03333-000 | Contaminante: | Solventes Aromáticos TPH |
| Distrito: | Água Rasa | Restrição: | - |
| Subpref.: | Mooca - SPMO | Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 339.259 E | 7.394.269 N |
| 3 | 339.282 E | 7.394.241 N |
| 5 | 339.259 E | 7.394.269 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 339.279 E | 7.394.270 N |
| 4 | 339.252 E | 7.394.253 N |

| | | | |
|------------------|---------------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 026.054.0002-6; 026.054.0015-8; | Zoneamento: | Zona Especial de Interesse Social (ZEIS-3) |
| Endereço: | R. Lopes Coutinho, nº 315 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 03054-000 | Contaminante: | Ftalatos Metais PAH's |
| Distrito: | Belém | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Mooca - SPMO | Intervenção: | Recobrimento de Solo/Resíduo com solo Remoção de solo/resíduo |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 336.636 E | 7.395.428 N |
| 3 | 336.670 E | 7.395.603 N |
| 5 | 336.636 E | 7.395.428 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 336.554 E | 7.395.527 N |
| 4 | 336.748 E | 7.395.495 N |

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 027.009.0127-4; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Endereço: | R. Visconde de Parnaíba, nº 2.343 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 03045-002 | Contaminante: | TPH |
| Distrito: | Belém | Restrição: | - |
| Subpref.: | Mooca - SPMO | Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 336.241 E | 7.395.397 N |
| 3 | 336.267 E | 7.395.368 N |
| 5 | 336.235 E | 7.395.386 N |
| 7 | 336.226 E | 7.395.388 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 336.268 E | 7.395.371 N |
| 4 | 336.259 E | 7.395.362 N |
| 6 | 336.230 E | 7.395.383 N |
| 8 | 336.241 E | 7.395.397 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | | | |
|------------------|-------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 027.024.0003-5; | Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - a (ZCP-a) |
| Endereço: | Rua Cajuru, nº 74 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 03057-000 | Contaminante: | Metais |
| Distrito: | Belém | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Mooca - SPMO | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 336.528 E | 7.395.345 N | 2 | 336.573 E | 7.395.306 N |
| 3 | 336.573 E | 7.395.301 N | 4 | 336.564 E | 7.395.297 N |
| 5 | 336.565 E | 7.395.291 N | 6 | 336.425 E | 7.395.256 N |
| 7 | 336.408 E | 7.395.273 N | 8 | 336.528 E | 7.395.345 N |

| | | | |
|------------------|---|-----------------------|---|
| SQL: | 029.010.0160-2; 029.010.0161-0; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Endereço: | R. Conselheiro Cotegipe, nº 294 / R. Professor Rodolfo Santiago, 75 | Classificação: | Reabilitada |
| CEP: | 03059-050 | Contaminante: | Metais TPH |
| Distrito: | Belém | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Mooca - SPMO | Intervenção: | Monitoramento ambiental Remoção de fase livre Remoção de solo/resíduo |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 337.594 E | 7.396.024 N | 2 | 337.746 E | 7.396.041 N |
| 3 | 337.758 E | 7.395.957 N | 4 | 337.602 E | 7.395.940 N |
| 5 | 337.594 E | 7.396.024 N | | | |

| | | | |
|------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 029.040.0136-0; | Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - b (ZCP-b) |
| Endereço: | R. Toledo Barbosa, nº 476 / 484 / 486 | Classificação: | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| CEP: | 03061-000 | Contaminante: | Metais PAH's |
| Distrito: | Belém | Restrição: | - |
| Subpref.: | Mooca - SPMO | Intervenção: | Extração multifásica |

Vértices*:

| | | | | | |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 338.123 E | 7.395.659 N | 2 | 338.113 E | 7.395.697 N |
| 3 | 338.145 E | 7.395.704 N | 4 | 338.150 E | 7.395.682 N |
| 5 | 338.168 E | 7.395.690 N | 6 | 338.176 E | 7.395.658 N |
| 7 | 338.109 E | 7.395.637 N | 8 | 338.095 E | 7.395.693 N |
| 9 | 338.105 E | 7.395.695 N | 10 | 338.114 E | 7.395.657 N |
| 11 | 338.123 E | 7.395.659 N | | | |

| | | | |
|------------------|---|-----------------------|--|
| SQL: | 029.044.0031-1; 029.044.0106-7; 029.044.0107-5; | Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - b (ZCP-b) |
| Endereço: | R. Padre Adelino, nº 415 | Classificação: | Reabilitada |
| CEP: | 03303-000 | Contaminante: | Metais Solventes Halogenados TPH |
| Distrito: | Belém | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Mooca - SPMO | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 337.734 E | 7.395.274 N | 2 | 337.721 E | 7.395.330 N |
| 3 | 337.758 E | 7.395.338 N | 4 | 337.773 E | 7.395.283 N |
| 5 | 337.734 E | 7.395.274 N | | | |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | |
|------------------|---|
| SQL: | 029.048.0123-5; 029.048.0124-3; |
| Endereço: | Av. Alcântara Machado, nº 4.272 / 4.340 |
| CEP: | 03101-000 |
| Distrito: | Belém |
| Subpref.: | Mooca - SPMO |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - b (ZCP-b) |
| Classificação: | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| Contaminante: | Metais Solventes Halogenados |
| Restrição: | Água Subterrânea |
| Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 338.247 E | 7.395.435 N |
| 3 | 338.353 E | 7.395.538 N |
| 5 | 338.397 E | 7.395.511 N |
| 7 | 338.406 E | 7.395.426 N |
| 9 | 338.247 E | 7.395.435 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 338.242 E | 7.395.514 N |
| 4 | 338.361 E | 7.395.503 N |
| 6 | 338.416 E | 7.395.428 N |
| 8 | 338.390 E | 7.395.464 N |

| | |
|------------------|-----------------------------|
| SQL: | 029.082.0147-1; |
| Endereço: | R. Serra da Bocaina, nº 194 |
| CEP: | 03174-000 |
| Distrito: | Belém |
| Subpref.: | Mooca - SPMO |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - b (ZM-3b) |
| Classificação: | Contaminada |
| Contaminante: | Metais |
| Restrição: | Água Subterrânea |
| Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 337.871 E | 7.395.005 N |
| 3 | 337.787 E | 7.395.094 N |
| 5 | 337.870 E | 7.395.011 N |
| 7 | 337.892 E | 7.394.996 N |
| 9 | 337.871 E | 7.395.005 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 337.816 E | 7.394.992 N |
| 4 | 337.845 E | 7.395.107 N |
| 6 | 337.877 E | 7.395.013 N |
| 8 | 337.884 E | 7.394.989 N |

| | |
|------------------|--------------------------------|
| SQL: | 196.004.0001-5; |
| Endereço: | R. Ferreira de Oliveira, nº 74 |
| CEP: | 03022-030 |
| Distrito: | Belém |
| Subpref.: | Mooca - SPMO |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Classificação: | Contaminada |
| Contaminante: | Metais |
| Restrição: | Água Subterrânea |
| Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 336.358 E | 7.397.438 N |
| 3 | 336.452 E | 7.397.497 N |
| 5 | 336.358 E | 7.397.438 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 336.353 E | 7.397.487 N |
| 4 | 336.455 E | 7.397.449 N |

| | |
|------------------|---|
| SQL: | 196.018.0197-8; |
| Endereço: | Av. Celso Garcia, nºs 1459/1467, Rua evaristo da Veiga, nºs 70/72/78/80/86 e 100. |
| CEP: | 03015-000 |
| Distrito: | Belém |
| Subpref.: | Mooca - SPMO |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona Especial de Interesse Social (ZEIS-1) |
| Classificação: | Contaminada |
| Contaminante: | Metais PAH's TPH |
| Restrição: | Água Subterrânea |
| Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 1 | 336.799 E | 7.396.226 N |
| 3 | 336.925 E | 7.396.140 N |
| 5 | 336.910 E | 7.396.094 N |
| 7 | 336.910 E | 7.396.068 N |
| 9 | 336.890 E | 7.396.086 N |
| 11 | 336.865 E | 7.396.095 N |

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 2 | 336.853 E | 7.396.253 N |
| 4 | 336.894 E | 7.396.123 N |
| 6 | 336.904 E | 7.396.092 N |
| 8 | 336.895 E | 7.396.064 N |
| 10 | 336.882 E | 7.396.098 N |
| 12 | 336.799 E | 7.396.226 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | | | |
|------------------|------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 196.018.0317-2; | Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - a (ZCP-a) |
| Endereço: | R. Intendência, nº 177 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 03015-010 | Contaminante: | Metais PCB's |
| Distrito: | Belém | Restrição: | - |
| Subpref.: | Mooca - SPMO | Intervenção: | Monitoramento ambiental Remoção de solo/resíduo |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 337.170 E | 7.396.325 N | 2 | 337.112 E | 7.396.374 N |
| 3 | 337.174 E | 7.396.554 N | 4 | 337.244 E | 7.396.585 N |
| 5 | 337.286 E | 7.396.551 N | 6 | 337.266 E | 7.396.495 N |
| 7 | 337.295 E | 7.396.326 N | 8 | 337.242 E | 7.396.322 N |
| 9 | 337.207 E | 7.396.314 N | 10 | 337.170 E | 7.396.325 N |

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|---|
| SQL: | 002.083.0036-8; 002.083.0050-3; | Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - b (ZCP-b) |
| Endereço: | R. do Gasômetro, nº 490 x R. Monsenhor Andrade, nº 147 e 149 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 03004-000 | Contaminante: | Solventes Halogenados |
| Distrito: | Brás | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Mooca - SPMO | Intervenção: | Atenuação natural monitorada Monitoramento ambiental |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 334.522 E | 7.395.328 N | 2 | 334.518 E | 7.395.333 N |
| 3 | 334.526 E | 7.395.346 N | 4 | 334.551 E | 7.395.358 N |
| 5 | 334.554 E | 7.395.358 N | 6 | 334.561 E | 7.395.347 N |
| 7 | 334.522 E | 7.395.328 N | | | |

| | | | |
|------------------|--------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 003.019.0209-7; | Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - b (ZCP-b) |
| Endereço: | R. Carneiro Leão, nº 439 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 03040-000 | Contaminante: | Metais PAH's |
| Distrito: | Brás | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Mooca - SPMO | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 334.477 E | 7.394.609 N | 2 | 334.483 E | 7.394.654 N |
| 3 | 334.514 E | 7.394.649 N | 4 | 334.516 E | 7.394.664 N |
| 5 | 334.508 E | 7.394.689 N | 6 | 334.515 E | 7.394.691 N |
| 7 | 334.501 E | 7.394.735 N | 8 | 334.517 E | 7.394.739 N |
| 9 | 334.520 E | 7.394.733 N | 10 | 334.602 E | 7.394.776 N |
| 11 | 334.713 E | 7.394.602 N | 12 | 334.679 E | 7.394.585 N |
| 13 | 334.629 E | 7.394.592 N | 14 | 334.634 E | 7.394.524 N |
| 15 | 334.595 E | 7.394.527 N | 16 | 334.578 E | 7.394.600 N |
| 17 | 334.561 E | 7.394.603 N | 18 | 334.554 E | 7.394.594 N |
| 19 | 334.477 E | 7.394.609 N | | | |

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|--|
| SQL: | 003.042.0031-1; 003.042.0032-8; 003.042.0033-6; 003.042.0069-7; 003.042.0070-0; 003.042.0080-8; | Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - b (ZCP-b) |
| Endereço: | Rua Alegria nº 121 e 151 e Rua Martin Burchard nº 590, 608 e 614 | Classificação: | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| CEP: | 03043-010 | Contaminante: | Metais |
| Distrito: | Brás | Restrição: | - |
| Subpref.: | Mooca - SPMO | Intervenção: | Impermeabilização de Solo/Resíduo Recobrimento de Solo/Resíduo com solo |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 335.117 E | 7.394.780 N | 2 | 335.057 E | 7.394.741 N |
| 3 | 335.030 E | 7.394.783 N | 4 | 335.091 E | 7.394.823 N |
| 5 | 335.118 E | 7.394.782 N | 6 | 335.117 E | 7.394.780 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | | | |
|------------------|---------------------|-----------------------|---|
| SQL: | 017.092.0190-8; | Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - b (ZCP-b) |
| Endereço: | Rua Paraíba, nº 164 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 03013-030 | Contaminante: | Combustíveis Líquidos Solventes Aromáticos |
| Distrito: | Brás | Restrição: | - |
| Subpref.: | Mooca - SPMO | Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 335.037 E | 7.396.600 N | 2 | 335.019 E | 7.396.589 N |
| 3 | 335.019 E | 7.396.592 N | 4 | 335.018 E | 7.396.594 N |
| 5 | 335.030 E | 7.396.612 N | 6 | 335.037 E | 7.396.600 N |

| | | | |
|------------------|---|-----------------------|--|
| SQL: | 025.071.0004-1; 025.071.0028-1; 025.071.0031-1; 025.071.0032-1; 025.071.0040-0; 025.071.0056-7; 025.071.0057-5; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Endereço: | R. João Teodoro, 1162, 1170, 1176, 1182, 1200 e 1248 e R. Eliza Witcker 119 e 129 | Classificação: | Reabilitada |
| CEP: | 03009-000 | Contaminante: | Solventes Aromáticos |
| Distrito: | Brás | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Mooca - SPMO | Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 334.552 E | 7.396.264 N | 2 | 334.552 E | 7.396.283 N |
| 3 | 334.550 E | 7.396.285 N | 4 | 334.514 E | 7.396.286 N |
| 5 | 334.514 E | 7.396.295 N | 6 | 334.517 E | 7.396.295 N |
| 7 | 334.522 E | 7.396.341 N | 8 | 334.616 E | 7.396.331 N |
| 9 | 334.618 E | 7.396.328 N | 10 | 334.619 E | 7.396.313 N |
| 11 | 334.599 E | 7.396.313 N | 12 | 334.599 E | 7.396.311 N |
| 13 | 334.597 E | 7.396.311 N | 14 | 334.598 E | 7.396.289 N |
| 15 | 334.585 E | 7.396.289 N | 16 | 334.586 E | 7.396.266 N |
| 17 | 334.552 E | 7.396.264 N | | | |

| | | | |
|------------------|----------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 027.002.0351-8; | Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - a (ZCP-a) |
| Endereço: | R. do Hipódromo, 680 | Classificação: | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| CEP: | 03051-000 | Contaminante: | Metais PAH's Solventes Halogenados |
| Distrito: | Brás | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Mooca - SPMO | Intervenção: | Recobrimento de Solo/Resíduo com solo |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 335.814 E | 7.395.212 N | 2 | 335.860 E | 7.395.155 N |
| 3 | 335.815 E | 7.395.138 N | 4 | 335.792 E | 7.395.122 N |
| 5 | 335.742 E | 7.395.110 N | 6 | 335.710 E | 7.395.149 N |
| 7 | 335.814 E | 7.395.212 N | | | |

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|--|
| SQL: | 003.028.0065-4; 003.028.0066-2; 003.028.0067-0; 003.028.0068-9; | Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - b (ZCP-b) |
| Endereço: | Rua Flora, nº 123 e 173 e Rua Paraná, nº 109 e 119 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 03041-070 | Contaminante: | Solventes Aromáticos |
| Distrito: | Mooca | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Mooca - SPMO | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 334.823 E | 7.394.592 N | 2 | 334.785 E | 7.394.652 N |
| 3 | 334.814 E | 7.394.671 N | 4 | 334.843 E | 7.394.605 N |
| 5 | 334.823 E | 7.394.592 N | | | |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | |
|------------------|---------------------------------|
| SQL: | 027.033.0008-5; |
| Endereço: | Av. Alcantara Machado, nº 1.655 |
| CEP: | 03101-003 |
| Distrito: | Mooca |
| Subpref.: | Mooca - SPMO |

| | |
|-----------------------|---|
| Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - a (ZCP-a) |
| Classificação: | Contaminada |
| Contaminante: | Solventes Aromáticos TPH |
| Restrição: | - |
| Intervenção: | Bombeamento e tratamento Extração de vapores do solo (SVE) Extração multifásica Monitoramento do índice de explosividade |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 335.860 E | 7.394.639 N |
| 3 | 335.844 E | 7.394.593 N |
| 5 | 335.860 E | 7.394.639 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 335.878 E | 7.394.614 N |
| 4 | 335.825 E | 7.394.616 N |

| | |
|------------------|------------------------|
| SQL: | 027.054.0001-1; |
| Endereço: | R. Doutor Fomm, nº 140 |
| CEP: | 03163-030 |
| Distrito: | Mooca |
| Subpref.: | Mooca - SPMO |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - a (ZCP-a) |
| Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| Contaminante: | Metais |
| Restrição: | - |
| Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 337.076 E | 7.395.176 N |
| 3 | 337.159 E | 7.395.268 N |
| 5 | 337.076 E | 7.395.176 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 337.050 E | 7.395.243 N |
| 4 | 337.179 E | 7.395.216 N |

| | |
|------------------|---|
| SQL: | 027.062.0003-1; 027.062.0004-9; 027.062.0021-9; 027.062.0022-7; 027.062.0023-5; 027.062.0028-6; 027.062.0029-4; 027.062.0030-8; |
| Endereço: | R. Almirante Brasil, nº 671 e 676 |
| CEP: | 03162-010 |
| Distrito: | Mooca |
| Subpref.: | Mooca - SPMO |

| | |
|-----------------------|---|
| Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - b (ZM-3b) |
| Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| Contaminante: | Metais Solventes Aromáticos |
| Restrição: | Água Subterrânea |
| Intervenção: | Air Sparging Extração de vapores do solo (SVE) Monitoramento ambiental Parede Diafragma Remoção de solo/resíduo |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 336.216 E | 7.394.446 N |
| 3 | 336.123 E | 7.394.482 N |
| 5 | 336.134 E | 7.394.507 N |
| 7 | 336.216 E | 7.394.446 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 336.139 E | 7.394.449 N |
| 4 | 336.142 E | 7.394.493 N |
| 6 | 336.169 E | 7.394.528 N |

| | |
|------------------|---|
| SQL: | 027.065.0199-5; |
| Endereço: | R. Itajaí, nº 125 e R. João Caetano s/n |
| CEP: | 03162-060 |
| Distrito: | Mooca |
| Subpref.: | Mooca - SPMO |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - b (ZM-3b) |
| Classificação: | Contaminada |
| Contaminante: | Metais |
| Restrição: | Água Subterrânea |
| Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 336.450 E | 7.394.699 N |
| 3 | 336.530 E | 7.394.566 N |
| 5 | 336.454 E | 7.394.545 N |
| 7 | 336.350 E | 7.394.715 N |
| 9 | 336.450 E | 7.394.699 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 336.437 E | 7.394.689 N |
| 4 | 336.472 E | 7.394.521 N |
| 6 | 336.455 E | 7.394.574 N |
| 8 | 336.409 E | 7.394.754 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | | | |
|------------------|------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 028.020.0071-3; | Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - a (ZCP-a) |
| Endereço: | R. do Oratório, nº 202 | Classificação: | Reabilitada |
| CEP: | 03116-000 | Contaminante: | Metais |
| Distrito: | Mooca | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Mooca - SPMO | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 336.803 E | 7.393.921 N | 2 | 336.805 E | 7.393.942 N |
| 3 | 336.848 E | 7.394.012 N | 4 | 336.890 E | 7.393.985 N |
| 5 | 336.838 E | 7.393.900 N | 6 | 336.803 E | 7.393.921 N |

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|--|
| SQL: | 028.037.0149-9; 028.037.0150-2; 028.037.0151-0; 028.037.0152-9; 028.037.0153-7; | Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - a (ZCP-a) |
| Endereço: | R. Borges de Figueiredo, nº 237 | Classificação: | Reabilitada |
| CEP: | 03110-010 | Contaminante: | Metais Solventes Aromáticos |
| Distrito: | Mooca | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Mooca - SPMO | Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 336.117 E | 7.393.895 N | 2 | 336.138 E | 7.393.833 N |
| 3 | 336.032 E | 7.393.829 N | 4 | 335.956 E | 7.393.991 N |
| 5 | 335.968 E | 7.394.080 N | 6 | 336.111 E | 7.394.070 N |
| 7 | 336.117 E | 7.393.895 N | | | |

| | | | |
|------------------|---|-----------------------|--|
| SQL: | 028.046.0320-2; 028.046.0321-0; 028.046.0322-9; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Endereço: | R. Borges de Figueiredo, nº 828 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 03110-001 | Contaminante: | Ftalatos Metais Solventes Aromáticos |
| Distrito: | Mooca | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Mooca - SPMO | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 336.040 E | 7.393.570 N | 2 | 336.114 E | 7.393.604 N |
| 3 | 336.216 E | 7.393.383 N | 4 | 336.152 E | 7.393.327 N |
| 5 | 336.040 E | 7.393.570 N | | | |

| | | | |
|------------------|---------------------------------------|-----------------------|---|
| SQL: | 028.058.0028 a 028.058.0027-3; 255 | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Endereço: | R. João Antonio de Oliveira, nº 1.228 | Classificação: | Reabilitada |
| CEP: | 03111-001 | Contaminante: | Metais Outros Solventes Aromáticos Solventes Clorados Solventes Halogenados |
| Distrito: | Mooca | Restrição: | Água Subterrânea Plantio e Consumo de Alimentos |
| Subpref.: | Mooca - SPMO | Intervenção: | Recobrimento de Solo/Resíduo com solo |

Vértices*:

| | | | | | |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 336.333 E | 7.393.172 N | 2 | 336.330 E | 7.393.173 N |
| 3 | 336.282 E | 7.393.278 N | 4 | 336.283 E | 7.393.281 N |
| 5 | 336.359 E | 7.393.316 N | 6 | 336.376 E | 7.393.281 N |
| 7 | 336.389 E | 7.393.287 N | 8 | 336.415 E | 7.393.231 N |
| 9 | 336.378 E | 7.393.214 N | 10 | 336.387 E | 7.393.196 N |
| 11 | 336.333 E | 7.393.172 N | | | |

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 028.063.0045-2; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Endereço: | R. Borges de Figueiredo, nº 1.325 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 03110-001 | Contaminante: | Metais |
| Distrito: | Mooca | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Mooca - SPMO | Intervenção: | Remoção de solo/resíduo |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 336.457 E | 7.393.017 N | 2 | 336.502 E | 7.393.038 N |
| 3 | 336.549 E | 7.392.934 N | 4 | 336.456 E | 7.392.892 N |
| 5 | 336.409 E | 7.392.995 N | 6 | 336.457 E | 7.393.017 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | | | |
|------------------|---|-----------------------|--|
| SQL: | 031.004.0013-5; 031.004.0014-3; 031.004.0061-5; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Endereço: | R. Taquaritinga, nº 70 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 03186-060 | Contaminante: | Metais Solventes Clorados |
| Distrito: | Mooca | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Mooca - SPMO | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 337.261 E | 7.394.704 N |
| 3 | 337.286 E | 7.394.776 N |
| 5 | 337.261 E | 7.394.704 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 337.235 E | 7.394.730 N |
| 4 | 337.323 E | 7.394.743 N |

| | | | |
|------------------|----------------------|-----------------------|---|
| SQL: | 031.004.0055-0; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Endereço: | R. Sapucaia , nº 326 | Classificação: | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| CEP: | 03170-050 | Contaminante: | Metais Solventes Halogenados |
| Distrito: | Mooca | Restrição: | Água Subterrânea Solo |
| Subpref.: | Mooca - SPMO | Intervenção: | Monitoramento ambiental Oxidação/redução química Recobrimento de Solo/Resíduo com solo Remoção de solo/resíduo |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 337.438 E | 7.394.817 N |
| 3 | 337.419 E | 7.394.496 N |
| 5 | 337.261 E | 7.394.704 N |
| 7 | 337.438 E | 7.394.817 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 337.533 E | 7.394.630 N |
| 4 | 337.229 E | 7.394.682 N |
| 6 | 337.323 E | 7.394.743 N |

| | | | |
|------------------|---------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 031.012.0091-1; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - b (ZM-3b) |
| Endereço: | R. Tobias Barreto, nº 735 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 03176-000 | Contaminante: | Metais Solventes Halogenados |
| Distrito: | Mooca | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Mooca - SPMO | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 337.779 E | 7.394.578 N |
| 3 | 337.664 E | 7.394.548 N |
| 5 | 337.611 E | 7.394.546 N |
| 7 | 337.563 E | 7.394.636 N |
| 9 | 337.779 E | 7.394.578 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 337.712 E | 7.394.505 N |
| 4 | 337.640 E | 7.394.520 N |
| 6 | 337.634 E | 7.394.573 N |
| 8 | 337.646 E | 7.394.728 N |

| | | | |
|------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 032.035.0075-2; 032.035.0091-4; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Endereço: | R. Tamaratata, nº 107, 113, 121 e 127 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 03119-010 | Contaminante: | Metais |
| Distrito: | Mooca | Restrição: | - |
| Subpref.: | Mooca - SPMO | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 337.649 E | 7.393.152 N |
| 3 | 337.601 E | 7.393.167 N |
| 5 | 337.657 E | 7.393.159 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 337.644 E | 7.393.143 N |
| 4 | 337.611 E | 7.393.184 N |
| 6 | 337.649 E | 7.393.152 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | | | |
|------------------|-------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 032.056.0001-0; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Endereço: | R. Jumana, nº 149 | Classificação: | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| CEP: | 03121-030 | Contaminante: | Solventes Aromáticos TPH |
| Distrito: | Mooca | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Mooca - SPMO | Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 336.912 E | 7.393.010 N | 2 | 336.917 E | 7.393.012 N |
| 3 | 336.930 E | 7.392.997 N | 4 | 336.921 E | 7.392.988 N |
| 5 | 336.912 E | 7.393.010 N | | | |

| | | | |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 032.066.0056-1; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Endereço: | R. Celso de Azevedo Marques, nº 423 | Classificação: | Reabilitada |
| CEP: | 03122-010 | Contaminante: | Metais Solventes Aromáticos |
| Distrito: | Mooca | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Mooca - SPMO | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 337.384 E | 7.392.714 N | 2 | 337.372 E | 7.392.675 N |
| 3 | 337.351 E | 7.392.682 N | 4 | 337.376 E | 7.392.719 N |
| 5 | 337.384 E | 7.392.714 N | | | |

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|--|
| SQL: | 032.073.0062-6; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - b (ZM-3b) |
| Endereço: | R. Celso de Azevedo Marques nº 334, 360, 364 e 368 | Classificação: | Reabilitada |
| CEP: | 03122-010 | Contaminante: | Metais |
| Distrito: | Mooca | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Mooca - SPMO | Intervenção: | Monitoramento ambiental Remoção de solo/resíduo |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 337.250 E | 7.392.646 N | 2 | 337.261 E | 7.392.685 N |
| 3 | 337.290 E | 7.392.676 N | 4 | 337.278 E | 7.392.637 N |
| 5 | 337.250 E | 7.392.646 N | | | |

| | | | |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 032.105.0047-9; | Zoneamento: | Zona Predominantemente Industrial (ZPI) |
| Endereço: | Av. Henry Ford, nº 44, 90, 100 e 114 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 03109-000 | Contaminante: | Metais Solventes Halogenados |
| Distrito: | Mooca | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Mooca - SPMO | Intervenção: | Oxidação/redução química Remoção de fase livre Remoção de solo/resíduo |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 336.486 E | 7.392.638 N | 2 | 336.466 E | 7.392.672 N |
| 3 | 336.407 E | 7.392.805 N | 4 | 336.401 E | 7.392.802 N |
| 5 | 336.384 E | 7.392.831 N | 6 | 336.504 E | 7.392.879 N |
| 7 | 336.519 E | 7.392.856 N | 8 | 336.595 E | 7.392.688 N |
| 9 | 336.486 E | 7.392.638 N | | | |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | |
|------------------|--------------------------|
| SQL: | 032.109.0007-8; |
| Endereço: | Av. Henry Ford, nº 1.787 |
| CEP: | 03109-000 |
| Distrito: | Mooca |
| Subpref.: | Mooca - SPMO |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona Predominantemente Industrial (ZPI) |
| Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| Contaminante: | Metais PAH's PCB's Solventes Halogenados TPH |
| Restrição: | Água Subterrânea |
| Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 336.935 E | 7.391.684 N |
| 3 | 337.234 E | 7.391.257 N |
| 5 | 336.935 E | 7.391.684 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 337.030 E | 7.391.727 N |
| 4 | 337.125 E | 7.391.262 N |

| | |
|------------------|---------------------------------|
| SQL: | 032.110.0001-1; |
| Endereço: | R. Barão do Monte Santo, nº 700 |
| CEP: | 03123-020 |
| Distrito: | Mooca |
| Subpref.: | Mooca - SPMO |

| | |
|-----------------------|---|
| Zoneamento: | Zona Predominantemente Industrial (ZPI) |
| Classificação: | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| Contaminante: | Metais PAH's Solventes Aromáticos TPH |
| Restrição: | - |
| Intervenção: | Air Sparging Barreira hidráulica Biopilha Bombeamento e tratamento Extração de vapores do solo (SVE) Monitoramento ambiental Monitoramento do índice de explosividade Oxidação/redução química Remoção de fase livre Remoção de solo/resíduo |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 337.504 E | 7.392.008 N |
| 3 | 337.409 E | 7.391.835 N |
| 5 | 337.079 E | 7.392.580 N |
| 7 | 337.335 E | 7.392.380 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 337.464 E | 7.391.966 N |
| 4 | 337.074 E | 7.392.577 N |
| 6 | 337.304 E | 7.392.421 N |
| 8 | 337.504 E | 7.392.008 N |

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| SQL: | 032.111.0005-9; |
| Endereço: | R. Capitão Pacheco Chaves, nº 313 |
| CEP: | 03126-000 |
| Distrito: | Mooca |
| Subpref.: | Mooca - SPMO |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona Predominantemente Industrial (ZPI) |
| Classificação: | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| Contaminante: | Metais PCB's Solventes Aromáticos TPH |
| Restrição: | Água Subterrânea |
| Intervenção: | Air Sparging Bombeamento e tratamento Extração multifásica Oxidação/redução química Recobrimento de Solo/Resíduo com solo Remoção de solo/resíduo |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 337.267 E | 7.391.702 N |
| 3 | 337.393 E | 7.391.612 N |
| 5 | 337.266 E | 7.391.251 N |
| 7 | 337.114 E | 7.391.765 N |
| 9 | 337.267 E | 7.391.702 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 337.339 E | 7.391.674 N |
| 4 | 337.570 E | 7.391.224 N |
| 6 | 337.046 E | 7.391.734 N |
| 8 | 337.187 E | 7.391.717 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

SQL: 032.146.0013-3;
Endereço: Av. Paes de Barros, nº 2.630
CEP: 03114-001
Distrito: Mooca
Subpref.: Mooca - SPMO

Zoneamento: Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a)
Classificação: Contaminada Sob Investigação
Contaminante: PAH's
 Solventes Aromáticos
 TPH
Restrição: Água Subterrânea
 Solo
Intervenção: -

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 338.018 E | 7.392.158 N |
| 3 | 338.017 E | 7.392.116 N |
| 5 | 338.018 E | 7.392.158 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 338.023 E | 7.392.120 N |
| 4 | 337.990 E | 7.392.145 N |

SQL: 087.078.0044-9;
Endereço: R. Taquari, nº 911
CEP: 03166-001
Distrito: Mooca
Subpref.: Mooca - SPMO

Zoneamento: Zona de Centralidade Polar - a (ZCP-a)
Classificação: Contaminada Sob Investigação
Contaminante: Metais
 Solventes Halogenados
Restrição: Água Subterrânea
Intervenção: Monitoramento ambiental

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 337.098 E | 7.394.951 N |
| 3 | 337.264 E | 7.394.916 N |
| 5 | 337.098 E | 7.394.951 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 337.176 E | 7.395.004 N |
| 4 | 337.200 E | 7.394.849 N |

SQL: 017.017.0031-1;
Endereço: R. Joaquim Carlos, nº 1.236
CEP: 03019-000
Distrito: Pari
Subpref.: Mooca - SPMO

Zoneamento: Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a)
Classificação: Contaminada
Contaminante: Metais
 Solventes Halogenados
Restrição: Água Superficial
Intervenção: Remoção de solo/resíduo

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 335.932 E | 7.397.343 N |
| 3 | 335.940 E | 7.397.405 N |
| 5 | 335.967 E | 7.397.578 N |
| 7 | 336.027 E | 7.397.457 N |
| 9 | 335.932 E | 7.397.343 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 335.912 E | 7.397.393 N |
| 4 | 335.870 E | 7.397.563 N |
| 6 | 335.998 E | 7.397.451 N |
| 8 | 336.038 E | 7.397.413 N |

SQL: 017.017.0043-3;
Endereço: R. Paulo Andrighetti, nº 1649
CEP: 03022-000
Distrito: Pari
Subpref.: Mooca - SPMO

Zoneamento: Zona Mista de Alta Densidade - b (ZM-3b)
Classificação: Contaminada
Contaminante: Metais
Restrição: Água Subterrânea
Intervenção: -

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 335.998 E | 7.397.451 N |
| 3 | 336.000 E | 7.397.566 N |
| 5 | 335.998 E | 7.397.451 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 335.971 E | 7.397.560 N |
| 4 | 336.027 E | 7.397.457 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

SQL: 018.077.0037-2;
Endereço: R. Carnot, nº 486
CEP: 03032-030
Distrito: Pari
Subpref.: Mooca - SPMO

Zoneamento: Zona de Centralidade Polar - a (ZCP-a)
Classificação: Em Processo de Monitoramento para Reabilitação
Contaminante: Solventes Aromáticos
 TPH
Restrição: -
Intervenção: Bombeamento e tratamento
 Remoção de fase livre
 Remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 334.464 E | 7.396.869 N |
| 3 | 334.478 E | 7.396.840 N |
| 5 | 334.464 E | 7.396.869 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 334.485 E | 7.396.864 N |
| 4 | 334.457 E | 7.396.845 N |

SQL: 018.096.0006-5;
Endereço: R. Pedro Vicente, nº 1.100
CEP: 01109-010
Distrito: Pari
Subpref.: Mooca - SPMO

Zoneamento: Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a)
Classificação: Contaminada Sob Investigação
Contaminante: PAH's
Restrição: -
Intervenção: -

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 334.366 E | 7.397.589 N |
| 3 | 334.325 E | 7.397.494 N |
| 5 | 334.366 E | 7.397.589 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 334.368 E | 7.397.498 N |
| 4 | 334.328 E | 7.397.589 N |

SQL: 030.038.0001-9;
Endereço: Rua Restinga, 113
CEP:
Distrito: Tatuapé
Subpref.: Mooca - SPMO

Zoneamento: Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a)
Classificação: Contaminada Sob Investigação
Contaminante: Metais
 Solventes Aromáticos
 TPH
Restrição: Água Subterrânea
Intervenção: Monitoramento ambiental
 Parede Diafragma

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 338.705 E | 7.395.806 N |
| 3 | 338.769 E | 7.395.879 N |
| 5 | 338.793 E | 7.395.815 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 338.702 E | 7.395.842 N |
| 4 | 338.807 E | 7.395.825 N |
| 6 | 338.705 E | 7.395.806 N |

SQL: 030.038.0008-6;
Endereço: Rua Restinga, nºs 27, 27A e 67
CEP: 03065-020
Distrito: Tatuapé
Subpref.: Mooca - SPMO

Zoneamento: Zona de Centralidade Polar - b (ZCP-b)
Classificação: Contaminada
Contaminante: Metais
Restrição: -
Intervenção: -

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 338.772 E | 7.395.884 N |
| 3 | 338.797 E | 7.395.912 N |
| 5 | 338.811 E | 7.395.831 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 338.777 E | 7.395.891 N |
| 4 | 338.816 E | 7.395.911 N |
| 6 | 338.772 E | 7.395.884 N |

SQL: 054.189.0001-3;
Endereço: R. Serra de Bragança, nº 1.446
CEP: 03318-000
Distrito: Tatuapé
Subpref.: Mooca - SPMO

Zoneamento: Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a)
Classificação: Contaminada Sob Investigação
Contaminante: PAH's
 Solventes Aromáticos
Restrição: -
Intervenção: -

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 340.680 E | 7.395.443 N |
| 3 | 340.704 E | 7.395.480 N |
| 5 | 340.680 E | 7.395.443 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 340.673 E | 7.395.473 N |
| 4 | 340.712 E | 7.395.450 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | | | |
|------------------|---|-----------------------|--|
| SQL: | 056.098.0070-6; | Zoneamento: | Zona Especial de Interesse Social (ZEIS-3) |
| Endereço: | R. Adelino de Almeida Castilho, nº 151 e R. Santa Teresinha, nº 180 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 03073-060 | Contaminante: | Metais |
| Distrito: | Tatuapé | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Mooca - SPMO | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 341.188 E | 7.396.685 N | 2 | 341.163 E | 7.396.725 N |
| 3 | 341.195 E | 7.396.752 N | 4 | 341.183 E | 7.396.767 N |
| 5 | 341.210 E | 7.396.790 N | 6 | 341.242 E | 7.396.753 N |
| 7 | 341.215 E | 7.396.729 N | 8 | 341.238 E | 7.396.701 N |
| 9 | 341.195 E | 7.396.676 N | 10 | 341.188 E | 7.396.685 N |

| | | | |
|------------------|---------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 062.051.0004-5; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Endereço: | R. Arnaldo Cintra, nº 190 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 03088-000 | Contaminante: | Metais Solventes Aromáticos |
| Distrito: | Tatuapé | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Mooca - SPMO | Intervenção: | Monitoramento ambiental Remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.) |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 340.755 E | 7.397.301 N | 2 | 340.720 E | 7.397.283 N |
| 3 | 340.735 E | 7.397.254 N | 4 | 340.677 E | 7.397.235 N |
| 5 | 340.610 E | 7.397.367 N | 6 | 340.730 E | 7.397.348 N |
| 7 | 340.755 E | 7.397.301 N | | | |

| | | | |
|------------------|-----------------|-----------------------|---|
| SQL: | 062.105.0095-1; | Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - b (ZCP-b) |
| Endereço: | R. Ivaí, nº 207 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 03080-010 | Contaminante: | Metais PAH's Solventes Aromáticos |
| Distrito: | Tatuapé | Restrição: | Água Subterrânea Solo |
| Subpref.: | Mooca - SPMO | Intervenção: | Monitoramento ambiental |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 338.776 E | 7.396.566 N | 2 | 338.760 E | 7.396.616 N |
| 3 | 338.818 E | 7.396.628 N | 4 | 338.830 E | 7.396.572 N |
| 5 | 338.776 E | 7.396.566 N | | | |

| | | | |
|------------------|---|-----------------------|--|
| SQL: | 062.122.0009-2; 062.122.0010-6; 062.122.0011-4; 062.122.0012-2; 062.122.0013-0; 062.122.0016-5; 062.122.0017-3; 062.122.0069-6; | Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - a (ZCP-a) |
| Endereço: | Rua São Felipe nº 87, 97, 109, 145, 155, 169, 179 e 183 | Classificação: | Reabilitada |
| CEP: | 03085-010 | Contaminante: | Metais |
| Distrito: | Tatuapé | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Mooca - SPMO | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 339.886 E | 7.396.533 N | 2 | 339.851 E | 7.396.523 N |
| 3 | 339.822 E | 7.396.627 N | 4 | 339.857 E | 7.396.637 N |
| 5 | 339.886 E | 7.396.533 N | | | |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | |
|------------------|---------------------------|
| SQL: | 265.994.0001-7; INCRA |
| Endereço: | Estrada Jaceguava, nº 863 |
| CEP: | 04870-425 |
| Distrito: | Parelheiros |
| Subpref.: | Parelheiros - SPPE |

| | |
|-----------------------|---|
| Zoneamento: | Zona de Proteção e Desenvolvimento Sustentável (ZPDS) |
| Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| Contaminante: | PAH's Solventes Aromáticos Solventes Halogenados |
| Restrição: | Água Subterrânea Escavações |
| Intervenção: | Bombeamento e tratamento Monitoramento do índice de explosividade Remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.) |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 323.594 E | 7.370.073 N |
| 3 | 323.726 E | 7.369.939 N |
| 5 | 323.741 E | 7.369.767 N |
| 7 | 323.495 E | 7.369.974 N |
| 9 | 323.594 E | 7.370.073 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 323.610 E | 7.369.934 N |
| 4 | 323.751 E | 7.369.853 N |
| 6 | 323.558 E | 7.369.733 N |
| 8 | 323.547 E | 7.370.082 N |

| | |
|------------------|--------------------------------|
| SQL: | 143.070.0023-3; |
| Endereço: | Av. Profº Edgar Santos, nº 941 |
| CEP: | 03560-080 |
| Distrito: | Artur Alvim |
| Subpref.: | Penha - SPPE |

| | |
|-----------------------|---|
| Zoneamento: | Zona Mista de Baixa Densidade (ZM-1) |
| Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| Contaminante: | PAH's Solventes Aromáticos |
| Restrição: | - |
| Intervenção: | Extração multifásica Monitoramento ambiental |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 347.631 E | 7.394.671 N |
| 3 | 347.579 E | 7.394.722 N |
| 5 | 347.631 E | 7.394.671 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 347.555 E | 7.394.701 N |
| 4 | 347.635 E | 7.394.698 N |

| | |
|------------------|-----------------------|
| SQL: | 060.019.0016-7; |
| Endereço: | Av. Cangaíba, nº 2810 |
| CEP: | 03712-008 |
| Distrito: | Cangaíba |
| Subpref.: | Penha - SPPE |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - b (ZCP-b) |
| Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| Contaminante: | Combustíveis Líquidos |
| Restrição: | - |
| Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 343.941 E | 7.399.657 N |
| 3 | 343.950 E | 7.399.656 N |
| 5 | 343.976 E | 7.399.627 N |
| 7 | 343.941 E | 7.399.657 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 343.944 E | 7.399.657 N |
| 4 | 343.970 E | 7.399.657 N |
| 6 | 343.946 E | 7.399.624 N |

| | |
|------------------|--------------------|
| SQL: | 110.092.0090-8; |
| Endereço: | Av. Cangaíba, 3981 |
| CEP: | 03711-009 |
| Distrito: | Cangaíba |
| Subpref.: | Penha - SPPE |

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Zoneamento: | Zona Mista de Baixa Densidade (ZM-1) |
| Classificação: | Contaminada |
| Contaminante: | Combustíveis Líquidos |
| Restrição: | - |
| Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 1 | 345.002 E | 7.399.807 N |
| 3 | 345.002 E | 7.399.800 N |
| 5 | 344.981 E | 7.399.774 N |
| 7 | 344.972 E | 7.399.782 N |
| 9 | 344.988 E | 7.399.798 N |
| 11 | 345.002 E | 7.399.807 N |

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 2 | 345.004 E | 7.399.806 N |
| 4 | 344.993 E | 7.399.770 N |
| 6 | 344.974 E | 7.399.779 N |
| 8 | 344.971 E | 7.399.790 N |
| 10 | 344.997 E | 7.399.802 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | | | |
|------------------|---|-----------------------|---|
| SQL: | 056.051.0040-8; | Zoneamento: | Zona Mista de Baixa Densidade (ZM-1) |
| Endereço: | R. Guaiaúna, nº 550 x R. Cirino de Abreu x R. Aracate | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 03631-000 | Contaminante: | Metais Solventes Clorados |
| Distrito: | Penha | Restrição: | Água Subterrânea Construção de Espaços Confinados Interceptação do Lençol Freático Plantio e Consumo de Alimentos Subsolo |
| Subpref.: | Penha - SPPE | Intervenção: | Monitoramento ambiental Recobrimento de Solo/Resíduo com solo |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 341.991 E | 7.396.633 N | 2 | 341.985 E | 7.396.652 N |
| 3 | 341.963 E | 7.396.667 N | 4 | 341.843 E | 7.396.705 N |
| 5 | 341.852 E | 7.396.724 N | 6 | 341.925 E | 7.396.822 N |
| 7 | 342.042 E | 7.396.737 N | 8 | 342.025 E | 7.396.713 N |
| 9 | 342.039 E | 7.396.703 N | 10 | 341.991 E | 7.396.633 N |

| | | | |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 059.037.0001-2; | Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - a (ZCP-a) |
| Endereço: | Av. Amador Bueno da Veiga, nº 2.521 | Classificação: | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| CEP: | 03653-000 | Contaminante: | Metais |
| Distrito: | Penha | Restrição: | - |
| Subpref.: | Penha - SPPE | Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 344.822 E | 7.397.897 N | 2 | 344.822 E | 7.397.795 N |
| 3 | 344.662 E | 7.397.805 N | 4 | 344.675 E | 7.397.912 N |
| 5 | 344.822 E | 7.397.897 N | | | |

| | | | |
|------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| SQL: | 059.105.0055-4; | Zoneamento: | Zona Mista de Baixa Densidade (ZM-1) |
| Endereço: | R. Itinguçú, nº 853 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 03658-010 | Contaminante: | Combustíveis Líquidos |
| Distrito: | Penha | Restrição: | - |
| Subpref.: | Penha - SPPE | Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 346.262 E | 7.397.654 N | 2 | 346.230 E | 7.397.660 N |
| 3 | 346.249 E | 7.397.686 N | 4 | 346.238 E | 7.397.692 N |
| 5 | 346.248 E | 7.397.709 N | 6 | 346.283 E | 7.397.689 N |
| 7 | 346.262 E | 7.397.654 N | | | |

| | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| SQL: | 060.087.0080-5; | Zoneamento: | Zona Mista de Média Densidade (ZM-2) |
| Endereço: | R. Gabriela Mistral, nº 848 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 03701-000 | Contaminante: | Combustíveis Líquidos |
| Distrito: | Penha | Restrição: | - |
| Subpref.: | Penha - SPPE | Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 341.759 E | 7.398.817 N | 2 | 341.765 E | 7.398.797 N |
| 3 | 341.742 E | 7.398.791 N | 4 | 341.736 E | 7.398.814 N |
| 5 | 341.756 E | 7.398.820 N | 6 | 341.757 E | 7.398.816 N |
| 7 | 341.759 E | 7.398.817 N | | | |

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|
| SQL: | 085.038.0044-1; | Zoneamento: | Zona Mista de Média Densidade (ZM-2) |
| Endereço: | R. Professor José Leite e Oiticica, nº 133 | Classificação: | Reabilitada |
| CEP: | 04705-080 | Contaminante: | Metais |
| Distrito: | Itaim Bibi | Restrição: | - |
| Subpref.: | Pinheiros - SPPI | Intervenção: | Remoção de solo/resíduo |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 327.112 E | 7.386.755 N | 2 | 327.109 E | 7.386.739 N |
| 3 | 327.096 E | 7.386.740 N | 4 | 327.102 E | 7.386.758 N |
| 5 | 327.112 E | 7.386.755 N | | | |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | |
|------------------|--|
| SQL: | 085.039.0170-6; 085.039.0171-4; |
| Endereço: | Av. Morumbi, 7748, 7750, 7766, 7768, 7770, 7776 e 7778 |
| CEP: | 04703-000 |
| Distrito: | Itaim Bibi |
| Subpref.: | Pinheiros - SPPI |

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Zoneamento: | Zona Mista de Média Densidade (ZM-2) |
| Classificação: | Contaminada |
| Contaminante: | Solventes Halogenados |
| Restrição: | - |
| Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 327.031 E | 7.386.867 N |
| 3 | 326.972 E | 7.386.941 N |
| 5 | 327.031 E | 7.386.867 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 326.955 E | 7.386.892 N |
| 4 | 327.048 E | 7.386.919 N |

| | |
|------------------|-----------------------|
| SQL: | 085.124.0001-3; |
| Endereço: | Rua Nova York, nº 245 |
| CEP: | 04560-000 |
| Distrito: | Itaim Bibi |
| Subpref.: | Pinheiros - SPPI |

| | |
|-----------------------|---|
| Zoneamento: | Zona Exclusivamente Residencial Baixa Densidade (ZER-1) |
| Classificação: | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| Contaminante: | Metais Solventes Aromáticos |
| Restrição: | Água Subterrânea |
| Intervenção: | Remoção de solo/resíduo |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 328.136 E | 7.387.379 N |
| 3 | 327.983 E | 7.387.505 N |
| 5 | 328.044 E | 7.387.579 N |
| 7 | 328.196 E | 7.387.454 N |
| 9 | 328.136 E | 7.387.379 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 328.132 E | 7.387.379 N |
| 4 | 327.983 E | 7.387.507 N |
| 6 | 328.047 E | 7.387.580 N |
| 8 | 328.196 E | 7.387.452 N |

| | |
|------------------|--------------------|
| SQL: | 085.540.0015-3; |
| Endereço: | Rua Bacaetava, 191 |
| CEP: | 04705-010 |
| Distrito: | Itaim Bibi |
| Subpref.: | Pinheiros - SPPI |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona Mista de Média Densidade (ZM-2) |
| Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| Contaminante: | Metais Solventes Aromáticos Halogenados |
| Restrição: | Água Subterrânea |
| Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 327.161 E | 7.386.654 N |
| 3 | 327.131 E | 7.386.713 N |
| 5 | 327.176 E | 7.386.701 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 327.117 E | 7.386.668 N |
| 4 | 327.134 E | 7.386.715 N |
| 6 | 327.161 E | 7.386.654 N |

| | |
|------------------|--------------------------------|
| SQL: | 085.589.0001-9; |
| Endereço: | R. Santo Arcádio, nº 290 e 304 |
| CEP: | 04707-110 |
| Distrito: | Itaim Bibi |
| Subpref.: | Pinheiros - SPPI |

| | |
|-----------------------|---|
| Zoneamento: | Zona Predominantemente Industrial (ZPI) |
| Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| Contaminante: | Metais Solventes Aromáticos Halogenados TPH |
| Restrição: | - |
| Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 327.382 E | 7.386.559 N |
| 3 | 327.535 E | 7.386.505 N |
| 5 | 327.467 E | 7.386.257 N |
| 7 | 327.385 E | 7.386.295 N |
| 9 | 327.334 E | 7.386.308 N |

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 2 | 327.528 E | 7.386.578 N |
| 4 | 327.514 E | 7.386.467 N |
| 6 | 327.412 E | 7.386.277 N |
| 8 | 327.385 E | 7.386.300 N |
| 10 | 327.382 E | 7.386.559 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | | | |
|------------------|-------------------|-----------------------|---|
| SQL: | 085.589.0091-4; | Zoneamento: | Zona Predominantemente Industrial (ZPI) |
| Endereço: | R. Jacerú, nº 247 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 04705-000 | Contaminante: | Metais Solventes Aromáticos |
| Distrito: | Itaim Bibi | Restrição: | - |
| Subpref.: | Pinheiros - SPPI | Intervenção: | Remoção de solo/resíduo |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 327.334 E | 7.386.308 N | 2 | 327.273 E | 7.386.357 N |
| 3 | 327.259 E | 7.386.346 N | 4 | 327.172 E | 7.386.391 N |
| 5 | 327.263 E | 7.386.587 N | 6 | 327.227 E | 7.386.600 N |
| 7 | 327.230 E | 7.386.609 N | 8 | 327.304 E | 7.386.584 N |
| 9 | 327.307 E | 7.386.594 N | 10 | 327.379 E | 7.386.570 N |
| 11 | 327.382 E | 7.386.559 N | 12 | 327.334 E | 7.386.308 N |

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|--|
| SQL: | 085.649.0012-2; 085.649.0032-7; | Zoneamento: | Zona Mista de Média Densidade (ZM-2) |
| Endereço: | Rua Prof. José Leite e Oiticica, nº 207/237 e Rua Bacacetava, nº 208 | Classificação: | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| CEP: | 04705-080 | Contaminante: | Metais PAH's |
| Distrito: | Itaim Bibi | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Pinheiros - SPPI | Intervenção: | Parede Diafragma |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 327.107 E | 7.386.677 N | 2 | 327.106 E | 7.386.672 N |
| 3 | 327.067 E | 7.386.685 N | 4 | 327.065 E | 7.386.679 N |
| 5 | 327.047 E | 7.386.686 N | 6 | 327.063 E | 7.386.738 N |
| 7 | 327.102 E | 7.386.725 N | 8 | 327.088 E | 7.386.683 N |
| 9 | 327.107 E | 7.386.677 N | | | |

| | | | |
|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| SQL: | 085.651.0004-9; | Zoneamento: | Zona Predominantemente Industrial (ZPI) |
| Endereço: | Av. Morumbi, nº 7.426 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 04703-000 | Contaminante: | PAH's PCB's TPH |
| Distrito: | Itaim Bibi | Restrição: | - |
| Subpref.: | Pinheiros - SPPI | Intervenção: | Extração multifásica |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 326.646 E | 7.386.970 N | 2 | 326.655 E | 7.387.016 N |
| 3 | 326.716 E | 7.387.006 N | 4 | 326.723 E | 7.386.998 N |
| 5 | 326.715 E | 7.386.956 N | 6 | 326.646 E | 7.386.970 N |

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|---|
| SQL: | 009.045.0102-7; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - b (ZM-3b) |
| Endereço: | Av. Paulista, nº 1.257 esquina com R. Pamplona, nº 670 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 01311-200 | Contaminante: | Solventes Aromáticos TPH |
| Distrito: | Jardim Paulista | Restrição: | - |
| Subpref.: | Pinheiros - SPPI | Intervenção: | Extração multifásica Remoção de solo/resíduo |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 331.204 E | 7.393.126 N | 2 | 331.223 E | 7.393.148 N |
| 3 | 331.238 E | 7.393.135 N | 4 | 331.219 E | 7.393.113 N |
| 5 | 331.204 E | 7.393.126 N | | | |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | |
|------------------|--------------------------------|
| SQL: | 013.054.0142-5; |
| Endereço: | Rua Henrique Schaumann, nº 461 |
| CEP: | 05413-020 |
| Distrito: | Jardim Paulista |
| Subpref.: | Pinheiros - SPPI |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Classificação: | Contaminada |
| Contaminante: | Combustíveis Líquidos PAH's |
| Restrição: | Água Subterrânea |
| Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 328.534 E | 7.393.406 N |
| 3 | 328.496 E | 7.393.428 N |
| 5 | 328.534 E | 7.393.406 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 328.518 E | 7.393.396 N |
| 4 | 328.512 E | 7.393.439 N |

| | |
|------------------|---|
| SQL: | 015.073.0120-0; |
| Endereço: | R. Cláudio Soares e R. Valério de Carvalho Pinheiros |
| CEP: | 05422-040 |
| Distrito: | Pinheiros |
| Subpref.: | Pinheiros - SPPI |

| | |
|-----------------------|---|
| Zoneamento: | Zona Mista de Média Densidade (ZM-2) |
| Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| Contaminante: | Metais Solventes Aromáticos Solventes Aromáticos Halogenados |
| Restrição: | Água Subterrânea |
| Intervenção: | Monitoramento ambiental Parede Diafragma Recobrimento de Solo/Resíduo com solo Remoção de solo/resíduo |

Vértices*:

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 1 | 327.107 E | 7.392.621 N |
| 3 | 327.168 E | 7.392.614 N |
| 5 | 327.213 E | 7.392.575 N |
| 7 | 327.171 E | 7.392.562 N |
| 9 | 327.117 E | 7.392.600 N |
| 11 | 327.107 E | 7.392.621 N |

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 2 | 327.169 E | 7.392.621 N |
| 4 | 327.217 E | 7.392.604 N |
| 6 | 327.174 E | 7.392.582 N |
| 8 | 327.114 E | 7.392.569 N |
| 10 | 327.105 E | 7.392.601 N |

| | |
|------------------|-----------------------|
| SQL: | 081.243.0118-2; |
| Endereço: | R. Patápio Silva, 307 |
| CEP: | 05436-010 |
| Distrito: | Pinheiros |
| Subpref.: | Pinheiros - SPPI |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona Mista de Baixa Densidade (ZM-1) |
| Classificação: | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| Contaminante: | Combustíveis Líquidos Solventes Aromáticos |
| Restrição: | - |
| Intervenção: | Bombeamento e tratamento Extração multifásica Monitoramento do índice de explosividade Remoção de fase livre Ventilação/exaustão de espaços confinados |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 328.031 E | 7.394.216 N |
| 3 | 328.001 E | 7.394.250 N |
| 5 | 328.033 E | 7.394.223 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 327.991 E | 7.394.208 N |
| 4 | 328.028 E | 7.394.238 N |
| 6 | 328.031 E | 7.394.216 N |

| | |
|------------------|--|
| SQL: | 083.028.0001-5; 083.028.0006-6; |
| Endereço: | Av. Prof Frederico Herman Junior, nº 45 e 67 |
| CEP: | |
| Distrito: | Pinheiros |
| Subpref.: | Pinheiros - SPPI |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona Mista de Média Densidade (ZM-2) |
| Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| Contaminante: | Combustíveis Líquidos PAH's Solventes Aromáticos |
| Restrição: | - |
| Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 326.600 E | 7.393.568 N |
| 3 | 326.574 E | 7.393.572 N |
| 5 | 326.622 E | 7.393.615 N |
| 7 | 326.620 E | 7.393.573 N |
| 9 | 326.600 E | 7.393.568 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 326.592 E | 7.393.551 N |
| 4 | 326.619 E | 7.393.615 N |
| 6 | 326.623 E | 7.393.611 N |
| 8 | 326.600 E | 7.393.573 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|---|
| SQL: | 083.125.0001-4; 083.125.0002-2; 083.125.0014-6; 083.125.0072-3; 083.125.0073-1; | Zoneamento: | Zona Mista de Média Densidade (ZM-2) |
| Endereço: | R. Hungria, nº 290/316 | Classificação: | Reabilitada |
| CEP: | 04912-090 | Contaminante: | PAH's PCB's TPH |
| Distrito: | Pinheiros | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Pinheiros - SPPI | Intervenção: | Barreira hidráulica Bombeamento e tratamento Monitoramento ambiental Remoção de solo/resíduo |

Vértices*:

| | | | | | |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 327.631 E | 7.390.914 N | 2 | 327.640 E | 7.390.892 N |
| 3 | 327.513 E | 7.390.817 N | 4 | 327.501 E | 7.390.817 N |
| 5 | 327.488 E | 7.390.839 N | 6 | 327.493 E | 7.390.854 N |
| 7 | 327.489 E | 7.390.861 N | 8 | 327.498 E | 7.390.870 N |
| 9 | 327.490 E | 7.390.882 N | 10 | 327.508 E | 7.390.892 N |
| 11 | 327.515 E | 7.390.881 N | 12 | 327.522 E | 7.390.886 N |
| 13 | 327.512 E | 7.390.902 N | 14 | 327.533 E | 7.390.914 N |
| 15 | 327.519 E | 7.390.938 N | 16 | 327.592 E | 7.390.981 N |
| 17 | 327.631 E | 7.390.914 N | | | |

| | | | |
|------------------|---------------------------------|-----------------------|---|
| SQL: | 083.226.0340-1; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - b (ZM-3b) |
| Endereço: | R. Angelina Maffei Vita, nº 200 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 01455-070 | Contaminante: | Combustíveis Líquidos Solventes Aromáticos |
| Distrito: | Pinheiros | Restrição: | - |
| Subpref.: | Pinheiros - SPPI | Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 327.600 E | 7.391.625 N | 2 | 327.635 E | 7.391.658 N |
| 3 | 327.750 E | 7.391.729 N | 4 | 327.759 E | 7.391.713 N |
| 5 | 327.798 E | 7.391.736 N | 6 | 327.827 E | 7.391.686 N |
| 7 | 327.832 E | 7.391.686 N | 8 | 327.882 E | 7.391.593 N |
| 9 | 327.695 E | 7.391.473 N | 10 | 327.600 E | 7.391.625 N |

| | | | |
|------------------|-------------------------------|-----------------------|---|
| SQL: | 078.431.0024-5; | Zoneamento: | Zona Predominantemente Industrial (ZPI) |
| Endereço: | Rua Alexandre Colares, nº 786 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 05106-000 | Contaminante: | TPH |
| Distrito: | Jaguara | Restrição: | - |
| Subpref.: | Pirituba / Jaraguá - SPPJ | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 322.789 E | 7.398.905 N | 2 | 322.668 E | 7.398.905 N |
| 3 | 322.666 E | 7.399.044 N | 4 | 322.787 E | 7.399.045 N |
| 5 | 322.789 E | 7.398.905 N | 6 | 322.789 E | 7.398.905 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | |
|------------------|------------------------------|
| SQL: | 125.021.0005-3; |
| Endereço: | Av. Dr. Felipe Pinel, nº 465 |
| CEP: | 02938-000 |
| Distrito: | Pirituba |
| Subpref.: | Pirituba / Jaraguá - SPPJ |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona Mista de Baixa Densidade (ZM-1) |
| Classificação: | Contaminada |
| Contaminante: | Fenóis Metais Outros Inorgânicos |
| Restrição: | Água Subterrânea Escavações Solo |
| Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 1 | 323.111 E | 7.402.109 N |
| 3 | 322.756 E | 7.402.851 N |
| 5 | 322.818 E | 7.402.957 N |
| 7 | 322.858 E | 7.403.366 N |
| 9 | 323.009 E | 7.403.613 N |
| 11 | 323.416 E | 7.404.338 N |
| 13 | 322.818 E | 7.404.243 N |
| 15 | 322.771 E | 7.404.197 N |
| 17 | 322.731 E | 7.404.224 N |
| 19 | 324.376 E | 7.404.558 N |
| 21 | 324.220 E | 7.404.504 N |
| 23 | 324.303 E | 7.404.369 N |
| 25 | 324.275 E | 7.404.076 N |
| 27 | 323.975 E | 7.403.843 N |
| 29 | 323.860 E | 7.403.576 N |
| 31 | 323.926 E | 7.403.469 N |
| 33 | 323.730 E | 7.403.108 N |
| 35 | 323.579 E | 7.403.065 N |
| 37 | 323.556 E | 7.402.545 N |
| 39 | 323.111 E | 7.402.109 N |
| 2 | 323.042 E | 7.402.289 N |
| 4 | 322.814 E | 7.402.919 N |
| 6 | 322.756 E | 7.403.088 N |
| 8 | 322.948 E | 7.403.466 N |
| 10 | 323.398 E | 7.403.634 N |
| 12 | 322.839 E | 7.404.192 N |
| 14 | 322.766 E | 7.404.226 N |
| 16 | 322.696 E | 7.404.194 N |
| 18 | 324.357 E | 7.404.679 N |
| 20 | 324.240 E | 7.404.533 N |
| 22 | 324.239 E | 7.404.418 N |
| 24 | 324.263 E | 7.404.256 N |
| 26 | 324.133 E | 7.403.883 N |
| 28 | 323.857 E | 7.403.618 N |
| 30 | 323.918 E | 7.403.511 N |
| 32 | 323.862 E | 7.403.230 N |
| 34 | 323.607 E | 7.403.093 N |
| 36 | 323.583 E | 7.402.818 N |
| 38 | 323.419 E | 7.402.295 N |

| | |
|------------------|--|
| SQL: | 078.268.0035-8; |
| Endereço: | Rua Dr. Giovanni Recordati , nº 119 e Av. Gal. Charles de Gaulle, nº 53. |
| CEP: | |
| Distrito: | São Domingos |
| Subpref.: | Pirituba / Jaraguá - SPPJ |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Classificação: | Contaminada |
| Contaminante: | Metais PAH's TPH |
| Restrição: | - |
| Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 322.481 E | 7.399.260 N |
| 3 | 322.471 E | 7.399.259 N |
| 5 | 322.575 E | 7.399.312 N |
| 7 | 322.578 E | 7.399.294 N |
| 9 | 322.481 E | 7.399.260 N |
| 2 | 322.481 E | 7.399.258 N |
| 4 | 322.476 E | 7.399.320 N |
| 6 | 322.575 E | 7.399.294 N |
| 8 | 322.575 E | 7.399.251 N |

| | |
|------------------|---------------------------|
| SQL: | 071.015.0030-7; |
| Endereço: | Av. Santa Inês, nº 3.321 |
| CEP: | 02631-000 |
| Distrito: | Mandaqui |
| Subpref.: | Santana / Tucuruvi - SPST |

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Zoneamento: | Zona Especial de Preservação (ZEP) |
| Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| Contaminante: | Metais |
| Restrição: | - |
| Intervenção: | Monitoramento ambiental |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 1 | 333.528 E | 7.404.610 N |
| 3 | 333.613 E | 7.404.376 N |
| 5 | 333.556 E | 7.403.993 N |
| 7 | 333.375 E | 7.403.954 N |
| 9 | 333.253 E | 7.404.122 N |
| 11 | 332.853 E | 7.404.209 N |
| 13 | 332.891 E | 7.404.450 N |
| 15 | 332.664 E | 7.404.662 N |
| 17 | 332.325 E | 7.404.715 N |
| 19 | 332.190 E | 7.404.793 N |
| 21 | 332.417 E | 7.404.816 N |
| 23 | 332.666 E | 7.404.808 N |
| 25 | 333.284 E | 7.404.663 N |
| 27 | 333.440 E | 7.404.506 N |
| 2 | 333.537 E | 7.404.474 N |
| 4 | 333.623 E | 7.404.190 N |
| 6 | 333.455 E | 7.403.887 N |
| 8 | 333.352 E | 7.404.080 N |
| 10 | 332.966 E | 7.404.081 N |
| 12 | 332.932 E | 7.404.357 N |
| 14 | 332.713 E | 7.404.514 N |
| 16 | 332.526 E | 7.404.752 N |
| 18 | 332.222 E | 7.404.744 N |
| 20 | 332.249 E | 7.404.859 N |
| 22 | 332.575 E | 7.404.860 N |
| 24 | 333.200 E | 7.404.735 N |
| 26 | 333.287 E | 7.404.605 N |
| 28 | 333.528 E | 7.404.610 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| SQL: | 071.476.0040-1; 071.476.0041-1; |
| Endereço: | Av. Dr. Francisco Ranieri, nº 834 |
| CEP: | 02435-061 |
| Distrito: | Mandaqui |
| Subpref.: | Santana / Tucuruvi - SPST |

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Zoneamento: | Zona Mista de Média Densidade (ZM-2) |
| Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| Contaminante: | Gases Metais |
| Restrição: | - |
| Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 332.037 E | 7.402.721 N | 2 | 332.026 E | 7.402.742 N |
| 3 | 331.982 E | 7.402.722 N | 4 | 331.971 E | 7.402.722 N |
| 5 | 331.954 E | 7.402.741 N | 6 | 331.954 E | 7.402.754 N |
| 7 | 331.964 E | 7.402.785 N | 8 | 332.004 E | 7.402.855 N |
| 9 | 332.041 E | 7.402.881 N | 10 | 332.079 E | 7.402.889 N |
| 11 | 332.083 E | 7.402.876 N | 12 | 332.075 E | 7.402.854 N |
| 13 | 332.081 E | 7.402.855 N | 14 | 332.082 E | 7.402.848 N |
| 15 | 332.108 E | 7.402.855 N | 16 | 332.117 E | 7.402.817 N |
| 17 | 332.116 E | 7.402.798 N | 18 | 332.124 E | 7.402.792 N |
| 19 | 332.118 E | 7.402.757 N | 20 | 332.037 E | 7.402.721 N |

| | |
|------------------|---------------------------|
| SQL: | 069.211.0002-2; |
| Endereço: | Rua Viri, nº 454 à 486 |
| CEP: | 02046-030 |
| Distrito: | Santana |
| Subpref.: | Santana / Tucuruvi - SPST |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - a (ZCP-a) |
| Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| Contaminante: | Biocidas Metais Solventes Aromáticos Halogenados |
| Restrição: | Água Subterrânea Solo |
| Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 335.385 E | 7.400.762 N | 2 | 335.381 E | 7.400.762 N |
| 3 | 335.349 E | 7.400.783 N | 4 | 335.349 E | 7.400.786 N |
| 5 | 335.389 E | 7.400.844 N | 6 | 335.426 E | 7.400.820 N |
| 7 | 335.385 E | 7.400.762 N | | | |

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| SQL: | 073.156.0017-5; |
| Endereço: | Rua Voluntarios da Pátria, Nº 774 |
| CEP: | 02010-000 |
| Distrito: | Santana |
| Subpref.: | Santana / Tucuruvi - SPST |

| | |
|-----------------------|---|
| Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - b (ZCP-b) |
| Classificação: | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| Contaminante: | PAH's Solventes Aromáticos |
| Restrição: | Água Subterrânea |
| Intervenção: | Monitoramento ambiental Remoção de fase livre Remoção de solo/resíduo |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 334.052 E | 7.398.722 N | 2 | 334.036 E | 7.398.682 N |
| 3 | 334.019 E | 7.398.689 N | 4 | 334.004 E | 7.398.728 N |
| 5 | 334.007 E | 7.398.743 N | 6 | 334.052 E | 7.398.722 N |

| | |
|------------------|--|
| SQL: | 073.157.0073-0; 073.157.0076-5; |
| Endereço: | R. Voluntários da Patria, nº 574 e 596 |
| CEP: | 02010-000 |
| Distrito: | Santana |
| Subpref.: | Santana / Tucuruvi - SPST |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - b (ZCP-b) |
| Classificação: | Contaminada |
| Contaminante: | Metais |
| Restrição: | Água Subterrânea |
| Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 334.098 E | 7.398.528 N | 2 | 334.097 E | 7.398.484 N |
| 3 | 334.044 E | 7.398.506 N | 4 | 334.036 E | 7.398.485 N |
| 5 | 333.973 E | 7.398.514 N | 6 | 333.994 E | 7.398.570 N |
| 7 | 334.098 E | 7.398.528 N | | | |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

SQL: 070.179.0025-1;
Endereço: Av. Nova Cantareira nº 2409
CEP: 02341-000
Distrito: Tucuruvi
Subpref.: Santana / Tucuruvi - SPST

Zoneamento: Zona de Centralidade Polar - b (ZCP-b)
Classificação: Contaminada Sob Investigação
Contaminante: Fenóis
 Metais
 TPH
Restrição: Água Subterrânea
Intervenção: -

Vértices*:

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 1 | 335.505 E | 7.402.850 N |
| 3 | 335.513 E | 7.402.839 N |
| 5 | 335.523 E | 7.402.837 N |
| 7 | 335.547 E | 7.402.805 N |
| 9 | 335.546 E | 7.402.796 N |
| 11 | 335.553 E | 7.402.787 N |
| 13 | 335.487 E | 7.402.812 N |
| 15 | 335.505 E | 7.402.850 N |

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 2 | 335.513 E | 7.402.844 N |
| 4 | 335.518 E | 7.402.836 N |
| 6 | 335.539 E | 7.402.819 N |
| 8 | 335.545 E | 7.402.803 N |
| 10 | 335.552 E | 7.402.790 N |
| 12 | 335.496 E | 7.402.777 N |
| 14 | 335.481 E | 7.402.816 N |

SQL: 086.050.0001-5;
Endereço: R. Barão do Triunfo, nº 1.677
CEP: 04602-006
Distrito: Campo Belo
Subpref.: Santo Amaro - SPSA

Zoneamento: Zona Exclusivamente Residencial Média Densidade (ZER-2)
Classificação: Reabilitada
Contaminante: Metais
Restrição: Água Subterrânea
Intervenção: -

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 329.241 E | 7.387.492 N |
| 3 | 329.229 E | 7.387.631 N |
| 5 | 329.241 E | 7.387.492 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 329.164 E | 7.387.555 N |
| 4 | 329.305 E | 7.387.567 N |

SQL: 086.051.0003-6;
Endereço: Av. Vereador José Diniz, nº 3.821
CEP: 04603-000
Distrito: Campo Belo
Subpref.: Santo Amaro - SPSA

Zoneamento: Zona Mista de Alta Densidade - b (ZM-3b)
Classificação: Contaminada Sob Investigação
Contaminante: Metais
Restrição: Água Subterrânea
Intervenção: -

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 329.324 E | 7.387.419 N |
| 3 | 329.316 E | 7.387.554 N |
| 5 | 329.324 E | 7.387.419 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 329.253 E | 7.387.479 N |
| 4 | 329.383 E | 7.387.499 N |

SQL: 086.067.0027-4;
Endereço: R. Otávio Tarquínio de Souza, nº 1.310
CEP: 04613-000
Distrito: Campo Belo
Subpref.: Santo Amaro - SPSA

Zoneamento: Zona Mista de Baixa Densidade (ZM-1)
Classificação: Contaminada Sob Investigação
Contaminante: PAH's
Restrição: Água Subterrânea
Intervenção: -

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 329.484 E | 7.387.541 N |
| 3 | 329.468 E | 7.387.449 N |
| 5 | 329.484 E | 7.387.541 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 329.520 E | 7.387.509 N |
| 4 | 329.432 E | 7.387.479 N |

SQL: 086.305.0001-8;
Endereço: Av. Washington Luiz, nº 5815
CEP: 04627-004
Distrito: Campo Belo
Subpref.: Santo Amaro - SPSA

Zoneamento: Zona Mista de Baixa Densidade (ZM-1)
Classificação: Em Processo de Monitoramento para Reabilitação
Contaminante: Combustíveis Líquidos
 PAH's
 Solventes Aromáticos
Restrição: Água Subterrânea
Intervenção: Monitoramento ambiental

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 329.960 E | 7.385.868 N |
| 3 | 329.933 E | 7.385.854 N |
| 5 | 329.929 E | 7.385.881 N |
| 7 | 329.960 E | 7.385.868 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 329.961 E | 7.385.867 N |
| 4 | 329.910 E | 7.385.841 N |
| 6 | 329.932 E | 7.385.881 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | | | |
|------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| SQL: | 086.306.0001-2; | Zoneamento: | Zona Mista de Baixa Densidade (ZM-1) |
| Endereço: | Av. Washington Luiz, nº 5955 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 04627-004 | Contaminante: | Combustíveis Líquidos PAH's |
| Distrito: | Campo Belo | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Santo Amaro - SPSA | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 330.085 E | 7.385.933 N |
| 3 | 330.131 E | 7.385.912 N |
| 5 | 330.066 E | 7.385.893 N |
| 7 | 330.085 E | 7.385.933 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 330.086 E | 7.385.934 N |
| 4 | 330.131 E | 7.385.908 N |
| 6 | 330.065 E | 7.385.894 N |

| | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 086.375.0022-6; | Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - b (ZCP-b) |
| Endereço: | R. Barão do Triunfo, nº 142 | Classificação: | Reabilitada |
| CEP: | 04602-000 | Contaminante: | TPH |
| Distrito: | Campo Belo | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Santo Amaro - SPSA | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 328.071 E | 7.386.102 N |
| 3 | 328.257 E | 7.386.162 N |
| 5 | 328.117 E | 7.386.042 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 328.180 E | 7.386.228 N |
| 4 | 328.147 E | 7.386.046 N |
| 6 | 328.071 E | 7.386.102 N |

| | | | |
|------------------|---|-----------------------|---|
| SQL: | 089.027.0002-1; 089.027.0003-8; 089.027.0012-7; 089.027.0013-5; 089027003-8 089.027.0051-8; 0890270002-1 089.027.0052-6; | Zoneamento: | Zona de Centralidade Linear I em ZER (ZCLZ-I) |
| Endereço: | doutor abelardo vergueiro cesar 371 381 385 393 403 , rua lacedemônia 399 405 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 04635-080 | Contaminante: | Metais |
| Distrito: | Campo Belo | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Santo Amaro - SPSA | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 329.662 E | 7.384.743 N |
| 3 | 329.611 E | 7.384.760 N |
| 5 | 329.600 E | 7.384.823 N |
| 7 | 329.662 E | 7.384.743 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 329.625 E | 7.384.775 N |
| 4 | 329.574 E | 7.384.792 N |
| 6 | 329.675 E | 7.384.758 N |

| | | | |
|------------------|-------------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 090.238.0027-3 em desdobro | Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - a (ZCP-a) |
| Endereço: | Av. Eusébio Stevaux, nº 1.900 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 04696-000 | Contaminante: | Metais TPH |
| Distrito: | Campo Grande | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Santo Amaro - SPSA | Intervenção: | Monitoramento ambiental |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 327.200 E | 7.380.481 N |
| 3 | 327.098 E | 7.380.474 N |
| 5 | 327.200 E | 7.380.481 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 327.133 E | 7.380.427 N |
| 4 | 327.163 E | 7.380.527 N |

| | | | |
|------------------|---------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 088.067.0026-1; | Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - a (ZCP-a) |
| Endereço: | R. Vicentina Gomes, nº 99 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 04696-270 | Contaminante: | Metais |
| Distrito: | Campo Grande | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Santo Amaro - SPSA | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 325.967 E | 7.381.937 N |
| 3 | 325.980 E | 7.381.855 N |
| 5 | 325.894 E | 7.381.969 N |
| 7 | 325.935 E | 7.381.913 N |
| 9 | 325.957 E | 7.381.941 N |

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 2 | 325.992 E | 7.381.886 N |
| 4 | 325.868 E | 7.381.905 N |
| 6 | 325.949 E | 7.381.945 N |
| 8 | 325.944 E | 7.381.909 N |
| 10 | 325.967 E | 7.381.937 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | |
|------------------|-----------------------------|
| SQL: | 088.146.0001-5; |
| Endereço: | R. Galeno de Castro, nº 439 |
| CEP: | 04696-040 |
| Distrito: | Campo Grande |
| Subpref.: | Santo Amaro - SPSA |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 326.428 E | 7.381.319 N |
| 3 | 326.378 E | 7.381.480 N |
| 5 | 326.428 E | 7.381.319 N |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - a (ZCP-a) |
| Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| Contaminante: | Metais |
| Restrição: | Água Subterrânea |
| Intervenção: | - |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 326.327 E | 7.381.436 N |
| 4 | 326.476 E | 7.381.367 N |

| | |
|------------------|------------------------------|
| SQL: | 088.148.0022-7; |
| Endereço: | Av. Nações Unidas, nº 21.612 |
| CEP: | 04795-000 |
| Distrito: | Campo Grande |
| Subpref.: | Santo Amaro - SPSA |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 326.376 E | 7.381.134 N |
| 3 | 326.112 E | 7.381.116 N |
| 5 | 326.362 E | 7.381.152 N |
| 7 | 326.376 E | 7.381.134 N |

| | |
|-----------------------|---|
| Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| Contaminante: | Metais Solventes Aromáticos Solventes Halogenados |
| Restrição: | Água Subterrânea Solo Subsolo |
| Intervenção: | Remoção de fase livre |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 326.187 E | 7.380.982 N |
| 4 | 326.281 E | 7.381.253 N |
| 6 | 326.367 E | 7.381.134 N |

| | |
|------------------|----------------------------------|
| SQL: | 088.148.0028-6; |
| Endereço: | Av. das Nações Unidas, nº 22.002 |
| CEP: | 04795-000 |
| Distrito: | Campo Grande |
| Subpref.: | Santo Amaro - SPSA |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 326.639 E | 7.380.808 N |
| 3 | 326.520 E | 7.380.580 N |
| 5 | 326.460 E | 7.380.614 N |
| 7 | 326.261 E | 7.380.863 N |
| 9 | 326.639 E | 7.380.808 N |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - a (ZCP-a) |
| Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| Contaminante: | Metais Solventes Halogenados TPH |
| Restrição: | Água Subterrânea |
| Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 326.454 E | 7.380.668 N |
| 4 | 326.503 E | 7.380.566 N |
| 6 | 326.416 E | 7.380.589 N |
| 8 | 326.464 E | 7.381.026 N |

| | |
|------------------|----------------------------------|
| SQL: | 088.298.0246-8; |
| Endereço: | Av. Eng. Eusébio Stevaux, nº 823 |
| CEP: | 04696-000 |
| Distrito: | Campo Grande |
| Subpref.: | Santo Amaro - SPSA |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 326.921 E | 7.381.472 N |
| 3 | 326.715 E | 7.381.127 N |
| 5 | 326.618 E | 7.381.499 N |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| Contaminante: | PCB's Solventes Halogenados |
| Restrição: | - |
| Intervenção: | Air Sparging Barreira hidráulica Bombeamento e tratamento Extração multifásica Fechamento/interdição de poços de abastecimento Monitoramento ambiental Oxidação/redução química Remoção de solo/resíduo |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 327.023 E | 7.381.387 N |
| 4 | 326.497 E | 7.381.392 N |
| 6 | 326.921 E | 7.381.472 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | | | |
|------------------|--------------------|-----------------------|---|
| SQL: | 090.150.0026-3; | Zoneamento: | Zona Mista de Baixa Densidade (ZM-1) |
| Endereço: | R. Amoipirá, nº 81 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 04689-070 | Contaminante: | Metais Solventes Aromáticos Solventes Clorados |
| Distrito: | Campo Grande | Restrição: | Água Subterrânea Trabalhador de Obra |
| Subpref.: | Santo Amaro - SPSA | Intervenção: | Air Sparging Extração de vapores do solo (SVE) Monitoramento ambiental Oxidação/redução química Remoção de solo/resíduo |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 327.788 E | 7.381.394 N | 2 | 327.733 E | 7.381.377 N |
| 3 | 327.747 E | 7.381.341 N | 4 | 327.531 E | 7.381.260 N |
| 5 | 327.482 E | 7.381.403 N | 6 | 327.747 E | 7.381.480 N |
| 7 | 327.755 E | 7.381.478 N | 8 | 327.788 E | 7.381.394 N |

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|---|
| SQL: | 090.238.0008-7; 090.238.0011-7; 090.238.0029-1; 090.238.0030-3; | Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - a (ZCP-a) |
| Endereço: | Av. das Nações Unidas, nº 22.939 | Classificação: | Reabilitada |
| CEP: | 04795-100 | Contaminante: | Metais Solventes Clorados Solventes Halogenados |
| Distrito: | Campo Grande | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Santo Amaro - SPSA | Intervenção: | Monitoramento ambiental |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 327.144 E | 7.380.284 N | 2 | 327.275 E | 7.380.389 N |
| 3 | 327.398 E | 7.380.236 N | 4 | 327.267 E | 7.380.131 N |
| 5 | 327.220 E | 7.380.193 N | 6 | 327.229 E | 7.380.200 N |
| 7 | 327.217 E | 7.380.214 N | 8 | 327.207 E | 7.380.206 N |
| 9 | 327.144 E | 7.380.284 N | | | |

| | | | |
|------------------|----------------------------------|-----------------------|---|
| SQL: | 090.238.0010-9; | Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - a (ZCP-a) |
| Endereço: | Av. das Nações Unidas, nº 22.777 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 04795-100 | Contaminante: | Metais Solventes Halogenados |
| Distrito: | Campo Grande | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Santo Amaro - SPSA | Intervenção: | Air Sparging Extração multifásica Monitoramento ambiental |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 327.275 E | 7.380.389 N | 2 | 327.144 E | 7.380.284 N |
| 3 | 327.069 E | 7.380.376 N | 4 | 327.133 E | 7.380.427 N |
| 5 | 327.200 E | 7.380.481 N | 6 | 327.275 E | 7.380.389 N |

| | | | |
|------------------|------------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 090.238.0027-3; | Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - a (ZCP-a) |
| Endereço: | Av. Nações Unidas, nº 22.665 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 04696-000 | Contaminante: | Metais TPH |
| Distrito: | Campo Grande | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Santo Amaro - SPSA | Intervenção: | Monitoramento ambiental |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 327.133 E | 7.380.427 N | 2 | 327.069 E | 7.380.376 N |
| 3 | 327.033 E | 7.380.422 N | 4 | 327.098 E | 7.380.474 N |
| 5 | 327.133 E | 7.380.427 N | | | |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | | | |
|------------------|-------------------------------|-----------------------|---|
| SQL: | 090.243.0009-6; | Zoneamento: | Zona Predominantemente Industrial (ZPI) |
| Endereço: | R. Arnaldo Magniccaro, nº 500 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 04691-060 | Contaminante: | Metais |
| Distrito: | Campo Grande | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Santo Amaro - SPSA | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 327.497 E | 7.380.617 N | 2 | 327.393 E | 7.380.578 N |
| 3 | 327.345 E | 7.380.713 N | 4 | 327.442 E | 7.380.756 N |
| 5 | 327.497 E | 7.380.617 N | | | |

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|---|
| SQL: | 090.245.0030-3; | Zoneamento: | Zona Predominantemente Industrial (ZPI) |
| Endereço: | Av. Engenheiro Alberto de Zagottis, nº 270 esquina com Av. Salim Antonio Curiati | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 04675-085 | Contaminante: | Solventes Aromáticos TPH |
| Distrito: | Campo Grande | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Santo Amaro - SPSA | Intervenção: | Bombeamento e tratamento Extração multifásica Remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.) |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 327.093 E | 7.381.110 N | 2 | 327.095 E | 7.381.078 N |
| 3 | 327.019 E | 7.381.073 N | 4 | 327.030 E | 7.381.119 N |
| 5 | 327.045 E | 7.381.122 N | 6 | 327.093 E | 7.381.110 N |

| | | | |
|------------------|------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 090.355.0023-7; | Zoneamento: | Zona Predominantemente Industrial (ZPI) |
| Endereço: | R. Dom Aguirre, nº 438 | Classificação: | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| CEP: | 04671-390 | Contaminante: | Metais |
| Distrito: | Campo Grande | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Santo Amaro - SPSA | Intervenção: | Monitoramento ambiental |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 328.085 E | 7.382.452 N | 2 | 328.037 E | 7.382.448 N |
| 3 | 328.028 E | 7.382.549 N | 4 | 328.075 E | 7.382.554 N |
| 5 | 328.085 E | 7.382.452 N | | | |

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|
| SQL: | 090.444.0049-5; | Zoneamento: | Zona Mista de Baixa Densidade (ZM-1) |
| Endereço: | Av. Nossa Senhora do Sabará, nº 1.764 esquina com a R Quararibéa | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 04686-002 | Contaminante: | Metais Solventes Halogenados |
| Distrito: | Campo Grande | Restrição: | - |
| Subpref.: | Santo Amaro - SPSA | Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 327.870 E | 7.381.227 N | 2 | 327.773 E | 7.381.206 N |
| 3 | 327.717 E | 7.381.314 N | 4 | 327.806 E | 7.381.349 N |
| 5 | 327.870 E | 7.381.227 N | | | |

| | | | |
|------------------|--------------------|-----------------------|---|
| SQL: | 121.103.0100-6; | Zoneamento: | Zona Especial de Proteção Ambiental (ZEPAM) |
| Endereço: | R. Tabaré, nº 551 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 04446-010 | Contaminante: | Solventes Halogenados |
| Distrito: | Campo Grande | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Santo Amaro - SPSA | Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 328.677 E | 7.379.342 N | 2 | 328.761 E | 7.379.215 N |
| 3 | 328.642 E | 7.379.143 N | 4 | 328.631 E | 7.379.051 N |
| 5 | 328.440 E | 7.378.884 N | 6 | 328.480 E | 7.378.830 N |
| 7 | 328.372 E | 7.378.745 N | 8 | 328.082 E | 7.379.088 N |
| 9 | 328.677 E | 7.379.342 N | | | |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | |
|------------------|--------------------------|
| SQL: | 162.001.0004-6; |
| Endereço: | Av. Miguel Yunes, nº 115 |
| CEP: | 04444-000 |
| Distrito: | Campo Grande |
| Subpref.: | Santo Amaro - SPSA |

| | |
|-----------------------|---|
| Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - a (ZCP-a) |
| Classificação: | Contaminada |
| Contaminante: | Ftalatos Metais |
| Restrição: | Água Subterrânea |
| Intervenção: | Remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.) |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 327.572 E | 7.379.747 N |
| 3 | 327.683 E | 7.379.889 N |
| 5 | 327.749 E | 7.379.512 N |
| 7 | 327.572 E | 7.379.747 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 327.578 E | 7.379.770 N |
| 4 | 327.875 E | 7.379.655 N |
| 6 | 327.571 E | 7.379.726 N |

| | |
|------------------|--------------------------|
| SQL: | 162.001.0023-2; |
| Endereço: | Av. Miguel Yunes, nº 540 |
| CEP: | 04444-000 |
| Distrito: | Campo Grande |
| Subpref.: | Santo Amaro - SPSA |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - a (ZCP-a) |
| Classificação: | Reabilitada |
| Contaminante: | Metais PAH's TPH |
| Restrição: | Água Subterrânea |
| Intervenção: | Monitoramento ambiental Remoção de solo/resíduo |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 328.187 E | 7.379.148 N |
| 3 | 328.012 E | 7.379.177 N |
| 5 | 328.187 E | 7.379.148 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 328.076 E | 7.379.101 N |
| 4 | 328.168 E | 7.379.307 N |

| | |
|------------------|---|
| SQL: | 162.004.0003-1; |
| Endereço: | Av. Nossa Senhora do Sabará, 4780 antigo 5198 |
| CEP: | 04686-002 |
| Distrito: | Campo Grande |
| Subpref.: | Santo Amaro - SPSA |

| | |
|-----------------------|---|
| Zoneamento: | Zona Mista de Média Densidade (ZM-2) |
| Classificação: | Contaminada |
| Contaminante: | Metais PCB's Solventes Aromáticos |
| Restrição: | Água Subterrânea |
| Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 1 | 328.896 E | 7.378.600 N |
| 3 | 328.741 E | 7.378.815 N |
| 5 | 328.956 E | 7.378.866 N |
| 7 | 328.956 E | 7.378.758 N |
| 9 | 328.921 E | 7.378.700 N |
| 11 | 328.896 E | 7.378.600 N |

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 2 | 328.578 E | 7.378.659 N |
| 4 | 328.836 E | 7.378.732 N |
| 6 | 328.951 E | 7.378.820 N |
| 8 | 328.920 E | 7.378.718 N |
| 10 | 328.958 E | 7.378.667 N |

| | |
|------------------|--------------------------|
| SQL: | 085.083.0001-8; |
| Endereço: | Avenida Morumbi, nº 8255 |
| CEP: | 04703-004 |
| Distrito: | Santo Amaro |
| Subpref.: | Santo Amaro - SPSA |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - a (ZCP-a) |
| Classificação: | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| Contaminante: | Combustíveis Líquidos |
| Restrição: | - |
| Intervenção: | Bombeamento e tratamento Extração multifásica |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 327.562 E | 7.386.788 N |
| 3 | 327.537 E | 7.386.780 N |
| 5 | 327.547 E | 7.386.797 N |
| 7 | 327.562 E | 7.386.788 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 327.553 E | 7.386.775 N |
| 4 | 327.536 E | 7.386.782 N |
| 6 | 327.548 E | 7.386.797 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

SQL: 085.541.0107-3;
Endereço: R. Dr. José Áureo Bustamante, nº 301
CEP: 04710-090
Distrito: Santo Amaro
Subpref.: Santo Amaro - SPSA

Zoneamento: Zona Mista de Baixa Densidade (ZM-1)
Classificação: Contaminada
Contaminante: Metais
 PAH's
 PCB's
Restrição: Água Subterrânea
 Plantio e Consumo de Alimentos
Intervenção: Recobrimento de Solo/Resíduo com solo
 Remoção de solo/resíduo

Vértices*:

| | | | | | |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 326.717 E | 7.386.035 N | 2 | 326.746 E | 7.386.062 N |
| 3 | 326.734 E | 7.386.074 N | 4 | 326.837 E | 7.386.174 N |
| 5 | 326.851 E | 7.386.152 N | 6 | 326.960 E | 7.386.224 N |
| 7 | 326.995 E | 7.386.136 N | 8 | 326.919 E | 7.386.086 N |
| 9 | 326.942 E | 7.386.048 N | 10 | 326.842 E | 7.385.984 N |
| 11 | 326.803 E | 7.386.028 N | 12 | 326.759 E | 7.385.998 N |
| 13 | 326.717 E | 7.386.035 N | | | |

SQL: 085.553.0045-2; 085.553.0093-2; 085.553.0101-7;
Endereço: R. Henri Dunant, nº 1383
CEP: 04709-110
Distrito: Santo Amaro
Subpref.: Santo Amaro - SPSA

Zoneamento: Zona Mista de Baixa Densidade (ZM-1)
Classificação: Contaminada
Contaminante: PCB's
Restrição: -
Intervenção: Parede Diafragma
 Remoção de solo/resíduo

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 326.460 E | 7.386.231 N | 2 | 326.381 E | 7.386.281 N |
| 3 | 326.456 E | 7.386.403 N | 4 | 326.527 E | 7.386.385 N |
| 5 | 326.537 E | 7.386.409 N | 6 | 326.592 E | 7.386.355 N |
| 7 | 326.588 E | 7.386.344 N | 8 | 326.460 E | 7.386.231 N |

SQL: 085.553.0087-8;
Endereço: R. Henri Dunant, nº 873
CEP: 04709-111
Distrito: Santo Amaro
Subpref.: Santo Amaro - SPSA

Zoneamento: Zona Mista de Baixa Densidade (ZM-1)
Classificação: Contaminada Sob Investigação
Contaminante: Metais
 Solventes Halogenados
Restrição: Água Subterrânea
Intervenção: Monitoramento ambiental

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 326.672 E | 7.386.054 N | 2 | 326.678 E | 7.386.050 N |
| 3 | 326.652 E | 7.386.019 N | 4 | 326.665 E | 7.386.005 N |
| 5 | 326.653 E | 7.385.993 N | 6 | 326.632 E | 7.386.014 N |
| 7 | 326.672 E | 7.386.054 N | | | |

SQL: 085.553.0162-9;
Endereço: Rua Enq. Mesquita Sampaio, nº 518
CEP: 04711-000
Distrito: Santo Amaro
Subpref.: Santo Amaro - SPSA

Zoneamento: Zona Mista de Baixa Densidade (ZM-1)
Classificação: Contaminada
Contaminante: Solventes Clorados
 Solventes Halogenados
Restrição: -
Intervenção: Ozônio Sparging

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 326.295 E | 7.386.009 N | 2 | 326.322 E | 7.386.052 N |
| 3 | 326.471 E | 7.385.959 N | 4 | 326.443 E | 7.385.916 N |
| 5 | 326.295 E | 7.386.009 N | | | |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|--|
| SQL: | 085.591.0004-0; 085.591.0005-9; | Zoneamento: | Zona Mista de Baixa Densidade (ZM-1) |
| Endereço: | R. Engenheiro Mesquita Sampaio, nº 782 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 04711-000 | Contaminante: | Metais Solventes Aromáticos Solventes Clorados |
| Distrito: | Santo Amaro | Restrição: | Água Subterrânea Solo |
| Subpref.: | Santo Amaro - SPSA | Intervenção: | Bombeamento e tratamento Decloração reductiva Monitoramento ambiental Parede Diafragma Remoção de solo/resíduo |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 326.414 E | 7.386.356 N | 2 | 326.281 E | 7.386.142 N |
| 3 | 326.114 E | 7.386.245 N | 4 | 326.060 E | 7.386.162 N |
| 5 | 326.052 E | 7.386.160 N | 6 | 325.866 E | 7.386.276 N |
| 7 | 325.871 E | 7.386.281 N | 8 | 326.171 E | 7.386.390 N |
| 9 | 326.273 E | 7.386.444 N | 10 | 326.414 E | 7.386.356 N |

| | | | |
|------------------|----------------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 085.660.0001-3; | Zoneamento: | Zona Mista de Baixa Densidade (ZM-1) |
| Endereço: | Av. das Nações Unidas, nº 14.171 | Classificação: | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| CEP: | 04794-000 | Contaminante: | Biocidas |
| Distrito: | Santo Amaro | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Santo Amaro - SPSA | Intervenção: | Bombeamento e tratamento Monitoramento ambiental Remoção de solo/resíduo |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 326.662 E | 7.386.518 N | 2 | 326.592 E | 7.386.355 N |
| 3 | 326.537 E | 7.386.409 N | 4 | 326.401 E | 7.386.540 N |
| 5 | 326.511 E | 7.386.663 N | 6 | 326.662 E | 7.386.518 N |

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|
| SQL: | 087.009.0054-0; 087.009.0055-9; | Zoneamento: | Zona Mista de Média Densidade (ZM-2) |
| Endereço: | R. Luiz Seráfico Junior, nº 755 e R. Bragança Paulista, nº 1.240 | Classificação: | Reabilitada |
| CEP: | 04727-002 | Contaminante: | Solventes Halogenados |
| Distrito: | Santo Amaro | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Santo Amaro - SPSA | Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 324.670 E | 7.384.803 N | 2 | 324.641 E | 7.384.856 N |
| 3 | 324.747 E | 7.384.912 N | 4 | 324.766 E | 7.384.877 N |
| 5 | 324.722 E | 7.384.853 N | 6 | 324.731 E | 7.384.836 N |
| 7 | 324.670 E | 7.384.803 N | | | |

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|---|
| SQL: | 087.016.0091-5; | Zoneamento: | Zona Mista de Baixa Densidade (ZM-1) |
| Endereço: | R. Dr. Rubens Gomes Bueno, nº 478 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 04730-000 | Contaminante: | Solventes Halogenados |
| Distrito: | Santo Amaro | Restrição: | Água Subterrânea Solo |
| Subpref.: | Santo Amaro - SPSA | Intervenção: | Extração multifásica Monitoramento ambiental |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 324.779 E | 7.384.465 N | 2 | 324.634 E | 7.384.369 N |
| 3 | 324.499 E | 7.384.621 N | 4 | 324.647 E | 7.384.704 N |
| 5 | 324.779 E | 7.384.465 N | | | |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|--|
| SQL: | 087.044.0007-0; 087.044.0008-9; 087.044.0009-7; 087.044.0016-1; | Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - a (ZCP-a) |
| Endereço: | Av. Vitor Manzini, nº 390, 410, 420 e 490 | Classificação: | Reabilitada |
| CEP: | 04745-060 | Contaminante: | Metais Solventes Halogenados |
| Distrito: | Santo Amaro | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Santo Amaro - SPSA | Intervenção: | Monitoramento ambiental |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 325.784 E | 7.381.994 N | 2 | 325.770 E | 7.381.979 N |
| 3 | 325.726 E | 7.381.960 N | 4 | 325.703 E | 7.381.991 N |
| 5 | 325.765 E | 7.382.038 N | 6 | 325.780 E | 7.382.017 N |
| 7 | 325.793 E | 7.381.999 N | 8 | 325.784 E | 7.381.994 N |

| | | | |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 087.055.0017-6; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - b (ZM-3b) |
| Endereço: | R. Vigario Taques Bitencourt, nº 273 | Classificação: | Reabilitada |
| CEP: | 04755-060 | Contaminante: | Metais |
| Distrito: | Santo Amaro | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Santo Amaro - SPSA | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 325.168 E | 7.383.803 N | 2 | 325.242 E | 7.383.783 N |
| 3 | 325.231 E | 7.383.744 N | 4 | 325.158 E | 7.383.765 N |
| 5 | 325.168 E | 7.383.803 N | | | |

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|--|
| SQL: | 087.073.0018-2; 087.073.0031-1; 087.073.0032-8; 087.073.0033-6; 087.073.0034-4; 087.073.0035-2; 087.073.0036-0; 087.073.0037-9; 087.073.0038-7; 087.073.0039-5; 087.073.0040-9; 087.073.0075-1; | Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - b (ZCP-b) |
| Endereço: | R. Dr. Antônio Bento nº 395 e 419; R. Conde de Itu, nº 120 e 132 e R. Coronel Luis Barroso nº 464. | Classificação: | Reabilitada |
| CEP: | 04750-000 | Contaminante: | Solventes Aromáticos |
| Distrito: | Santo Amaro | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Santo Amaro - SPSA | Intervenção: | Extração multifásica |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 326.303 E | 7.383.861 N | 2 | 326.196 E | 7.383.920 N |
| 3 | 326.200 E | 7.383.927 N | 4 | 326.235 E | 7.383.903 N |
| 5 | 326.247 E | 7.383.919 N | 6 | 326.313 E | 7.383.878 N |
| 7 | 326.303 E | 7.383.861 N | | | |

| | | | |
|------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| SQL: | 087.106.0092-2; | Zoneamento: | Zona Mista de Baixa Densidade (ZM-1) |
| Endereço: | Rua Laguna, nº 625 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 04728-001 | Contaminante: | Metais Solventes Clorados |
| Distrito: | Santo Amaro | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Santo Amaro - SPSA | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 325.026 E | 7.384.684 N | 2 | 325.018 E | 7.384.601 N |
| 3 | 324.979 E | 7.384.605 N | 4 | 324.986 E | 7.384.630 N |
| 5 | 324.958 E | 7.384.640 N | 6 | 324.942 E | 7.384.650 N |
| 7 | 324.932 E | 7.384.666 N | 8 | 324.985 E | 7.384.709 N |
| 9 | 325.030 E | 7.384.733 N | 10 | 325.026 E | 7.384.684 N |

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|---|
| SQL: | 087.180.0039-8; 087.180.0040-8; | Zoneamento: | Zona de Centralidade Linear - a (ZCL-a) |
| Endereço: | R. Américo Brasiliense, nº. 1.923, 1.931, 1.943 e R. Pais da Silva, nº. 479 e 483. | Classificação: | Reabilitada |
| CEP: | 04715-005 | Contaminante: | PAH's |
| Distrito: | Santo Amaro | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Santo Amaro - SPSA | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 326.140 E | 7.385.737 N | 2 | 326.123 E | 7.385.747 N |
| 3 | 326.113 E | 7.385.730 N | 4 | 326.085 E | 7.385.747 N |
| 5 | 326.105 E | 7.385.781 N | 6 | 326.148 E | 7.385.755 N |
| 7 | 326.140 E | 7.385.737 N | | | |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | | | |
|------------------|---------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 087.201.0001-9; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Endereço: | R. da Paz, nº 2.150 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 04713-002 | Contaminante: | PAH's TPH |
| Distrito: | Santo Amaro | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Santo Amaro - SPSA | Intervenção: | Extração multifásica Monitoramento ambiental Remoção de solo/resíduo |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 325.857 E | 7.386.173 N | 2 | 325.896 E | 7.386.239 N |
| 3 | 325.970 E | 7.386.196 N | 4 | 325.927 E | 7.386.130 N |
| 5 | 325.857 E | 7.386.173 N | | | |

| | | | |
|------------------|-------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 087.313.0077-4; | Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - a (ZCP-a) |
| Endereço: | Av. João Dias, nº 2.319 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 04723-003 | Contaminante: | Metais Outros |
| Distrito: | Santo Amaro | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Santo Amaro - SPSA | Intervenção: | Monitoramento ambiental Remoção de solo/resíduo |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 324.328 E | 7.383.879 N | 2 | 324.179 E | 7.383.879 N |
| 3 | 324.178 E | 7.384.031 N | 4 | 324.205 E | 7.384.061 N |
| 5 | 324.316 E | 7.384.071 N | 6 | 324.328 E | 7.383.879 N |

| | | | |
|------------------|-------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 087.320.0268-8; | Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - a (ZCP-a) |
| Endereço: | R. Brasílio Luz, nº 535 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 04795-100 | Contaminante: | Metais Outros Inorgânicos PAH's Solventes Aromáticos |
| Distrito: | Santo Amaro | Restrição: | Água Subterrânea Solo |
| Subpref.: | Santo Amaro - SPSA | Intervenção: | Bombeamento e tratamento Extração de vapores do solo (SVE) Extração multifásica Remoção de fase livre |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 325.859 E | 7.382.381 N | 2 | 325.428 E | 7.382.329 N |
| 3 | 325.403 E | 7.382.356 N | 4 | 325.752 E | 7.382.588 N |
| 5 | 325.859 E | 7.382.381 N | | | |

| | | | |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| SQL: | 087.416.0001-0; | Zoneamento: | Zona Mista de Média Densidade (ZM-2) |
| Endereço: | Rua Amador Bueno, nº 389/429/491/565 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 04752-005 | Contaminante: | Metais |
| Distrito: | Santo Amaro | Restrição: | - |
| Subpref.: | Santo Amaro - SPSA | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 325.537 E | 7.383.121 N | 2 | 325.472 E | 7.383.111 N |
| 3 | 325.409 E | 7.383.091 N | 4 | 325.407 E | 7.383.094 N |
| 5 | 325.410 E | 7.383.096 N | 6 | 325.393 E | 7.383.201 N |
| 7 | 325.389 E | 7.383.206 N | 8 | 325.395 E | 7.383.210 N |
| 9 | 325.518 E | 7.383.227 N | 10 | 325.537 E | 7.383.121 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | | | |
|------------------|---------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 087.438.0052-1; | Zoneamento: | Zona Mista de Baixa Densidade (ZM-1) |
| Endereço: | R. Verbo Divino, nº 2.001 | Classificação: | Reabilitada |
| CEP: | 04719-106 | Contaminante: | PAH's Solventes Aromáticos |
| Distrito: | Santo Amaro | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Santo Amaro - SPSA | Intervenção: | Extração multifásica Monitoramento ambiental Oxidação/redução química Parede Diafragma Remoção de solo/resíduo |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 325.169 E | 7.385.642 N |
| 3 | 325.233 E | 7.385.658 N |
| 5 | 325.169 E | 7.385.642 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 325.189 E | 7.385.667 N |
| 4 | 325.199 E | 7.385.616 N |

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|---|
| SQL: | 087.455.0046-0; | Zoneamento: | Zona Mista de Baixa Densidade (ZM-1) |
| Endereço: | R. Laguna, nº 563 X R. Carreiro de Pedra | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 04728-001 | Contaminante: | Solventes Halogenados |
| Distrito: | Santo Amaro | Restrição: | Água Subterrânea Solo |
| Subpref.: | Santo Amaro - SPSA | Intervenção: | Declorinação reductiva Monitoramento ambiental Oxidação/redução química |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 325.235 E | 7.384.584 N |
| 3 | 325.046 E | 7.384.714 N |
| 5 | 325.048 E | 7.384.741 N |
| 7 | 325.235 E | 7.384.584 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 325.162 E | 7.384.540 N |
| 4 | 325.058 E | 7.384.722 N |
| 6 | 325.117 E | 7.384.763 N |

| | | | |
|------------------|---------------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 087.459.0001-9; | Zoneamento: | Zona Mista de Baixa Densidade (ZM-1) |
| Endereço: | Av. das Nações Unidas, nº 17271 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 04795-100 | Contaminante: | Metais Solventes Aromáticos Solventes Clorados |
| Distrito: | Santo Amaro | Restrição: | - |
| Subpref.: | Santo Amaro - SPSA | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 324.275 E | 7.384.516 N |
| 3 | 324.299 E | 7.384.536 N |
| 5 | 324.224 E | 7.384.450 N |
| 7 | 324.210 E | 7.384.474 N |
| 9 | 324.248 E | 7.384.539 N |

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 2 | 324.288 E | 7.384.523 N |
| 4 | 324.318 E | 7.384.501 N |
| 6 | 324.198 E | 7.384.451 N |
| 8 | 324.215 E | 7.384.489 N |
| 10 | 324.275 E | 7.384.516 N |

| | | | |
|------------------|---|-----------------------|---|
| SQL: | 087.459.0011-6; | Zoneamento: | Zona Mista de Baixa Densidade (ZM-1) |
| Endereço: | Rua Dr. Rubens Gomes Bueno, nº 691, esquina com a Av. das Nações Unidas | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 04730-000 | Contaminante: | Metais Solventes Clorados |
| Distrito: | Santo Amaro | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Santo Amaro - SPSA | Intervenção: | Oxidação/redução química Parede Diafragma Remoção de solo/resíduo |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 324.318 E | 7.384.501 N |
| 3 | 324.288 E | 7.384.523 N |
| 5 | 324.248 E | 7.384.539 N |
| 7 | 324.416 E | 7.384.745 N |
| 9 | 324.396 E | 7.384.544 N |

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 2 | 324.299 E | 7.384.536 N |
| 4 | 324.275 E | 7.384.516 N |
| 6 | 324.299 E | 7.384.608 N |
| 8 | 324.477 E | 7.384.626 N |
| 10 | 324.318 E | 7.384.501 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | |
|------------------|----------------------------------|
| SQL: | 087.480.0023-1; |
| Endereço: | Avenida das Nações Unidas, 15101 |
| CEP: | 05477-000 |
| Distrito: | Santo Amaro |
| Subpref.: | Santo Amaro - SPSA |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona Mista de Baixa Densidade (ZM-1) |
| Classificação: | Contaminada |
| Contaminante: | Metais Solventes Aromáticos Solventes Aromáticos Halogenados |
| Restrição: | Água Subterrânea |
| Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 325.526 E | 7.385.936 N | 2 | 325.526 E | 7.385.936 N |
| 3 | 325.538 E | 7.385.928 N | 4 | 325.552 E | 7.385.920 N |
| 5 | 325.558 E | 7.385.916 N | 6 | 325.559 E | 7.385.915 N |
| 7 | 325.529 E | 7.385.866 N | 8 | 325.418 E | 7.385.936 N |
| 9 | 325.425 E | 7.385.946 N | 10 | 325.440 E | 7.385.964 N |
| 11 | 325.474 E | 7.385.935 N | 12 | 325.485 E | 7.385.926 N |
| 13 | 325.498 E | 7.385.941 N | 14 | 325.499 E | 7.385.942 N |
| 15 | 325.499 E | 7.385.942 N | 16 | 325.506 E | 7.385.950 N |
| 17 | 325.526 E | 7.385.936 N | | | |

| | |
|------------------|---------------------------------|
| SQL: | 112.849.0001-1; |
| Endereço: | Av. Dr. José Artur Nova, nº 951 |
| CEP: | 08090-000 |
| Distrito: | Jardim Helena |
| Subpref.: | São Miguel Paulista - SPMP |

| | |
|-----------------------|---|
| Zoneamento: | Zona Predominantemente Industrial (ZPI) |
| Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| Contaminante: | Outros Outros Inorgânicos |
| Restrição: | - |
| Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 353.404 E | 7.402.432 N | 2 | 353.574 E | 7.402.562 N |
| 3 | 353.700 E | 7.402.292 N | 4 | 353.594 E | 7.402.227 N |
| 5 | 353.534 E | 7.402.305 N | 6 | 353.473 E | 7.402.258 N |
| 7 | 353.443 E | 7.402.298 N | 8 | 353.482 E | 7.402.328 N |
| 9 | 353.449 E | 7.402.372 N | 10 | 353.449 E | 7.402.372 N |
| 11 | 353.404 E | 7.402.432 N | 12 | 353.181 E | 7.402.115 N |
| 13 | 353.205 E | 7.402.268 N | 14 | 353.266 E | 7.402.250 N |
| 15 | 353.336 E | 7.402.160 N | 16 | 353.269 E | 7.402.108 N |
| 17 | 353.302 E | 7.402.072 N | 18 | 353.181 E | 7.402.115 N |

| | |
|------------------|-------------------------------|
| SQL: | 112.849.0002-8; |
| Endereço: | Dr. José Artur Nova, nº 1.309 |
| CEP: | 08090-000 |
| Distrito: | Jardim Helena |
| Subpref.: | São Miguel Paulista - SPMP |

| | |
|-----------------------|---|
| Zoneamento: | Zona Predominantemente Industrial (ZPI) |
| Classificação: | Contaminada |
| Contaminante: | Metais |
| Restrição: | Água Subterrânea Solo |
| Intervenção: | Barreira hidráulica Bombeamento e tratamento Extração multifásica |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 353.700 E | 7.402.292 N | 2 | 353.574 E | 7.402.562 N |
| 3 | 353.404 E | 7.402.432 N | 4 | 353.381 E | 7.402.414 N |
| 5 | 353.425 E | 7.402.354 N | 6 | 353.449 E | 7.402.372 N |
| 7 | 353.482 E | 7.402.328 N | 8 | 353.443 E | 7.402.298 N |
| 9 | 353.473 E | 7.402.258 N | 10 | 353.534 E | 7.402.305 N |
| 11 | 353.594 E | 7.402.227 N | 12 | 353.341 E | 7.402.025 N |
| 13 | 353.302 E | 7.402.072 N | 14 | 353.269 E | 7.402.108 N |
| 15 | 353.336 E | 7.402.160 N | 16 | 353.353 E | 7.402.173 N |
| 17 | 353.250 E | 7.402.279 N | 18 | 352.922 E | 7.402.399 N |
| 19 | 352.917 E | 7.402.501 N | 20 | 352.964 E | 7.402.583 N |
| 21 | 353.343 E | 7.402.661 N | 22 | 353.486 E | 7.402.753 N |
| 23 | 353.562 E | 7.402.766 N | 24 | 353.591 E | 7.402.731 N |
| 25 | 353.620 E | 7.402.745 N | 26 | 353.684 E | 7.402.606 N |
| 27 | 353.611 E | 7.402.572 N | 28 | 353.729 E | 7.402.315 N |
| 29 | 353.700 E | 7.402.292 N | 30 | 353.449 E | 7.402.372 N |
| 31 | 353.449 E | 7.402.372 N | 32 | 353.482 E | 7.402.328 N |
| 33 | 353.449 E | 7.402.372 N | | | |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|---|
| SQL: | 009.015.0021-6; 009.015.0022-4; 009.015.0031-3; 009.015.0032-1; | Zoneamento: | Zona Especial de Preservação (ZEP) |
| Endereço: | Alameda Rio Claro, 190 , R. S. Carlos do Pinhal, R. Itapeva | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 01332-010 | Contaminante: | Metais PAH's |
| Distrito: | Bela Vista | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Sé - SPSE | Intervenção: | Impermeabilização de Solo/Resíduo Monitoramento ambiental Remoção de solo/resíduo |

Vértices*:

| | | | | | |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 331.360 E | 7.393.426 N | 2 | 331.288 E | 7.393.337 N |
| 3 | 331.282 E | 7.393.337 N | 4 | 331.242 E | 7.393.371 N |
| 5 | 331.355 E | 7.393.621 N | 6 | 331.407 E | 7.393.650 N |
| 7 | 331.441 E | 7.393.612 N | 8 | 331.414 E | 7.393.593 N |
| 9 | 331.431 E | 7.393.556 N | 10 | 331.425 E | 7.393.550 N |
| 11 | 331.444 E | 7.393.529 N | 12 | 331.360 E | 7.393.426 N |

| | | | |
|------------------|---------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 018.093.0002-9; | Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - a (ZCP-a) |
| Endereço: | R. Prates, nº 1.095 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 01121-000 | Contaminante: | PAH's TPH |
| Distrito: | Bom Retiro | Restrição: | - |
| Subpref.: | Sé - SPSE | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 333.123 E | 7.397.511 N | 2 | 333.131 E | 7.397.541 N |
| 3 | 333.187 E | 7.397.520 N | 4 | 333.180 E | 7.397.495 N |
| 5 | 333.123 E | 7.397.511 N | | | |

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|---|
| SQL: | 019.048.0052-1; | Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - b (ZCP-b) |
| Endereço: | R. Newton Prado nº 747, 761 e 767 e R. General Flores, nº 546, 556 e 560 | Classificação: | Reabilitada |
| CEP: | 01127-000 | Contaminante: | Solventes Aromáticos Halogenados TPH |
| Distrito: | Bom Retiro | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Sé - SPSE | Intervenção: | Monitoramento ambiental |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 332.378 E | 7.397.820 N | 2 | 332.382 E | 7.397.803 N |
| 3 | 332.355 E | 7.397.790 N | 4 | 332.354 E | 7.397.796 N |
| 5 | 332.346 E | 7.397.792 N | 6 | 332.334 E | 7.397.841 N |
| 7 | 332.343 E | 7.397.845 N | 8 | 332.338 E | 7.397.867 N |
| 9 | 332.414 E | 7.397.854 N | 10 | 332.420 E | 7.397.842 N |
| 11 | 332.378 E | 7.397.820 N | | | |

| | | | |
|------------------|---|-----------------------|--|
| SQL: | 004.013.0047-1; 004.013.0048-1; 004.013.0049-8; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - b (ZM-3b) |
| Endereço: | R. do Lirismo, nº 30 e 50; Av. do Estado, nº 4667 e 4755; e R. Wanderkolk | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 03102-040 | Contaminante: | Metais |
| Distrito: | Cambuci | Restrição: | - |
| Subpref.: | Sé - SPSE | Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 334.373 E | 7.394.175 N | 2 | 334.400 E | 7.394.179 N |
| 3 | 334.404 E | 7.394.149 N | 4 | 334.389 E | 7.394.147 N |
| 5 | 334.395 E | 7.394.143 N | 6 | 334.362 E | 7.394.106 N |
| 7 | 334.320 E | 7.394.138 N | 8 | 334.288 E | 7.394.167 N |
| 9 | 334.299 E | 7.394.235 N | 10 | 334.302 E | 7.394.237 N |
| 11 | 334.355 E | 7.394.234 N | 12 | 334.353 E | 7.394.204 N |
| 13 | 334.369 E | 7.394.203 N | 14 | 334.373 E | 7.394.175 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | |
|------------------|--|
| SQL: | 004.063.0089-5; 004.063.0139-5; |
| Endereço: | Rua dos Alpes, nºs 381, 387, 389, 395, 397, 403 e 405 e Rua Barão de Jaguará, nºs 948, 952 e 962 |
| CEP: | 01520-030 |
| Distrito: | Cambuci |
| Subpref.: | Sé - SPSE |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Classificação: | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| Contaminante: | Metais TPH |
| Restrição: | - |
| Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 334.716 E | 7.393.503 N |
| 3 | 334.783 E | 7.393.449 N |
| 5 | 334.711 E | 7.393.490 N |
| 7 | 334.684 E | 7.393.529 N |
| 9 | 334.716 E | 7.393.503 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 334.792 E | 7.393.474 N |
| 4 | 334.707 E | 7.393.478 N |
| 6 | 334.674 E | 7.393.504 N |
| 8 | 334.721 E | 7.393.517 N |

| | |
|------------------|--------------------------------|
| SQL: | 028.069.0031-1; |
| Endereço: | Av. Presidentre Wilson, nº 816 |
| CEP: | 03107-000 |
| Distrito: | Cambuci |
| Subpref.: | Sé - SPSE |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Classificação: | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| Contaminante: | Metais PAH's |
| Restrição: | Água Subterrânea Plantio e consumo de alimentos |
| Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 1 | 335.705 E | 7.393.472 N |
| 3 | 335.513 E | 7.393.404 N |
| 5 | 335.643 E | 7.393.608 N |
| 7 | 335.835 E | 7.393.641 N |
| 9 | 335.834 E | 7.393.625 N |
| 11 | 335.850 E | 7.393.607 N |
| 13 | 335.915 E | 7.393.441 N |
| 15 | 335.759 E | 7.393.354 N |

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 2 | 335.553 E | 7.393.404 N |
| 4 | 335.451 E | 7.393.520 N |
| 6 | 335.663 E | 7.393.563 N |
| 8 | 335.839 E | 7.393.629 N |
| 10 | 335.840 E | 7.393.610 N |
| 12 | 335.922 E | 7.393.448 N |
| 14 | 335.921 E | 7.393.427 N |
| 16 | 335.705 E | 7.393.472 N |

| | |
|------------------|---|
| SQL: | 035.001.0048-1; 035.001.0049-1; 035.001.0050-3; |
| Endereço: | Av. do Estado, nº 5.748 / 5.814 |
| CEP: | 01516-100 |
| Distrito: | Cambuci |
| Subpref.: | Sé - SPSE |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona Especial de Interesse Social (ZEIS-3) |
| Classificação: | Reabilitada |
| Contaminante: | Metais PAH's Solventes Halogenados TPH |
| Restrição: | Água Subterrânea Solo |
| Intervenção: | Atenuação natural monitorada Monitoramento ambiental Remoção de solo/resíduo |

Vértices*:

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 1 | 335.172 E | 7.393.561 N |
| 3 | 335.168 E | 7.393.594 N |
| 5 | 335.199 E | 7.393.628 N |
| 7 | 335.184 E | 7.393.650 N |
| 9 | 335.164 E | 7.393.684 N |
| 11 | 335.205 E | 7.393.704 N |
| 13 | 335.211 E | 7.393.544 N |

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 2 | 335.158 E | 7.393.579 N |
| 4 | 335.175 E | 7.393.589 N |
| 6 | 335.182 E | 7.393.640 N |
| 8 | 335.155 E | 7.393.662 N |
| 10 | 335.191 E | 7.393.671 N |
| 12 | 335.291 E | 7.393.634 N |
| 14 | 335.172 E | 7.393.561 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

SQL: 035.034.0013-3; 035.034.0016-8; 035.034.0017-6;
035.034.0018-4; 035.034.0019-2; 035.034.0020-6;
035.034.0021-4; 035.034.0072-9; 035.034.0074-5;
035.034.0077-1; 035.034.0078-8; 035.034.0111-3;
035.034.0117-2; 035.034.0118-0; 035.034.0130-1;
035.034.0131-8; 035.034.0348-5;

Endereço: Rua Heitor Peixoto, nº 808 a 848, Rua Basílio Cunha, nº 833,841,849,853,863 a 881

CEP: 01543-000

Distrito: Cambuci

Subpref.: Sé - SPSE

Zoneamento: Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a)

Classificação: Contaminada

Contaminante: Metais

Restrição: Água Subterrânea

Intervenção: -

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 1 | 334.810 E | 7.391.780 N |
| 3 | 334.819 E | 7.391.739 N |
| 5 | 334.807 E | 7.391.780 N |
| 7 | 334.799 E | 7.391.738 N |
| 9 | 334.779 E | 7.391.760 N |
| 11 | 334.787 E | 7.391.767 N |
| 13 | 334.776 E | 7.391.783 N |
| 15 | 334.773 E | 7.391.737 N |
| 17 | 334.757 E | 7.391.785 N |
| 19 | 334.774 E | 7.391.829 N |
| 21 | 334.795 E | 7.391.801 N |
| 23 | 334.802 E | 7.391.824 N |
| 25 | 334.810 E | 7.391.780 N |

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 2 | 334.816 E | 7.391.779 N |
| 4 | 334.809 E | 7.391.739 N |
| 6 | 334.797 E | 7.391.781 N |
| 8 | 334.780 E | 7.391.738 N |
| 10 | 334.787 E | 7.391.761 N |
| 12 | 334.777 E | 7.391.766 N |
| 14 | 334.771 E | 7.391.783 N |
| 16 | 334.758 E | 7.391.737 N |
| 18 | 334.765 E | 7.391.784 N |
| 20 | 334.799 E | 7.391.824 N |
| 22 | 334.798 E | 7.391.800 N |
| 24 | 334.818 E | 7.391.821 N |

SQL: 007.048.0307-0;

Endereço: Rua Amaral Gurgel, 66, 68/70, 80, 82 e 92/94 e Rua Santa Isabel, 272, 282 e 284

CEP: 01221-000

Distrito: Consolação

Subpref.: Sé - SPSE

Zoneamento: Zona de Centralidade Polar - b (ZCP-b)

Classificação: Contaminada

Contaminante: Combustíveis Líquidos
Solventes Aromáticos
TPH

Restrição: Água Subterrânea

Intervenção: Ozônio Sparging

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 331.790 E | 7.395.498 N |
| 3 | 331.830 E | 7.395.525 N |
| 5 | 331.807 E | 7.395.489 N |
| 7 | 331.790 E | 7.395.481 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 331.791 E | 7.395.526 N |
| 4 | 331.830 E | 7.395.488 N |
| 6 | 331.807 E | 7.395.480 N |
| 8 | 331.790 E | 7.395.498 N |

SQL: 004.052.0096-1;

Endereço: Rua do Lavapés, nº 185

CEP: 01519-000

Distrito: Liberdade

Subpref.: Sé - SPSE

Zoneamento: Zona Especial de Interesse Social (ZEIS-3)

Classificação: Contaminada

Contaminante: Combustíveis Líquidos
PAH's
Solventes Aromáticos

Restrição: -

Intervenção: Remoção de fase livre

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 333.778 E | 7.393.599 N |
| 3 | 333.742 E | 7.393.601 N |
| 5 | 333.778 E | 7.393.599 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 333.750 E | 7.393.566 N |
| 4 | 333.764 E | 7.393.616 N |

SQL: 033.031.0023-3;

Endereço: Rua Pires da Mota, nº 574

CEP: 01529-000

Distrito: Liberdade

Subpref.: Sé - SPSE

Zoneamento: Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a)

Classificação: Contaminada

Contaminante: Metais

Restrição: -

Intervenção: -

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 333.218 E | 7.392.837 N |
| 3 | 333.282 E | 7.392.787 N |
| 5 | 333.246 E | 7.392.808 N |
| 7 | 333.210 E | 7.392.830 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 333.226 E | 7.392.843 N |
| 4 | 333.274 E | 7.392.780 N |
| 6 | 333.239 E | 7.392.801 N |
| 8 | 333.218 E | 7.392.837 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | | | |
|------------------|---|-----------------------|--|
| SQL: | 033.046.0295-1; 033.046.0296-8; 033.046.0297-6; 033.046.0298-4; 033.046.0299-2; 033.046.0357-3; 033.046.0358-1; 033.046.0997-0; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Endereço: | R. Almeida Torres, s/n | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 01530-010 | Contaminante: | Ftalatos Metais PAH's TPH |
| Distrito: | Liberdade | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Sé - SPSE | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 333.867 E | 7.392.860 N | 2 | 333.905 E | 7.392.826 N |
| 3 | 333.935 E | 7.392.861 N | 4 | 333.976 E | 7.392.824 N |
| 5 | 334.003 E | 7.392.854 N | 6 | 334.030 E | 7.392.828 N |
| 7 | 333.994 E | 7.392.743 N | 8 | 333.935 E | 7.392.656 N |
| 9 | 333.923 E | 7.392.665 N | 10 | 333.931 E | 7.392.709 N |
| 11 | 333.914 E | 7.392.722 N | 12 | 333.885 E | 7.392.693 N |
| 13 | 333.782 E | 7.392.768 N | 14 | 333.763 E | 7.392.800 N |
| 15 | 333.795 E | 7.392.844 N | 16 | 333.815 E | 7.392.831 N |
| 17 | 333.913 E | 7.392.936 N | 18 | 333.924 E | 7.392.925 N |
| 19 | 333.867 E | 7.392.860 N | | | |

| | | | |
|------------------|------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 038.009.0390-3; | Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - b (ZCP-b) |
| Endereço: | Rua Vergueiro, nº 1003 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 01504-001 | Contaminante: | PAH's TPH |
| Distrito: | Liberdade | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Sé - SPSE | Intervenção: | Extração de vapores do solo (SVE) POA - Processo Oxidativo Avançado |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 332.736 E | 7.392.332 N | 2 | 332.712 E | 7.392.330 N |
| 3 | 332.710 E | 7.392.369 N | 4 | 332.738 E | 7.392.366 N |
| 5 | 332.736 E | 7.392.332 N | | | |

| | | | |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 005.024.0488-4; | Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - b (ZCP-b) |
| Endereço: | Av. Brigadeiro Luiz Antônio, nº 436 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 01318-000 | Contaminante: | Metais Solventes Aromáticos |
| Distrito: | República | Restrição: | - |
| Subpref.: | Sé - SPSE | Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 332.746 E | 7.394.271 N | 2 | 332.791 E | 7.394.248 N |
| 3 | 332.779 E | 7.394.223 N | 4 | 332.777 E | 7.394.223 N |
| 5 | 332.733 E | 7.394.245 N | 6 | 332.746 E | 7.394.271 N |

| | | | |
|------------------|---|-----------------------|--|
| SQL: | 019.061.0005-5; | Zoneamento: | Zona Especial de Interesse Social (ZEIS-3) |
| Endereço: | Rua Conego Vicente Miguel Marino, nº 59 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 01135-020 | Contaminante: | Metais |
| Distrito: | Santa Cecília | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Sé - SPSE | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 331.572 E | 7.397.119 N | 2 | 331.556 E | 7.397.215 N |
| 3 | 331.753 E | 7.397.210 N | 4 | 331.762 E | 7.397.179 N |
| 5 | 331.768 E | 7.397.138 N | 6 | 331.572 E | 7.397.119 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | | | |
|------------------|-------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 019.079.0003-9; | Zoneamento: | Zona Especial de Interesse Social (ZEIS-2) |
| Endereço: | Av. Rio Branco, nº 1900 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 01206-001 | Contaminante: | Metais PCB's TPH |
| Distrito: | Santa Cecília | Restrição: | - |
| Subpref.: | Sé - SPSE | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 332.172 E | 7.397.029 N | 2 | 332.034 E | 7.397.054 N |
| 3 | 331.819 E | 7.397.032 N | 4 | 331.800 E | 7.397.115 N |
| 5 | 331.985 E | 7.397.121 N | 6 | 332.133 E | 7.397.082 N |
| 7 | 332.271 E | 7.397.007 N | 8 | 332.386 E | 7.396.890 N |
| 9 | 332.375 E | 7.396.882 N | 10 | 332.285 E | 7.396.971 N |
| 11 | 332.172 E | 7.397.029 N | | | |

| | | | |
|------------------|------------------------------|-----------------------|---|
| SQL: | 019.105.0037-2; | Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - b (ZCP-b) |
| Endereço: | Rua Anhanguera, nº 374 e 416 | Classificação: | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| CEP: | 01135-000 | Contaminante: | |
| Distrito: | Santa Cecília | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Sé - SPSE | Intervenção: | Impermeabilização de Solo/Resíduo Monitoramento ambiental Remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.) |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 331.366 E | 7.397.453 N | 2 | 331.315 E | 7.397.460 N |
| 3 | 331.312 E | 7.397.531 N | 4 | 331.362 E | 7.397.532 N |
| 5 | 331.366 E | 7.397.453 N | | | |

| | | | |
|------------------|---------------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 020.063.0064-4; 020.063.0065-2; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - b (ZM-3b) |
| Endereço: | R. Rosa e Silva, nº 104 | Classificação: | Reabilitada |
| CEP: | 01230-020 | Contaminante: | TPH |
| Distrito: | Santa Cecília | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Sé - SPSE | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 330.844 E | 7.396.435 N | 2 | 330.803 E | 7.396.460 N |
| 3 | 330.830 E | 7.396.512 N | 4 | 330.881 E | 7.396.483 N |
| 5 | 330.850 E | 7.396.431 N | 6 | 330.844 E | 7.396.435 N |

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|--|
| SQL: | 020.097.0036-8; 020.097.0047-3; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - b (ZM-3b) |
| Endereço: | R. General Olímpio da Silveira, nº 324 esquina R. Mário de Andrade, nº 31 e 51 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 01150-000 | Contaminante: | Solventes Aromáticos TPH |
| Distrito: | Santa Cecília | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Sé - SPSE | Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 330.637 E | 7.396.702 N | 2 | 330.617 E | 7.396.730 N |
| 3 | 330.615 E | 7.396.742 N | 4 | 330.627 E | 7.396.752 N |
| 5 | 330.664 E | 7.396.699 N | 6 | 330.650 E | 7.396.672 N |
| 7 | 330.636 E | 7.396.673 N | 8 | 330.637 E | 7.396.702 N |

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|---|
| SQL: | 008.051.0005-9; 008.051.0021-0; 008.051.0022-9; 008.051.0023-7; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - b (ZM-3b) |
| Endereço: | Rua General Rondon, nºs 101 a 169 / Rua Conselheiro Nebias nºs 653 a 671 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 04121-000 | Contaminante: | Solventes Aromáticos |
| Distrito: | Sé | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Sé - SPSE | Intervenção: | Bombeamento e tratamento Remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.) |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 332.158 E | 7.396.063 N | 2 | 332.144 E | 7.396.081 N |
| 3 | 332.118 E | 7.396.060 N | 4 | 332.109 E | 7.396.071 N |
| 5 | 332.110 E | 7.396.074 N | 6 | 332.162 E | 7.396.117 N |
| 7 | 332.185 E | 7.396.086 N | 8 | 332.158 E | 7.396.063 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | |
|------------------|--|
| SQL: | 020.004.0033-7; 020.004.0044-2; |
| Endereço: | Rua dos Americanos, nº 220, 224, 238 e 258 |
| CEP: | 01138-050 |
| Distrito: | Sé |
| Subpref.: | Sé - SPSE |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - a (ZCP-a) |
| Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| Contaminante: | Metais |
| Restrição: | Água Subterrânea |
| Intervenção: | Monitoramento ambiental Remoção de solo/resíduo |

Vértices*:

| | | | | | |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 331.091 E | 7.397.511 N | 2 | 331.093 E | 7.397.467 N |
| 3 | 331.051 E | 7.397.466 N | 4 | 331.050 E | 7.397.494 N |
| 5 | 331.080 E | 7.397.495 N | 6 | 331.080 E | 7.397.507 N |
| 7 | 331.050 E | 7.397.506 N | 8 | 331.049 E | 7.397.522 N |
| 9 | 331.120 E | 7.397.526 N | 10 | 331.128 E | 7.397.516 N |
| 11 | 331.111 E | 7.397.514 N | 12 | 331.091 E | 7.397.511 N |

| | |
|------------------|--|
| SQL: | 064.207.0007-8; 064.207.0010-8; 064.207.0012-4; 064.207.0013-2; 064.207.0014-0; |
| Endereço: | R. Chico Pontes nº 1500 |
| CEP: | 02067-970 |
| Distrito: | Vila Guilherme |
| Subpref.: | Vila Maria / Vila Guilherme - SPMG |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| Contaminante: | Metais TPH |
| Restrição: | Água Subterrânea Construção de Espaços Confinados |
| Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 337.015 E | 7.399.046 N | 2 | 336.963 E | 7.399.042 N |
| 3 | 336.877 E | 7.399.052 N | 4 | 336.848 E | 7.399.037 N |
| 5 | 336.809 E | 7.398.987 N | 6 | 336.828 E | 7.398.948 N |
| 7 | 336.826 E | 7.398.910 N | 8 | 336.825 E | 7.398.888 N |
| 9 | 336.801 E | 7.398.812 N | 10 | 336.793 E | 7.398.659 N |
| 11 | 336.580 E | 7.398.731 N | 12 | 336.586 E | 7.398.747 N |
| 13 | 336.574 E | 7.398.757 N | 14 | 336.579 E | 7.398.772 N |
| 15 | 336.555 E | 7.398.780 N | 16 | 336.534 E | 7.398.746 N |
| 17 | 336.528 E | 7.398.748 N | 18 | 336.452 E | 7.398.871 N |
| 19 | 336.669 E | 7.399.285 N | 20 | 336.672 E | 7.399.286 N |
| 21 | 336.733 E | 7.399.257 N | 22 | 336.749 E | 7.399.235 N |
| 23 | 336.747 E | 7.399.215 N | 24 | 336.795 E | 7.399.185 N |
| 25 | 336.807 E | 7.399.202 N | 26 | 336.824 E | 7.399.207 N |
| 27 | 336.998 E | 7.399.171 N | 28 | 337.037 E | 7.399.156 N |
| 29 | 337.044 E | 7.399.148 N | 30 | 337.047 E | 7.399.134 N |
| 31 | 337.045 E | 7.399.128 N | 32 | 337.079 E | 7.399.111 N |
| 33 | 337.097 E | 7.399.138 N | 34 | 337.142 E | 7.399.142 N |
| 35 | 337.154 E | 7.399.119 N | 36 | 337.150 E | 7.399.111 N |
| 37 | 337.126 E | 7.399.101 N | 38 | 337.111 E | 7.399.088 N |
| 39 | 337.015 E | 7.399.046 N | | | |

| | |
|------------------|------------------------------------|
| SQL: | 304.100.0045-8; |
| Endereço: | Travessa Casalbuono, nº 120 |
| CEP: | 02047-050 |
| Distrito: | Vila Guilherme |
| Subpref.: | Vila Maria / Vila Guilherme - SPMG |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - a (ZCP-a) |
| Classificação: | Contaminada |
| Contaminante: | Gases |
| Restrição: | - |
| Intervenção: | Monitoramento do índice de explosividade |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 334.544 E | 7.398.744 N | 2 | 335.001 E | 7.398.761 N |
| 3 | 335.027 E | 7.398.757 N | 4 | 334.995 E | 7.398.368 N |
| 5 | 334.881 E | 7.398.255 N | 6 | 334.785 E | 7.398.282 N |
| 7 | 334.758 E | 7.398.355 N | 8 | 334.568 E | 7.398.613 N |
| 9 | 334.548 E | 7.398.673 N | 10 | 334.544 E | 7.398.744 N |

| | |
|------------------|------------------------------------|
| SQL: | 063.070.0028-7; |
| Endereço: | R. Cabo José da Silva, nº 80 |
| CEP: | 02185-020 |
| Distrito: | Vila Maria |
| Subpref.: | Vila Maria / Vila Guilherme - SPMG |

| | |
|-----------------------|---|
| Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - b (ZM-3b) |
| Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| Contaminante: | Solventes Aromáticos |
| Restrição: | Água Subterrânea |
| Intervenção: | Extração de vapores do solo (SVE) Ozone Sparging |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 340.077 E | 7.398.443 N | 2 | 340.079 E | 7.398.504 N |
| 3 | 340.175 E | 7.398.501 N | 4 | 340.174 E | 7.398.478 N |
| 5 | 340.149 E | 7.398.478 N | 6 | 340.149 E | 7.398.443 N |
| 7 | 340.077 E | 7.398.443 N | | | |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|--|
| SQL: | 064.138.0076-3; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - b (ZM-3b) |
| Endereço: | Av. Guilherme Cotching nº 922, 928 e 940 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 02113-012 | Contaminante: | Metais |
| Distrito: | Vila Maria | Restrição: | - |
| Subpref.: | Vila Maria / Vila Guilherme - SPMG | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 337.600 E | 7.397.937 N |
| 3 | 337.582 E | 7.397.987 N |
| 5 | 337.600 E | 7.397.937 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 337.564 E | 7.397.962 N |
| 4 | 337.618 E | 7.397.962 N |

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|--|
| SQL: | 065.105.0014-0; 065.105.0040-1; 065.105.0042-6; 065.105.0044-2; 065.105.0045-0; 065.105.0083-3; 065.105.0084-1; 065.105.0085-1; 065.105.0086-8; 065.105.0108-2; 065.105.0159-7; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Endereço: | Rua Vianópolis 576, 590, 600 - Praça Gomes de Figueiredo, 6, 12, 22, 24, 26, 30, 58, 62 - Rua Gastão Madeira, 603, 611 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 02131-050 | Contaminante: | Metais PAH's |
| Distrito: | Vila Maria | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Vila Maria / Vila Guilherme - SPMG | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 1 | 338.548 E | 7.399.605 N |
| 3 | 338.477 E | 7.399.555 N |
| 5 | 338.455 E | 7.399.582 N |
| 7 | 338.440 E | 7.399.622 N |
| 9 | 338.492 E | 7.399.628 N |
| 11 | 338.529 E | 7.399.680 N |
| 13 | 338.563 E | 7.399.644 N |

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 2 | 338.526 E | 7.399.612 N |
| 4 | 338.465 E | 7.399.568 N |
| 6 | 338.446 E | 7.399.601 N |
| 8 | 338.490 E | 7.399.631 N |
| 10 | 338.508 E | 7.399.680 N |
| 12 | 338.543 E | 7.399.686 N |
| 14 | 338.548 E | 7.399.605 N |

| | | | |
|------------------|------------------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 066.208.0062-9; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - b (ZM-3b) |
| Endereço: | AV. Roland Garros, nº 975 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 02235-000 | Contaminante: | Combustíveis Líquidos |
| Distrito: | Vila Medeiros | Restrição: | - |
| Subpref.: | Vila Maria / Vila Guilherme - SPMG | Intervenção: | Remoção de fase livre |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 338.831 E | 7.402.618 N |
| 3 | 338.816 E | 7.402.586 N |
| 5 | 338.831 E | 7.402.618 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 338.841 E | 7.402.599 N |
| 4 | 338.805 E | 7.402.605 N |

| | | | |
|------------------|---|-----------------------|---|
| SQL: | 066.218.0001-0; | Zoneamento: | Zona Predominantemente Industrial (ZPI) |
| Endereço: | Alameda 3º Sargento Alcides de Oliveira, nº 461 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 02145-045 | Contaminante: | Solventes Aromáticos TPH |
| Distrito: | Vila Medeiros | Restrição: | - |
| Subpref.: | Vila Maria / Vila Guilherme - SPMG | Intervenção: | Monitoramento ambiental Monitoramento do índice de explosividade |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 340.087 E | 7.400.391 N |
| 3 | 340.134 E | 7.400.348 N |
| 5 | 340.141 E | 7.400.148 N |
| 7 | 340.082 E | 7.400.154 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 340.099 E | 7.400.393 N |
| 4 | 340.144 E | 7.400.326 N |
| 6 | 340.084 E | 7.400.148 N |
| 8 | 340.087 E | 7.400.391 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | | | |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|
| SQL: | 066.529.0001-7; | Zoneamento: | Zona Predominantemente Industrial (ZPI) |
| Endereço: | Rua Cabo Norberto Enrique Weber, 222 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 02147-040 | Contaminante: | Metais PAH's Solventes Clorados TPH |
| Distrito: | Vila Medeiros | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Vila Maria / Vila Guilherme - SPMG | Intervenção: | Atenuação natural monitorada Monitoramento ambiental |

Vértices*:

| | | | | | |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 340.350 E | 7.400.482 N | 2 | 340.339 E | 7.400.474 N |
| 3 | 340.320 E | 7.400.501 N | 4 | 340.331 E | 7.400.508 N |
| 5 | 340.118 E | 7.400.794 N | 6 | 340.124 E | 7.400.812 N |
| 7 | 340.150 E | 7.400.844 N | 8 | 340.128 E | 7.400.892 N |
| 9 | 340.335 E | 7.401.150 N | 10 | 340.681 E | 7.400.706 N |
| 11 | 340.673 E | 7.400.674 N | 12 | 340.534 E | 7.400.419 N |
| 13 | 340.526 E | 7.400.376 N | 14 | 340.498 E | 7.400.345 N |
| 15 | 340.474 E | 7.400.460 N | 16 | 340.417 E | 7.400.493 N |
| 17 | 340.350 E | 7.400.482 N | | | |

| | | | |
|------------------|------------------------------------|-----------------------|---|
| SQL: | 036.079.0004-3; | Zoneamento: | Zona Especial de Preservação Cultural (ZEPEC) |
| Endereço: | Av. Pedro Álvares Cabral, nº 1.301 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 04094-050 | Contaminante: | PAH's Solventes Aromáticos TPH |
| Distrito: | Moema | Restrição: | - |
| Subpref.: | Vila Mariana - SPVM | Intervenção: | Bombeamento e tratamento Extração de vapores do solo (SVE) Monitoramento ambiental Monitoramento do índice de explosividade Ventilação/exaustão de espaços confinados |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 331.494 E | 7.390.517 N | 2 | 331.563 E | 7.390.483 N |
| 3 | 331.662 E | 7.390.371 N | 4 | 331.680 E | 7.390.324 N |
| 5 | 331.651 E | 7.390.308 N | 6 | 331.660 E | 7.390.287 N |
| 7 | 331.578 E | 7.390.248 N | 8 | 331.569 E | 7.390.266 N |
| 9 | 331.559 E | 7.390.260 N | 10 | 331.493 E | 7.390.404 N |
| 11 | 331.503 E | 7.390.419 N | 12 | 331.479 E | 7.390.445 N |
| 13 | 331.494 E | 7.390.517 N | | | |

| | | | |
|------------------|---------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 036.151.0055-7; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Endereço: | R. Jundiáí, nº 71 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 04001-140 | Contaminante: | PAH's |
| Distrito: | Moema | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Vila Mariana - SPVM | Intervenção: | Monitoramento ambiental Remoção de solo/resíduo |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 330.950 E | 7.391.681 N | 2 | 330.921 E | 7.391.657 N |
| 3 | 330.933 E | 7.391.643 N | 4 | 330.909 E | 7.391.628 N |
| 5 | 330.866 E | 7.391.671 N | 6 | 330.913 E | 7.391.719 N |
| 7 | 330.950 E | 7.391.681 N | | | |

| | | | |
|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| SQL: | 041.131.0004-7; | Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - b (ZCP-b) |
| Endereço: | Av. Santo Amaro, 2093 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 04505-004 | Contaminante: | Combustíveis Líquidos Solventes Aromáticos |
| Distrito: | Moema | Restrição: | - |
| Subpref.: | Vila Mariana - SPVM | Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 329.244 E | 7.388.842 N | 2 | 329.217 E | 7.388.809 N |
| 3 | 329.230 E | 7.388.853 N | 4 | 329.244 E | 7.388.842 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 042.108.0073-2; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - b (ZM-3b) |
| Endereço: | Av. Afonso Celso, nº 1.127 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 04119-061 | Contaminante: | PAH's TPH |
| Distrito: | Saúde | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Vila Mariana - SPVM | Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 333.237 E | 7.388.996 N |
| 3 | 333.257 E | 7.388.988 N |
| 5 | 333.237 E | 7.388.996 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 333.257 E | 7.388.995 N |
| 4 | 333.237 E | 7.388.988 N |

| | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 047.052.0002-0; | Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - b (ZCP-b) |
| Endereço: | R. Pereira Estéfano, nº 114 | Classificação: | Reabilitada |
| CEP: | 04144-070 | Contaminante: | Metais |
| Distrito: | Saúde | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Vila Mariana - SPVM | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 332.909 E | 7.387.107 N |
| 3 | 332.958 E | 7.387.166 N |
| 5 | 332.950 E | 7.387.096 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 332.922 E | 7.387.175 N |
| 4 | 332.959 E | 7.387.163 N |
| 6 | 332.909 E | 7.387.107 N |

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|--|
| SQL: | 047.060.0013-0; 047.060.0014-9; 047.060.0017-3; 047.060.0018-1; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Endereço: | R. Itapirú, nº 689 e 697 | Classificação: | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| CEP: | 04143-010 | Contaminante: | Metais |
| Distrito: | Saúde | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Vila Mariana - SPVM | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 333.373 E | 7.387.161 N |
| 3 | 333.318 E | 7.387.158 N |
| 5 | 333.346 E | 7.387.194 N |
| 7 | 333.385 E | 7.387.157 N |
| 9 | 333.373 E | 7.387.161 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 333.327 E | 7.387.139 N |
| 4 | 333.354 E | 7.387.176 N |
| 6 | 333.364 E | 7.387.202 N |
| 8 | 333.376 E | 7.387.153 N |

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|---|
| SQL: | 047.168.0028-8; | Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - b (ZCP-b) |
| Endereço: | Av. Jabaquara nº 2.786 X R. Itacira nº 2.962 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 04046-500 | Contaminante: | Solventes Aromáticos TPH |
| Distrito: | Saúde | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Vila Mariana - SPVM | Intervenção: | Monitoramento ambiental Parede Diafragma |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 332.401 E | 7.386.111 N |
| 3 | 332.407 E | 7.386.085 N |
| 5 | 332.362 E | 7.386.095 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 332.409 E | 7.386.090 N |
| 4 | 332.375 E | 7.386.064 N |
| 6 | 332.401 E | 7.386.111 N |

| | | | |
|------------------|---|-----------------------|--|
| SQL: | 047.239.0069-1; | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - b (ZM-3b) |
| Endereço: | Av. Fagundes Filho, nº 830, 832, 838, 842 e R. Sebastião Guimarães Correa, nº 17 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 04304-001 | Contaminante: | Metais Solventes Aromáticos TPH |
| Distrito: | Saúde | Restrição: | Água Subterrânea Construção de Espaços Confinados |
| Subpref.: | Vila Mariana - SPVM | Intervenção: | Monitoramento ambiental Remoção de solo/resíduo |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 333.454 E | 7.386.139 N |
| 3 | 333.414 E | 7.386.136 N |
| 5 | 333.467 E | 7.386.213 N |
| 7 | 333.482 E | 7.386.197 N |
| 9 | 333.454 E | 7.386.139 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 333.453 E | 7.386.145 N |
| 4 | 333.401 E | 7.386.197 N |
| 6 | 333.471 E | 7.386.195 N |
| 8 | 333.492 E | 7.386.146 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | |
|------------------|---------------------------------|
| SQL: | 309.050.0113-0; 309.050.0263-3; |
| Endereço: | Av. Bosque da Saúde, nº 305 |
| CEP: | 04142-090 |
| Distrito: | Saúde |
| Subpref.: | Vila Mariana - SPVM |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - a (ZCP-a) |
| Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| Contaminante: | Metais |
| Restrição: | Água Subterrânea |
| Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 1 | 333.247 E | 7.387.964 N |
| 3 | 333.239 E | 7.387.948 N |
| 5 | 333.218 E | 7.387.877 N |
| 7 | 333.219 E | 7.387.936 N |
| 9 | 333.261 E | 7.387.992 N |
| 11 | 333.247 E | 7.387.964 N |

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 2 | 333.252 E | 7.387.954 N |
| 4 | 333.237 E | 7.387.928 N |
| 6 | 333.200 E | 7.387.884 N |
| 8 | 333.204 E | 7.387.965 N |
| 10 | 333.274 E | 7.387.978 N |

| | |
|------------------|---|
| SQL: | 038.038.0046-3; 038.038.0124-9; 038.038.0256-3; |
| Endereço: | R. Dr. Eduardo Amaro, nº 74 |
| CEP: | 04104-080 |
| Distrito: | Vila Mariana |
| Subpref.: | Vila Mariana - SPVM |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - b (ZCP-b) |
| Classificação: | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| Contaminante: | Metais PAH's Solventes Aromáticos TPH |
| Restrição: | Água Subterrânea |
| Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 1 | 332.709 E | 7.391.882 N |
| 3 | 332.731 E | 7.391.856 N |
| 5 | 332.689 E | 7.391.823 N |
| 7 | 332.631 E | 7.391.877 N |
| 9 | 332.672 E | 7.391.895 N |
| 11 | 332.709 E | 7.391.882 N |

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 2 | 332.733 E | 7.391.879 N |
| 4 | 332.692 E | 7.391.859 N |
| 6 | 332.628 E | 7.391.827 N |
| 8 | 332.670 E | 7.391.873 N |
| 10 | 332.709 E | 7.391.892 N |

| | |
|------------------|---|
| SQL: | 038.091.0058-7; 038.091.0059-5; |
| Endereço: | R. Domingos de Morais, nº 1.113 e 1.191 |
| CEP: | 04009-002 |
| Distrito: | Vila Mariana |
| Subpref.: | Vila Mariana - SPVM |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - a (ZCP-a) |
| Classificação: | Contaminada |
| Contaminante: | PAH's Solventes Aromáticos |
| Restrição: | Água Subterrânea |
| Intervenção: | Ozone Sparging |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 333.073 E | 7.390.700 N |
| 3 | 333.164 E | 7.390.631 N |
| 5 | 333.073 E | 7.390.700 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 333.108 E | 7.390.721 N |
| 4 | 333.135 E | 7.390.605 N |

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| SQL: | 039.078.0097-4; |
| Endereço: | Avenida Lins de Vasconcelos, nº 3267 |
| CEP: | 04112-012 |
| Distrito: | Vila Mariana |
| Subpref.: | Vila Mariana - SPVM |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - b (ZM-3b) |
| Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| Contaminante: | Combustíveis Líquidos |
| Restrição: | Água Subterrânea |
| Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 333.492 E | 7.390.404 N |
| 3 | 333.488 E | 7.390.384 N |
| 5 | 333.492 E | 7.390.365 N |
| 7 | 333.490 E | 7.390.350 N |
| 9 | 333.461 E | 7.390.393 N |

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 2 | 333.507 E | 7.390.392 N |
| 4 | 333.498 E | 7.390.367 N |
| 6 | 333.497 E | 7.390.352 N |
| 8 | 333.472 E | 7.390.375 N |
| 10 | 333.492 E | 7.390.404 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

SQL: 042.037.0004-3;
Endereço: R. Santa Cruz, nº 965
CEP: 04121-000
Distrito: Vila Mariana
Subpref.: Vila Mariana - SPVM

Zoneamento: Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a)
Classificação: Contaminada Sob Investigação
Contaminante: Combustíveis Líquidos
 PAH's
 Solventes Aromáticos
Restrição: Água Subterrânea
Intervenção: -

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 334.011 E | 7.389.476 N |
| 3 | 333.993 E | 7.389.443 N |
| 5 | 334.011 E | 7.389.476 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 334.022 E | 7.389.442 N |
| 4 | 333.997 E | 7.389.477 N |

SQL: 117.093.0053-0;
Endereço: Av. Sapopemba nº 5.668 Esq. R. Germino Gomes da Silva, nº 668
CEP: 03374-001
Distrito: Parque São Lucas
Subpref.: Vila Prudente / Sapopemba - SPVP

Zoneamento: Zona de Centralidade Polar - a (ZCP-a)
Classificação: Contaminada Sob Investigação
Contaminante: Solventes Aromáticos
Restrição: -
Intervenção: -

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 343.257 E | 7.391.223 N |
| 3 | 343.248 E | 7.391.243 N |
| 5 | 343.257 E | 7.391.223 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 343.246 E | 7.391.239 N |
| 4 | 343.274 E | 7.391.234 N |

SQL: 118.530.0010-7;
Endereço: Av. Alberto Ramos, nº 487
CEP: 03222-000
Distrito: Parque São Lucas
Subpref.: Vila Prudente / Sapopemba - SPVP

Zoneamento: Zona Mista de Média Densidade (ZM-2)
Classificação: Contaminada Sob Investigação
Contaminante: Metais
Restrição: Água Subterrânea
Intervenção: Monitoramento ambiental
 Recobrimento de Solo/Resíduo com solo
 Remoção de solo/resíduo

Vértices*:

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 1 | 340.844 E | 7.390.720 N |
| 3 | 340.852 E | 7.390.681 N |
| 5 | 340.809 E | 7.390.675 N |
| 7 | 340.751 E | 7.390.725 N |
| 9 | 340.886 E | 7.390.754 N |
| 11 | 340.860 E | 7.390.753 N |

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 2 | 340.866 E | 7.390.709 N |
| 4 | 340.821 E | 7.390.698 N |
| 6 | 340.782 E | 7.390.692 N |
| 8 | 340.834 E | 7.390.795 N |
| 10 | 340.883 E | 7.390.741 N |
| 12 | 340.844 E | 7.390.720 N |

SQL: 155.230.0008-5;
Endereço: R. Pascoal Ranieri Mazzilli, nº 233
CEP: 03257-180
Distrito: Parque São Lucas
Subpref.: Vila Prudente / Sapopemba - SPVP

Zoneamento: Zona Mista de Média Densidade (ZM-2)
Classificação: Contaminada
Contaminante: Solventes Aromáticos
 TPH
Restrição: Água Subterrânea
Intervenção: -

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 344.492 E | 7.388.404 N |
| 3 | 344.356 E | 7.388.435 N |
| 5 | 344.357 E | 7.388.595 N |
| 7 | 344.492 E | 7.388.404 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 344.423 E | 7.388.388 N |
| 4 | 344.332 E | 7.388.435 N |
| 6 | 344.537 E | 7.388.563 N |

SQL: 155.207.0004-3;
Endereço: Rua São Roque, nº 191 e 193
CEP:
Distrito: Sapopemba
Subpref.: Vila Prudente / Sapopemba - SPVP

Zoneamento: Zona Mista de Média Densidade (ZM-2)
Classificação: Contaminada
Contaminante: Metais
Restrição: -
Intervenção: -

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 344.580 E | 7.388.872 N |
| 3 | 344.541 E | 7.388.922 N |
| 5 | 344.580 E | 7.388.872 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 344.532 E | 7.388.884 N |
| 4 | 344.590 E | 7.388.913 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|--|
| SQL: | 044.017.0030-9; 044.017.0031-7; 044.017.0032-5; 044.017.0034-1; 044.017.0074-0; 044.017.0075-9; | Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - b (ZCP-b) |
| Endereço: | Rua Coelho Neto Numeros: 174, 178, 182, 186, 192, 196 e 204 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 03150-010 | Contaminante: | Metais |
| Distrito: | Vila Prudente | Restrição: | - |
| Subpref.: | Vila Prudente / Sapopemba - SPVP | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 337.880 E | 7.390.996 N |
| 3 | 337.807 E | 7.391.049 N |
| 5 | 337.880 E | 7.390.996 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 337.819 E | 7.390.995 N |
| 4 | 337.881 E | 7.391.045 N |

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|--|
| SQL: | 044.019.0068-5; 044.019.0069-3; 044.019.0070-7; 044.019.0072-3; 044.019.0073-1; 044.019.0074-1; 044.019.0075-8; 044.019.0076-6; 044.019.0077-4; 044.019.0087-1; 044.019.0104-5; | Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - a (ZCP-a) |
| Endereço: | Rua Maria Daffré, n°s 235 a 293/ Rua Lindóia, n°s 10 a 68/ Rua Taiaçupeba, n°s 242 a 276. | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 03150-020 | Contaminante: | Metais |
| Distrito: | Vila Prudente | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Vila Prudente / Sapopemba - SPVP | Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 1 | 338.069 E | 7.390.960 N |
| 3 | 338.039 E | 7.390.950 N |
| 5 | 338.069 E | 7.390.951 N |
| 7 | 337.990 E | 7.390.901 N |
| 9 | 337.988 E | 7.390.988 N |
| 11 | 338.029 E | 7.390.999 N |
| 13 | 338.069 E | 7.390.960 N |

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 2 | 338.040 E | 7.390.957 N |
| 4 | 338.069 E | 7.390.954 N |
| 6 | 338.067 E | 7.390.948 N |
| 8 | 337.987 E | 7.390.903 N |
| 10 | 338.029 E | 7.390.988 N |
| 12 | 338.068 E | 7.391.005 N |

| | | | |
|------------------|---|-----------------------|--|
| SQL: | 044.088.0004-1; 044.088.0005-8; 044.088.0019-8; 044.088.0021-1; 044.088.0036-8; 044.088.0037-6; 044.088.0041-4; | Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - b (ZCP-b) |
| Endereço: | R. José dos Reis, nº 346 | Classificação: | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| CEP: | 03139-040 | Contaminante: | Metais |
| Distrito: | Vila Prudente | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Vila Prudente / Sapopemba - SPVP | Intervenção: | Monitoramento ambiental Recobrimento de Solo/Resíduo com solo |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 338.719 E | 7.390.612 N |
| 3 | 338.697 E | 7.390.647 N |
| 5 | 338.745 E | 7.390.699 N |
| 7 | 338.759 E | 7.390.662 N |
| 9 | 338.748 E | 7.390.619 N |

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 2 | 338.710 E | 7.390.650 N |
| 4 | 338.688 E | 7.390.686 N |
| 6 | 338.750 E | 7.390.698 N |
| 8 | 338.739 E | 7.390.657 N |
| 10 | 338.719 E | 7.390.612 N |

| | | | |
|------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| SQL: | 051.298.0002-8; | Zoneamento: | Zona Mista de Média Densidade (ZM-2) |
| Endereço: | Av. São Raimundo, nº 9 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 03216-040 | Contaminante: | TPH |
| Distrito: | Vila Prudente | Restrição: | Água Subterrânea Solo |
| Subpref.: | Vila Prudente / Sapopemba - SPVP | Intervenção: | Remoção de fase livre |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 340.696 E | 7.388.225 N |
| 3 | 340.682 E | 7.388.264 N |
| 5 | 340.696 E | 7.388.225 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 340.652 E | 7.388.254 N |
| 4 | 340.709 E | 7.388.246 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|--|
| SQL: | 051.306.0001-0; 051.306.0002-9; 051.306.0003-7; 051.306.0004-5; 051.306.0005-3; 051.306.0006-1; 051.306.0007-1; 051.306.0009-6; 051.306.0061-4; 051.306.0062-2; | Zoneamento: | Zona Predominantemente Industrial (ZPI) |
| Endereço: | Rua Ibitirama, 2098, 2232, 2282, 2326, 2328, 2356, 2376 e 2408 x Av. Dr. Francisco Mesquita. | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | | Contaminante: | Metais PAH's PCB's TPH |
| Distrito: | Vila Prudente | Restrição: | - |
| Subpref.: | Vila Prudente / Sapopemba - SPVP | Intervenção: | Monitoramento ambiental Remoção de solo/resíduo |

Vértices*:

| | | | | | |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 339.200 E | 7.389.273 N | 2 | 339.179 E | 7.389.230 N |
| 3 | 339.142 E | 7.389.187 N | 4 | 338.992 E | 7.389.270 N |
| 5 | 338.992 E | 7.389.282 N | 6 | 338.979 E | 7.389.289 N |
| 7 | 338.968 E | 7.389.284 N | 8 | 338.882 E | 7.389.335 N |
| 9 | 338.937 E | 7.389.380 N | 10 | 339.055 E | 7.389.478 N |
| 11 | 339.059 E | 7.389.473 N | 12 | 339.075 E | 7.389.487 N |
| 13 | 339.074 E | 7.389.493 N | 14 | 339.123 E | 7.389.534 N |
| 15 | 339.125 E | 7.389.481 N | 16 | 339.131 E | 7.389.455 N |
| 17 | 339.206 E | 7.389.361 N | 18 | 339.213 E | 7.389.345 N |
| 19 | 339.214 E | 7.389.305 N | 20 | 339.200 E | 7.389.273 N |

| | | | |
|------------------|---|-----------------------|---|
| SQL: | 100.053.0001-1; 100.053.0002-8; | Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - b (ZCP-b) |
| Endereço: | Rua Ibitirama, nº 127 e Rua Ingai, nº 156 | Classificação: | Reabilitada |
| CEP: | | Contaminante: | Combustíveis Líquidos Solventes Aromáticos |
| Distrito: | Vila Prudente | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Vila Prudente / Sapopemba - SPVP | Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 338.373 E | 7.391.062 N | 2 | 338.325 E | 7.391.065 N |
| 3 | 338.320 E | 7.391.075 N | 4 | 338.313 E | 7.391.074 N |
| 5 | 338.303 E | 7.391.100 N | 6 | 338.347 E | 7.391.122 N |
| 7 | 338.370 E | 7.391.074 N | 8 | 338.388 E | 7.391.062 N |
| 9 | 338.373 E | 7.391.062 N | | | |

| | | | |
|------------------|---|-----------------------|---|
| SQL: | 118.161.0008-1; | Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - b (ZCP-b) |
| Endereço: | Avenida Prof Luiz Inácio de Anhaia Mello, nº 6600 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 03295-010 | Contaminante: | Combustíveis Líquidos Solventes Aromáticos |
| Distrito: | Vila Prudente | Restrição: | - |
| Subpref.: | Vila Prudente / Sapopemba - SPVP | Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 343.266 E | 7.389.586 N | 2 | 343.237 E | 7.389.602 N |
| 3 | 343.219 E | 7.389.614 N | 4 | 343.207 E | 7.389.630 N |
| 5 | 343.206 E | 7.389.642 N | 6 | 343.176 E | 7.389.682 N |
| 7 | 343.166 E | 7.389.700 N | 8 | 343.163 E | 7.389.707 N |
| 9 | 343.168 E | 7.389.716 N | 10 | 343.170 E | 7.389.718 N |
| 11 | 343.273 E | 7.389.611 N | 12 | 343.266 E | 7.389.586 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|---|
| SQL: | 302.024.0004-1; | Zoneamento: | Zona Mista de Média Densidade (ZM-2) |
| Endereço: | Av. Dr. Francisco Mesquita, altura do Viaduto Grande São Paulo | Classificação: | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| CEP: | 03153-000 | Contaminante: | Biocidas Ftalatos Metais PAH's |
| Distrito: | Vila Prudente | Restrição: | Água Subterrânea Construção de Qualquer Edificação Plantio e Consumo de Alimentos |
| Subpref.: | Vila Prudente / Sapopemba - SPVP | Intervenção: | Extração de vapores do solo (SVE) Isolamento da área (proibição de acesso) Monitoramento ambiental Monitoramento do índice de explosividade Ventilação/exaustão de espaços confinados |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 337.763 E | 7.390.387 N | 2 | 337.849 E | 7.390.224 N |
| 3 | 337.772 E | 7.390.162 N | 4 | 337.489 E | 7.390.518 N |
| 5 | 337.631 E | 7.390.548 N | 6 | 337.703 E | 7.390.542 N |
| 7 | 337.800 E | 7.390.493 N | 8 | 337.763 E | 7.390.387 N |

Total de Áreas Contaminadas - Particular

359

Relatório de Áreas Contaminadas - Pública

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|--|
| SQL: | Área Pública | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Endereço: | R. Manuel Ferreira Pires, nº 560 e a R. Arambaré | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 03386-090 | Contaminante: | Metais PAH's |
| Distrito: | Aricanduva | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Aricanduva / Formosa / Carrão - SPAF | Intervenção: | Monitoramento ambiental Remoção de solo/resíduo |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 344.430 E | 7.391.401 N | 2 | 344.494 E | 7.391.545 N |
| 3 | 344.580 E | 7.391.517 N | 4 | 344.531 E | 7.391.381 N |
| 5 | 344.430 E | 7.391.401 N | | | |

| | | | |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| SQL: | Área Pública | Zoneamento: | Zona de Ocupação Especial (ZOE) |
| Endereço: | Av. João XXIII, nº 2.537 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 03361-001 | Contaminante: | Metais |
| Distrito: | Carrão | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Aricanduva / Formosa / Carrão - SPAF | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 343.898 E | 7.392.544 N | 2 | 343.838 E | 7.392.662 N |
| 3 | 343.654 E | 7.392.524 N | 4 | 343.471 E | 7.392.800 N |
| 5 | 343.522 E | 7.392.773 N | 6 | 343.527 E | 7.392.967 N |
| 7 | 343.627 E | 7.392.980 N | 8 | 343.778 E | 7.393.261 N |
| 9 | 343.917 E | 7.393.185 N | 10 | 344.372 E | 7.394.019 N |
| 11 | 344.669 E | 7.393.826 N | 12 | 344.616 E | 7.393.743 N |
| 13 | 344.718 E | 7.393.646 N | 14 | 344.658 E | 7.393.438 N |
| 15 | 344.552 E | 7.393.242 N | 16 | 344.259 E | 7.393.015 N |
| 17 | 344.127 E | 7.392.769 N | 18 | 343.898 E | 7.392.544 N |

| | | | |
|------------------|---------------------------|-----------------------|---|
| SQL: | Área Pública | Zoneamento: | Zona Mista de Proteção Ambiental (ZM-p) |
| Endereço: | R. Feitço da Vila, nº 399 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 05879-000 | Contaminante: | Metais |
| Distrito: | Capão Redondo | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Campo Limpo - SPCL | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 317.037 E | 7.379.373 N | 2 | 317.021 E | 7.379.425 N |
| 3 | 317.027 E | 7.379.447 N | 4 | 317.029 E | 7.379.524 N |
| 5 | 317.087 E | 7.379.517 N | 6 | 317.175 E | 7.379.529 N |
| 7 | 317.208 E | 7.379.521 N | 8 | 317.259 E | 7.379.519 N |
| 9 | 317.279 E | 7.379.504 N | 10 | 317.319 E | 7.379.448 N |
| 11 | 317.037 E | 7.379.373 N | | | |

| | | | |
|------------------|-------------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | Área Pública | Zoneamento: | Zona Especial de Interesse Social (ZEIS-3) |
| Endereço: | R. José Augusto Souza e Silva | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 05712-040 | Contaminante: | Metais |
| Distrito: | Vila Andrade | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Campo Limpo - SPCL | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 323.752 E | 7.386.528 N | 2 | 323.800 E | 7.386.672 N |
| 3 | 323.855 E | 7.386.656 N | 4 | 323.887 E | 7.386.564 N |
| 5 | 323.825 E | 7.386.335 N | 6 | 323.702 E | 7.386.493 N |
| 7 | 323.752 E | 7.386.528 N | | | |

Relatório de Áreas Contaminadas - Pública

| | | | |
|------------------|---|-----------------------|---|
| SQL: | Área Pública | Zoneamento: | Zona Especial de Interesse Social (ZEIS-1) |
| Endereço: | R. Mendonça Júnior, ao lado do Cemitério Vila Nova Cachoeirinha | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 02610-010 | Contaminante: | Fenóis Gases Metais Solventes Aromáticos Halogenados |
| Distrito: | Cachoeirinha | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Casa Verde / Cachoeirinha - SPCV | Intervenção: | Extração de vapores do solo (SVE) Monitoramento ambiental |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 330.166 E | 7.402.345 N |
| 3 | 330.368 E | 7.402.249 N |
| 5 | 330.112 E | 7.402.095 N |
| 7 | 329.972 E | 7.402.269 N |
| 9 | 330.166 E | 7.402.345 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 330.256 E | 7.402.406 N |
| 4 | 330.225 E | 7.402.044 N |
| 6 | 330.081 E | 7.402.163 N |
| 8 | 330.135 E | 7.402.386 N |

| | | | |
|------------------|----------------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | 076.301.0002-7; Área Pública | Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - b (ZM-3b) |
| Endereço: | Av. João Marcelino Branco, s/nº | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 02610-000 | Contaminante: | Metais Microbiológicos |
| Distrito: | Cachoeirinha | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Casa Verde / Cachoeirinha - SPCV | Intervenção: | Impermeabilização de Solo/Resíduo Remoção de solo/resíduo |

Vértices*:

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 1 | 329.596 E | 7.402.471 N |
| 3 | 329.181 E | 7.402.380 N |
| 5 | 330.019 E | 7.402.816 N |
| 7 | 330.039 E | 7.402.658 N |
| 9 | 330.166 E | 7.402.351 N |
| 11 | 330.007 E | 7.402.368 N |
| 13 | 329.596 E | 7.402.471 N |

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 2 | 329.269 E | 7.402.427 N |
| 4 | 329.437 E | 7.402.777 N |
| 6 | 329.991 E | 7.402.681 N |
| 8 | 330.247 E | 7.402.405 N |
| 10 | 330.135 E | 7.402.394 N |
| 12 | 329.948 E | 7.402.436 N |

| | | | |
|------------------|---------------------------------------|-----------------------|---|
| SQL: | Área Pública | Zoneamento: | Zona Mista de Proteção Ambiental (ZM-p) |
| Endereço: | R. Apiaris – antiga Pedreira Itatinga | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 04474-140 | Contaminante: | Metais |
| Distrito: | Pedreira | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Cidade Ademar - CPAD | Intervenção: | Monitoramento ambiental |

Vértices*:

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 1 | 332.814 E | 7.378.763 N |
| 3 | 333.208 E | 7.378.765 N |
| 5 | 333.316 E | 7.378.772 N |
| 7 | 333.278 E | 7.378.537 N |
| 9 | 333.233 E | 7.378.476 N |
| 11 | 333.022 E | 7.378.428 N |
| 13 | 333.000 E | 7.378.568 N |
| 15 | 332.868 E | 7.378.585 N |
| 17 | 332.723 E | 7.378.606 N |
| 19 | 332.740 E | 7.378.711 N |
| 21 | 332.814 E | 7.378.763 N |

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 2 | 332.984 E | 7.378.806 N |
| 4 | 333.282 E | 7.378.780 N |
| 6 | 333.346 E | 7.378.649 N |
| 8 | 333.235 E | 7.378.513 N |
| 10 | 333.104 E | 7.378.416 N |
| 12 | 333.002 E | 7.378.470 N |
| 14 | 332.975 E | 7.378.615 N |
| 16 | 332.751 E | 7.378.521 N |
| 18 | 332.663 E | 7.378.688 N |
| 20 | 332.733 E | 7.378.724 N |

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|--|
| SQL: | Área Pública | Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - a (ZCP-a) |
| Endereço: | Próximo ao cruzamento da Estrada Mogi das Cruzes com a Av. Águia de Haia | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 03889-100 | Contaminante: | Gases Metais PAH's Solventes Aromáticos |
| Distrito: | Ponte Rasa | Restrição: | Água Subterrânea |
| Subpref.: | Ermelino Matarazzo - SPEM | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 349.265 E | 7.398.394 N |
| 3 | 349.235 E | 7.398.332 N |
| 5 | 349.214 E | 7.398.524 N |
| 7 | 349.265 E | 7.398.394 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 349.259 E | 7.398.344 N |
| 4 | 349.176 E | 7.398.473 N |
| 6 | 349.239 E | 7.398.500 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Pública

| | | | |
|------------------|---|-----------------------|---|
| SQL: | Área Pública | Zoneamento: | Zona Especial de Interesse Social (ZEIS-1) |
| Endereço: | R. Hugo Ítalo Merigo e R. Feliciano Malabia | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 02879-000 | Contaminante: | Gases Metais |
| Distrito: | Brasilândia | Restrição: | Água Subterrânea Construção de Qualquer Edificação Solo |
| Subpref.: | Freguesia do Ó / Brasilândia - SPFO | Intervenção: | Extração de vapores do solo (SVE) |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 326.667 E | 7.405.538 N | 2 | 326.707 E | 7.405.619 N |
| 3 | 326.729 E | 7.405.627 N | 4 | 326.772 E | 7.405.554 N |
| 5 | 326.789 E | 7.405.540 N | 6 | 326.788 E | 7.405.502 N |
| 7 | 326.747 E | 7.405.534 N | 8 | 326.667 E | 7.405.538 N |

| | | | |
|------------------|----------------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | Área Pública | Zoneamento: | Zona Especial de Interesse Social (ZEIS-1) |
| Endereço: | Av. Almirante Delamare, nº 1.335 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 04230-040 | Contaminante: | Metais PAH's Solventes Aromáticos |
| Distrito: | Ipiranga | Restrição: | - |
| Subpref.: | Ipiranga - SPIP | Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 338.845 E | 7.388.430 N | 2 | 338.770 E | 7.387.894 N |
| 3 | 338.632 E | 7.387.972 N | 4 | 338.679 E | 7.388.211 N |
| 5 | 338.487 E | 7.388.254 N | 6 | 338.511 E | 7.388.346 N |
| 7 | 338.824 E | 7.388.472 N | 8 | 338.845 E | 7.388.430 N |

| | | | |
|------------------|-------------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | Área Pública | Zoneamento: | Zona Mista de Proteção Ambiental (ZM-p) |
| Endereço: | R. Cristóvão de Oliveira, 350 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 03952-000 | Contaminante: | Fenóis Gases Metais |
| Distrito: | Parque do Carmo | Restrição: | Água Subterrânea Construção de Qualquer Edificação Solo |
| Subpref.: | Itaquera - SPIQ | Intervenção: | Monitoramento ambiental Monitoramento do índice de explosividade Recobrimento de Solo/Resíduo com solo |

Vértices*:

| | | | | | |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 348.411 E | 7.390.798 N | 2 | 348.248 E | 7.390.870 N |
| 3 | 348.147 E | 7.390.990 N | 4 | 348.161 E | 7.391.051 N |
| 5 | 348.057 E | 7.391.127 N | 6 | 347.964 E | 7.391.283 N |
| 7 | 347.965 E | 7.391.307 N | 8 | 348.072 E | 7.391.395 N |
| 9 | 348.251 E | 7.391.482 N | 10 | 348.486 E | 7.391.550 N |
| 11 | 348.709 E | 7.391.553 N | 12 | 348.815 E | 7.391.579 N |
| 13 | 348.938 E | 7.391.673 N | 14 | 349.002 E | 7.391.806 N |
| 15 | 349.007 E | 7.391.719 N | 16 | 349.049 E | 7.391.622 N |
| 17 | 349.042 E | 7.391.526 N | 18 | 349.161 E | 7.391.355 N |
| 19 | 349.171 E | 7.391.171 N | 20 | 349.193 E | 7.391.125 N |
| 21 | 348.833 E | 7.390.812 N | 22 | 348.746 E | 7.390.789 N |
| 23 | 348.411 E | 7.390.798 N | | | |

Relatório de Áreas Contaminadas - Pública

| | |
|------------------|---|
| SQL: | Área Pública |
| Endereço: | R. Capitão José Aguirre de Camargo, 400 |
| CEP: | 02357-120 |
| Distrito: | Tremembé |
| Subpref.: | Jaçanã / Tremembé - SPJT |

| | |
|-----------------------|---|
| Zoneamento: | Zona Especial de Produção Agrícola e de Extração Mineral (ZEPA) |
| Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| Contaminante: | Gases Metais |
| Restrição: | Água Subterrânea Solo |
| Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 335.533 E | 7.406.802 N | 2 | 335.543 E | 7.406.833 N |
| 3 | 335.577 E | 7.406.840 N | 4 | 335.598 E | 7.406.877 N |
| 5 | 335.749 E | 7.406.953 N | 6 | 335.887 E | 7.406.934 N |
| 7 | 335.892 E | 7.406.851 N | 8 | 335.974 E | 7.406.767 N |
| 9 | 335.978 E | 7.406.653 N | 10 | 335.897 E | 7.406.558 N |
| 11 | 335.796 E | 7.406.485 N | 12 | 335.700 E | 7.406.520 N |
| 13 | 335.598 E | 7.406.528 N | 14 | 335.578 E | 7.406.629 N |
| 15 | 335.701 E | 7.406.623 N | 16 | 335.726 E | 7.406.646 N |
| 17 | 335.656 E | 7.406.719 N | 18 | 335.543 E | 7.406.757 N |
| 19 | 335.533 E | 7.406.802 N | | | |

| | |
|------------------|--|
| SQL: | Área Pública |
| Endereço: | R. Costa Brito esquina com Maria Amália Lopes de Azevedo |
| CEP: | 02350-001 |
| Distrito: | Tremembé |
| Subpref.: | Jaçanã / Tremembé - SPJT |

| | |
|-----------------------|---|
| Zoneamento: | Zona Mista de Proteção Ambiental (ZM-p) |
| Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| Contaminante: | Metais |
| Restrição: | - |
| Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 338.175 E | 7.405.088 N | 2 | 338.416 E | 7.405.035 N |
| 3 | 338.388 E | 7.404.999 N | 4 | 338.202 E | 7.404.983 N |
| 5 | 338.162 E | 7.404.993 N | 6 | 338.175 E | 7.405.088 N |

| | |
|------------------|--|
| SQL: | Área Pública |
| Endereço: | Av. Embaixador Macedo Soares, nº 6.000 |
| CEP: | 05307-200 |
| Distrito: | Vila Leopoldina |
| Subpref.: | Lapa - SPLA |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona Mista de Alta Densidade - a (ZM-3a) |
| Classificação: | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| Contaminante: | Metais Solventes Halogenados |
| Restrição: | Água Subterrânea |
| Intervenção: | Atenuação natural monitorada |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 323.255 E | 7.398.000 N | 2 | 323.088 E | 7.397.908 N |
| 3 | 323.095 E | 7.397.878 N | 4 | 323.066 E | 7.397.855 N |
| 5 | 323.028 E | 7.397.852 N | 6 | 322.908 E | 7.397.797 N |
| 7 | 322.823 E | 7.398.035 N | 8 | 323.080 E | 7.398.031 N |
| 9 | 323.231 E | 7.398.056 N | 10 | 323.255 E | 7.398.000 N |

| | |
|------------------|---|
| SQL: | Área Pública |
| Endereço: | Estrada da Colônia com R. José Pedro de Borba |
| CEP: | 04890-090 |
| Distrito: | Parelheiros |
| Subpref.: | Parelheiros - SPPA |

| | |
|-----------------------|---|
| Zoneamento: | Zona Mista de Proteção Ambiental (ZM-p) |
| Classificação: | Contaminada |
| Contaminante: | Metais |
| Restrição: | Água Subterrânea |
| Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 324.549 E | 7.363.764 N | 2 | 324.459 E | 7.363.683 N |
| 3 | 324.434 E | 7.363.677 N | 4 | 324.300 E | 7.363.744 N |
| 5 | 324.115 E | 7.363.795 N | 6 | 324.113 E | 7.363.866 N |
| 7 | 324.147 E | 7.363.873 N | 8 | 324.374 E | 7.363.753 N |
| 9 | 324.415 E | 7.363.751 N | 10 | 324.513 E | 7.363.801 N |
| 11 | 324.549 E | 7.363.764 N | | | |

Relatório de Áreas Contaminadas - Pública

| | |
|------------------|--|
| SQL: | Área Pública |
| Endereço: | Av. Condessa Elizabeth de Robiano com R. Kampala |
| CEP: | 03077-005 |
| Distrito: | Penha |
| Subpref.: | Penha - SPPE |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona Especial de Interesse Social (ZEIS-2) |
| Classificação: | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| Contaminante: | Metais |
| Restrição: | Água Subterrânea |
| Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 341.304 E | 7.398.276 N |
| 3 | 341.325 E | 7.398.435 N |
| 5 | 341.447 E | 7.398.467 N |
| 7 | 341.496 E | 7.398.394 N |
| 9 | 341.304 E | 7.398.276 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 341.300 E | 7.398.361 N |
| 4 | 341.345 E | 7.398.458 N |
| 6 | 341.479 E | 7.398.455 N |
| 8 | 341.446 E | 7.398.287 N |

| | |
|------------------|--|
| SQL: | Área Pública |
| Endereço: | Rodovia dos Bandeirantes Km 25 e R. Mogeiro nº. 1580 |
| CEP: | 05236-001 |
| Distrito: | Perus |
| Subpref.: | Perus - SPPR |

| | |
|-----------------------|--|
| Zoneamento: | Zona Especial de Proteção Ambiental (ZEPAM) |
| Classificação: | Contaminada |
| Contaminante: | Gases Metais |
| Restrição: | Água Subterrânea |
| Intervenção: | Extração de vapores do solo (SVE) Monitoramento do índice de explosividade Ventilação/exaustão de espaços confinados |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 1 | 320.007 E | 7.409.076 N |
| 3 | 319.760 E | 7.409.791 N |
| 5 | 319.971 E | 7.409.810 N |
| 7 | 320.217 E | 7.409.812 N |
| 9 | 320.681 E | 7.408.913 N |
| 11 | 320.959 E | 7.408.513 N |
| 13 | 320.909 E | 7.408.132 N |
| 15 | 320.469 E | 7.407.880 N |
| 17 | 320.471 E | 7.408.202 N |
| 19 | 320.007 E | 7.409.076 N |

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 2 | 319.616 E | 7.409.719 N |
| 4 | 319.813 E | 7.409.846 N |
| 6 | 320.159 E | 7.409.848 N |
| 8 | 320.480 E | 7.409.876 N |
| 10 | 320.784 E | 7.408.863 N |
| 12 | 320.962 E | 7.408.376 N |
| 14 | 320.710 E | 7.407.940 N |
| 16 | 320.429 E | 7.407.945 N |
| 18 | 320.275 E | 7.408.384 N |

| | |
|------------------|-------------------------|
| SQL: | Área Pública |
| Endereço: | R. do Sumidouro, nº 580 |
| CEP: | 05428-010 |
| Distrito: | Pinheiros |
| Subpref.: | Pinheiros - SPPI |

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Zoneamento: | Zona Mista de Média Densidade (ZM-2) |
| Classificação: | Reabilitada |
| Contaminante: | Metais |
| Restrição: | - |
| Intervenção: | - |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 326.402 E | 7.392.958 N |
| 3 | 326.386 E | 7.393.041 N |
| 5 | 326.348 E | 7.393.066 N |
| 7 | 326.467 E | 7.393.059 N |
| 9 | 326.402 E | 7.392.958 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 326.386 E | 7.392.995 N |
| 4 | 326.344 E | 7.393.045 N |
| 6 | 326.338 E | 7.393.111 N |
| 8 | 326.464 E | 7.392.948 N |

| | |
|------------------|----------------------|
| SQL: | Área Pública |
| Endereço: | R. Miguel Yunes, 343 |
| CEP: | 04444-000 |
| Distrito: | Campo Grande |
| Subpref.: | Santo Amaro - SPSA |

| | |
|-----------------------|---|
| Zoneamento: | (Parques e Áreas Municipais) |
| Classificação: | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| Contaminante: | Gases Metais |
| Restrição: | Água Subterrânea Construção de Qualquer Edificação Solo |
| Intervenção: | Isolamento da área (proibição de acesso) Monitoramento ambiental |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 1 | 328.070 E | 7.378.790 N |
| 3 | 328.179 E | 7.378.461 N |
| 5 | 328.096 E | 7.378.134 N |
| 7 | 327.865 E | 7.378.340 N |
| 9 | 327.401 E | 7.379.155 N |
| 11 | 327.952 E | 7.378.913 N |

| | | |
|----|-----------|-------------|
| 2 | 328.151 E | 7.378.617 N |
| 4 | 328.159 E | 7.378.288 N |
| 6 | 327.980 E | 7.378.217 N |
| 8 | 327.378 E | 7.379.139 N |
| 10 | 327.843 E | 7.378.984 N |
| 12 | 328.070 E | 7.378.790 N |

Relatório de Áreas Contaminadas - Pública

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|--|
| SQL: | Área Pública | Zoneamento: | Zona Mista de Baixa Densidade (ZM-1) |
| Endereço: | Av. Sapopemba altura do km 27. Acesso pela R. Bandeira de Aracambi, próximo a Estrada do Rio Claro - Jardim Rodolfo Pirani | Classificação: | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| CEP: | 08330-180 | Contaminante: | Gases Metais |
| Distrito: | São Rafael | Restrição: | Água Subterrânea Plantio e Consumo de Alimentos Solo |
| Subpref.: | São Mateus - SPSM | Intervenção: | Monitoramento ambiental Monitoramento do índice de explosividade Recobrimento de Solo/Resíduo com solo |

Vértices*:

| | | | | | |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 351.217 E | 7.386.255 N | 2 | 351.329 E | 7.386.402 N |
| 3 | 351.427 E | 7.386.465 N | 4 | 351.539 E | 7.386.573 N |
| 5 | 351.592 E | 7.386.643 N | 6 | 351.643 E | 7.386.740 N |
| 7 | 351.792 E | 7.386.788 N | 8 | 351.870 E | 7.386.730 N |
| 9 | 352.070 E | 7.386.803 N | 10 | 352.092 E | 7.386.710 N |
| 11 | 352.076 E | 7.386.537 N | 12 | 351.944 E | 7.386.476 N |
| 13 | 351.918 E | 7.386.423 N | 14 | 351.682 E | 7.386.309 N |
| 15 | 351.544 E | 7.386.219 N | 16 | 351.258 E | 7.386.149 N |
| 17 | 351.217 E | 7.386.255 N | | | |

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|---|
| SQL: | Área Pública | Zoneamento: | Zona Especial de Proteção Ambiental (ZEPAM) |
| Endereço: | R. Dom Mateus de Abreu Pereira, altura do nº 700, esquina com R. Miguel Ferreira de Melo | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 08390-000 | Contaminante: | Metais |
| Distrito: | São Rafael | Restrição: | Solo |
| Subpref.: | São Mateus - SPSM | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 352.705 E | 7.385.380 N | 2 | 352.754 E | 7.385.430 N |
| 3 | 352.796 E | 7.385.425 N | 4 | 352.811 E | 7.385.401 N |
| 5 | 352.853 E | 7.385.386 N | 6 | 352.796 E | 7.385.363 N |
| 7 | 352.742 E | 7.385.357 N | 8 | 352.705 E | 7.385.380 N |

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|---|
| SQL: | Área Pública | Zoneamento: | Zona Especial de Proteção Ambiental (ZEPAM) |
| Endereço: | Antigo Aterro Jacuí, situado na confluência da Av. Antonio Louzada Antunes e Av. Mimo de Vênus – Bairro Jardim Pedro Nunes | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 08061-000 | Contaminante: | Gases Metais |
| Distrito: | Vila Jacuí | Restrição: | Água Subterrânea Construção de Espaços Confinados Plantio e Consumo de Alimentos Subsolo |
| Subpref.: | São Miguel Paulista - SPMP | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 350.888 E | 7.399.791 N | 2 | 350.793 E | 7.400.225 N |
| 3 | 350.918 E | 7.400.251 N | 4 | 351.042 E | 7.400.339 N |
| 5 | 351.055 E | 7.400.148 N | 6 | 351.122 E | 7.399.862 N |
| 7 | 350.989 E | 7.399.798 N | 8 | 350.888 E | 7.399.791 N |

| | | | |
|------------------|--------------------|-----------------------|--|
| SQL: | Área Pública | Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - a (ZCP-a) |
| Endereço: | R. Prates, nº 1001 | Classificação: | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| CEP: | 01121-000 | Contaminante: | PAH's Solventes Aromáticos TPH |
| Distrito: | Bom Retiro | Restrição: | Água Subterrânea Solo |
| Subpref.: | Sé - SPSE | Intervenção: | Monitoramento ambiental |

Vértices*:

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 333.078 E | 7.397.560 N | 2 | 333.093 E | 7.397.602 N |
| 3 | 333.124 E | 7.397.592 N | 4 | 333.123 E | 7.397.587 N |
| 5 | 333.161 E | 7.397.575 N | 6 | 333.162 E | 7.397.580 N |
| 7 | 333.201 E | 7.397.568 N | 8 | 333.188 E | 7.397.520 N |
| 9 | 333.078 E | 7.397.560 N | | | |

Relatório de Áreas Contaminadas - Pública

| | | | |
|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| SQL: | Área Pública | Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - a (ZCP-a) |
| Endereço: | Av. do Estado, nº 300 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 01108-000 | Contaminante: | Dioxinas e Furanos PAH's TPH |
| Distrito: | Bom Retiro | Restrição: | Água Subterrânea Plantio e Consumo de Alimentos Solo Trabalhador de Obra |
| Subpref.: | Sé - SPSE | Intervenção: | Bombeamento e tratamento Monitoramento ambiental Remoção de solo/resíduo |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 332.971 E | 7.397.598 N |
| 3 | 332.928 E | 7.397.820 N |
| 5 | 332.995 E | 7.397.722 N |
| 7 | 332.971 E | 7.397.598 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 332.889 E | 7.397.628 N |
| 4 | 333.028 E | 7.397.811 N |
| 6 | 333.011 E | 7.397.709 N |

| | | | |
|------------------|------------------------------------|-----------------------|--|
| SQL: | Área Pública | Zoneamento: | Zona Mista de Média Densidade (ZM-2) |
| Endereço: | R. João Ventura Batista, nº 917 | Classificação: | Contaminada |
| CEP: | 02054-100 | Contaminante: | Gases |
| Distrito: | Vila Guilherme | Restrição: | Água Subterrânea Construção de Espaços Confinados Escavações Solo |
| Subpref.: | Vila Maria / Vila Guilherme - SPMG | Intervenção: | Isolamento da área (proibição de acesso) Monitoramento do índice de explosividade |

Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2011)

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 336.666 E | 7.398.237 N |
| 3 | 336.529 E | 7.398.272 N |
| 5 | 336.607 E | 7.398.335 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 336.672 E | 7.398.215 N |
| 4 | 336.566 E | 7.398.344 N |
| 6 | 336.666 E | 7.398.237 N |

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|--|
| SQL: | 044.019.0019-7; 044.019.0098-7; 044.019.0099-5; 044.019.0100-2; | Zoneamento: | Zona de Centralidade Polar - a (ZCP-a) |
| Endereço: | R. Maria Daffre, 47, 51, 63, 71, 79 | Classificação: | Contaminada Sob Investigação |
| CEP: | 03150-020 | Contaminante: | Metais |
| Distrito: | Vila Prudente | Restrição: | - |
| Subpref.: | Vila Prudente / Sapopemba - SPVP | Intervenção: | - |

Vértices*:

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 338.024 E | 7.391.127 N |
| 3 | 337.989 E | 7.391.167 N |
| 5 | 338.003 E | 7.391.162 N |
| 7 | 338.024 E | 7.391.127 N |

| | | |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 337.989 E | 7.391.127 N |
| 4 | 338.003 E | 7.391.166 N |
| 6 | 338.024 E | 7.391.161 N |

Total de Áreas Contaminadas - Pública 26

Total de Áreas Contaminadas 385

* Projeção: Transverse Mercator (UTM)
Datum Planimétrico: South American 1969 (SAD69), Zone 23 South, Meter