

**ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL – EVA
CEMITÉRIO GETHSÊMANI ANHANGUERA**

ANEXO 19

CERTIFICADO DE LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA E FOSSAS SÉPTICAS

MANUTENÇÃO
bomPreço
HIDROJATEAMENTO

**“EXPERIÊNCIA E QUALIDADE
AQUI FAZ A DIFERENÇA”**

“EXPERIÊNCIA E QUALIDADE AQUI FAZ A DIFERENÇA”

CENTRAL DE ATENDIMENTO

(11) 5071-4071 / 3532-2649

CERTIFICADO

A BOM PREÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA certifica que:

Nome: **MITRA ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO**

Endereço: **VIA ANHANGUERA, KM 23,4 – VILA SULINA/SP**

Passou por uma LIMPEZA e DESINFECÇÃO do sistema de armazenagem de água potável no dia **23/10/2014**


A próxima LIMPEZA e DESINFECÇÃO deverá ser realizada semestral, conforme a Lei Municipal do nº 10.770 de

08 de novembro de 1989. Dispõe sobre limpeza e conservação do sistema de armazenagem de água potável no Município de

São Paulo.

Tendo como Responsável Técnica **Fabiana Ferreira Alves**

CRMV/SP nº 18042


.....
Dra. Fabiana Ferreira Alves



05/05/2015

ORDEM DE SERVIÇO

Nº OS: 2913

CÓD.CLIENTE:	1130	MITRA ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO
		AV HIGIENOPOLIS, 890
DATA CADASTRO:	05/05/2015	HIGIENOPOLIS (11)3660-3734
PREVISÃO ENTREGA:	07/05/2015	SÃO PAULO

SERVIÇOS:

EQUIP.EM GARANTIA:

DESCRIÇÃO:

Sucção de Fossa

SERV. A EXECUTAR:

Procurar Sra. Eliana Fone (11) 3912-6200 - Dia 07/05/2015 - das: 09:00 às 16:00 hrs

Sucção de 02 fossas de 03 mts e Sucção de 02 fossas de 02 mts Esta sendo contratado apenas 01 viagem

CASO AÇONTEÇA ALGUM MODIFICAÇÃO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO ENTRAR EM CONTATO COM A EMPRESA NA

HORA OK O SERVIÇO SERÁ REALIZADO NO CEMITERIO GETHSEMANI ANHANGUERA

RODOVIA ANHANGUERA KM23,4 - VILA SULINA - SÃO PAULO/SP

CEP:05276-000

SERVIÇO EXECUTADO:

OBS:

STATUS:

VALOR PREVISTO:

0,00

MATERIAIS:

MÃO DE OBRA:

DESCONTO:

TOTAL SERV.:

ASSINATURA CLIENTE



21/10/2014

ORDEM DE SERVIÇO

Nº OS: 2620

CÓD.CLIENTE:	1130	MITRA ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO
		AV HIGIENOPOLIS, 890
DATA CADASTRO:	21/10/2014	HIGIENOPOLIS (11)3660-3734
PREVISÃO ENTREGA:	22/10/2014	SÃO PAULO

SERVIÇOS:

EQUIP.EM GARANTIA:

DESCRIÇÃO:

Sucção de Fossa

SERV. A EXECUTAR:

Procurar por Sra. Eiana - fone:(11) 3660-3734 com Sr. Ramon

Sugar: 03 fossas de 03 metros cubicos

02 fossas de 02 metros cubicos

O SERVIÇO SERÁ REALIZADO NO CEMITERIO GETHSEMANI ANHANGUERA

RODOVIA ANHANGUERA KM23,4 - VILA SULINA - SÃO PAULO/SP

CEP:05276-000

SERVIÇO EXECUTADO:

OBS:

STATUS:

VALOR PREVISTO:

0,00

MATERIAIS:

MÃO DE OBRA:

DESCONTO:

TOTAL SERV.:

ASSINATURA CLIENTE



AKATIJU COMERCIAL

26/05/2015

ORDEM DE SERVIÇO

Nº OS: 2942

CÓD.CLIENTE:	1130	MITRA ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO
		AV HIGIENOPOLIS, 890
DATA CADASTRO:	26/05/2015	HIGIENOPOLIS (11)3660-3734
PREVISÃO ENTREGA:	26/05/2015	SÃO PAULO

SERVIÇOS:

EQUIP.EM GARANTIA:

DESCRIÇÃO:

Sucção de Fossa

SERV. A EXECUTAR:

Procurar Sra. Eliana Fone (11) 3912-6200 - Dia 26/05/2015 - das: 09:00 às 16:00 hrs

Sucção de 01 fossas de 03 mts x 1,5 e Sucção de 02 fossas de 02 mts x 0,90.

O SERVIÇO SERÁ REALIZADO NO CEMITERIO GETHSEMANI ANHANGUERA - CNPJ:63089825/0449-40

RODOVIA ANHANGUERA KM23,4 - VILA SULINA - SÃO PAULO/SP CEP:05276-000

Serviço contratado pelo Ramon Baraúna fone: (11) 3660-3734

SERVIÇO EXECUTADO:

OBS:

STATUS:

VALOR PREVISTO:

0,00

MATERIAIS:

MÃO DE OBRA:

DESCONTO:

TOTAL SERV.:

Anderson Mariani
ASSINATURA CLIENTE



**"EXPERIÊNCIA E QUALIDADE
AQUI FAZ A DIFERENÇA"**

LAUDO TÉCNICO

São Paulo, 10 de Outubro de 2014

A

MITRA ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO

CNPJ: 63.089.825/0001-44

Via Anhanguera, Km. 23,4 – Vila Sulina/SP

Ref.: Limpeza e desinfecção


Prestado o serviço de Limpeza e Desinfecção no dia 09/10/2014 de:

- 01 (um) reservatório de água potável com capacidade de 80.000 litros
- 02 (dois) reservatórios de água potável com capacidade de 10.000 litros (cada)
- 01 (um) reservatório de água potável com capacidade de 18.000 litros
- 02 (dois) reservatórios de água potável com capacidade de 1.000 litros (cada)
- 06 (seis) reservatórios de água potável com capacidade de 500 litros (cada)

PROCEDIMENTO

- Esgotamento completo das caixas, através de bomba submersa
- Remoção e limpeza do lodo e detritos existentes
- Escovagem com escovões de nylon, para não afetar a impermeabilização, caso haja
- Hidrojateamento das paredes internas das caixas
- Desinfecção com Hipoclorito de Sódio em solução concentrada à 10%, para que se obtenha a dosagem de cloro conforme a orientação dos órgãos e institutos de análise para destruição dos germes patogênicos (células bacterianas).
- Abastecimento das caixas

As especificações técnicas da execução do serviço seguem as normas e orientações dos órgãos competentes para a conservação da água e do meio ambiente (SABESP) que recomendam a limpeza das caixas d'água a cada 06 (seis) meses.


Dra. Fabiana Ferreira Alves
CRMV/SP - 18042

WEBSITE: WWW.BOMPRECOMANUTENCAO.COM.BR

LIGUE JÁ PABX-5071-4071- LINHA DIRETA 3532-2649

HIDROJATEAMENTO "ESGOTO" CONTROLE DE PRAGAS "DEDETIZAÇÃO"

"PROBLEMA SEU É PROBLEMA NOSSO"

CONSULTE-NOS NEGOCIAMOS COM VOCÊ



REMESSA DE ESGOTO 20323/15

Tipo de Esgoto: FOSSA SÉPTICA **CADRI:** **Faturamento:** Transportadora

GERADOR

Gerador: CEMITERIO GETSEMANI ANHANGUERA
Endereço: RODOVIA ANHANGUERA, Nº 23415, KM 23,4, -
VILA SULINA - SÃO PAULO - SP - 05276-000
Responsável: KAREN BARROS **Telefone:** (11) 3972-7917
Observações Gerais:
Responsável: _____ **Data:** ____/____/____

TRANSPORTADORA

Placa do FSY-7638 **Empresa:** AKATIJU
Veículo:
Tanque: 12,00
Data/Horário de Geração da Remessa: 06/05/2015 12:21:25

* Guia registrada no SISREM pelo usuário através do login akatiju

06/05/2015 12:21:25

RECEBEDOR

Cor
<input type="checkbox"/> Amarelo
<input type="checkbox"/> Azul
<input type="checkbox"/> Branco
<input checked="" type="checkbox"/> Cinza
<input type="checkbox"/> Marrom
<input type="checkbox"/> Preto
<input type="checkbox"/> Rosa
<input type="checkbox"/> Verde

() Fraca () Média (X) Forte

Odor
<input checked="" type="checkbox"/> Característico <input type="checkbox"/> Não Característico

Amostra: (X) Sim () Não

ph: 7

Volume Recebido: 12,00

Observações

Data e Horário do Recebimento: 07/05/2015 - 13:28:24

Esgoto remetido à ETE Jundiaí para tratamento e disposição final. Líquido inservível, poluente e sem valor comercial.

Visto do Recebedor: MARCOS BRASILEIRO DA SILVA

Marcos Brasileiro da Silva
Recebedor

* Esta Guia de Remessa possui prazo de validade (entre em contato com a Tera Ambiental para mais detalhes)



AKATIJU COMERCIAL

19/10/2015

ORDEM DE SERVIÇO

Nº OS: 3137

CÓD.CLIENTE:	1130	MITRA ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO
DATA CADASTRO:	19/10/2015	AV HIGIENOPOLIS, 890
PREVISÃO ENTREGA:	29/10/2015	HIGIENOPOLIS (11)3660-3734
		SÃO PAULO

SERVIÇOS:

EQUIP.EM GARANTIA:

DESCRIÇÃO:

Sucção de fossa

SERV. A EXECUTAR:

Procurar Sra. Eliana - fone: 3912-6200. Sucção de Fossas no Cemiterio Gethsemani - Localizado na Rodovia Anhanguera, KM 23,4 - Vila Sulina - Cep: 05276-000.

Sugar e Drenar(Hidrojateamento) em :01 fossa de 4x0,90 , 1 fossa 3 x 1,5 e 03 fossas de 2 x ,90.

Serviço contratado pelo Sr. Ramon - fone: (11) 3660-3734 -Administradora

DIA :29/10/2015 ÀS 08:00 HRS - PROCURAR SRA. ELIANA

SERVIÇO EXECUTADO:

SUCÇÃO DE (04) FOSSA SEP/10/15.

OBS:

STATUS:

VALOR PREVISTO:

0,00

MATERIAIS:

MÃO DE OBRA:

DESCONTO:

TOTAL SERV.:

K

ASSINATURA CLIENTE



LAUDO TÉCNICO

São Paulo, 08 de Dezembro 2015

AO CEMITÉRIO GETHSÊMANI

Via Anhanguera, Km. 23.425 - Anhanguera/SP

Ref.: Limpeza e desinfecção


Prestado o serviço de Limpeza e Desinfecção no dia 08/12/2015 de:

- 01 (um) reservatório de água potável com capacidade de 80.000 litros.
- 02 (dois) reservatórios de água potável com capacidade de 10.000 litros (cada).
- 02 (dois) reservatórios de água potável com capacidade de 18.000 litros (cada).
- 02 (dois) reservatórios de água potável com capacidade de 1.000 litros.
- 06 (seis) reservatórios de água potável com capacidade de 500 litros (cada).

PROCEDIMENTO

- Esgotamento completo das caixas, através de bomba submersa
- Remoção e limpeza do lodo e detritos existentes
- Escovagem com escovões de nylon, para não afetar a impermeabilização, caso haja
- Hidrojateamento das paredes internas das caixas
- Desinfecção com Hipoclorito de Sódio em solução concentrada à 10%, para que se obtenha a dosagem de cloro conforme a orientação dos órgãos e institutos de análise para destruição dos germes patogênicos (células bacterianas).
- Abastecimento das caixas

As especificações técnicas da execução do serviço seguem as normas e orientações dos órgãos competentes para a conservação da água e do meio ambiente (SABESP) que recomendam a limpeza das caixas d'água a cada 06 (seis) meses.


Dra. Fabiana Ferreira Alves
CRMV/SP - 18042

WEBSITE: WWW.BOMPRECOMANUTENCAO.COM.BR

LIGUE JÁ PABX - 5071-4071 - LINHA DIRETA 5581-8000

HIDROJATEAMENTO "ESGOTO" CONTROLE DE PRAGAS "DEDETIZAÇÃO"

"PROBLEMA SEU É PROBLEMA NOSSO"

CONSULTE-NOS NEGOCIAMOS COM VOCÊ