





**ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL – EVA
CEMITÉRIO GETHSÊMANI ANHANGUERA**

**ANEXO 11
PERFIL DE SONDAGEM**



LEGENDA

- Solo silto-argiloso a argilo-siltoso marrom-avermelhado, pouco úmido, pouco plástico e coeso
- Solo silto-arenoso, amarelado a acinzentado, pouco plástico e coeso
- Solo de alteração silteoso avermelhado com fragmentos de rocha

- 1,2 m Profundidade da amostragem.
- Profundidade do nível d'água.

Perfil esquemático do Poço de Monitoramento

