



**ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL – EVA  
CEMITÉRIO GETHSÊMANI ANHANGUERA**

**ANEXO 10  
SEÇÃO GEOLÓGICA**



Legenda:

- Seção geológica
- Nível d'água
- Área das sepulturas
- Solo silto-argiloso a argilo-siltoso marrom-avermelhado, pouco úmido, pouco plástico e coeso
- Solo de alteração siltooso avermelhado com fragmentos de rocha
- Solo silto-arenoso, amarelado a acinzentado, pouco plástico e coeso