

Relatório de Gestão

2º Semestre 2019



CIDADE DE
SÃO PAULO

SUBPREFEITURA
JACANÃ/TREMEMBÉ

Perfil da Região

Distritos: Jaçanã e Tremembé

Área: 64,10 Km²

População: 291.867 Habitantes

Densidade Demográfica: 4.553
Hab./m²


Fonte: IBGE 2010



Competências da Sub

- Fiscalizar o cumprimento de leis, normas, posturas municipais e regulamentos, notadamente em relação ao uso e à ocupação do solo;
- Fiscalizar obras e edificações residenciais, instalações de comércio e de serviços de pequeno porte (de até 1.500m²);
- Serviços de zeladoria – limpeza, manutenção e conservação do sistema de drenagem (bocas de lobo, ramais, galerias, córregos e piscinões), conservação de áreas públicas ajardinadas, ações de tapa-buraco e de recapeamento.

Organograma



Coordenadoria de Projeto e Obras

Capina e Pintura de Guias

- **Julho:** 58,92 km
- **Agosto:** 110,9 km
- **Setembro:** 54,74 km
- **Outubro:** 64,1 km
- **Novembro:** 59,26 km
- **Dezembro:** 25, 60 Km

TOTAL:
373,52 km



Varrição

- **Julho: 4.060 km**
- **Agosto: 4.060 km**
- **Setembro: 4.060 km**
- **Outubro: 4.060 km**
- **Novembro: 4.060 km**
- **Dezembro; 4.060 km**


TOTAL:
24.360 km



Retirada de Faixas e Anúncios

- **Julho:** 780 unidades
- **Agosto:** 774 unidades
- **Setembro:** 958 unidades
- **Outubro:** 657 unidades
- **Novembro:** 434 unidades
- **Dezembro:** 269 unidades

TOTAL:
3.872 unidades



Volume Coletado Cata-Bagulho

- **Julho:** 425 ton.
- **Agosto:** 250 ton.
- **Setembro:** 350 ton.
- **Outubro:** 390 ton.
- **Novembro:** 150 ton.
- **Dezembro:** 123 ton.

TOTAL:
1.688 ton.



Tapa-Buraco

- **Julho:** 749 buracos
- **Agosto:** 685 buracos
- **Setembro:** 818 buracos
- **Outubro:** 734 buracos
- **Novembro:** 1.380 buracos
- **Dezembro:** 724 buracos

TOTAL:
5.090 tapados



Conservação de Logradouro (Guia - Sarjeta - Sarjetão)

- **Julho:** 1.209 metros lineares
- **Agosto:** 940 metros lineares
- **Setembro:** 633 metros lineares
- **Outubro:** 922 metros lineares
- **Novembro:** 1.459 metros lineares
- **Dezembro:** 727 metros lineares

TOTAL:

**5.890 metros
lineares**



Calçadas Reformadas

- **Julho:** 21 metros lineares
- **Agosto:** 152 metros lineares
- **Setembro:** 50 metros lineares
- **Outubro:** 19 metros lineares
- **Novembro:** 102 metros lineares
- **Dezembro:** 108,5 metros lineares

TOTAL:

**452,5 metros
lineares**



ANTES



DEPOIS

Córregos e Margens Limpas (Limpeza Manual)

- **Julho:** 85.170m
- **Agosto:** 86.757m
- **Setembro:** 83.322m
- **Outubro:** 92.173m
- **Novembro:** 54.717m
- **Dezembro:** 48.63m

TOTAL:

450.769 m



Volume de Detritos Retirados de Córrego

255,71 toneladas de detritos retirados manual e mecanicamente, no segundo semestre do ano de 2019



Limpeza de Boca de Lobo (Manual e Mecanizada)

- **Julho:** 83 unidades
- **Agosto:** 61 unidades
- **Setembro:** 48 unidades
- **Outubro:** 64 unidades
- **Novembro:** 84 unidades
- **Dezembro:** 96 unidades

TOTAL:
436 unidades



Poço de Visita (Limpo e Reformado)

- **Julho:** 27
- **Agosto:** 14
- **Setembro:** 11
- **Outubro:** 14
- **Novembro:** 24
- **Dezembro:** 7

TOTAL:

**97 Limpos e
Reformados**



Galerias

(Inspeccionados e Reformados)

- **Julho:** 44m
- **Agosto:** 13,5m
- **Setembro:** 5,5m
- **Outubro:** 29m
- **Novembro:** 22,1m
- **Dezembro:** 8m

TOTAL:

122,1m Limpos e Reformados



Ramais Limpos

- **Julho:** 324m
- **Agosto:** 293m
- **Setembro:** 440m
- **Outubro:** 270m
- **Novembro:** 363m
- **Dezembro:** 260 m

TOTAL:

1.950 m



Roçagem de Áreas Ajardinadas

- **Julho:** 339.600m²
- **Agosto:** 355.100m²
- **Setembro:** 292.300m²
- **Outubro:** 311.800m²
- **Novembro:** 297.100m²
- **Dezembro:** 282.010m²

TOTAL:

1.878.000 m²



Poda e Remoção de Árvores

- **Julho:** 148 árvores
- **Agosto:** 254 árvores
- **Setembro:** 269 árvores
- **Outubro:** 257 árvores
- **Novembro:** 184 árvores
- **Dezembro:** 86 árvores

TOTAL:
1.198 árvores



Ecoponto

Foram aprovados três Ecopontos na região desta Subprefeitura



Revitalização - Pontos de Descarte Irregular

Redução de
91%
Pontos de
Descarte Irregular
de lixo e Entulho



Ponto de descarte
irregular revitalizado



Subprefeitura
Jaçanã Tremembé



Obras Realizadas

- Implantação de Academia para Terceira Idade: 2
- Implantação de Parque Dog: 2
- Implantação de Playground: 9
- Reforma de Galeria: 2
- Reforma de Praça: 2

TOTAL: 17 obras



Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

Multas Aplicadas

- **Atividade:** 24 multas
- **Muro/Passeio/Limpeza:** 70 multas
- **Obras em Geral:** 61 multas
- **Postura em Geral:** 8 multas
- **Publicidade:** 3 multas
- **Segurança:** 1 multa

TOTAL: 167 multas

411 Veículos Adesivados e Apreendidos



Em estoque 9

Supervisão de Cultura e Esportes

Cultura



Esporte



Redes Sociais

A Subprefeitura Jaçanã/Tremembé, hoje tem página em duas redes sociais, **Facebook** e **Instagram**.

