



# **PROCESSO SEI Nº 6016.2021/0086735-1**



## **CHAMAMENTO PÚBLICO Nº CH/002/2021/SGM-SEDP**



## **EMEF AMELIA, IMP. DA.**



## ÍNDICE

|           |                                    |     |
|-----------|------------------------------------|-----|
| <b>1.</b> | <b>RELATÓRIOS</b>                  |     |
| 1.1.      | Relatório de Vistoria.....         | 001 |
| 1.2.      | Diagnóstico de Infraestrutura..... | 002 |
| 1.3.      | Relatório Fotográfico.....         | 008 |
| 1.4.      | Diagnóstico.....                   | 018 |

ESCOLA: Imperatriz Dona Amelia

TIPO: EMEF

LOCAL: Av. Ten. LAURO Sodre, 235

BAIRRO: JD. WALQUIRIA

DRE: São Mateus

CÓD. UNIDADE: 098660

## ANOTAÇÕES / OBSERVAÇÕES

Executado Vistoria da Edificação para Levantamento e diagnóstico de patologias existentes

Vistoriado por:

Gilberto Barros Barreto

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Maria do Socorro da Silva Pinto  
Diretor de Escola  
RG: 16.192.800-6  
RE: 749.679.671



| LEVANTAMENTO CADASTRAL                                              |                                     |                                                                                                                  |                                                  |  |                  |                       |                          |                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|--|
| Dados Gerais:                                                       |                                     |                                                                                                                  |                                                  |  |                  |                       |                          |                                    |  |
| Tipo de equipamento                                                 | EMEF                                |                                                                                                                  |                                                  |  |                  |                       |                          |                                    |  |
| Nome da Unidade                                                     | IMPERATRIZ DONA AMELIA              |                                                                                                                  |                                                  |  |                  |                       |                          |                                    |  |
| DRE                                                                 | SÃO MATEUS                          |                                                                                                                  |                                                  |  | Subprefeitura    | SÃO MATEUS            |                          |                                    |  |
| Cod.Unidade                                                         | 099660                              |                                                                                                                  |                                                  |  |                  |                       |                          |                                    |  |
| Endereço da Escola                                                  |                                     |                                                                                                                  |                                                  |  |                  |                       |                          |                                    |  |
| Tipo (rua, avenida, travessa)                                       | Título (Dr., Desem e outros)        |                                                                                                                  | Endereço                                         |  |                  | Número                |                          | Complemento                        |  |
| AVENIDA                                                             | TENENTE                             |                                                                                                                  | LAURO SODRÉ                                      |  |                  | 235                   |                          | NA                                 |  |
| Bairro                                                              | CEP                                 |                                                                                                                  | Caixa Postal                                     |  |                  | Latitude              |                          | Longitude                          |  |
| JARDIM SANTA ADÉLIA                                                 | 03974-050                           |                                                                                                                  | NA                                               |  |                  | -23.612.650           |                          | -46.485.384                        |  |
| Distrito                                                            | Subprefeitura                       |                                                                                                                  | Microrregião                                     |  |                  | Observação:<br><br>NA |                          |                                    |  |
| SAPOPEMBA                                                           | SÃO MATEUS                          |                                                                                                                  | SAPOPEMBA                                        |  |                  |                       |                          |                                    |  |
| SQ (Setor, quadra, lote)                                            | UF                                  |                                                                                                                  | Município                                        |  |                  |                       |                          |                                    |  |
| 153-006-0001                                                        | SP                                  |                                                                                                                  | SÃO PAULO                                        |  |                  |                       |                          |                                    |  |
| Descrição do Imóvel                                                 |                                     |                                                                                                                  |                                                  |  |                  |                       |                          |                                    |  |
| Tipo de Construção                                                  | ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO |                                                                                                                  |                                                  |  |                  |                       |                          |                                    |  |
| Status (Ativa, Não Ativa)                                           | ATIVA                               |                                                                                                                  |                                                  |  | Nº de Pavimentos |                       |                          | 2                                  |  |
| Descrição do Terreno                                                |                                     |                                                                                                                  |                                                  |  |                  |                       |                          |                                    |  |
| Rua Pavimentada (Sim ou Não)                                        | SIM                                 |                                                                                                                  | Rua Iluminada (Sim ou Não)                       |  |                  | SIM                   |                          |                                    |  |
| Área do Terreno (m²)                                                | 3419,84                             |                                                                                                                  | Área Edificada/ Construída (m²)                  |  |                  | 3899,08               |                          |                                    |  |
| Área Pavimentada (m²)                                               | 503,61                              |                                                                                                                  | Área Verde / Permeável (m²)                      |  |                  | 689,98                |                          |                                    |  |
| Área da Cobertura (m²)                                              | 2226,25                             |                                                                                                                  | Área Edificável (m²) (potencial construtivo)     |  |                  | 167,64                |                          |                                    |  |
| Zoneamento                                                          | ZEU                                 |                                                                                                                  | C.A. (máx)                                       |  |                  | 4                     |                          | T.O. (máx) 0,7                     |  |
| Muro de Fecho (gradil, muro)                                        | MURO E GRADIL                       |                                                                                                                  |                                                  |  |                  |                       |                          |                                    |  |
| Abastecimento                                                       |                                     |                                                                                                                  |                                                  |  |                  |                       |                          |                                    |  |
| Água                                                                |                                     |                                                                                                                  |                                                  |  |                  |                       |                          |                                    |  |
| Reservatório/ Caixa de Água                                         | Quantidade de caixas de água        |                                                                                                                  | Observação:                                      |  |                  |                       |                          |                                    |  |
| Até 500 L                                                           | NA                                  |                                                                                                                  | PRÉ MOLDADO DE CONCRETO (ATIVA) SEM GUARDA CORPO |  |                  |                       |                          |                                    |  |
| De 501 a 1000 L                                                     | NA                                  |                                                                                                                  |                                                  |  |                  |                       |                          |                                    |  |
| De 1001 a 5000 L                                                    | NA                                  |                                                                                                                  |                                                  |  |                  |                       |                          |                                    |  |
| De 5001 a 10.000 L                                                  | NA                                  |                                                                                                                  |                                                  |  |                  |                       |                          |                                    |  |
| De 10.001 a 20.000 L                                                | 1                                   |                                                                                                                  |                                                  |  |                  |                       |                          |                                    |  |
| Acima de 20.001 L                                                   | NA                                  |                                                                                                                  |                                                  |  |                  |                       |                          |                                    |  |
| Gás                                                                 |                                     |                                                                                                                  |                                                  |  |                  |                       |                          |                                    |  |
| Encanado (Sim ou Não)                                               | NÃO                                 |                                                                                                                  | Botijão de gás (Sim ou Não)                      |  |                  | SIM                   |                          |                                    |  |
| Energia Elétrica                                                    |                                     |                                                                                                                  |                                                  |  |                  |                       |                          |                                    |  |
| Voltagem                                                            | 220V / 127V                         |                                                                                                                  |                                                  |  |                  |                       |                          |                                    |  |
| Aparelho Ar cond.(Sim ou Não)                                       | NÃO                                 |                                                                                                                  | Quantidade:                                      |  |                  | NA                    |                          |                                    |  |
| Esgoto:                                                             |                                     |                                                                                                                  |                                                  |  |                  |                       |                          |                                    |  |
| Rede Pública (Sim ou Não)                                           | SIM                                 |                                                                                                                  | Fossa Séptica (Sim ou Não)                       |  |                  | SIM                   |                          |                                    |  |
| Caixa de Gordura (Sim ou Não)                                       | SIM                                 |                                                                                                                  | Quantidade:                                      |  |                  | 1                     |                          | Caixa de Passagem (Sim ou Não) SIM |  |
| Informações AVCB                                                    |                                     |                                                                                                                  |                                                  |  |                  |                       |                          |                                    |  |
| Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (Sim ou Não)                  | NÃO                                 |                                                                                                                  | Nº                                               |  | NA               |                       |                          |                                    |  |
| Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) Sim ou Não | SIM                                 |                                                                                                                  | Total (Sim ou Não)                               |  | NÃO              |                       | Parcial (Sim ou Não) SIM |                                    |  |
| Acessibilidade                                                      |                                     |                                                                                                                  |                                                  |  |                  |                       |                          |                                    |  |
| Elevador (Sim ou Não)                                               | SIM                                 |                                                                                                                  | Rampa de Acesso a outros espaços (Sim ou Não)    |  |                  | Quantidade            |                          | 1                                  |  |
| Rampa de Acesso a Unidade (Sim ou Não)                              | SIM                                 |                                                                                                                  | NÃO                                              |  |                  | Qual ?                |                          | NA                                 |  |
| Tipo de sinalização                                                 | Sonora (Sim ou Não)                 |                                                                                                                  | Visual (Sim ou Não)                              |  |                  | NÃO                   |                          | Tátil (Sim ou Não) NÃO             |  |
| Selo de Acessibilidade (Sim ou Não)                                 | NÃO                                 |                                                                                                                  | Nº                                               |  |                  | NA                    |                          |                                    |  |
| Vaga de estacionamento para deficientes (Sim ou Não)                | NÃO                                 |                                                                                                                  | Quantidade:                                      |  |                  | NA                    |                          |                                    |  |
| Ambientes da Escola                                                 |                                     |                                                                                                                  |                                                  |  |                  |                       |                          |                                    |  |
| Administrativo                                                      |                                     |                                                                                                                  |                                                  |  |                  |                       |                          |                                    |  |
| Ambiente                                                            | Quantidade                          | Área (m²)                                                                                                        | Tipo de Construção                               |  |                  | Tipo de Piso          |                          | Grau de Adequabilidade do Ambiente |  |
| Almoxarifado                                                        | 1                                   | 13                                                                                                               | ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO              |  |                  | CERÂMICO              |                          | 1                                  |  |
| Área de Recreação (solário)                                         | NA                                  | NA                                                                                                               | NA                                               |  |                  | NA                    |                          | NA                                 |  |
| Biblioteca                                                          | NA                                  | NA                                                                                                               | NA                                               |  |                  | NA                    |                          | NA                                 |  |
| Camarmim                                                            | NA                                  | NA                                                                                                               | NA                                               |  |                  | NA                    |                          | NA                                 |  |
| Casa de Máquinas                                                    | NA                                  | NA                                                                                                               | NA                                               |  |                  | NA                    |                          | NA                                 |  |
| Cozinha                                                             | 1                                   | 40                                                                                                               | ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO              |  |                  | CERÂMICO              |                          | 2                                  |  |
| Depósito                                                            | NA                                  | NA                                                                                                               | NA                                               |  |                  | NA                    |                          | NA                                 |  |
| Depósito Material Didático                                          | NA                                  | NA                                                                                                               | NA                                               |  |                  | NA                    |                          | NA                                 |  |
| Despensa/ Depósito Alimen                                           | NA                                  | NA                                                                                                               | NA                                               |  |                  | NA                    |                          | NA                                 |  |
| Estacionamento                                                      | 1                                   | 300                                                                                                              | ESPAÇO ABERTO                                    |  |                  | CONCRETO              |                          | 2                                  |  |
| Laboratório de Ciências                                             | 1                                   | 40                                                                                                               | NA                                               |  |                  | NA                    |                          | NA                                 |  |
| Laboratório de Informática                                          | 1                                   | 40                                                                                                               | NA                                               |  |                  | NA                    |                          | NA                                 |  |
| Lactário                                                            | NA                                  | NA                                                                                                               | NA                                               |  |                  | NA                    |                          | NA                                 |  |
| Lavanderia                                                          | NA                                  | NA                                                                                                               | NA                                               |  |                  | NA                    |                          | NA                                 |  |
| Parque Arborizado                                                   | NA                                  | NA                                                                                                               | NA                                               |  |                  | NA                    |                          | NA                                 |  |
| Pátio Coberto                                                       | 1                                   | 130                                                                                                              | ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO              |  |                  | CERÂMICO              |                          | 1                                  |  |
| Pátio Descoberto (piso acimnt)                                      | NA                                  | NA                                                                                                               | NA                                               |  |                  | NA                    |                          | NA                                 |  |
| Piscina                                                             | NA                                  | NA                                                                                                               | NA                                               |  |                  | NA                    |                          | NA                                 |  |
| Play Ground                                                         | 1                                   | 210                                                                                                              | ESPAÇO ABERTO                                    |  |                  | TATAME                |                          | 2                                  |  |
| Quadra Coberta                                                      | 1                                   | 200                                                                                                              | ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO              |  |                  | PLACAS DE CONCRETO    |                          | 2                                  |  |
| Quadra Descoberta                                                   | NA                                  | NA                                                                                                               | NA                                               |  |                  | NA                    |                          | NA                                 |  |
| Refeitório                                                          | 1                                   | 178                                                                                                              | ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO              |  |                  | CONCRETO              |                          | 1                                  |  |
| Sala de Assistente Diretor                                          | NA                                  | NA                                                                                                               | NA                                               |  |                  | NA                    |                          | NA                                 |  |
| Sala de Coord. Pedag.                                               | NA                                  | NA                                                                                                               | NA                                               |  |                  | NA                    |                          | NA                                 |  |
| Sala de Diretor                                                     | 1                                   | 15                                                                                                               | ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO              |  |                  | CERÂMICO              |                          | 1                                  |  |
| Sala de Leitura                                                     | NA                                  | NA                                                                                                               | NA                                               |  |                  | NA                    |                          | NA                                 |  |
| Sala de Professores                                                 | 1                                   | 20                                                                                                               | ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO              |  |                  | CERÂMICO              |                          | 1                                  |  |
| Sala de Reuniões                                                    | NA                                  | NA                                                                                                               | NA                                               |  |                  | NA                    |                          | NA                                 |  |
| Sala de Vídeo                                                       | NA                                  | NA                                                                                                               | NA                                               |  |                  | NA                    |                          | NA                                 |  |
| Secretaria                                                          | 1                                   | 20                                                                                                               | ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO              |  |                  | CERÂMICO              |                          | 1                                  |  |
| Teatro                                                              | NA                                  | NA                                                                                                               | NA                                               |  |                  | NA                    |                          | NA                                 |  |
| Legenda                                                             |                                     |                                                                                                                  |                                                  |  |                  |                       |                          |                                    |  |
| Grau de Adequabilidade do Ambiente                                  |                                     |                                                                                                                  |                                                  |  |                  |                       |                          |                                    |  |
| 1                                                                   |                                     | Alto grau de adequabilidade - ambiente adequado para sua finalidade.                                             |                                                  |  |                  |                       |                          |                                    |  |
| 2                                                                   |                                     | Razoável grau de adequabilidade - intervenções necessárias, porém, sem inadequar o ambiente para sua finalidade. |                                                  |  |                  |                       |                          |                                    |  |
| 3                                                                   |                                     | Nenhum grau de adequabilidade - ambiente inadequado para sua finalidade.                                         |                                                  |  |                  |                       |                          |                                    |  |
| NA                                                                  |                                     | Item que não existe na unidade escolar                                                                           |                                                  |  |                  |                       |                          |                                    |  |
| VISTORIADOR                                                         |                                     |                                                                                                                  |                                                  |  |                  |                       |                          |                                    |  |
| ENG. GILBERTO BARROS BARRETO / JEFFERSON FERREIRA DA SILVA          |                                     |                                                                                                                  |                                                  |  |                  |                       |                          |                                    |  |

|                   |                        |       |            |
|-------------------|------------------------|-------|------------|
| Nome da Unidade : | IMPERATRIZ DONA AMELIA | DRE : | SAO MATEUS |
|-------------------|------------------------|-------|------------|

| LEVANTAMENTO CADASTRAL |                            |           |                                     |          |                                    |
|------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------------------|----------|------------------------------------|
| Educativa              |                            |           |                                     |          |                                    |
| Ambiente               | Capacidade física (alunos) | Área (m²) | Tipo de Construção                  | Piso     | Grau de Adequabilidade do Ambiente |
| Sala de Aula 1         | 35                         | 40        | ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO | CERÂMICO | 1                                  |
| Sala de Aula 2         | 35                         | 40        | ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO | CERÂMICO | 1                                  |
| Sala de Aula 3         | 35                         | 40        | ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO | CERÂMICO | 1                                  |
| Sala de Aula 4         | 35                         | 40        | ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO | CERÂMICO | 1                                  |
| Sala de Aula 5         | 35                         | 40        | ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO | CERÂMICO | 1                                  |
| Sala de Aula 6         | 35                         | 40        | ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO | CERÂMICO | 1                                  |
| Sala de Aula 7         | 35                         | 40        | ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO | CERÂMICO | 1                                  |
| Sala de Aula 8         | 35                         | 40        | ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO | CERÂMICO | 1                                  |
| Sala de Aula 9         | 35                         | 40        | ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO | CERÂMICO | 1                                  |
| Sala de Aula 10        | 35                         | 40        | ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO | CERÂMICO | 1                                  |
| Sala de Aula 11        | 35                         | 40        | ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO | CERÂMICO | 1                                  |
| Sala de Aula 12        | 35                         | 40        | ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO | CERÂMICO | 1                                  |
| Sala de Aula 13        | 35                         | 40        | ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO | CERÂMICO | 1                                  |
| Sala de Aula 14        | 35                         | 40        | ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO | CERÂMICO | 1                                  |
| Sala de Aula 15        | NA                         | NA        | NA                                  | NA       | NA                                 |
| Sala de Aula 16        | NA                         | NA        | NA                                  | NA       | NA                                 |
| Sala de Aula 17        | NA                         | NA        | NA                                  | NA       | NA                                 |
| Sala de Aula 18        | NA                         | NA        | NA                                  | NA       | NA                                 |
| Sala de Aula 19        | NA                         | NA        | NA                                  | NA       | NA                                 |
| Sala de Aula 20        | NA                         | NA        | NA                                  | NA       | NA                                 |
| Sala de Aula 21        | NA                         | NA        | NA                                  | NA       | NA                                 |
| Sala de Aula 22        | NA                         | NA        | NA                                  | NA       | NA                                 |
| Sala de Aula 23        | NA                         | NA        | NA                                  | NA       | NA                                 |
| Sala de Aula 24        | NA                         | NA        | NA                                  | NA       | NA                                 |
| Sala de Aula 25        | NA                         | NA        | NA                                  | NA       | NA                                 |
| Sala de Aula 26        | NA                         | NA        | NA                                  | NA       | NA                                 |
| Sala de Aula 27        | NA                         | NA        | NA                                  | NA       | NA                                 |
| Sala de Aula 28        | NA                         | NA        | NA                                  | NA       | NA                                 |
| Sala de Aula 29        | NA                         | NA        | NA                                  | NA       | NA                                 |
| Sala de Aula 30        | NA                         | NA        | NA                                  | NA       | NA                                 |

| Sanitários                              |            |           |                                     |          |                                    | Informações Complementares |                           |                 |
|-----------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|
| Ambiente                                | Quantidade | Área (m²) | Tipo de Construção                  | Piso     | Grau de Adequabilidade do Ambiente | Quant. Vasos Sanitários    | Quant. Cubas e trocadores | Quant. Chuviros |
| Banho e Troca                           | NA         | NA        | NA                                  | NA       | NA                                 | NA                         | NA                        | NA              |
| Sanit. Função. Fem.                     | 3          | 3, 3 E 3  | ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO | CERÂMICO | 1                                  | 3                          | 3                         | 0               |
| Sanit. Função. Masc.                    | 3          | 3, 3 E 3  | ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO | CERÂMICO | 1                                  | 3                          | 3                         | 0               |
| Sanit. Função. Unissex                  | NA         | NA        | NA                                  | NA       | NA                                 | NA                         | NA                        | NA              |
| Sanit. Aluno Fem.                       | 2          | 35 E 35   | ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO | CERÂMICO | 1                                  | 12                         | 10                        | 0               |
| Sanit. Aluno Masc.                      | 2          | 30 E 30   | ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO | CERÂMICO | 1                                  | 10                         | 10                        | 0               |
| Sanit. Aluno. Unissex                   | NA         | NA        | NA                                  | NA       | NA                                 | NA                         | NA                        | NA              |
| Sanit. Para Deficientes Feminino Adm.   | NA         | NA        | NA                                  | NA       | NA                                 | NA                         | NA                        | NA              |
| Sanit. Para Deficientes Masculino Adm.  | NA         | NA        | NA                                  | NA       | NA                                 | NA                         | NA                        | NA              |
| Sanit. Para Deficientes Unissex Adm.    | NA         | NA        | NA                                  | NA       | NA                                 | NA                         | NA                        | NA              |
| Sanit. Para Deficientes Feminino Aluno  | NA         | NA        | NA                                  | NA       | NA                                 | NA                         | NA                        | NA              |
| Sanit. Para Deficientes Masculino Aluno | NA         | NA        | NA                                  | NA       | NA                                 | NA                         | NA                        | NA              |
| Sanit. Para Deficientes Unissex Aluno   | 1          | 5         | ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO | CERÂMICO | 1                                  | 1                          | 1                         | 0               |
| Vestiário                               | NA         | NA        | NA                                  | NA       | NA                                 | NA                         | NA                        | NA              |

| Informações Adicionais                       |         |                  |                                 |         |
|----------------------------------------------|---------|------------------|---------------------------------|---------|
| Brinquedos Playground (Sim ou Não)           | SIM     | Especificar:     | Tipo ( Madeira, ferro, cimento) |         |
| Observação:<br>NA                            |         | ESCORREGADOR     |                                 | MADEIRA |
|                                              | BALANÇO |                  | MADEIRA                         |         |
|                                              |         |                  |                                 |         |
|                                              |         |                  |                                 |         |
| Tanque de Areia (Sim ou Não)                 | NÃO     | Área Cúbica (m³) | NA                              |         |
| Vidros externos com grade fixa (Sim ou Não)  | NÃO     | Área (m²)        | NA                              |         |
| Vidros externos com grade móvel (Sim ou Não) | NÃO     | Área (m²)        | NA                              |         |
| Cobertura (Sim ou Não)                       | NÃO     | Área (m²)        | NA                              |         |
| Observações Gerais:                          |         |                  |                                 |         |

| Legenda                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Grau de Adequabilidade do Ambiente</b></p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>NA</p> | <p>Alto grau de adequabilidade - ambiente adequado para sua finalidade.</p> <p>Razoável grau de adequabilidade – intervenções necessárias, porém, sem inadequar o ambiente para sua finalidade.</p> <p>Nenhum grau de adequabilidade – ambiente inadequado para sua finalidade.</p> <p>Item que não existe na unidade escolar</p> |

|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| VISTORIADOR | ENG. GILBERTO BARROS BARRETO / JEFFERSON FERREIRA DA SILVA |
|-------------|------------------------------------------------------------|

| Nome da Unidade :                         |                                                                          | IMPERATRIZ DONA AMELIA       | DRE :                                               | SÃO MATEUS |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES |                                                                          |                              |                                                     |            |
|                                           | Item                                                                     | Grau de Comprome-<br>timento | Ambiente / Observações                              |            |
| 1                                         | FUNDAÇÃO                                                                 |                              |                                                     |            |
| 1.1                                       | Colapso do solo                                                          | 1                            |                                                     |            |
| 1.2                                       | Erosão do solo                                                           | 1                            |                                                     |            |
| 1.3                                       | Recalque diferencial                                                     | 1                            |                                                     |            |
| 2                                         | ESTRUTURA                                                                |                              |                                                     |            |
| 2.1                                       | Deterioração / destacamento / desagregação / deslocamento                | 1                            |                                                     |            |
| 2.2                                       | Corrosão                                                                 | 1                            |                                                     |            |
| 2.3                                       | Fissuras / trincas / rachaduras                                          | 1                            |                                                     |            |
| 2.4                                       | Irregularidades geométricas, falhas de concretagem                       | 1                            |                                                     |            |
| 2.5                                       | Armadura exposta                                                         | 1                            |                                                     |            |
| 2.6                                       | Deformações excessivas                                                   | 1                            |                                                     |            |
| 2.7                                       | Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos                  | 1                            |                                                     |            |
| 2.8                                       | Lixiviação                                                               | 1                            |                                                     |            |
| 2.9                                       | Infiltrações                                                             | 2                            | INFILTRAÇÕES NAS ESTRUTURAS                         |            |
| 3                                         | IMPERMEABILIZAÇÃO                                                        |                              |                                                     |            |
| 3.1                                       | Infiltração                                                              | 2                            | HÁ SINAIS DE INFILTRAÇÕES                           |            |
| 3.2                                       | Descolamento da manta                                                    | 1                            |                                                     |            |
| 3.3                                       | Sistema de impermeabilização perfurado                                   | 1                            |                                                     |            |
| 3.4                                       | Ressecamento e/ou craqueamento do sistema impermeabilizante              | 1                            |                                                     |            |
| 3.5                                       | Falta de junta de dilatação em proteção mecânica                         | 1                            |                                                     |            |
| 3.6                                       | Falta de caimento para os ralos                                          | 1                            |                                                     |            |
| 3.7                                       | Reservatórios com infiltração aparente                                   | 1                            |                                                     |            |
| 4                                         | FACHADA                                                                  |                              |                                                     |            |
| 4.1                                       | Destacamento / desagregação / descolamento                               | 1                            |                                                     |            |
| 4.2                                       | Descascamento / bolhas / enrugamento                                     | 1                            |                                                     |            |
| 4.3                                       | Eflorescência / manchas de mofo / bolor                                  | 1                            |                                                     |            |
| 4.4                                       | Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte                    | 1                            |                                                     |            |
| 4.5                                       | Caixa de ar condicionado aparente                                        | 1                            |                                                     |            |
| 4.6                                       | Fissuras e trincas                                                       | 1                            |                                                     |            |
| 4.7                                       | Infiltração                                                              | 1                            |                                                     |            |
| 4.8                                       | Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade | 1                            |                                                     |            |
| 4.9                                       | Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas               | 1                            |                                                     |            |
| 4.10                                      | Descaracterização da fachada original                                    | 1                            |                                                     |            |
| 4.11                                      | Manchas, descoloração da pintura, sujidades                              | 1                            |                                                     |            |
| 5                                         | COBERTURA                                                                |                              |                                                     |            |
| 5.1                                       | Deformações excessivas                                                   | 1                            |                                                     |            |
| 5.2                                       | Abertura de frestas                                                      | 1                            |                                                     |            |
| 5.3                                       | Umidade na estrutura                                                     | 1                            |                                                     |            |
| 5.4                                       | Deslocamentos, desalinhamentos e quebras de telhas                       | 1                            |                                                     |            |
| 5.5                                       | Corrosão de parafusos de fixação / rufo metálico / calha metálica        | 1                            |                                                     |            |
| 5.6                                       | Ressecamentos das borrachas de vedação / vedantes de calhas e rufos      | 1                            |                                                     |            |
| 5.7                                       | Destacamentos de rufos                                                   | 1                            |                                                     |            |
| 5.8                                       | Transbordamento e entupimento de calha / ralo                            | 1                            |                                                     |            |
| 5.9                                       | Ausência da grelha do ralo                                               | 1                            |                                                     |            |
| 5.10                                      | Ausência de extravasor da calha                                          | 1                            |                                                     |            |
| 5.11                                      | Caimento do telhado insuficiente                                         | 1                            |                                                     |            |
| 5.12                                      | Estrutura do telhado / madeira / metálica                                | 1                            |                                                     |            |
| 5.13                                      | Falta de condições de segurança                                          | 1                            |                                                     |            |
| 5.14                                      | Fissuras                                                                 | 1                            |                                                     |            |
| 5.15                                      | Irregularidades geométricas, deformações excessivas                      | 1                            |                                                     |            |
| 5.16                                      | Falha nos elementos de fixação                                           | 1                            |                                                     |            |
| 5.17                                      | Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas, trincas      | 1                            |                                                     |            |
| 5.18                                      | Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos                  | 1                            |                                                     |            |
| 5.19                                      | Degradação do material, oxidação/corrosão, apodrecimento                 | 1                            |                                                     |            |
| 5.20                                      | Perda de estanqueidade, porosidade excessiva                             | 1                            |                                                     |            |
| 5.21                                      | Manchamento, sujidades                                                   | 1                            |                                                     |            |
| 5.22                                      | Deterioração do concreto, destacamento, desagregação, segregação         | 1                            |                                                     |            |
| 5.23                                      | Ataque de pragas biológicas                                              | 1                            |                                                     |            |
| 5.24                                      | Ineficiência nas emendas                                                 | 1                            |                                                     |            |
| 5.25                                      | Impermeabilização ineficiente, infiltrações                              | 1                            |                                                     |            |
| 5.26                                      | Subdimensionamento                                                       | 1                            |                                                     |            |
| 5.27                                      | Obstrução por sujidades                                                  | 1                            |                                                     |            |
| 6                                         | PAREDES INTERNAS E FECHAMENTOS EXTERNOS                                  |                              |                                                     |            |
| 6.1                                       | Destacamento / desagregação / descolamento                               | 1                            |                                                     |            |
| 6.2                                       | Eflorescência / manchas de mofo / bolor                                  | 1                            |                                                     |            |
| 6.3                                       | Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte                    | 1                            |                                                     |            |
| 6.4                                       | Descascamento / bolhas / enrugamento                                     | 1                            |                                                     |            |
| 6.5                                       | Abertura improvisada para passagem de cabos                              | 1                            |                                                     |            |
| 6.6                                       | Som cavo                                                                 | 1                            |                                                     |            |
| 6.7                                       | Fissuras e trincas                                                       | 2                            | TRINCA NA PAREDE DA QUADRA COBERTA                  |            |
| 6.8                                       | Infiltração                                                              | 2                            | QUADRA COBERTA                                      |            |
| 6.9                                       | Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos                  | 1                            |                                                     |            |
| 6.10                                      | Deterioração, destacamento, empolamento, pulverulência                   | 1                            |                                                     |            |
| 6.11                                      | Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade | 1                            |                                                     |            |
| 6.12                                      | Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas               | 1                            |                                                     |            |
| 6.13                                      | Manchas, descoloração da pintura, sujidades                              | 1                            |                                                     |            |
| 7                                         | PISOS INTERNOS E EXTERNOS / RODAPÉS                                      |                              |                                                     |            |
| 7.1                                       | Fissura                                                                  | 2                            | FISSURAS E TRINCAS NA ÁREA DA QUADRA E PISO EXTERNO |            |
| 7.2                                       | Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte                    | 1                            |                                                     |            |
| 7.3                                       | Destacamento / descolamento                                              | 1                            |                                                     |            |




|         |                                                                                          |    |                                     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|
| 7.4     | Piso estufado                                                                            | 1  |                                     |
| 7.5     | Caimento inadequado nas áreas molháveis ou laváveis                                      | 1  |                                     |
| 7.6     | Escadas sem proteção antiderrapante e pisos externos escorregadios                       | 1  |                                     |
| 7.7     | Manchas decorrentes de umidade ascendente do solo / Eflorescência e ou pisos             | 1  |                                     |
| 7.8     | Abatimento do piso                                                                       | 1  |                                     |
| 7.9     | Som cavo                                                                                 | 1  |                                     |
| 8       | <b>FORRO</b>                                                                             |    |                                     |
| 8.1     | Deformação excessiva                                                                     | 1  |                                     |
| 8.2     | Desencaixe                                                                               | 1  |                                     |
| 8.3     | Utilização de material sujeito a corrosão                                                | 1  |                                     |
| 8.4     | Deficiência no dimensionamento ou inexistência de alçapões                               | 1  |                                     |
| 8.5     | Fissuras e trincas                                                                       | 1  |                                     |
| 8.6     | Infiltração                                                                              | 1  |                                     |
| 8.7     | Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade                 | 1  |                                     |
| 8.8     | Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas                               | 1  |                                     |
| 8.9     | Manchas, descoloração da pintura, sujidades                                              | 1  |                                     |
| 8.10    | Ineficiência no rejuntamento/emendas                                                     | 1  |                                     |
| 9       | <b>ESQUADRIA</b>                                                                         |    |                                     |
| 9.1     | Deficiência na pintura, oxidação e corrosão                                              | 1  |                                     |
| 9.2     | Ataque de pragas                                                                         | 1  |                                     |
| 9.3     | Folga na fixação dos vidros, vidros soltos ou quebrados                                  | 3  | NECESSÁRIO SUBSTITUIÇÃO DAS JANELAS |
| 9.4     | Rompimento ou descolamento do material selante / Infiltração                             | 1  |                                     |
| 9.5     | Componentes danificados                                                                  | 3  | NECESSÁRIO SUBSTITUIÇÃO DAS JANELAS |
| 9.6     | Vedação deficiente                                                                       | 1  |                                     |
| 9.7     | Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas                               | 1  |                                     |
| 9.8     | Ineficiência no deslizamento/abertura, trincos/fechamento                                | 1  |                                     |
| 9.9     | Fixação deficiente                                                                       | 3  | NECESSÁRIO SUBSTITUIÇÃO DAS JANELAS |
| 9.10    | Vibração                                                                                 | 1  |                                     |
| 9.11    | Irregularidades geométricas, fora de prumo/ nível/ esquadro                              | 1  |                                     |
| 9.12    | Manchamento, sujidades                                                                   | 1  |                                     |
| 9.13    | Desgaste (fissuras, escurecimentos, perda de cor)                                        | 1  |                                     |
| 10      | <b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>                           |    |                                     |
| 10.1    | Caixas coletoras e caixas de gordura                                                     | 1  |                                     |
| 10.2    | Vazamentos e infiltrações                                                                | 1  |                                     |
| 10.3    | Deterioração / deformação nas tubulações                                                 | 1  |                                     |
| 10.4    | Tampas de reservatórios de água inadequadas                                              | 1  |                                     |
| 10.5    | Não conformidade na pintura das tubulações                                               | 1  |                                     |
| 10.6    | Falta de identificação nos registros do barrilete                                        | 1  |                                     |
| 10.7    | Tubulações obstruídas                                                                    | 1  |                                     |
| 10.8    | Locação indevida                                                                         | 1  |                                     |
| 10.9    | Entupimento / extravasamento de calhas / ralos                                           | 1  |                                     |
| 10.10   | <b>RESERVATÓRIOS</b>                                                                     |    |                                     |
| 10.10.1 | Fissuras                                                                                 | 1  |                                     |
| 10.10.2 | Deterioração do concreto, destacamento, desagregação, segregação                         | 1  |                                     |
| 10.10.3 | Degradação/desgaste do material, oxidação, corrosão                                      | 1  |                                     |
| 10.10.4 | Eflorescência, desenvolvimento de microorganismos biológicos                             | 1  |                                     |
| 10.10.5 | Irregularidades geométricas, falhas de concretagem                                       | 1  |                                     |
| 10.10.6 | Armadura exposta                                                                         | 1  |                                     |
| 10.10.7 | Vazamento/ infiltrações                                                                  | 1  |                                     |
| 10.10.8 | Colapso do solo                                                                          | 1  |                                     |
| 10.10.9 | Ausência/ ineficiência de tampa dos reservatórios                                        | 1  |                                     |
| 11      | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSÃO</b>                                    |    |                                     |
| 11.1    | Nobreak/ gerador                                                                         | NA |                                     |
| 11.2    | Quadros, painéis e equipamentos elétricos-fora de norma                                  | 1  |                                     |
| 11.3    | Sistemas de controle, instrumentação e medição                                           | NA |                                     |
| 11.4    | Lâmpadas queimadas / ausência de lâmpadas                                                | 1  |                                     |
| 11.5    | Luminárias de emergência                                                                 | 1  |                                     |
| 11.6    | Ataque de pragas urbanas em quadros elétricos e de telefonia com fundo de madeira        | 1  |                                     |
| 11.7    | Modificações das instalações elétricas / improvisos                                      | 1  |                                     |
| 11.8    | Superaquecimento                                                                         | 1  |                                     |
| 11.9    | Fiações e cabos elétricos aparentes / com muitas emendas / partes vivas expostas         | 1  |                                     |
| 11.10   | Curto circuito                                                                           | 1  |                                     |
| 11.11   | Quadro de luz obstruído / trancado / sem identificação dos circuitos                     | 1  |                                     |
| 11.12   | Individualização do fornecimento de energia para box e barracas                          | NA |                                     |
| 11.13   | Ausência proteção barramento                                                             | 1  |                                     |
| 11.14   | Falha de tomada / interruptor                                                            | 1  |                                     |
| 12      | <b>INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS PREDIAIS</b>                                                  |    |                                     |
| 12.1    | Verificar eficiência e dimensionamento                                                   | 1  |                                     |
| 12.2    | Identificação dos telefones públicos                                                     | 1  |                                     |
| 12.3    | Objetos e detritos junto aos telefones públicos                                          | 1  |                                     |
| 12.4    | Rede de telefonia da administração                                                       | 1  |                                     |
| 13      | <b>INSTALAÇÕES PREDIAIS DE CFTV, TV, RÁDIO, SONORIZAÇÃO, ALARME E CONTROLE DE ACESSO</b> |    |                                     |
| 13.1    | Verificar eficiência e dimensionamento                                                   | 1  |                                     |
| 14      | <b>INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, AUTOMAÇÃO E LÓGICA</b>                         |    |                                     |
| 14.1    | Cabeamento estruturado e lógica                                                          | 1  |                                     |
| 14.2    | Cabeamento de automação                                                                  | 1  |                                     |
| 15      | <b>INSTALAÇÕES PREDIAIS DE GÁS CANALIZADO</b>                                            |    |                                     |
| 15.1    | Indícios de vazamentos de gás                                                            | NA |                                     |
| 15.2    | Deterioração / corrosão das tubulações                                                   | NA |                                     |
| 15.3    | Não conformidade na pintura das tubulações                                               | NA |                                     |
| 15.4    | Não conformidade nas dimensões mínimas do abrigo                                         | NA |                                     |
| 15.5    | Falta de abertura inferior do abrigo                                                     | NA |                                     |
| 15.6    | Abertura do abrigo permitindo acesso pela via pública                                    | NA |                                     |
| 15.7    | Falta de sinalização obrigatória                                                         | NA |                                     |
| 15.8    | Ausência/ inadequação do certificado de manutenção                                       | NA |                                     |

|                                |                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Legenda</b>                 |                                                                                                    |
| <b>Grau de Comprometimento</b> |                                                                                                    |
| 1                              | Nenhum grau de comprometimento - não necessita de intervenções imediatas.                          |
| 2                              | Razoável grau de comprometimento – Intervenções necessárias, porém, não estruturais e/ou urgentes. |
| 3                              | Alto grau de comprometimento – Intervenções estruturais ou urgentes.                               |
| NA                             | Item que não existe na unidade escolar                                                             |

|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| VISTORIADOR | ENG. GILBERTO BARROS BARRETO / JEFFERSON FERREIRA DA SILVA |
|-------------|------------------------------------------------------------|



| Nome da Unidade :                         |                                                                                                                                                                         | IMPERATRIZ DONA AMELIA       | DRE :                                                                                    | SÃO MATEUS |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES |                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                          |            |
|                                           | Item                                                                                                                                                                    | Grau de Comprome-<br>timento | Ambiente / Observações                                                                   |            |
| 16                                        | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E ESPECIAIS                                                                                                                                       |                              |                                                                                          |            |
| 16.1                                      | ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES                                                                                                                                 |                              |                                                                                          |            |
| 16.1.1                                    | Quebra de botões da cabina / pavimentos                                                                                                                                 | 1                            |                                                                                          |            |
| 16.1.2                                    | Porta da cabina abre em movimento ou não fecha totalmente                                                                                                               | 1                            |                                                                                          |            |
| 16.1.3                                    | Falha de funcionamento do alarme / interfone / iluminação / ventilação                                                                                                  | 1                            |                                                                                          |            |
| 16.1.4                                    | Movimento do elevador com trepidações ou paradas bruscas                                                                                                                | 1                            |                                                                                          |            |
| 16.1.5                                    | Desnível entre o piso da cabina e o pavimento maior que 5mm / 20mm (com inclinação)                                                                                     | 1                            |                                                                                          |            |
| 16.1.6                                    | Poço de elevador molhado / sujo / obstruído / com falha do sistema de iluminação                                                                                        | 1                            |                                                                                          |            |
| 16.1.7                                    | Vazamento óleo das máquinas                                                                                                                                             | 1                            |                                                                                          |            |
| 16.1.8                                    | Ausência/ inadequação do certificado de manutenção                                                                                                                      | 1                            |                                                                                          |            |
| 16.2                                      | CLIMATIZAÇÃO                                                                                                                                                            |                              |                                                                                          |            |
| 16.2.1                                    | Filtro de ar com excesso de sujeira                                                                                                                                     | NA                           |                                                                                          |            |
| 16.2.2                                    | Ruidos anormais durante funcionamento                                                                                                                                   | NA                           |                                                                                          |            |
| 16.2.3                                    | Aparelho subdimensionado                                                                                                                                                | NA                           |                                                                                          |            |
| 16.3                                      | VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO                                                                                                                                                   |                              |                                                                                          |            |
| 16.3.1                                    | Erros no dimensionamento / instalação do sistema                                                                                                                        | NA                           |                                                                                          |            |
| 16.3.2                                    | Falta de testes periódicos                                                                                                                                              | NA                           |                                                                                          |            |
| 16.3.3                                    | Aparelhos subdimensionados                                                                                                                                              | NA                           |                                                                                          |            |
| 16.3.4                                    | Presença de contaminantes próximos às tomadas de ar                                                                                                                     | NA                           |                                                                                          |            |
| 16.4.5                                    | Falta de limpeza periódica dos filtros                                                                                                                                  | NA                           |                                                                                          |            |
| 17                                        | INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO                                                                                                                  |                              |                                                                                          |            |
| 17.1                                      | EXTINTORES                                                                                                                                                              |                              |                                                                                          |            |
| 17.1.1                                    | Descarregados / prazos de validade vencidos                                                                                                                             | 3                            | PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS |            |
| 17.1.2                                    | Lacre violado / vencido                                                                                                                                                 | 3                            | PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS |            |
| 17.1.3                                    | Sem indicação da sua classe                                                                                                                                             | 3                            | PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS |            |
| 17.1.4                                    | Quadro de instruções ilegível ou inexistente                                                                                                                            | 3                            | PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS |            |
| 17.1.5                                    | Quantidade insuficiente / instalados acima de 1,60m / abaixo de 0,20m do piso acabado                                                                                   | 3                            | PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS |            |
| 17.1.6                                    | Mangueira de descarga apresenta danos / deformação / ressecamento                                                                                                       | 3                            | PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS |            |
| 17.1.7                                    | Sinalização incorreta                                                                                                                                                   | 3                            | PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS |            |
| 17.2                                      | HIDRANTES                                                                                                                                                               |                              |                                                                                          |            |
| 17.2.1                                    | Falta de conservação e sinalização da bomba de incêndio                                                                                                                 | 3                            | PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS |            |
| 17.2.2                                    | Dispositivo de comando da bomba quebrado / em mau estado de conservação                                                                                                 | 3                            | PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS |            |
| 17.2.3                                    | Mau estado de conservação das caixas de hidrantes                                                                                                                       | 3                            | PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS |            |
| 17.2.4                                    | Mangueira do hidrante enrolada inadequadamente / furada / cortada / ausente                                                                                             | 3                            | PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS |            |
| 17.2.5                                    | Registro emperrado/com vazamento                                                                                                                                        | 3                            | PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS |            |
| 17.2.6                                    | Mangueira conectada                                                                                                                                                     | 3                            | PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS |            |
| 17.2.7                                    | Ausência da mangueira                                                                                                                                                   | 3                            | PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS |            |
| 17.2.8                                    | Ausência do esguicho                                                                                                                                                    | 3                            | PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS |            |
| 17.2.9                                    | Falha na sinalização                                                                                                                                                    | 3                            | PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS |            |
| 17.2.10                                   | Obstrução de acessos                                                                                                                                                    | 3                            | PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS |            |
| 17.2.11                                   | Ausência/ inadequação do alvará anual emitido pelo CBM                                                                                                                  | 3                            | PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS |            |
| 17.2.12                                   | Ausência/ inadequação do certificado de manutenção e validade dos extintores                                                                                            | 3                            | PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS |            |
| 17.3                                      | SAÍDA DE EMERGÊNCIA                                                                                                                                                     |                              |                                                                                          |            |
| 17.3.1                                    | Ausência de sinalização das rotas de fuga e saídas de emergência                                                                                                        | 3                            | PRÉDIO NÃO TEM AVCB / NÃO HÁ SINALIZAÇÃO DAS ROTAS DE FUGA                               |            |
| 17.3.2                                    | Portas obstruídas                                                                                                                                                       | 3                            | PRÉDIO NÃO TEM AVCB / NÃO HÁ SINALIZAÇÃO DAS ROTAS DE FUGA                               |            |
| 17.3.3                                    | Portas corta-fogo em mau estado de conservação e funcionamento                                                                                                          | NA                           |                                                                                          |            |
| 17.3.4                                    | Portas corta-fogo abertas e travadas com objetos                                                                                                                        | NA                           |                                                                                          |            |
| 17.3.5                                    | Falha de iluminação autônoma                                                                                                                                            | 3                            | SISTEMA SEM MANUTENÇÃO / FALTA PEÇAS / APRESENTA AVARIAS                                 |            |
| 17.3.6                                    | Portas que abrem para o interior do edifício                                                                                                                            | 1                            |                                                                                          |            |
| 17.3.7                                    | Saídas com menos de 1,20m de largura (identificar as medidas exigidas, existentes e status)                                                                             | 1                            |                                                                                          |            |
| 17.3.8                                    | Exigências da Tabela 6C do Decreto Estadual no. 63.911, de 10 de dezembro de 2018                                                                                       | 3                            | NÃO CONFORMIDADE DAS INSTALAÇÕES COM A TABELA 6C                                         |            |
| 18                                        | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)                                                                                                            |                              |                                                                                          |            |
| 18.1                                      | Ausência do sistema (A>1500m² ou H>12m)                                                                                                                                 | 3                            | NÃO POSSUI SPDA                                                                          |            |
| 18.2                                      | Queda de haste / antenas                                                                                                                                                | NA                           |                                                                                          |            |
| 18.3                                      | Corrosão em cabos / conexões / hastes                                                                                                                                   | NA                           |                                                                                          |            |
| 18.4                                      | Descidas insuficientes (exigência de uma descida a cada 20m de perímetro)                                                                                               | NA                           |                                                                                          |            |
| 18.5                                      | Ausência de luz de topo na haste do SPDA                                                                                                                                | NA                           |                                                                                          |            |
| 19                                        | INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA, SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA,DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA) |                              |                                                                                          |            |
| 19.1                                      | Itens relativos a segurança no trabalho                                                                                                                                 | 1                            |                                                                                          |            |
| 19.2                                      | Itens relativos a segurança em relação a pandemias ocasionadas pelo vírus SARS-CoV-2                                                                                    | 1                            |                                                                                          |            |
| 20                                        | LOUÇAS E METAIS                                                                                                                                                         |                              |                                                                                          |            |
| 20.1                                      | Louças quebradas                                                                                                                                                        | 1                            |                                                                                          |            |
| 20.2                                      | Vazamento nos metais                                                                                                                                                    | 1                            |                                                                                          |            |
| 20.3                                      | Falta de peças nos sistemas                                                                                                                                             | 1                            |                                                                                          |            |
| 20.4                                      | Quantidades insuficientes / inadequadas                                                                                                                                 | 1                            |                                                                                          |            |
| 21                                        | SUSTENTABILIDADE                                                                                                                                                        |                              |                                                                                          |            |
| 21.1                                      | Sistemas de cogeração de energia                                                                                                                                        | NA                           |                                                                                          |            |
| 21.2                                      | Luminotécnica e eficiência luminica das luminárias e lâmpadas                                                                                                           | NA                           |                                                                                          |            |
| 21.3                                      | Condicionamento acústico                                                                                                                                                | NA                           |                                                                                          |            |
| 21.4                                      | Condicionamento térmico                                                                                                                                                 | NA                           |                                                                                          |            |
| 21.5                                      | Coletas de resíduos sólidos                                                                                                                                             | NA                           |                                                                                          |            |
| 21.6                                      | Rede de abastecimento de água e reuso                                                                                                                                   | NA                           |                                                                                          |            |
| 21.7                                      | Rede de coleta de esgoto                                                                                                                                                | NA                           |                                                                                          |            |



|      |                                                                                                               |    |                                                          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|
| 22   | ESTACIONAMENTO, TRÁFEGO E TRÂNSITO DE VEÍCULOS, SISTEMA VIÁRIO, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE                  |    |                                                          |
| 22.1 | Identificação, numeração e quantidade de vagas internas e externas                                            | 3  | NÃO HÁ IDENTIFICAÇÃO E NUMERAÇÃO DAS VAGAS               |
| 22.2 | Sistema viário de acesso aos imóveis                                                                          | 3  | RUA DE ACESSO PAVIMENTADA / NÃO HÁ SINALIZAÇÃO           |
| 22.3 | Sinalização escolar nas vias                                                                                  | 3  | NÃO HÁ SINALIZAÇÃO                                       |
| 22.4 | Adequação de acessibilidade e das normas correspondentes (adequação de corrimãos, pisos táteis, entre outros) | 3  | NENHUM DOS CRITÉRIOS PARA ACESSIBILIDADE É ATENDIDO      |
| 23   | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                                                            |    |                                                          |
| 23.1 | AVENIDA TENENTE LAURO SODRÉ                                                                                   | 1  |                                                          |
| 23.2 | Rua [•]                                                                                                       | NA |                                                          |
| 23.3 | Rua [•]                                                                                                       | NA |                                                          |
| 23.4 | Rua [•]                                                                                                       | NA |                                                          |
| 24   | COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA E INTERNA                                                                          |    |                                                          |
| 24.1 | Condições das placas de comunicação visual na área externa                                                    | 3  | NÃO HÁ                                                   |
| 24.2 | Condições das placas de comunicação visual na área interna                                                    | 3  | NÃO HÁ                                                   |
| 25   | CONSERVAÇÃO E TOMBAMENTO                                                                                      |    |                                                          |
| 25.1 | Identificação da legislação de tombamento do imóvel e adequação das normativas,                               | 1  |                                                          |
| 25.2 | Identificação da legislação de tombamento próximo e/ou incidência de áreas                                    | 1  |                                                          |
| 26   | ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE                                                                                   |    |                                                          |
| 26.1 | Acesso principal                                                                                              | 1  |                                                          |
| 26.2 | Acesso a outros andares                                                                                       | 1  |                                                          |
| 26.3 | Acesso aos sanitários                                                                                         | 1  |                                                          |
| 26.4 | Sanitários acessíveis                                                                                         | 1  |                                                          |
| 26.5 | Vaga de estacionamento para deficientes                                                                       | 3  | NÃO HÁ / UNIDADE COM ADEQUAÇÃO PARCIAL DE ACESSIBILIDADE |
| 26.6 | Acesso a todos os ambientes internos                                                                          | 1  |                                                          |
| 26.7 | Acesso a todos os ambientes externos                                                                          | 1  |                                                          |
| 26.8 | Desníveis dentro da unidade e demais áreas de circulação                                                      | 1  |                                                          |

### Legenda

#### Grau de Comprometimento

|    |                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Nenhum grau de comprometimento - não necessita de intervenções imediatas.                          |
| 2  | Razoável grau de comprometimento – Intervenções necessárias, porém, não estruturais e/ou urgentes. |
| 3  | Alto grau de comprometimento – Intervenções estruturais ou urgentes.                               |
| NA | Item que não existe na unidade escolar                                                             |

#### VISTORIADOR

ENG. GILBERTO BARROS BARRETO / JEFFERSON FERREIRA DA SILVA



# Relatório Fotográfico

DATA

1 0 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 9 6 6 0

NOME

IMPERATRIZ DONA AMELIA

ENDEREÇO

AV. TENENTE LAURO SODRE, N°235

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 1 SUBSTITUIÇÃO DE JANELAS DA SALA 13



FOTO 2 SUBSTITUIÇÃO DE JANELAS DO CORREDOR DAS SALAS 6, 7 E 8



FOTO 3 SUBSTITUIÇÃO DE JANELAS DA SALA 10



FOTO 4 SUBSTITUIÇÃO DE JANELAS DA SALA 8




FOTO 5 SUBSTITUIÇÃO DE JANELAS DA SECRETARIA



FOTO 6 CAIXA D'ÁGUA FUNCIONAMENTO SEM GUARDA CORPO

Vistoriador:

GILBERTO BARROS BARRETO / JEFFERSON FERREIRA DA SILVA

Folha:

61

# Relatório Fotográfico

DATA

1 0 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 9 6 6 0

NOME

IMPERATRIZ DONA AMELIA

ENDEREÇO

AV. TENENTE LAURO SODRE, N°235

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 7

SUBSTITUIÇÃO DE JANELAS DA SALA DE RECUPERAÇÃO



FOTO 8

SUBSTITUIÇÃO DE JANELAS DO REFEITÓRIO




FOTO 9

SUBSTITUIÇÃO DE JANELAS DA SALA 11



FOTO 10

SUBSTITUIÇÃO DO PISO



FOTO 11

NECESSITA REVISÃO ELÉTRICA



FOTO 12

LIMPEZA NO SISTEMA DE ESCOAMENTO

Vistoriador:

GILBERTO BARROS BARRETO / JEFFERSON FERREIRA DA SILVA

Folha:

6

# Relatório Fotográfico

DATA

1 0 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 9 6 6 0

NOME

IMPERATRIZ DONA AMELIA

ENDEREÇO

AV. TENENTE LAURO SODRE, N°235

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS




FOTO 13

SUBSTITUIÇÃO DE JANELAS DA SALA DOS PROFESSORES



FOTO 14

SUBSTITUIÇÃO DE JANELAS DA SALA 5



FOTO 15

SUBSTITUIÇÃO DAS JANELAS DE TODAS AS SALAS DE AULAS



FOTO 16

SUBSTITUIÇÃO DE JANELAS DO CORREDOR DA SALA 1



FOTO 17

TRINCA NA PAREDE QUADRA COBERTA




FOTO 18

SUBSTITUIÇÃO DE JANELAS DA SALA 12

Vistoriador:

GILBERTO BARROS BARRETO / JEFFERSON FERREIRA DA SILVA

Folha:

3/6

# Relatório Fotográfico

DATA

1 0 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 9 6 6 0

NOME

IMPERATRIZ DONA AMELIA

ENDEREÇO

AV. TENENTE LAURO SODRE, N°235

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 19 Substituição de janelas da sala 6



FOTO 20 Substituição de janelas da sala 8




FOTO 21 Substituição das janelas da sala 1



FOTO 22 Substituição de janelas no banheiro masculino dos alunos



FOTO 23 TRINCA NO PISO DO ESTACIONAMENTO



FOTO 24 SOLICITA CRIAÇÃO DE HORTA OU JARDIM

Vistoriador:

GILBERTO BARROS BARRETO / JEFFERSON FERREIRA DA SILVA

Folha:

4 6

# Relatório Fotográfico

DATA

1 0 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 9 6 6 0

NOME

IMPERATRIZ DONA AMELIA

ENDEREÇO

AV. TENENTE LAURO SODRE, N°235

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 25 SUBSTITUIÇÃO DE JANELAS DA SALA 14



FOTO 26 SUBSTITUIÇÃO DE JANELAS E INSTALAR GRADES NO BANHEIRO FEMININO DOS ALUNOS



FOTO 27 UMIDADE E INFILTRAÇÕES NA QUADRA COBERTA



FOTO 28 REVISÃO ELÉTRICA DA ESCOLA



FOTO 29 REVISÃO ELÉTRICA DA ESCOLA



FOTO 30 SUBSTITUIÇÃO DE JANELAS NO REFEITÓRIO DOS FUNCIONÁRIOS

Vistoriador:

GILBERTO BARROS BARRETO / JEFFERSON FERREIRA DA SILVA

Folha:

5/1/2022

# Relatório Fotográfico

DATA

1 0 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 9 6 6 0

NOME

IMPERATRIZ DONA AMELIA

ENDEREÇO

AV. TENENTE LAURO SODRE, N°235

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 31

SUBSTITUIÇÃO DE JANELAS DO CORREDOR DAS SALAS 3 E 4



FOTO 32

CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS ENTUPIDAS E NÃO DÃO VAZÃO SUFICIENTE

FOTO 33

FOTO 34

FOTO 35

FOTO 36

Vistoriador:

GILBERTO BARROS BARRETO / JEFFERSON FERREIRA DA SILVA

Folha:

6/6

# Relatório Fotográfico

DATA  
1 1 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 9 6 6 0

NOME

AMELIA, IMP. DA.

ENDEREÇO

AVENIDA TENENTE LAURO SODRE, 235

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS

## LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR



Vistoriador: ENGº GILBERTO BARROS BARRETO e TÉC. JEFERSON FERREIRA

Folha: 1 / 4

# Relatório Fotográfico

DATA  
1 1 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 9 6 6 0

NOME

AMELIA, IMP. DA.

ENDEREÇO

AVENIDA TENENTE LAURO SODRE, 235

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS

## CADASTRAL DA UNIDADE ESCOLAR



Vistoriador:

ENGº GILBERTO BARROS BARRETO e TÉC. JEFERSON FERREIRA

Folha: 2 / 4

# Relatório Fotográfico

DATA  
1 1 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 9 6 6 0

NOME

AMELIA, IMP. DA.

ENDEREÇO

AVENIDA TENENTE LAURO SODRE, 235

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS

## VOLUMÉTRICO



Vistoriador: ENGº GILBERTO BARROS BARRETO e TÉC. JEFERSON FERREIRA

Folha: 3 / 4

# Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 9 6 6 0

NOME

AMELIA, IMP. DA.

ENDEREÇO

AVENIDA TENENTE LAURO SODRE, 235

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS

## IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR



Vistoriador:

ENGº GILBERTO BARROS BARRETO e TÉC. JEFERSON FERREIRA

Folha: 4 / 4

# DIAGNÓSTICO

Escola

AMELIA, IMP. DA.

Itens

Seleções múltiplas

Parâmetro

Todos



1


Quantidade Escolas

29


Quantidade Itens

| Escola           | TIPO | Parâmetro | Total | %      |
|------------------|------|-----------|-------|--------|
| AMELIA, IMP. DA. | EMEF | 1         | 155   | 79,90% |
| AMELIA, IMP. DA. | EMEF | 2         | 5     | 2,58%  |
| AMELIA, IMP. DA. | EMEF | 3         | 34    | 17,53% |

Total por Parâmetro




## Percentual de Itens por Parâmetro





Percentual de Itens por Parâmetro



Parâmetro 1 2 3