



# **PROCESSO SEI Nº 6016.2021/0086735-1**



## **CHAMAMENTO PÚBLICO Nº CH/002/2021/SGM-SEDP**



## **EMEI FELIPE DOLIVEIRA**



## ÍNDICE

|           |                                    |     |
|-----------|------------------------------------|-----|
| <b>1.</b> | <b>RELATÓRIOS</b>                  |     |
| 1.1.      | Relatório de Vistoria.....         | 001 |
| 1.2.      | Diagnóstico de Infraestrutura..... | 002 |
| 1.3.      | Relatório Fotográfico.....         | 008 |
| 1.4.      | Diagnóstico.....                   | 043 |

ESCOLA: FELIPE DOLIVEIRA

TIPO: EMEI

LOCAL: RUA ANTONIO PAVÃO Nº 05

BAIRRO: PR. BOA ESPERANÇA

DRE: SÃO MATEUS

CÓD. UNIDADE:

## ANOTAÇÕES / OBSERVAÇÕES

ESTIVEMOS NESTA DATA PARA VISTORAR

A UNIDADE ESCOLAR ACIMA DESCRITA

PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO, PARA

EMBAZAR O CHAMAMENTO PÚBLICO

Nº CH/002/SGM-SEDP/2021

Vistoriado por:

Vania Alcazar Narducci Felício  
Engenheira Civil  
CREA 5062924478MARIA SOCORRO RODRIGUES  
TEC. EDIFICAÇÕES

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Fabiana Morelli Rex  
Diretor de Escola  
RF: 806.210-2  
RG: 34.801.646-3

| LEVANTAMENTO CADASTRAL                                                                |                                                                                                                  |                                               |                                              |                                |                     |             |                                    |                    |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------|--------------------|-----|
| <b>Dados Gerais:</b>                                                                  |                                                                                                                  |                                               |                                              |                                |                     |             |                                    |                    |     |
| Tipo de equipamento                                                                   | EMEI                                                                                                             |                                               |                                              |                                |                     |             |                                    |                    |     |
| Nome da Unidade                                                                       | FELIPE DOLIVEIRA                                                                                                 |                                               |                                              |                                |                     |             |                                    |                    |     |
| DRE                                                                                   | SÃO MATEUS                                                                                                       |                                               |                                              |                                | Subprefeitura       | SÃO MATEUS  |                                    |                    |     |
| Cod.Unidade                                                                           | 90875                                                                                                            |                                               |                                              |                                |                     |             |                                    |                    |     |
| <b>Endereço da Escola</b>                                                             |                                                                                                                  |                                               |                                              |                                |                     |             |                                    |                    |     |
| Tipo (rua, avenida, travessa)                                                         | Título (Dr., Desem e outros)                                                                                     |                                               | Endereço                                     |                                |                     | Número      | Complemento                        |                    |     |
| RUA                                                                                   |                                                                                                                  |                                               | ANTONIO PAVÃO                                |                                |                     | 5           |                                    |                    |     |
| Bairro                                                                                | CEP                                                                                                              |                                               | Caixa Postal                                 |                                |                     | Latitude    | Longitude                          |                    |     |
| PQ. BOA ESPERANÇA                                                                     | 8341-070                                                                                                         |                                               |                                              |                                |                     | -23,6021821 | -46,4540245                        |                    |     |
| Distrito                                                                              | Subprefeitura                                                                                                    |                                               | Microrregião                                 |                                |                     | Observação: |                                    |                    |     |
| IGUATEMI                                                                              | SÃO MATEUS                                                                                                       |                                               | SÃO PAULO                                    |                                |                     |             |                                    |                    |     |
| SQL (Setor, quadra, lote)                                                             | UF                                                                                                               |                                               | Município                                    |                                |                     |             |                                    |                    |     |
| 194; 044; 0002                                                                        | SP                                                                                                               |                                               | SÃO PAULO                                    |                                |                     |             |                                    |                    |     |
| <b>Descrição do Imóvel</b>                                                            |                                                                                                                  |                                               |                                              |                                |                     |             |                                    |                    |     |
| Tipo de Construção                                                                    | Concreto armado e alvenaria                                                                                      |                                               |                                              |                                |                     |             |                                    |                    |     |
| Status (Ativa, Não Ativa)                                                             | Ativa                                                                                                            |                                               |                                              |                                | Nº de Pavimentos    | 1           |                                    |                    |     |
| <b>Descrição do Terreno</b>                                                           |                                                                                                                  |                                               |                                              |                                |                     |             |                                    |                    |     |
| Rua Pavimentada (Sim ou Não)                                                          | Sim                                                                                                              |                                               | Rua Iluminada (Sim ou Não)                   |                                |                     | Sim         |                                    |                    |     |
| Área do Terreno (m²)                                                                  | 3360                                                                                                             |                                               | Área Edificada/ Construída (m²)              |                                |                     | 1447        |                                    |                    |     |
| Área Pavimentada (m²)                                                                 | 820                                                                                                              |                                               | Área Verde / Permeável (m²)                  |                                |                     | 740         |                                    |                    |     |
| Área da Cobertura (m2)                                                                | 1447                                                                                                             |                                               | Área Edificável (m²) (potencial construtivo) |                                |                     | 233         |                                    |                    |     |
| Zoneamento                                                                            | ZMa                                                                                                              |                                               | C.A. (máx)                                   |                                |                     | 1           | T.O. (máx)                         | 0,5                |     |
| Muro de Fecho (gradil, muro)                                                          | Muro                                                                                                             |                                               |                                              |                                |                     |             |                                    |                    |     |
| <b>Abastecimento</b>                                                                  |                                                                                                                  |                                               |                                              |                                |                     |             |                                    |                    |     |
| <b>Água</b>                                                                           |                                                                                                                  |                                               |                                              |                                |                     |             |                                    |                    |     |
| Reservatório/ Caixa de Água                                                           | Quantidade de caixas de água                                                                                     |                                               | Observação:                                  |                                |                     |             |                                    |                    |     |
| Até 500 L                                                                             | NA                                                                                                               |                                               |                                              |                                |                     |             |                                    |                    |     |
| De 501 a 1000 L                                                                       | 1                                                                                                                |                                               |                                              |                                |                     |             |                                    |                    |     |
| De 1001 a 5000 L                                                                      | NA                                                                                                               |                                               |                                              |                                |                     |             |                                    |                    |     |
| De 5001 a 10.000 L                                                                    | 1                                                                                                                |                                               |                                              |                                |                     |             |                                    |                    |     |
| De 10.001 a 20.000 L                                                                  | NA                                                                                                               |                                               |                                              |                                |                     |             |                                    |                    |     |
| Acima de 20.001 L                                                                     | NA                                                                                                               |                                               |                                              |                                |                     |             |                                    |                    |     |
| <b>Gás</b>                                                                            |                                                                                                                  |                                               |                                              |                                |                     |             |                                    |                    |     |
| Encanado (Sim ou Não)                                                                 | NÃO                                                                                                              |                                               | Botijão de gás (Sim ou Não)                  |                                |                     | SIM         |                                    |                    |     |
| <b>Energia Elétrica</b>                                                               |                                                                                                                  |                                               |                                              |                                |                     |             |                                    |                    |     |
| Voltagem                                                                              | 110 / 220                                                                                                        |                                               |                                              |                                |                     |             |                                    |                    |     |
| Aparelho Ar cond.(Sim ou Não)                                                         | NÃO                                                                                                              |                                               | Quantidade:                                  |                                |                     | 0           |                                    |                    |     |
| <b>Esgoto:</b>                                                                        |                                                                                                                  |                                               |                                              |                                |                     |             |                                    |                    |     |
| Rede Pública (Sim ou Não)                                                             | SIM                                                                                                              |                                               | Fossa Séptica (Sim ou Não)                   |                                |                     | NÃO         |                                    |                    |     |
| Caixa de Gordura (Sim ou Não)                                                         | SIM                                                                                                              | Quantidade:                                   | 1                                            | Caixa de Passagem (Sim ou Não) |                     |             | SIM                                |                    |     |
| <b>Informações AVCB</b>                                                               |                                                                                                                  |                                               |                                              |                                |                     |             |                                    |                    |     |
| Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (Sim ou Não)                                   | NÃO                                                                                                              |                                               | Nº                                           |                                |                     |             |                                    |                    |     |
| Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) Sim ou Não                   | SIM                                                                                                              |                                               | Total (Sim ou Não)                           |                                |                     | SIM         | Parcial (Sim ou Não)               | NÃO                |     |
| <b>Acessibilidade</b>                                                                 |                                                                                                                  |                                               |                                              |                                |                     |             |                                    |                    |     |
| Elevador (Sim ou Não)                                                                 | NÃO                                                                                                              |                                               | Quantidade                                   |                                |                     | 0           |                                    |                    |     |
| Rampa de Acesso a Unidade (Sim ou Não)                                                | SIM                                                                                                              | Rampa de Acesso a outros espaços (Sim ou Não) |                                              |                                | SIM                 | Qual ?      | TODOS AMBIENTES                    |                    |     |
| Tipo de sinalização                                                                   | Sonora (Sim ou Não)                                                                                              |                                               | NÃO                                          | Visual (Sim ou Não)            |                     |             | SIM                                | Tátil (Sim ou Não) | NÃO |
| Selo de Acessibilidade (Sim ou Não)                                                   | NÃO                                                                                                              |                                               | Nº                                           |                                |                     | 0           |                                    |                    |     |
| Vaga de estacionamento para deficientes (Sim ou Não)                                  | NÃO                                                                                                              |                                               | Quantidade:                                  |                                |                     | 0           |                                    |                    |     |
| <b>Ambientes da Escola</b>                                                            |                                                                                                                  |                                               |                                              |                                |                     |             |                                    |                    |     |
| <b>Administrativo</b>                                                                 |                                                                                                                  |                                               |                                              |                                |                     |             |                                    |                    |     |
| Ambiente                                                                              | Quantidade                                                                                                       | Área (m²)                                     | Tipo de Construção                           |                                | Tipo de Piso        |             | Grau de Adequabilidade do Ambiente |                    |     |
| Almoxarifado                                                                          | 2                                                                                                                | 28                                            | Concreto armado e alvenaria                  |                                | Piso cerâmico       |             | 2                                  |                    |     |
| Área de Recreação (solário)                                                           | NA                                                                                                               |                                               |                                              |                                |                     |             | NA                                 |                    |     |
| Biblioteca                                                                            | NA                                                                                                               |                                               |                                              |                                |                     |             | NA                                 |                    |     |
| Camarim                                                                               | NA                                                                                                               |                                               |                                              |                                |                     |             | NA                                 |                    |     |
| Casa de Máquinas                                                                      | 1                                                                                                                | 9                                             | Concreto armado e alvenaria                  |                                | Acimentado          |             | 2                                  |                    |     |
| Cozinha                                                                               | 1                                                                                                                | 42                                            | Concreto armado e alvenaria                  |                                | Granilite           |             | 3                                  |                    |     |
| Depósito                                                                              | 2                                                                                                                | 30                                            | Concreto armado e alvenaria                  |                                | Granilite           |             | 2                                  |                    |     |
| Depósito Material Didático                                                            | 1                                                                                                                | 10                                            | Concreto armado e alvenaria                  |                                | Piso cerâmico       |             | 2                                  |                    |     |
| Depensa/ Depósito Alimen                                                              | 1                                                                                                                | 10                                            | Concreto armado e alvenaria                  |                                | Granilite           |             | 2                                  |                    |     |
| Estacionamento                                                                        | 1                                                                                                                | 520                                           | Área aberta                                  |                                | Acimentado          |             | 2                                  |                    |     |
| Laboratório de Ciências                                                               | NA                                                                                                               |                                               |                                              |                                |                     |             | NA                                 |                    |     |
| Laboratório de Informática                                                            | NA                                                                                                               |                                               |                                              |                                |                     |             | NA                                 |                    |     |
| Lactário                                                                              | NA                                                                                                               |                                               |                                              |                                |                     |             | NA                                 |                    |     |
| Lavanderia                                                                            | 1                                                                                                                | 7                                             | Concreto armado e alvenaria                  |                                | Granilite           |             | 3                                  |                    |     |
| Parque Arborizado                                                                     | 1                                                                                                                | 300                                           | Área aberta                                  |                                | Gramado             |             | 1                                  |                    |     |
| Pátio Coberto                                                                         | 1                                                                                                                | 115                                           | Concreto armado e alvenaria                  |                                | Granilite           |             | 2                                  |                    |     |
| Pátio Descoberto (piso aciment)                                                       | 1                                                                                                                | 300                                           | Área aberta                                  |                                | Acimentado          |             | 2                                  |                    |     |
| Piscina                                                                               | NA                                                                                                               |                                               |                                              |                                |                     |             | NA                                 |                    |     |
| Play Ground                                                                           | 2                                                                                                                | 477                                           | Área aberta e Pátio coberto                  |                                | Gramado e Granilite |             | 1                                  |                    |     |
| Quadra Coberta                                                                        | NA                                                                                                               |                                               |                                              |                                |                     |             | NA                                 |                    |     |
| Quadra Descoberta                                                                     | NA                                                                                                               |                                               |                                              |                                |                     |             | NA                                 |                    |     |
| Refeitório                                                                            | 1                                                                                                                | 188                                           | Concreto armado e alvenaria                  |                                | piso ceramico       |             | 2                                  |                    |     |
| Sala de Assistente Diretor                                                            | NA                                                                                                               |                                               |                                              |                                |                     |             | NA                                 |                    |     |
| Sala de Coord. Pedag.                                                                 | 1                                                                                                                | 21                                            | Concreto armado e alvenaria                  |                                | piso ceramico       |             | 2                                  |                    |     |
| Sala de Diretor                                                                       | 1                                                                                                                | 21                                            | Concreto armado e alvenaria                  |                                | piso ceramico       |             | 2                                  |                    |     |
| Sala de Leitura                                                                       | 1                                                                                                                | 43                                            | Concreto armado e alvenaria                  |                                | piso ceramico       |             | 2                                  |                    |     |
| Sala de Professores                                                                   | NA                                                                                                               |                                               |                                              |                                |                     |             | NA                                 |                    |     |
| Sala de Reuniões                                                                      | NA                                                                                                               |                                               |                                              |                                |                     |             | NA                                 |                    |     |
| Sala de Vídeo                                                                         | NA                                                                                                               |                                               |                                              |                                |                     |             | NA                                 |                    |     |
| Secretaria                                                                            | 1                                                                                                                | 16                                            | Concreto armado e alvenaria                  |                                | piso ceramico       |             | 2                                  |                    |     |
| Teatro                                                                                | NA                                                                                                               |                                               |                                              |                                |                     |             | NA                                 |                    |     |
| <b>Legenda</b>                                                                        |                                                                                                                  |                                               |                                              |                                |                     |             |                                    |                    |     |
| <b>Grau de Adequabilidade do Ambiente</b>                                             |                                                                                                                  |                                               |                                              |                                |                     |             |                                    |                    |     |
| 1                                                                                     | Alto grau de adequabilidade - ambiente adequado para sua finalidade.                                             |                                               |                                              |                                |                     |             |                                    |                    |     |
| 2                                                                                     | Razoável grau de adequabilidade – intervenções necessárias, porém, sem inadequar o ambiente para sua finalidade. |                                               |                                              |                                |                     |             |                                    |                    |     |
| 3                                                                                     | Nenhum grau de adequabilidade – ambiente inadequado para sua finalidade.                                         |                                               |                                              |                                |                     |             |                                    |                    |     |
| NA                                                                                    | Item que não existe na unidade escolar                                                                           |                                               |                                              |                                |                     |             |                                    |                    |     |
|  |                                                                                                                  |                                               |                                              |                                |                     |             |                                    |                    |     |
| <b>VISTORIADOR</b>                                                                    |                                                                                                                  |                                               |                                              |                                |                     |             |                                    |                    |     |
| Vania Felício / Maria Socorro                                                         |                                                                                                                  |                                               |                                              |                                |                     |             |                                    |                    |     |



|                   |                   |       |            |
|-------------------|-------------------|-------|------------|
| Nome da Unidade : | FELIPE D'OLIVEIRA | DRE : | SAO MATEUS |
|-------------------|-------------------|-------|------------|


| LEVANTAMENTO CADASTRAL |                            |           |                             |               |                                    |
|------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------|---------------|------------------------------------|
| Educação               |                            |           |                             |               |                                    |
| Ambiente               | Capacidade física (alunos) | Área (m²) | Tipo de Construção          | Piso          | Grau de Adequabilidade do Ambiente |
| Sala de Aula 1         | 35                         | 49        | Concreto armado e alvenaria | Piso cerâmico | 2                                  |
| Sala de Aula 2         | 35                         | 46        | Concreto armado e alvenaria | Piso cerâmico | 2                                  |
| Sala de Aula 3         | 35                         | 49        | Concreto armado e alvenaria | Piso cerâmico | 3                                  |
| Sala de Aula 4         | 35                         | 49        | Concreto armado e alvenaria | Piso cerâmico | 2                                  |
| Sala de Aula 5         | 35                         | 49        | Concreto armado e alvenaria | Piso cerâmico | 3                                  |
| Sala de Aula 6         | 35                         | 49        | Concreto armado e alvenaria | Piso cerâmico | 3                                  |
| Sala de Aula 7         | 35                         | 46        | Concreto armado e alvenaria | Piso cerâmico | 3                                  |
| Brinquedoteca          | NA                         | 49        | Concreto armado e alvenaria | Granilite     | 3                                  |
| Sala de Aula 9         | NA                         |           |                             |               |                                    |
| Sala de Aula 10        | NA                         |           |                             |               |                                    |
| Sala de Aula 11        | NA                         |           |                             |               |                                    |
| Sala de Aula 12        | NA                         |           |                             |               |                                    |
| Sala de Aula 13        | NA                         |           |                             |               |                                    |
| Sala de Aula 14        | NA                         |           |                             |               |                                    |
| Sala de Aula 15        | NA                         |           |                             |               |                                    |
| Sala de Aula 16        | NA                         |           |                             |               |                                    |
| Sala de Aula 17        | NA                         |           |                             |               |                                    |
| Sala de Aula 18        | NA                         |           |                             |               |                                    |
| Sala de Aula 19        | NA                         |           |                             |               |                                    |
| Sala de Aula 20        | NA                         |           |                             |               |                                    |
| Sala de Aula 21        | NA                         |           |                             |               |                                    |
| Sala de Aula 22        | NA                         |           |                             |               |                                    |
| Sala de Aula 23        | NA                         |           |                             |               |                                    |
| Sala de Aula 24        | NA                         |           |                             |               |                                    |
| Sala de Aula 25        | NA                         |           |                             |               |                                    |
| Sala de Aula 26        | NA                         |           |                             |               |                                    |
| Sala de Aula 27        | NA                         |           |                             |               |                                    |
| Sala de Aula 28        | NA                         |           |                             |               |                                    |
| Sala de Aula 29        | NA                         |           |                             |               |                                    |
| Sala de Aula 30        | NA                         |           |                             |               |                                    |

| Sanitários                              |            |           |                             |               |                                    | Informações Complementares |                           |                  |
|-----------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------|---------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|
| Ambiente                                | Quantidade | Área (m²) | Tipo de Construção          | Piso          | Grau de Adequabilidade do Ambiente | Quant. Vasos Sanitários    | Quant. Cubas e trocadores | Quant. Chuveiros |
| Banho e Troca                           | NA         |           |                             |               | NA                                 |                            |                           |                  |
| Sanit. Funcion. Fem.                    | 1          | 21,6      | C. Armado e alvenaria       | Piso cerâmico | 2                                  | 2                          | 2                         | 2                |
| Sanit. Funcion. Masc.                   | NA         |           |                             |               | NA                                 |                            |                           |                  |
| Sanit. Funcion. Unissex                 | NA         |           |                             |               | NA                                 |                            |                           |                  |
| Sanit. Aluno Fem.                       | 2          | 22,3      | C. Armado e alvenaria       | Granilite     | 2                                  | 5                          | 2                         | 2                |
| Sanit. Aluno Masc.                      | 2          | 22,3      | C. Armado e alvenaria       | Granilite     | 2                                  | 5                          | 2                         | 2                |
| Sanit. Aluno. Unissex                   | NA         |           |                             |               | NA                                 |                            |                           |                  |
| Sanit. Para Deficientes Feminino Adm.   | NA         |           |                             |               | NA                                 |                            |                           |                  |
| Sanit. Para Deficientes Masculino Adm.  | NA         |           |                             |               | NA                                 |                            |                           |                  |
| Sanit. Para Deficientes Unissex Adm.    | NA         |           |                             |               | NA                                 |                            |                           |                  |
| Sanit. Para Deficientes Feminino Aluno  | NA         |           |                             |               | NA                                 |                            |                           |                  |
| Sanit. Para Deficientes Masculino Aluno | NA         |           |                             |               | NA                                 |                            |                           |                  |
| Sanit. Para Deficientes Unissex Aluno   | 2          | 7,1       | C. Armado e alvenaria       | Granilite     | 2                                  | 2                          | 2                         | 0                |
| Vestiário                               | 1          | 6,5       | Concreto armado e alvenaria | Granilite     | 2                                  | 0                          | 0                         | 0                |


| Informações Adicionais                                                    |     |                                                   |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Brinquedos Playground (Sim ou Não)                                        | Sim | Especificar:                                      | Tipo ( Madeira, ferro, cimento) |
| Observação:<br>1. Playground externo e playground interno - pátio coberto |     | Redário, Mirante, Escorregador, casinha do Tarzan | Madeira                         |
|                                                                           |     | Casinha e tenda                                   | Plástico                        |
|                                                                           |     | Escorregador, TrepaTrepa,                         | Ferro                           |
|                                                                           |     | Balança e Caminhão                                | Madeira                         |
|                                                                           |     |                                                   |                                 |
|                                                                           | SIM | Área Cúbica (m³)                                  | 3,4                             |
| Vidros externos com grade fixa (Sim ou Não)                               | NÃO | Área (m²)                                         |                                 |
| Vidros externos com grade móvel (Sim ou Não)                              | NÃO | Área (m²)                                         |                                 |
| Cobertura (Sim ou Não)                                                    | SIM | Área (m²)                                         | 3,4                             |
| Observações Gerais:                                                       |     |                                                   |                                 |

| Legenda                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Grau de Adequabilidade do Ambiente</b></p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>NA</p> | <p>Alto grau de adequabilidade - ambiente adequado para sua finalidade.</p> <p>Razoável grau de adequabilidade – intervenções necessárias, porém, sem inadequar o ambiente para sua finalidade.</p> <p>Nenhum grau de adequabilidade – ambiente inadequado para sua finalidade.</p> <p>Item que não existe na unidade escolar</p> |

|                               |
|-------------------------------|
| VISTORIADOR                   |
| Vania Felicio / Maria Socorro |



| Nome da Unidade :                         |                                                                          | FELIPE                  | DRE :                                                                                                                                                                                                                             | SÃO MATEUS |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES |                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|                                           | Item                                                                     | Grau de Comprometimento | Ambiente / Observações                                                                                                                                                                                                            |            |
| 1                                         | <b>FUNDAÇÃO</b>                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 1.1                                       | Colapso do solo                                                          | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 1.2                                       | Erosão do solo                                                           | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 1.3                                       | Recalque diferencial                                                     | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 2                                         | <b>ESTRUTURA</b>                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 2.1                                       | Deterioração / destacamento / desagregação / deslocamento                | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 2.2                                       | Corrosão                                                                 | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 2.3                                       | Fissuras / trincas / rachaduras                                          | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 2.4                                       | Irregularidades geométricas, falhas de concretagem                       | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 2.5                                       | Armadura exposta                                                         | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 2.6                                       | Deformações excessivas                                                   | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 2.7                                       | Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos                  | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 2.8                                       | Lixiviação                                                               | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 2.9                                       | Infiltrações                                                             | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 3                                         | <b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>                                                 |                         |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 3.1                                       | Infiltração                                                              | 3                       | Brinquedoteca; Cozinha; Lavanderia/vestiário; Pátio coberto (hall das salas); sala 3, sala 5                                                                                                                                      |            |
| 3.2                                       | Descolamento da manta                                                    | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 3.3                                       | Sistema de impermeabilização perfurado                                   | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 3.4                                       | Ressecamento e/ou craqueamento do sistema impermeabilizante              | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 3.5                                       | Falta de junta de dilatação em proteção mecânica                         | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 3.6                                       | Falta de caimento para os ralos                                          | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 3.7                                       | Reservatórios com infiltração aparente                                   | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 4                                         | <b>FACHADA</b>                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 4.1                                       | Destacamento / desagregação / descolamento                               | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 4.2                                       | Descascamento / bolhas / enrugamento                                     | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 4.3                                       | Eflorescência / manchas de mofo / bolor                                  | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 4.4                                       | Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte                    | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 4.5                                       | Caixa de ar condicionado aparente                                        | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 4.6                                       | Fissuras e trincas                                                       | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 4.7                                       | Infiltração                                                              | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 4.8                                       | Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 4.9                                       | Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas               | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 4.10                                      | Descaracterização da fachada original                                    | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 4.11                                      | Manchas, descoloração da pintura, sujidades                              | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 5                                         | <b>COBERTURA</b>                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 5.1                                       | Deformações excessivas                                                   | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 5.2                                       | Abertura de frestas                                                      | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 5.3                                       | Umidade na estrutura                                                     | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 5.4                                       | Deslocamentos, desalinhamentos e quebras de telhas                       | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 5.5                                       | Corrosão de parafusos de fixação / rufo metálico / calha metálica        | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 5.6                                       | Ressecamentos das borrachas de vedação / vedantes de calhas e rufos      | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 5.7                                       | Destacamentos de rufos                                                   | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 5.8                                       | Transbordamento e entupimento de calha / ralo                            | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 5.9                                       | Ausência da grelha do ralo                                               | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 5.10                                      | Ausência de extravasor da calha                                          | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 5.11                                      | Caimento do telhado insuficiente                                         | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 5.12                                      | Estrutura do telhado / madeira / metálica                                | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 5.13                                      | Falta de condições de segurança                                          | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 5.14                                      | Fissuras                                                                 | 3                       | Brinquedoteca; Cozinha; Lavanderia/vestiário; Pátio coberto (hall das salas); sala 3; sala 5                                                                                                                                      |            |
| 5.15                                      | Irregularidades geométricas, deformações excessivas                      | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 5.16                                      | Falha nos elementos de fixação                                           | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 5.17                                      | Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas, trincas      | 3                       | Vista do mirante;                                                                                                                                                                                                                 |            |
| 5.18                                      | Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos                  | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 5.19                                      | Degradação do material, oxidação/corrosão, apodrecimento                 | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 5.20                                      | Perda de estanqueidade, porosidade excessiva                             | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 5.21                                      | Manchamento, sujidades                                                   | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 5.22                                      | Deterioração do concreto, destacamento, desagregação, segregação         | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 5.23                                      | Ataque de pragas biológicas                                              | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 5.24                                      | Ineficiência nas emendas                                                 | 3                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 5.25                                      | Impermeabilização ineficiente, infiltrações                              | 1                       | Brinquedoteca; Cozinha; Lavanderia/vestiário; Pátio coberto (hall das salas); sala 3; sala 5                                                                                                                                      |            |
| 5.26                                      | Subdimensionamento                                                       | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 5.27                                      | Obstrução por sujidades                                                  | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 6                                         | <b>PAREDES INTERNAS E FECHAMENTOS EXTERNOS</b>                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 6.1                                       | Destacamento / desagregação / descolamento                               | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 6.2                                       | Eflorescência / manchas de mofo / bolor                                  | 3                       | Brinquedoteca; Cozinha; Lavanderia/vestiário; sala 3, sala 5, sala 6, sala 7                                                                                                                                                      |            |
| 6.3                                       | Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte                    | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 6.4                                       | Descascamento / bolhas / enrugamento                                     | 3                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 6.5                                       | Abertura improvisada para passagem de cabos                              | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 6.6                                       | Som cavo                                                                 | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 6.7                                       | Fissuras e trincas                                                       | 2                       | Brinquedoteca; Almoxarifado 2; Cozinha; Depósito; Depósito de material didático; Lavanderia/vestiário; Pátio coberto (hall das salas de aulas); Sala do coordenador e professores; Sanit. Aluno Masc.; Sanit. Deficiente Unissex; |            |
| 6.8                                       | Infiltração                                                              | 3                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 6.9                                       | Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos                  | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 6.10                                      | Deterioração, destacamento, empolamento, pulverulência                   | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 6.11                                      | Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 6.12                                      | Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas               | 2                       | Depósito de material didático; Pátio descoberto;                                                                                                                                                                                  |            |
| 6.13                                      | Manchas, descoloração da pintura, sujidades                              | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 7                                         | <b>PISOS INTERNOS E EXTERNOS / RODAPÉS</b>                               |                         |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 7.1                                       | Fissura                                                                  | 2                       | Pátio coberto (hall das salas de aulas); Sanit. Deficiente Unissex;                                                                                                                                                               |            |
| 7.2                                       | Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte                    | 2                       | Estacionamento; Pátio descoberto;                                                                                                                                                                                                 |            |
| 7.3                                       | Destacamento / descolamento                                              | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                   |            |



|         |                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.4     | Piso estufado                                                                                       | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.5     | Caimento inadequado nas áreas molháveis ou laváveis                                                 | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.6     | Escadas sem proteção antiderrapante e pisos externos escorregadios                                  | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.7     | Manchas decorrentes de umidade ascendente do solo / Eflorescência e ou pisos diferentes do original | 2  | Desgastado: Almoxarifado; Almoxarifado 2; Cozinha; Depósito material de limpeza; Depósito de material didático; Refeitório; Sala do diretor e assistente; Sala do diretor e assistente; Sala do coordenador e professores; Sala 1; sala 3; Sala 4, Sala 5; sala 6 sala 7; sala de leitura, Sanit. Aluno Fem.; Sanit. Deficiente Unissex; |
| 7.8     | Abatimento do piso                                                                                  | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.9     | Som cavo                                                                                            | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8       | <b>FORRO</b>                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8.1     | Deformação excessiva                                                                                | 2  | Refeitório;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8.2     | Desencaixe                                                                                          | 2  | Refeitório;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8.3     | Utilização de material sujeito a corrosão                                                           | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8.4     | Deficiência no dimensionamento ou inexistência de alçapões                                          | 2  | Refeitório;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8.5     | Fissuras e trincas                                                                                  | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8.6     | Infiltração                                                                                         | 2  | Pátio coberto (hall das salas de aulas); Refeitório;                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8.7     | Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade                            | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8.8     | Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas                                          | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8.9     | Manchas, descoloração da pintura, sujidades                                                         | 2  | Pátio coberto - clarabóia (hall das salas de aulas);                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8.10    | Ineficiência no rejuntamento/emendas                                                                | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9       | <b>ESQUADRIA</b>                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9.1     | Deficiência na pintura, oxidação e corrosão                                                         | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9.2     | Ataque de pragas                                                                                    | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9.3     | Folga na fixação dos vidros, vidros soltos ou quebrados                                             | 2  | sala 3; sala 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9.4     | Rompimento ou descolamento do material selante / Infiltração                                        | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9.5     | Componentes danificados                                                                             | 2  | Despensa; Sanit. Aluno Fem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9.6     | Vedação deficiente                                                                                  | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9.7     | Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas                                          | 2  | Pátio coberto - grelha e moldura das juntas de dilatação (hall das salas de aulas); Sala 6                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9.8     | Ineficiência no deslizamento/abertura, trincos/fechamento                                           | 2  | Almoxarifado; Despensa; Lavanderia/vestiário; Refeitório; Sala do diretor e assistente; Secretaria; Sala 2; sala de leitura, Sanit. Aluno Fem.; Sanit. Deficiente Unissex;                                                                                                                                                               |
| 9.9     | Fixação deficiente                                                                                  | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9.10    | Vibração                                                                                            | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9.11    | Irregularidades geométricas, fora de prumo/ nível/ esquadro                                         | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9.12    | Manchamento, sujidades                                                                              | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9.13    | Desgaste (fissuras, escurecimentos, perda de cor)                                                   | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10      | <b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10.1    | Caixas coletoras e caixas de gordura                                                                | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10.2    | Vazamentos e infiltrações                                                                           | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10.3    | Deterioração / deformação nas tubulações                                                            | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10.4    | Tampas de reservatórios de água inadequadas                                                         | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10.5    | Não conformidade na pintura das tubulações                                                          | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10.6    | Falta de identificação nos registros do barrilete                                                   | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10.7    | Tubulações obstruídas                                                                               | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10.8    | Locação indevida                                                                                    | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10.9    | Entupimento / extravasamento de calhas / ralos                                                      | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10.10   | <b>RESERVATÓRIOS</b>                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10.10.1 | Fissuras                                                                                            | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10.10.2 | Deterioração do concreto, destacamento, desagregação, segregação                                    | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10.10.3 | Degradação/desgaste do material, oxidação, corrosão                                                 | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10.10.4 | Eflorescência, desenvolvimento de microorganismos biológicos                                        | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10.10.5 | Irregularidades geométricas, falhas de concretagem                                                  | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10.10.6 | Armadura exposta                                                                                    | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10.10.7 | Vazamento/ infiltrações                                                                             | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10.10.8 | Collapse do solo                                                                                    | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10.10.9 | Ausência/ ineficiência de tampa dos reservatórios                                                   | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11      | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSÃO</b>                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11.1    | Nobreak/ gerador                                                                                    | NA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11.2    | Quadros, painéis e equipamentos elétricos-fora de norma                                             | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11.3    | Sistemas de controle, instrumentação e medição                                                      | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11.4    | Lâmpadas queimadas / ausência de lâmpadas                                                           | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11.5    | Luminárias de emergência                                                                            | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11.6    | Ataque de pragas urbanas em quadros elétricos e de telefonia com fundo de madeira                   | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11.7    | Modificações das instalações elétricas / improvisos                                                 | 2  | Almoxarifado 1; Almoxarifado 2; Brinquedoteca; Depósito; Depósito material de limpeza; Pátio coberto (hall das salas de aulas); Refeitório; Sala do diretor e assistente; Sala do coordenador e professores; Secretaria; Sala 1; Sala 4, sala de leitura, Sanit. Aluno Fem.; Sanit. Aluno Masc.;                                         |
| 11.8    | Superaquecimento                                                                                    | 2  | Depósito material de limpeza;                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11.9    | Fiações e cabos elétricos aparentes / com muitas emendas / partes vivas expostas                    | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11.10   | Curto circuito                                                                                      | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11.11   | Quadro de luz obstruído / trancado / sem identificação dos circuitos                                | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11.12   | Individualização do fornecimento de energia para box e barracas                                     | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11.13   | Ausência proteção barramento                                                                        | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11.14   | Falha de tomada / interruptor                                                                       | 2  | Cozinha; Sala do coordenador e professores;                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12      | <b>INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS PREDIAIS</b>                                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12.1    | Verificar eficiência e dimensionamento                                                              | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12.2    | Identificação dos telefones públicos                                                                | NA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12.3    | Objetos e detritos junto aos telefones públicos                                                     | NA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12.4    | Rede de telefonia da administração                                                                  | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13      | <b>INSTALAÇÕES PREDIAIS DE CFTV, TV, RÁDIO, SONORIZAÇÃO, ALARME E CONTROLE DE ACESSO</b>            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13.1    | Verificar eficiência e dimensionamento                                                              | 2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14      | <b>INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, AUTOMAÇÃO E LÓGICA</b>                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14.1    | Cabeamento estruturado e lógica                                                                     | NA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14.2    | Cabeamento de automação                                                                             | NA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15      | <b>INSTALAÇÕES PREDIAIS DE GÁS CANALIZADO</b>                                                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15.1    | Indícios de vazamentos de gás                                                                       | NA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15.2    | Deterioração / corrosão das tubulações                                                              | NA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15.3    | Não conformidade na pintura das tubulações                                                          | NA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15.4    | Não conformidade nas dimensões mínimas do abrigo                                                    | NA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15.5    | Falta de abertura inferior do abrigo                                                                | NA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15.6    | Abertura do abrigo permitindo acesso pela via pública                                               | NA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15.7    | Falta de sinalização obrigatória                                                                    | NA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15.8    | Ausência/ inadequação do certificado de manutenção                                                  | NA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Legenda

Grau de Comprometimento

|    |                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Nenhum grau de comprometimento - não necessita de intervenções imediatas.                         |
| 2  | Razável grau de comprometimento – Intervenções necessárias, porém, não estruturais e/ou urgentes. |
| 3  | Alto grau de comprometimento – Intervenções estruturais ou urgentes.                              |
| NA | Item que não existe na unidade escolar                                                            |

VISTORIADOR

Vania Felicio / Maria Socorro

| Nome da Unidade :                         |                                                                                                                                                                         | FELIPE D'OLIVEIRA               | DRE :                            | SÃO MATEUS |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------|
| DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES |                                                                                                                                                                         |                                 |                                  |            |
|                                           | Item                                                                                                                                                                    | Grau de<br>Comprome-<br>timento | Ambiente / Observações           |            |
| 16                                        | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E ESPECIAIS                                                                                                                                       |                                 |                                  |            |
| 16.1                                      | ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES                                                                                                                                 |                                 |                                  |            |
| 16.1.1                                    | Quebra de botões da cabina / pavimentos                                                                                                                                 | NA                              |                                  |            |
| 16.1.2                                    | Porta da cabina abre em movimento ou não fecha totalmente                                                                                                               | NA                              |                                  |            |
| 16.1.3                                    | Falha de funcionamento do alarme / interfone / iluminação / ventilação                                                                                                  | NA                              |                                  |            |
| 16.1.4                                    | Movimento do elevador com trepidações ou paradas bruscas                                                                                                                | NA                              |                                  |            |
| 16.1.5                                    | Desnível entre o piso da cabina e o pavimento maior que 5mm / 20mm (com inclinação)                                                                                     | NA                              |                                  |            |
| 16.1.6                                    | Poço de elevador molhado / sujo / obstruído / com falha do sistema de iluminação                                                                                        | NA                              |                                  |            |
| 16.1.7                                    | Vazamento óleo das máquinas                                                                                                                                             | NA                              |                                  |            |
| 16.1.8                                    | Ausência/ inadequação do certificado de manutenção                                                                                                                      | NA                              |                                  |            |
| 16.2                                      | CLIMATIZAÇÃO                                                                                                                                                            |                                 |                                  |            |
| 16.2.1                                    | Filtro de ar com excesso de sujeira                                                                                                                                     | NA                              |                                  |            |
| 16.2.2                                    | Ruídos anormais durante funcionamento                                                                                                                                   | NA                              |                                  |            |
| 16.2.3                                    | Aparelho subdimensionado                                                                                                                                                | NA                              |                                  |            |
| 16.3                                      | VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO                                                                                                                                                   |                                 |                                  |            |
| 16.3.1                                    | Erros no dimensionamento / instalação do sistema                                                                                                                        | NA                              |                                  |            |
| 16.3.2                                    | Falta de testes periódicos                                                                                                                                              | NA                              |                                  |            |
| 16.3.3                                    | Aparelhos subdimensionados                                                                                                                                              | NA                              |                                  |            |
| 16.3.4                                    | Presença de contaminantes próximos às tomadas de ar                                                                                                                     | NA                              |                                  |            |
| 16.4.5                                    | Falta de limpeza periódica dos filtros                                                                                                                                  | NA                              |                                  |            |
| 17                                        | INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO                                                                                                                  |                                 |                                  |            |
| 17.1                                      | EXTINTORES                                                                                                                                                              |                                 |                                  |            |
| 17.1.1                                    | Descarregados / prazos de validade vencidos                                                                                                                             | 1                               |                                  |            |
| 17.1.2                                    | Lacre violado / vencido                                                                                                                                                 | 1                               |                                  |            |
| 17.1.3                                    | Sem indicação da sua classe                                                                                                                                             | 1                               |                                  |            |
| 17.1.4                                    | Quadro de instruções ilegível ou inexistente                                                                                                                            | 1                               |                                  |            |
| 17.1.5                                    | Quantidade insuficiente / instalados acima de 1,60m / abaixo de 0,20m do piso acabado                                                                                   | 1                               |                                  |            |
| 17.1.6                                    | Mangueira de descarga apresenta danos / deformação / ressecamento                                                                                                       | 1                               |                                  |            |
| 17.1.7                                    | Sinalização incorreta                                                                                                                                                   | 3                               | sem sinalização em alguns locais |            |
| 17.2                                      | HIDRANTES                                                                                                                                                               |                                 |                                  |            |
| 17.2.1                                    | Falta de conservação e sinalização da bomba de incêndio                                                                                                                 | 1                               |                                  |            |
| 17.2.2                                    | Dispositivo de comando da bomba quebrado / em mau estado de conservação                                                                                                 | 1                               |                                  |            |
| 17.2.3                                    | Mau estado de conservação das caixas de hidrantes                                                                                                                       | 1                               |                                  |            |
| 17.2.4                                    | Mangueira do hidrante enrolada inadequadamente / furada / cortada / ausente                                                                                             | 1                               |                                  |            |
| 17.2.5                                    | Registro emperrado/com vazamento                                                                                                                                        | 1                               |                                  |            |
| 17.2.6                                    | Mangueira conectada                                                                                                                                                     | 1                               |                                  |            |
| 17.2.7                                    | Ausência da mangueira                                                                                                                                                   | 1                               |                                  |            |
| 17.2.8                                    | Ausência do esguicho                                                                                                                                                    | 1                               |                                  |            |
| 17.2.9                                    | Falha na sinalização                                                                                                                                                    | 1                               |                                  |            |
| 17.2.10                                   | Obstrução de acessos                                                                                                                                                    | 1                               |                                  |            |
| 17.2.11                                   | Ausência/ inadequação do alvará anual emitido pelo CBM                                                                                                                  | 3                               |                                  |            |
| 17.2.12                                   | Ausência/ inadequação do certificado de manutenção e validade dos extintores                                                                                            | 1                               |                                  |            |
| 17.3                                      | SAÍDA DE EMERGÊNCIA                                                                                                                                                     |                                 |                                  |            |
| 17.3.1                                    | Ausência de sinalização das rotas de fuga e saídas de emergência                                                                                                        | NA                              |                                  |            |
| 17.3.2                                    | Portas obstruídas                                                                                                                                                       | NA                              |                                  |            |
| 17.3.3                                    | Portas corta-fogo em mau estado de conservação e funcionamento                                                                                                          | NA                              |                                  |            |
| 17.3.4                                    | Portas corta-fogo abertas e travadas com objetos                                                                                                                        | NA                              |                                  |            |
| 17.3.5                                    | Falha de iluminação autônoma                                                                                                                                            | NA                              |                                  |            |
| 17.3.6                                    | Portas que abrem para o interior do edifício                                                                                                                            | NA                              |                                  |            |
| 17.3.7                                    | Saídas com menos de 1,20m de largura (identificar as medidas exigidas, existentes e status)                                                                             | NA                              |                                  |            |
| 17.3.8                                    | Exigências da Tabela 6C do Decreto Estadual no. 63.911, de 10 de dezembro de 2018                                                                                       | NA                              |                                  |            |
| 18                                        | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)                                                                                                            |                                 |                                  |            |
| 18.1                                      | Ausência do sistema (A>1500m² ou H>12m)                                                                                                                                 | 1                               |                                  |            |
| 18.2                                      | Queda de haste / antenas                                                                                                                                                | 1                               |                                  |            |
| 18.3                                      | Corrosão em cabos / conexões / hastes                                                                                                                                   | 1                               |                                  |            |
| 18.4                                      | Descidas insuficientes (exigência de uma descida a cada 20m de perímetro)                                                                                               | 1                               |                                  |            |
| 18.5                                      | Ausência de luz de topo na haste do SPDA                                                                                                                                | 1                               |                                  |            |
| 19                                        | INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA, SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA,DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA) |                                 |                                  |            |
| 19.1                                      | Itens relativos a segurança no trabalho                                                                                                                                 | 1                               |                                  |            |
| 19.2                                      | Itens relativos a segurança em relação a pandemias ocasionadas pelo vírus SARS-CoV-2                                                                                    | 1                               |                                  |            |
| 20                                        | LOUÇAS E METAIS                                                                                                                                                         |                                 |                                  |            |
| 20.1                                      | Louças quebradas                                                                                                                                                        | 1                               |                                  |            |
| 20.2                                      | Vazamento nos metais                                                                                                                                                    | 1                               |                                  |            |
| 20.3                                      | Falta de peças nos sistemas                                                                                                                                             | 2                               | Sanit. Deficiente Unissex;       |            |
| 20.4                                      | Quantidades insuficientes / inadequadas                                                                                                                                 | 1                               |                                  |            |
| 21                                        | SUSTENTABILIDADE                                                                                                                                                        |                                 |                                  |            |
| 21.1                                      | Sistemas de cogeração de energia                                                                                                                                        | NA                              |                                  |            |
| 21.2                                      | Luminotécnica e eficiência luminica das luminárias e lâmpadas                                                                                                           | NA                              |                                  |            |
| 21.3                                      | Condicionamento acústico                                                                                                                                                | NA                              |                                  |            |
| 21.4                                      | Condicionamento térmico                                                                                                                                                 | NA                              |                                  |            |
| 21.5                                      | Coletas de resíduos sólidos                                                                                                                                             | NA                              |                                  |            |
| 21.6                                      | Rede de abastecimento de água e reuso                                                                                                                                   | 1                               |                                  |            |
| 21.7                                      | Rede de coleta de esgoto                                                                                                                                                | 1                               |                                  |            |



|           |                                                                                                               |    |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| <b>22</b> | <b>ESTACIONAMENTO, TRÁFEGO E TRÂNSITO DE VEÍCULOS, SISTEMA VIÁRIO, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE</b>           |    |  |
| 22.1      | Identificação, numeração e quantidade de vagas internas e externas                                            | 3  |  |
| 22.2      | Sistema viário de acesso aos imóveis                                                                          | 1  |  |
| 22.3      | Sinalização escolar nas vias                                                                                  | 1  |  |
| 22.4      | Adequação de acessibilidade e das normas correspondentes (adequação de corrimãos, pisos táteis, entre outros) | 3  |  |
| <b>23</b> | <b>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                                                                                     |    |  |
| 23.1      | Rua Manoel Henrique de Paiva                                                                                  | 1  |  |
| 23.2      | Rua José Cristiniano Soares                                                                                   | 1  |  |
| 23.3      |                                                                                                               |    |  |
| 23.4      | Rua [*]                                                                                                       |    |  |
| <b>24</b> | <b>COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA E INTERNA</b>                                                                   |    |  |
| 24.1      | Condições das placas de comunicação visual na área externa                                                    | 1  |  |
| 24.2      | Condições das placas de comunicação visual na área interna                                                    | 1  |  |
| <b>25</b> | <b>CONSERVAÇÃO E TOMBAMENTO</b>                                                                               |    |  |
| 25.1      | Identificação da legislação de tombamento do imóvel e adequação das normativas,                               | NA |  |
| 25.2      | Identificação da legislação de tombamento próximo e/ou incidência de áreas                                    | NA |  |
| <b>26</b> | <b>ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE</b>                                                                            |    |  |
| 26.1      | Acesso principal                                                                                              | 1  |  |
| 26.2      | Acesso a outros andares                                                                                       | 3  |  |
| 26.3      | Acesso aos sanitários                                                                                         | 3  |  |
| 26.4      | Sanitários acessíveis                                                                                         | 1  |  |
| 26.5      | Vaga de estacionamento para deficientes                                                                       | 1  |  |
| 26.6      | Acesso a todos os ambientes internos                                                                          | 3  |  |
| 26.7      | Acesso a todos os ambientes externos                                                                          | 3  |  |
| 26.8      | Desníveis dentro da unidade e demais áreas de circulação                                                      | 3  |  |

### Legenda

#### Grau de Comprometimento

|    |                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Nenhum grau de comprometimento - não necessita de intervenções imediatas.                          |
| 2  | Razoável grau de comprometimento – Intervenções necessárias, porém, não estruturais e/ou urgentes. |
| 3  | Alto grau de comprometimento – Intervenções estruturais ou urgentes.                               |
| NA | Item que não existe na unidade escolar                                                             |

#### VISTORIADOR

Vania Felício / Maria Socorro

# Relatório Fotográfico

DATA

2 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 0 8 7 5

NOME

FELIPE D'OLIVEIRA

ENDEREÇO

Rua Antonio Pavão Nº 5 - Parque Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 1 Fachada/ Entrada - Visão geral



FOTO 2 Acesso - Rampa



FOTO 3 Almoxarifado - Visão geral



FOTO 4 Almoxarifado - Piso Cerâmico desgastado



FOTO 5 Almoxarifado - Improviso elétrico e esquadria emperrada



FOTO 6 Brinquedoteca - Visão geral

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 1 / 30



# Relatório Fotográfico

DATA

2 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 0 8 7 5

NOME

FELIPE D'OLIVEIRA

ENDEREÇO

Rua Antonio Pavão Nº 5 - Parque Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 7 Brinquedoteca - Improviso elétrico



FOTO 8 Brinquedoteca - Infiltração, mancha de mofo/bolor



FOTO 9 Brinquedoteca - Fissura



FOTO 10 Almojarifado - Visão geral



FOTO 11 Almojarifado - Piso desgastado e manchado



FOTO 12 Almojarifado - Improviso elétrico

Vistoriador:

Vania Felício / Maria Socorro

Folha: 2 / 30

# Relatório Fotográfico

DATA

2 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 0 8 7 5

NOME

FELIPE D'OLIVEIRA

ENDEREÇO

Rua Antonio Pavão Nº 5 - Parque Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 13 Almojarifado - Trinca vertical



FOTO 14 Cozinha - Visão geral



FOTO 15 Cozinha - Mancha de mofo/bolor



FOTO 16 Cozinha - Fissura horizontal (Azulejo)



FOTO 17 Cozinha - Falha tomada (Espelho)



FOTO 18 Cozinha - Fissura vertical (Azulejo)

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 3 / 30

# Relatório Fotográfico

DATA

2 7 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 0 8 7 5

NOME

FELIPE D'OLIVEIRA

ENDEREÇO

Rua Antonio Pavão Nº 5 - Parque Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 19 Cozinha - Piso desgastado , Reparo e manchado



FOTO 20 Cozinha - Espelho da tomada oxidado



FOTO 21 Despensa - Visão geral



FOTO 22 Despensa - Visão geral



FOTO 23 Despensa - Esquadria emperrada




FOTO 24 Despensa - Porta e maçaneta danificados

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 4 / 30



# Relatório Fotográfico

DATA

2 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 0 8 7 5

NOME

FELIPE D'OLIVEIRA

ENDEREÇO

Rua Antonio Pavão Nº 5 - Parque Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 25 Depósito - Visão geral, (material para descarte)



FOTO 26 Depósito - Trinca vertical (Azulejo)



FOTO 27 Depósito - Improviso elétrico



FOTO 28 Depósito Material de limpeza - Visão geral



FOTO 29 Depósito Material de limpeza - Improviso elétrico



FOTO 30 Depósito Material de limpeza - Piso desgastado

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 5 / 30

# Relatório Fotográfico

DATA

2 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 0 8 7 5

NOME

FELIPE D'OLIVEIRA

ENDEREÇO

Rua Antonio Pavão Nº 5 - Parque Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 31 Depósito Material didático - Visão geral



FOTO 32 Depósito Material didático - Piso desgastado



FOTO 33 Depósito Material didático - Fissura




FOTO 34 Depósito Material didático - Partes quebradas



FOTO 35 Estacionamento - Visão geral (Entrada)



FOTO 36 Estacionamento - Vaga e deficiência na juntas de dilatação

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 6 / 30



# Relatório Fotográfico

DATA

2 7 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 0 8 7 5

NOME

FELIPE D'OLIVEIRA

ENDEREÇO

Rua Antonio Pavão Nº 5 - Parque Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 37

Estacionamento - Manchas ascendentes de umidade do solo



FOTO 38

Lavanderia e Vestiário - Visão geral (Máquina de lavar e tanque )



FOTO 39

Lavanderia e Vestiário - Visão geral ( Armário)



FOTO 40

Lavanderia e Vestiário - Esquadria emperrada



FOTO 41

Lavanderia e Vestiário - Infiltração, mancha de mofo/bolor e fissura no azulejo



FOTO 42

Parque Arborizado - Visão geral

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 7 1 30



# Relatório Fotográfico

DATA

2 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 0 8 7 5

NOME

FELIPE D'OLIVEIRA

ENDEREÇO

Rua Antonio Pavão Nº 5 - Parque Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 43 Parque Arborizado - Casa na árvore com mirante



FOTO 44 Rampa (Acesso as salas) - Visão geral



FOTO 45 Rampa (Acesso as salas) - Infiltração, mancha de mofo/bolor



FOTO 46 Rampa (Acesso as salas) - Trinca no pilar



FOTO 47 Rampa (Acesso as salas) - Teto com trinca



FOTO 48 Rampa (Acesso as salas) - Teto com trinca na junta com a parede

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 8 / 30

# Relatório Fotográfico

DATA

2 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 0 8 7 5

NOME

FELIPE D'OLIVEIRA

ENDEREÇO

Rua Antonio Pavão Nº 5 - Parque Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 49

Rampa (Acesso as salas) - Infiltração, mancha de bolor/mofo



FOTO 50

Rampa (Acesso as salas) - Grelha solta



FOTO 51

Rampa (Acesso as salas) - Junta de dilatação



FOTO 52

Rampa (Acesso as salas) - Piso com sujeidade



FOTO 53

Rampa (Acesso as salas) - Trinca tratada



FOTO 54

Rampa (Acesso as salas) - Improviso

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 9 / 30



# Relatório Fotográfico

DATA

2 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 0 8 7 5

NOME

FELIPE D'OLIVEIRA

ENDEREÇO

Rua Antonio Pavão Nº 5 - Parque Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 55

Rampa (Acesso as salas) - Manchas ascendentes de umidade do piso



FOTO 56

Rampa (Acesso as salas) - Bolhas e pulverulência




FOTO 57

Rampa (Acesso as salas) - Rodapé descontinuo



FOTO 58

Pátio Coberto - Visão geral



FOTO 59

Pátio Coberto - Amarelinhas



FOTO 60

Pátio Coberto - Clarabóia

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 10 / 30

# Relatório Fotográfico

DATA

2 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 0 8 7 5

NOME

FELIPE D'OLIVEIRA

ENDEREÇO

Rua Antonio Pavão Nº 5 - Parque Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 61 Pátio Coberto - Improviso elétrico



FOTO 62 Pátio Coberto - Trinca tratada



FOTO 63 Pátio Coberto - Trinca tratada




FOTO 64 Pátio Coberto - Fissura



FOTO 65 Pátio Coberto - Grelha desencaixada



FOTO 66 Pátio Coberto - Moldura solta

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 11 / 30



# Relatório Fotográfico

DATA

2 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 0 8 7 5

NOME

FELIPE D'OLIVEIRA

ENDEREÇO

Rua Antonio Pavão Nº 5 - Parque Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 67 Pátio Coberto - Fissura



FOTO 68 Pátio Coberto - Improviso elétrico



FOTO 69 Pátio Coberto - Piso com fissura



FOTO 70 Pátio Coberto - Clarabóia com sujidades



FOTO 71 Pátio descoberto - Visão geral (Em reforma)



FOTO 72 Pátio descoberto - Amarelinha

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 12 / 30



# Relatório Fotográfico

DATA

2 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 0 8 7 5

NOME

FELIPE D'OLIVEIRA

ENDEREÇO

Rua Antonio Pavão Nº 5 - Parque Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 73 Pátio descoberto - Partes quebradas



FOTO 74 Pátio descoberto - Piso quebrado



FOTO 75 Paredes externas - Partes quebradas



FOTO 76 Paredes externas - Partes quebradas




FOTO 77 Paredes externas - Trincas



FOTO 78 Pisos externos - Abatimento do piso

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 13 30



# Relatório Fotográfico

DATA

2 7 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 0 8 7 5

NOME

FELIPE D'OLIVEIRA

ENDEREÇO

Rua Antonio Pavão Nº 5 - Parque Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 79 Pisos externos - Partes quebradas



FOTO 80 Pisos externos - Fissura



FOTO 81 Pisos externos - Juntas de dilatação deficientes



FOTO 82 Playground - Visão geral



FOTO 83 Playground - Casinha Tarzan



FOTO 84 Playground - Caminhão

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 14 / 30



# Relatório Fotográfico

DATA

2 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 0 8 7 5

NOME

FELIPE D'OLIVEIRA

ENDEREÇO

Rua Antonio Pavão Nº 5 - Parque Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS




FOTO 85 Playground - Jogo



FOTO 86 Playground - Escorregador



FOTO 87 Playground Interno - Visão geral



FOTO 88 Playground Interno - Visão geral



FOTO 89 Tanque de areia - Visão geral (Em reforma)




FOTO 90 Refeitório - Visão geral

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 15 / 30

# Relatório Fotográfico

DATA

2 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 0 8 7 5

NOME

FELIPE D'OLIVEIRA

ENDEREÇO

Rua Antonio Pavão Nº 5 - Parque Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 91 Refeitório - Forro deformado e inexistência de alçapão



FOTO 92 Refeitório - desencaixe



FOTO 93 Refeitório - Partes quebradas



FOTO 94 Refeitório - Improviso elétrico



FOTO 95 Refeitório - Fissura



FOTO 96 Refeitório - Esquadria emperrada

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 16 / 30



# Relatório Fotográfico

DATA

2 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 0 8 7 5

NOME

FELIPE D'OLIVEIRA

ENDEREÇO

Rua Antonio Pavão Nº 5 - Parque Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 97 Refeitório - Improviso elétrico



FOTO 98 Refeitório - Piso manchado



FOTO 99 Refeitório - Piso danificado



FOTO 100 Sala do Diretor e Assistente - Mesa do diretor




FOTO 101 Sala do Diretor e Assistente - Mesa do assistente




FOTO 102 Sala do Diretor e Assistente - Piso desgastado

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 17 / 30



# Relatório Fotográfico

DATA

2 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 0 8 7 5

NOME

FELIPE D'OLIVEIRA

ENDEREÇO

Rua Antonio Pavão Nº 5 - Parque Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 103 Sala do Diretor e Assistente - Improviso elétrico



FOTO 104 Sala do Diretor e Assistente - Esquadria emperrada



FOTO 105 Sala da Coordenação e Professores - Mesa do coordenador



FOTO 106 Sala da Coordenação e Professores - Mesa dos professores



FOTO 107 Sala da Coordenação e Professores - Improviso elétrico



FOTO 108 Sala da Coordenação e Professores - Falta de espelho e rejunte sem continuidade

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 18 / 30

# Relatório Fotográfico

DATA

2 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 0 8 7 5

NOME

FELIPE D'OLIVEIRA

ENDEREÇO

Rua Antonio Pavão Nº 5 - Parque Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 109 Sala da Coordenação e Professores - Piso desgastado



FOTO 110 Sala da Coordenação e Professores - Trinca




FOTO 111 Sala da Coord. e Prof. - Improviso elétrico e caixa de passagem de fiação desprotegida



FOTO 112 Sala da Coordenação e Professores - Esquadria danificada



FOTO 113 Sala da Coordenação e Professores - Piso diferente do original



FOTO 114 Secretaria - Balcão

Vistoriador:

Vania Felício / Maria Socorro

Folha: 19 / 30



# Relatório Fotográfico

DATA

2 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 0 8 7 5

NOME

FELIPE D'OLIVEIRA

ENDEREÇO

Rua Antonio Pavão Nº 5 - Parque Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 115 Secretaria - Portão para atendimento



FOTO 116 Secretaria - Improviso e esquadria emperrada



FOTO 117 Sala 1 - Visão geral



FOTO 118 Sala 1 - Improviso elétrico



FOTO 119 Sala 1 - Piso desgastado



FOTO 120 Sala 2 - Visão geral

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 20 / 30



# Relatório Fotográfico

DATA

2 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 0 8 7 5

NOME

FELIPE D'OLIVEIRA

ENDEREÇO

Rua Antonio Pavão Nº 5 - Parque Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 121 Sala 2 - Esquadria e cerâmica desgastada



FOTO 122 Sala 3 - Visão geral



FOTO 123 Sala 3 - Piso desgastado




FOTO 124 Sala 3 - Infiltração manchas de bolo/mofo



FOTO 125 Sala 3 - Esquadria emperrada e vidro quebrado



FOTO 126 Sala 4 - Visão geral

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 21 / 30

# Relatório Fotográfico

DATA

2 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 0 8 7 5

NOME

FELIPE D'OLIVEIRA

ENDEREÇO

Rua Antonio Pavão Nº 5 - Parque Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 127 Sala 4 - Piso desgastado




FOTO 128 Sala 4 - Improviso elétrico



FOTO 129 Sala 5 - Visão geral



FOTO 130 Sala 5 - Improviso elétrico



FOTO 131 Sala 5 - Mancha de bolor



FOTO 132 Sala 5 - Vidro quebrado

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 22 / 30



# Relatório Fotográfico

DATA

2 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 0 8 7 5

NOME

FELIPE D'OLIVEIRA

ENDEREÇO

Rua Antonio Pavão Nº 5 - Parque Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 133 Sala 6 - Visão geral



FOTO 134 Sala 6 - Batente danificado



FOTO 135 Sala 6 - Mancha de bolor



FOTO 136 Sala 6 - Piso desgastado



FOTO 137 Sala 7 - Visão geral



FOTO 138 Sala 7 - Cerâmica desgastada

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 23 / 30



# Relatório Fotográfico

DATA

2 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 0 8 7 5

NOME

FELIPE D'OLIVEIRA

ENDEREÇO

Rua Antonio Pavão Nº 5 - Parque Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 139 Sala 7 - Mancha de bolor



FOTO 140 Sala de Leitura - Visão geral



FOTO 141 Sala de Leitura - Esquadria emperrada



FOTO 142 Sala de Leitura - Improviso



FOTO 143 Sala de Leitura - Improviso




FOTO 144 Sala de Leitura - Piso desgastado com trincas

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 24 / 30

# Relatório Fotográfico

DATA

2 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 0 8 7 5

NOME

FELIPE D'OLIVEIRA

ENDEREÇO

Rua Antonio Pavão Nº 5 - Parque Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 145 Sanit. Aluno Fem. - Visão geral



FOTO 146 Sanit. Aluno Fem. - Improviso elétrico



FOTO 147 Sanit. Aluno Fem. - Piso manchado



FOTO 148 Sanit. Aluno Fem. - Mancha de infiltração



FOTO 149 Sanit. Aluno Fem. - Pregos na valvula de descarga



FOTO 150 Sanit. Aluno Fem. - Esquadria emperrada

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 25 / 30



# Relatório Fotográfico

DATA

2 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 0 8 7 5

NOME

FELIPE D'OLIVEIRA

ENDEREÇO

Rua Antonio Pavão Nº 5 - Parque Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 151 Sanit. Aluno Masc. - Visão geral



FOTO 152 Sanit. Aluno Masc. - Improviso



FOTO 153 Sanit. Aluno Masc. - Esquadria emperrada



FOTO 154 Sanit. Aluno Masc. - Fissura azulejo



FOTO 155 Sanit Aluno Masc - Azulejo com trinca



FOTO 156 Sanit Deficiente Unissex - Visão geral

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 26 / 30



# Relatório Fotográfico

DATA

2 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 0 8 7 5

NOME

FELIPE D'OLIVEIRA

ENDEREÇO

Rua Antonio Pavão Nº 5 - Parque Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 157 Sanit. Deficiente Unissex - Piso desgastado




FOTO 158 Sanit. Deficiente Unissex - Torneira danificada (Falta de peças)



FOTO 159 Sanit. Deficiente Unissex - Piso danificado e retificado




FOTO 160 Sanit. Deficiente Unissex - Fissura



FOTO 161 Sanit. Deficiente Unissex - Fissura no azulejo



FOTO 162 Sanit. Deficiente Unissex - Esquadria danificada

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 27 / 30

# Relatório Fotográfico

DATA

2 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 0 8 7 5

NOME

FELIPE D'OLIVEIRA

ENDEREÇO

Rua Antonio Pavão Nº 5 - Parque Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 163 Cobertura - Visão geral (vista do mirante)



FOTO 164 Cobertura - Telha quebrada (vista do mirante)



FOTO 165 Caixa da Água - Visão geral



FOTO 166 Acessibilidade - Rampa externa com manchas de umidade do solo



FOTO 167 Acessibilidade - Rampa interna



FOTO 168 Acessibilidade - Rampa secretaria

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 28 / 30



# Relatório Fotográfico

DATA

2 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 0 8 7 5

NOME

FELIPE D'OLIVEIRA

ENDEREÇO

Rua Antonio Pavão Nº 5 - Parque Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 169 Quadro de energia - Em conformidade



FOTO 170 Quadro de energia - Em conformidade



FOTO 171 Extintor - Em conformidade



FOTO 172 Extintor - Sem placa de identificação



FOTO 173 SPDA - Parte do sistema



FOTO 174 Luz de Emergência - Em conformidade

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 29 / 30



# Relatório Fotográfico

DATA

2 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 0 8 7 5

NOME

FELIPE D'OLIVEIRA

ENDEREÇO

Rua Antonio Pavão Nº 5 - Parque Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 175 Prevenção ao Covid - Totem com alcool



FOTO 176 Prevenção ao Covid - Informativo

FOTO 177

FOTO 178

FOTO 179

FOTO 180

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 30 / 30

# Relatório Fotográfico

DATA

2 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 0 8 7 5

NOME

FELIPE DOLIVEIRA

ENDEREÇO

RUA ANTONIO PAVAO, 5


TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS

## LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR



Vistoriador: ENG<sup>a</sup> VANIA A. NARDUCCI FELICIO e TÉC. MARIA SOCORRO RODRIGUES

Folha: 1

*[Handwritten signature]*



# Relatório Fotográfico

DATA

2 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 0 8 7 5

NOME

FELIPE DOLIVEIRA

ENDEREÇO

RUA ANTONIO PAVAO, 5

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS

## CADASTRAL DA UNIDADE ESCOLAR



Vistoriador:

ENG<sup>a</sup> VANIA A. NARDUCCI FELICIO e TÉC. MARIA SOCORRO RODRIGUES

Folha: 2

*[Handwritten signature]*

# Relatório Fotográfico

DATA

2 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 0 8 7 5

NOME

FELIPE DOLIVEIRA

ENDEREÇO

RUA ANTONIO PAVAO, 5

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS

## VOLUMETRICO

Vistoriador: ENG<sup>a</sup> VANIA A. NARDUCCI FELICIO e TÉC. MARIA SOCORRO RODRIGUES

Folha: 3



# Relatório Fotográfico

DATA

2 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 0 8 7 5

NOME

FELIPE DOLIVEIRA

ENDEREÇO

RUA ANTONIO PAVAO, 5

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS

## IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR



Vistoriador:

ENG<sup>a</sup> VANIA A. NARDUCCI FELICIO e TÉC. MARIA SOCORRO RODRIGUES

Folha: 4

*[Handwritten signature]*

# Relatório Fotográfico

DATA

2 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 0 8 7 5

NOME

FELIPE DOLIVEIRA

ENDEREÇO

RUA ANTONIO PAVAO, 5

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS

## REGISTRO DO IMÓVEL



**ÁREAS CEDIDAS: NECESSITAM DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL**

Vistoriador:

ENG<sup>a</sup> VANIA A. NARDUCCI FELICIO e TÉC. MARIA SOCORRO RODRIGUES

Folha: 5





# DIAGNÓSTICO

Escola

FELIPE DOLIVEIRA

Itens

Seleções múltiplas

Parâmetro


Todos

1  
Quantidade Escolas


26  
Quantidade Itens

| Escola           | TIPO | Parâmetro | Total | %      |
|------------------|------|-----------|-------|--------|
| FELIPE DOLIVEIRA | EMEI | 1         | 153   | 85,00% |
| FELIPE DOLIVEIRA | EMEI | 2         | 1     | 0,56%  |
| FELIPE DOLIVEIRA | EMEI | 3         | 26    | 14,44% |


Total por Parâmetro



## Percentual de Itens por Parâmetro



Percentual de Itens por Parâmetro



Parâmetro 1 2 3