





Supervisões Técnicas de Saúde				
Tipo de Uso	SANTA CECÍLIA		SÉ	
	n	%	n	%
Posto de Serviço	28	77,78	44	73,33
Indústria	5	13,89	11	18,33
Comércio	2	5,56	5	8,33
Residencial	1	2,78	0	0,00
Acidentes	0	0,00	0	0,00
Desconhecido	0	0,00	0	0,00
Total	36	100,00	60	100,00
Porcentagem	37,5		62,5	




LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS CONTAMINADAS E PORCENTAGENS DE TIPOS DE USO SEGUNDO SUPERVISÃO TÉCNICA NA COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE [CRS]

- LIMITES (SMS-SP)**
- Coordenadoria Regional de Saúde
 - Supervisão Técnica de Saúde
- TIPO DE USO**
- Indústria
 - Comércio
 - Posto de Combustível
 - Residencial
 - Acidentes
 - Desconhecido


Informações técnicas
Sistema de projeção UTM
Datum SIRGAS2000
Zona 23 S

Fontes
Áreas Contaminadas - CETESB, set/2020
Base Cartográfica - Mapa Digital da Cidade de São Paulo (GEOSampa), 2020
CRS e STS - SMS-SP / CEInfo, 2020

Elaboração
SMS-SP / CEInfo / Gerência de Geoprocessamento e Informação Socioambiental em Janeiro / 2021



Supervisões Técnicas de Saúde				
Tipo de Uso	SANTA CECÍLIA		SÉ	
	n	%	n	%
Posto de Serviço	28	77,78	44	73,33
Indústria	5	13,89	11	18,33
Comércio	2	5,56	5	8,33
Residencial	1	2,78	0	0,00
Acidentes	0	0,00	0	0,00
Desconhecido	0	0,00	0	0,00
Total	36	100,00	60	100,00
Porcentagem	37,5		62,5	



LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS CONTAMINADAS E PORCENTAGENS DE TIPOS DE USO SEGUNDO SUPERVISÃO TÉCNICA NA COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE CENTRO

LIMITES (SMS-SP)

- Coordenadoria Regional de Saúde
- Supervisão Técnica de Saúde

TIPO DE USO

- Indústria
- Comércio
- Posto de Combustível
- Residencial
- Acidentes
- Desconhecido

Informações técnicas
Sistema de projeção UTM
Datum SIRGAS2000
Zona 23 S

Fontes
Áreas Contaminadas - CETESB, set/2020
Base Cartográfica - Mapa Digital da Cidade
de São Paulo (GEOSampa), 2020
CRS e STS - SMS-SP / CEInfo, 2020

Elaboração
SMS-SP / CEInfo / Gerência de Geoprocessamento e
Informação Socioambiental em Janeiro / 2021